
تكنولوچيا الإلومسوم الجيزء الأول



التكنولوچية

الأسسالتكنولوجية

الترجمة العربية بالشراف دكتورمهندس أنورمحمود عبدالواحد

تكنولوجيا الألومنيوم

الجسزء الأول مهندس سعب عبد الغف ار

مؤسسة الأهرام بالضاهرة

محتويات الكتاب

		•
ø		مقلمــة
٧	,,,	الباب الأول: الألومنيوم: استخداماته وخواصه
۱۸		الباب الثانى : إنتاج الألومنيوم
۱۸	*** *** ***	مراحل إنتاج الألومنيوم مراحل إنتاج
41	···	١ خامات الألومنيوم ١
۲ ٤		٣ – العمليات الميتالورچية الفيزيقية في صـــناعة الألومنيوم
ξY		٣ – إنتاج المواد المساعدة في صناعة الألومنيوم
٤٩		ع – إنتاج الألومينــا الألومينــا
7.1	*** *** ***	ه - استخلاص الألومنيوم
٧.		٦ – تنقية الألومنيوم
٧٧	••• ••• •••	الباب الثالث: الميتالورچيا الفيزيقية للفلزات وتطبيقاتها
٧٧	*** *** ***	مقدمة في الميتالور جيا الفيزيقية
		قاعدة الصنف ومنحيات الاتزان
		منحنيات الاتزان لمجموعة ثنائية الاتزان لمجموعة ثنائية
1 • 1	*** *** ***	منحنيات الاتزان لمجموعة ثلاثية الاتران
1 • 9	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	الباب الرابع : المعاملة الحرارية لسبائك الألومنيوم
		ميتالورچيا المعاملة الحرارية لسبائك الألومنيوم
		التصلد نتيجة التشغيل التصلد نتيجة
		دور عنصر الوقت في عمليات المعاملة الحرارية
		التجمد النبايني التجمد النبايني
		الترسيب (لمكونات السبيكة)
		الإنمزالية الإنمزالية
		التجنيس
		تقوية سبائك الألومنيوم بوساطة المعاملة الحرارية
		المحلول الجامسة المحلول الجامسة

منفحة	•
170	الانتشــار الانتشــار
177	النسقية – طرق التحكم في المعاملة الحرارية طرق التحكم في المعاملة الحرارية
3 Y V	التصليد بالتعتيق إزمانياً التصليد بالتعتيق إزمانياً
1700	تقسيم سبائك الألومنيوم (بالنسبة لاستجابتها للمعاملة الحرارية)
	المبادئ الأساسية لسبائك الألومنيوم القابلة للتشكيل
14.	التشبوه الله ن التشبوه الله نام الله المام الله الله الله الله الله ا
	ظاهرة الاستعادة طاهرة الاستعادة
	إعادة التبلور اعادة التبلور
	حجم الحبيات المتكونة
371	تلدين (تخمير) سبائك الألومنيوم تلدين (تخمير) سبائك الألومنيوم
3 7 8	سبائك الألومنيوم التي لا تستجيب للمعاملة الحرارية
	سبائك الألومنيوم التي تستجيب للمعاملة الحرارية
140	المعاملة الحرارية لسبائك الألومنيوم كعملية تذويب لمكونات السبيكة في محلول
1 T V	خطوات التقسية بالمعاملة الحرارية للسبائك التقسية بالمعاملة الحرارية للسبائك
۱۳۸	المشاكل التي تنشأ عن المعاملة الحرارية المشاكل التي تنشأ عن المعاملة الحرارية
1 7 9	الباب الخامس : أجهزة التسخين في صناعة الألومنيوم
108	الباب السادس : سبائك الألومنيوم وخواصها
107	الألومنيوم النتي الألومنيوم النتي
1 o V	الألومنيوم النتي تجارياً الألومنيوم النتي تجارياً
۸٥٨	سبائك الألومنيوم القابلة للتشكيل الألومنيوم القابلة للتشكيل
1 Y &	سبائك الألومنيوم للمسبوكات الألومنيوم للمسبوكات
144	الباب السابع : تآكل سبائك الألومنيوم وتأثير الإجهادات الداخلية
Υ • Λ	الباب الثامن : ميتالورچيا مساحيق الألومنيوم ميتالورچيا مساحيق الألومنيوم
Y Y 0	الملاحسق :
۲۲7	ملمحق (۱) : الجدول الدورى للعناصر
Y Y A	ملحق (٢): العناصر الكيميائية ورموزها ٢
۲۳۰	ملحق (٣): تأثير بعض الكيهاويات على الألومنيوم وسبائكه
7 4 0	ملحق (٤) : بعض منحنيات الاتزان الحرارى لمجموعات ثنائية لسبائك الألومنيوم
Y	ملحق (ه) : المعاملات الحرارية لبعض سبائك الألومنيوم شائعة الاستعال
Y	ملحق (٦) : فحص مجهرى لبعض عينات من سبائك الألومنيوم
Yot	ملحق (٧) : أوزان القطاعات الأساسية لمنتجات الألومنيوم

بالترالهمالحي

مقسدمة

يوجد الألومنيوم بكثرة في الطبيعة ، وهو يتصدر الفلزات جميعاً ، من حيث وفرته في القشرة الأرضية . وبالرغم من ذلك ، فقد ظل مجهولا قروناً طويلة ، إذ ظلت الإمكانيات البشرية قاصرة عن استخلاص الألومنيوم فلزاً نقياً ، حتى القرن المباضى . ويرجع ذلك إلى شراهة الفلز المكبيرة للاتحاد بالأكسيجين وغيره من العناصر المختلفة ، ومن ثم كان انتزاعه منها أمراً صعباً .

ولىكن ما إن تم اكتشافه عملياً ، والتوصل بطريقة اقتصادية إلى استخلاصه من خاماته ، حتى شارك بفاعلية وإبجابية في شتى نواحى الحياة ، مدنية وعسكرية ، وتبوأ بجدارة مكانة مرموقة ، وأصبح بفضل سبائكه المتعددة ، من أهم المواد الهندسية .

وظهر إلى حيز التطبيق ، عدد لا بأس به من سبائك الألومنيوم المختلفة ، بعضها يتقبل طرق التشكيل بالطرق والسحب ، و بعضها يناسب أساليب التشكيل بالسباكة . كما نتج عن تقدم وتطور الميتالورچيا ، أن أمكن معاملة كل سبيكة على حدة ، بطرائق متعددة ومختلفة ، و بذلك تغير التركيب البلورى السبيكة نفسها إلى أنماط متباينة ، لكل منها خواص وصفات متنوعة – وقد تقسع الهوة بين هذه الحواص والصفات إلى حد بعيد – مما وسع من نطاق استخدام الألومنيوم وسبائكه .

ويهتم هذا الجزء الأول من الكتاب بميتالورچيا الألومنيوم . فيتعرض الباب الأول لاستخداماته وخواصه ، ويتناول الباب الثانى المراحل المختلفة لإنتاج الفلز ، حتى الحصول عليه في كتل نقية صالحة لأغراض التشكيل المختلفة ، بعد إضافة العناصر السبيكية المناسبة . ثم يلتى الباب الثالث الضوء على الميتالورچيا الفيزيقية للفلزات وتطبيقاتها ، كدخل أساسي للباب الرابع الذي يناقش أساليب المعاملة الحرارية لسبائك الألومنيوم . ولأهمية أساليب المعاملة الحرارية لسبائك الألومنيوم . ولأهمية أساليب المعاملة الحرارية لسبائك الألومنيوم وتباينها ، كان لزاماً التعرض بشيء من الإسباب ، لأجهزة التسخين التي تناسب هذه الأغراض . فأفرد لها الباب الخامس .

ولقد خصص الباب السادس لتقديم مجموعة مناسبة من سبائك الألومنيوم المختلفة ، وإدراج خواصها واستخداماتها . ويتناول الباب السابع موضوع تآكل سبائك الألومنيوم وأسبابها ، ومن ثم طرق الوقاية الميتالورچية منها . وأفرد الباب الأخير لدراسة ميتالورچا المساحيق ، وتطبيقاتها بالنسبة للألومنيوم .

ويشتمل الكتاب على بعض الملاحق الهامة التي لا غنى عنها في التطبيقات الصناعية والعملية .

والكتاب بصورته هذه ، يتناول موضوعات نخصصية بصورة مبسطة ، تجعله مناسباً للقاعدة العريضة من الملاحظين والفنيين . وفي الوقت نفسه يجد فيه المهندسون مادة علمية ، تتناول شي الجوانب الميتالورچية للألومنيوم ، خاصة في هذه المرحلة التي يجرى فيها استكمال تشييد مجمع الألومنيوم الفحم في جمهورية مصر العربية .

و الله سبحانه نسأل أن يوفقنا دائماً إلى ما فيه التوفيق والسداد .

سعيد عبد الغفار

البساب الأول

الألومنيوم: استخداماته وخواصه

يحتل الألومنيوم المرتبة الأولى من بين جيع الفلزات من حيث الوفرة، ويأتى فى المرتبة الثالثة من بين العناصر جميعا ، الجدول (١) ، اذ يأتى بعد الأكسيچين والسيلكون مباشرة ، وهو يكون ٥٤,٧٪ من وزن القشرة الأرضية . ولقد عرف فى الطبيعة – حتى الآن – أكثر من وبه على على الألومنيوم . ولكن الألومنيوم لم يعثر عليه قط بالحالة الفطرية لشراهته البالغة للأكسيچين ، بل يوجد فى الطبيعة على هيئة مركبات . وتتكون على سطح الألومنيوم الفلزى ، فور تعرضه لأكسيچين الحواء ، طبقة متماسكة من الأكسيد . والواقع أنه لولا تلك الطبقة ، لاحترق فى الجو مشتعلا مثل الهوتاسيوم . وعليه ، يمكن القول بأنه ما من أحد يمكنه رؤية الغلز نفسه ، إذ أن ما نراه هو طبقة الأكسيد التى تعتم لمعان الألومنيوم ، وتحميه من المزيد من التأكسد .

وهذه الطبقة من الأكسيد ، هي التي تكسب الألومنيوم مقاومة عالية ، لتأثير بعض السوائل الأكالة ، فلا يؤثر عليه حمض النتريك المركز والأحماض العضوية ، ولكن القلويات يمكنها إذابة طبقة الأكسيد ، معرضة المعدن أسفلها للتآكل والدمار .

وكثافة الألومنيوم منخفضة نسبيا ، إذ تبلغ حوالى ثلث كثافة معظم المعادن التي تنافسه في مجالات الاستخدامات العملية ، باستثناء عنصرى المغنسيوم والتيتانيوم .

و مازالت منافسة التيتانيوم للألومنيوم فى أضيق الحدود ، وإن كانت قد تويت فى بعض الاستخدامات ، مثل مجال الطيران ، حيث تعمل درجات حرارة التشغيل العالية ، على خفض متانة سبائك الألومنيوم ، إلى الحد الذى تبدو فيه النسبة (المتانة : الوزن) غير عملية فى تلك الاستخدامات .

وقبل توافر التيتانيوم ، اضطلع الصلب المقاوم للصدأ بكثير من المهام في هذه التطبيقات . ولكن تغطى الآن تشكيلة واسعة مبتكرة من سبائك الألومنيوم – أمكن تصنيعها بفضل مجهودات دؤوية لجمهرة الباحثين في هذا الميدان – بعضا من هذه التطبيقات ، متى كانت درجة الحرارة متوسطة نسبيا .

وإذا قورنت أسلاك الألومنيوم مع أسلاك النحاس، يتضح أن الموصل الألومنيومى الذى له نفس المقاومة للتيار الكهربائى ، يكون أخف وزنا من الموصل النحاسى ، وعلى ذلك تلزم حمالات أقل لحطوط نقل القدرة . كما أن المحرك أو المولد الكهربائى الذى تصنع ملفاته من أسلاك الألومنيوم ، يكون أخف وزنا ، من تلك المصنوعة من الأسلاك النحاسية .

هذه المزايا وغيرها ، تجعل من الألومنيوم الفلز المفضل في العديد من الأعمال الهندسية على اختلاف تخصصاتها ، فهو يستخدم في الهندسة الكهربائية ، في صورة أسلاك ، وكابلات ، وموصلات ، ومكثفات ، ومقومات تيار ، وأجهزة . وتستعمل في هندسة الراديو ، رقائق من الألومنيوم لا تزيد في سمكها على ورق تغليف السجائر ، وأسلاك من الألومنيوم أدق من خيط العنكبوت .

وتعتبر صناعة الطيران ، أكبر مستعمل للألومنيوم وسبائكه ، حيث تصنع منها هياكل الطائرات الحديثة . ويؤدى استخدام سبائك الألومنيوم فى بناء السفن ، إلى زيادة حمولة السفن ، أو إلى تقليل غاطسها ، وللصفة الأخيرة أهمية كبيرة فى الملاحة النهرية ، حيث كثافة الماء أقل .

وتستخدم كيات كبيرة من سبائك الألومنيوم في صناعة السيارات ، والأنوبيسات ، وعربات السكك الحديدية . ولقد أصبحت سبائك الألومنيوم مادة رئيسية في صناعة محركات الاحتراق الداخلي المختلفة ، خاصة تلك التي تبرد هو اثيا ، حيث ينبغي أن تكون ذات موصلية عالية للحرارة ، إلى جانب خفة و زنها .

كذلك يستخدم الألومنيوم وسبائكه فى صناعة آلات ومعدات التصوير السيبائى والفوتوغرافى ، وأجهزة الراديو ، وفى صنع أثاث خفيف الوازن ، يمتاز بمتانته ورونقه .

وفى الهندسة الكيميائية ، يستفاد من مقاومة التآكل العالية للألومنيوم ، فى صنع أجهزة إنتاج حمض النتريك ، وكثير من المواد العضوية ، والمنتجات الغذائية وغيرها .

ولقد استخدم الألومنيوم وسبائكه ، في صنع العديد من أجزاء هياكل الأقار الصناعية . كما يستخدم في صنع أوعية حمض الحليك ، وحمض الزيتيك ، وحمض السيتاريك ، وغيرها من الأحماض العضوية ، وفي صنع معدات انتاج حمض البوريك ، والدهون ، والكحولات ، والزيوت ، والورنيشات ، والحرير الاصطناعي ، والأثيرات ، والجليسرين وغيرها .

ولألفة الألوسنيوم الكبيرة للاتحاد بالأكسيچين ، فهو يستطلع اختزال معظم الفلزات من أكاسيدها ، مما مكن من الحصول على الفلزات النادرة كالكروم ، والقاناديوم ، والسترنشيوم ، والباريوم ، والليثيوم ، وغيرها . وتستخدم الأنواع الرديئة من الألومنيوم في عملية إزالة الأكسدة ، ونزع الأكسيجين في بعض أنواع الصلب .

وكثيرا ما يستخدم الألومنيوم عالى النقاوة، أو بعض سبائكه الحاصة، في صناعة عاكسات الضوء والمرايا، إذ يكتسب الألومنيوم وبعض سبائكه الحاصة، قوة عاكسة كبيرة بعد تلميعها كيميائيا، أو بوساطة التحليل الكهربائي.

وتبسخدم مركبات الألومنيوم المختلفة ، في كثير من فروع الصناعة ، فيستخدم الكورندم ، وتركيبه أكسيد الألومنيوم (لوم أم) ، في صنع أقراص التجليخ ، إذ أنه من أفضل مواد التجليخ . ويستخدم أكسيدالألومنيوم النقى في صناعة المواد المقاومة للحرارة العالية «الحراريات»

ذات الأداء الممتاز ، والياقوت الاصطناعي ، والأنواع الجيدة من أسمنت الأسنان . أما كلوريد الألومنيوم اللامائي ، فيستخدم عاملا حفازا في عمليات تكرير البترول . وتستخدم كبريتات الألومنيوم لوم (كب أم)م ، مادة لترشيح الماء عند تنقيته ، كما يستخدم الشب ، وهو كبريتات ماثية للألومنيوم والبوتاسيوم ، في صناعة الغزل والنسيج ، وفي صناعة دبغ الجلود وصناعة الورق.

حواص الالومنيسوم


الحواص الفيزيقية:

عه التركيب الذرى: عنصر الألومنيوم، رمزه الكيميائي لو، وعدده الذرى ١٣،أى أن ذرة الألومنيوم تحتوى على ١٣ إلىكترونا، يحمل كل منها شعنة كهربائية سالبة واحدة، وتترتب هذه الإلكترونات في مدارات ثلاثة حول نواة تتركز فيها ١٣ شعنة كهربائية موجبة.

و تترتب الإلكترونات في المدارات المختلفة طبقا للقانون الرياضي التالى :

عدد الإلكترونات في المدار - ×× (رقم ترتيب المدار)٢.

وعليه فإن عدد الإلكترونات في المدار الأول ٢ ، وفي المدار الثاني ٨ ، وتتبق ثلاثة إلى كترونات تسبح في المدار الحارجي ، وهي التي تحدد تكافؤ عنصر الألومنيوم . ولذلك فالألومنيوم ثلاثي التكافؤ ، الشكل (١) .



ا - نواة

العدد الدرى ١٤


الشحنة المكهربائية + ١٣٠

عندما تتحول الفلزات المنصهرة إلى حالة الصلابة، فإنها تتخذ أنماطا بلورية . وتعمل الذرات و الجزيئات على ترتيب نفسها في أوضاع محددة ، مناثلة الانتظام بالنسبة


لبعضها بعضا . وتنتظم ذرات الألومنيوم فى بلورات يكون هيكلها الهندسي مكعبا متمركز الوجه (كما فى الشكل ٢) . ولهذا فهو من أكثر الفلزات قابلية للاستطالة ، لتعدد مستويات الانزلاق به ، إذ يحظى هذا النسق البلورى – المكعب متمركز الوجه – بأكبر عدد متاح من مستويات الانزلاق اللازمة لإحداث الاستطالة (كما فى الشكل ٣) . ويبلغ طول ضلع الهيكل البلورى المكعب الشكل للألومنيوم بالغ النقاوة : ١٠×٤,٠٤ – مم مسموري المكعب الشكل للألومنيوم بالغ النقاوة : ١٠×٤,٠٤ مم .

« الكثافة: تعتبر خفة الوزن هي السمة الرئيسية ، والحاصة المميزة لفلز الألومنيوم ، وجا تفوق على جميع أقرانه من الفلزات . ويبلغ الوزن الذرى « لهذا الفلز ٢٦,٩٧ ، ووزنه النوعي ٢,٧٠ وهو كسائر الفلزات ، تتناقص كثافته بارتفاع درجة الحرارة . ولا تتأثر كثافة الألومنيوم « » ، بصورة جوهرية ، بإضافة فلزات أخرى كمناصر سبيكة إليه ، لإنتاج السبائك التي يجرى استخدامها في شتى الميادين .

وخفة وزن الألومنيوم لهما أهمية كبيرة في جميع التطبيقات التي تتعرض للحركة . ويتيح الاقتصاد في الوزن ، إمكانية استخدام أحمال أكبر ، أو اقتصاد أكثر في التشغيل ، وكفاءة



(شكل ۳)
مستويات الأنزلاق لباررة الألومنيوم
يتضح من الشكل أن هذا النمط البلورى
(المكعب متمركز الرجه) يتمتع بأكبر
عدد متاح من مستويات الانزلاق القطرية
(١ ، ، ، ١)




(شكل ۲) النسق البلورى للألومنيوم ، مكعب متمركز الوجه

أعلى فى أداء الأجزاء المتحركة ، كما لا يتعرض من يعمل يدويا بأدوات من الألومنيوم ، للإجهاد بسرعة .

وبسبب خفة وزن الألومنيوم ، فإن الموصلية الكهربائية لوحدة الكتلة من الألومنيوم النقى ، تبلغ ٢١٢٦٪ مقارنة بمثيلتها للنحاس المحمر ، ولذلك فهى عالية ، وتفوق غيرها لأى فلز آخر . وتنخفض الموصلية الكهربائية للألومنيوم بعض الشيء ، بإضافة بعض العناصر السبيكية إليه .

ويتميز الألومنيوم بموصلية عالية للحرارة ، ولكنها تقل قليلا بإضافة عناصر سبيكية إليه .
وللألومنيوم النتى معامل تمدد حرارى يبلغ ضعف المعاملات الحرارية للمعادن الحديدية ،
ويزيد قليلا على مثيله للنحاس وسبائكه .

و لمعظم العناصر السبيكية التى تضاف إلى الألومنيوم ، تأثير ضئيل على معامل تمدده الحرارى . و لكن إضافة نسبة عالية -- نسبيا -- من السيليكون ، تعمل على إنقاص قيمة هذا المعامل إنقاصا ملموسا . ويوضح الشكل (٤) مقارنة لوضع الألومنيوم من حيث خصائصه بين أقرائه من الفلز ات الأخرى .



(شكل ؛)

مقارنة بين الخواص الطبيعية الأساسية للألومنيوم مع غيره من الفلز ات الآخرى 1 - 1 1 1 - 1 1 1

الوزن الذرى لعنمر _ وزن ذرة العنصر وزن ذرة الهيدروجين وزن ذرة الهيدروجين بينظر الملحق رقم (٧)

ويبين الجدول (١) خواص الألومنيوم الفلزى (نسبة الألومنيوم ٩٩،٩٩٦٪ على الأقل)، كما يبين الجدول (٢) التركيب الذرى والبلورى للألومنيوم الفلزى .

جسدول (۱) خواص الألومنيوم الفلزى (عالى النقاوة)

٠ ٤ ٧ ٧ كجم/م	معامل المرونة
٠ ٢٧١ كجم/م	معامل الجسوءة
٠,٣٣	نسبة « بوأسون »
,	العاكسية للضوء الأبيض (٪)
4 o — A o	العاكسية للحرارة (٪)
۶—۱•ו,۸۰	التأثرية المغنطيسية
٤ ٤ , ٢ ميكرو أوم/سم٣	المقاومة الكهربائية عند صفر ^٥ م
۲٫۶۷ میکرو اوم/سم۳	·
٦٤,٦	الموصلية الكهر باثية الحجمية عند. ٥٢م (كنسبة منوية من النحاس المخمر)
	الموصلية الكهربائية الكتلية عند °۲۰م (كنسبة مئوية منالنحاس
۲ ۱۲,۹	المخمر)
٤ ٥ ٣٣٠ و مرام/أمبير. ساعة	المكافى الكهروكيميائى
۱٫۲۹ ڤولت	الجهد الإلكتر و دي عند ه ۲ م ⁰
۸۵۲۰۹	نقطة الانصهار
¢ • 1 h • •	نقطة الغليان
۲۵٫۰کالوری/سم/سم۲/	الموصلية الحرارية (من صفر إلى ١٠٠ م)
هم/ثانية	
۳۸۰٫۰۰۰ کالوری/	حرارة الاحتراق
جرام جزیتی سرو	
۹۳ کالوری / جرام سن	الحرارة الكامنة للانصهار
۰۰۰۰ کالوری / جرام	الحرارة الكامنة للتصعيد (محسوبة نظريا)
آه آه	الانكماش في الحجم من حالة الانصهار إلى الحالة الصلبة عند درجب
٦,٧	الانصهار (٪)
	الانكماش في الحجم من حالة الانصهار إلى الحالة الصلبة عند ٢٠٥م (٪)
٠,٦	الانكاش في الحجم في الحالة الصلبة عند نقطة الانصهار إلى ٢٠٥م(٪)

جمدول (۲) التركيب الذرى والبلورى للألومنيوم عالى النقاوة

لو	الرمز الكيميائي
17" +	الشحنة الكهربائية للنواة
١٣	العدد الذرى
r (x)(r)	ترتيب الإلكترونات داخل الذرة
*	التكافسؤ
Y 7,4 V	الوزن الذرى
۰ ، ۱۰ سم ۱۳جرام ذری	الحجم الذرى
لا توجيد	النظائر
مكعب متمركز الوجه	التركيب البلورى
~^^-1 ·×£,• £	طول ضلع الشبكة البلورية


الخواص الكيميانية:

الجوى ، مكونا طبقة رقيقة من الأكسيد المهاسك الصلد ، تعلو سطحه اللامع فتطفى بريقه . الجوى ، مكونا طبقة رقيقة من الأكسيد المهاسك الصلد ، تعلو سطحه اللامع فتطفى بريقه . وتقوم هذه الطبقة من الأكسيد ، بحاية ووقاية الفلز من المؤثرات الحارجية ، وينفرد الألومنيوم بهذا السلوك ، ولا يشبه فيه غيره من الفلزات .

* التآكل الجلفاني : ويعرف أيضا بالتآكل الكهروكيميائي، وينشأ بصفة عامة نتيجة لتولد تيار كهربائي يبدأ في السريان عند حدوث تفاعل بين المعدن والإلكتروليت المحيط به . وتتكون الشبكة البلورية المعدن ، من أبونات موجبة الشحنة (كاتيونات) موجودة بأركان الشبكة البلورية ، وإلكترونات حرة متحركة تسبح في كل حجم المعدن (كما في الشكل ه) . ومن الممكن أن تنفصل الكاتيونات عن سطح المعدن ، وتنتقل إلى الوسط المجاور، أي الإلكتروليت .

(شكل ه)

تركيب الألومنيوم ، وهو مثل تركيب جميع الفلزات ، يتألف من أيونات موجبة الشحنة تعرف بالكاتيونات ، يشار إليها في الشكل بالرمز + و تقع على أركان الشبكة البلورية ، وتحاط بسحابة من الإلكترونات الحرة التي تسبح في كل حجم المعدن



وفرق الجهد الناشي ، عند سطح تلامس المعدن مع الإلكتروليت ، وهو الدال على نزعة الفلز للذوبان ، يسمى « الجهد القطبي » وتتوقف قيمته أساسا على تركيب الالكتروليت .

ويحدد الجهد القطبى الفلزات تجريبيا، مقيسا بالمقارنة بجهد الهيدرو چين الذي اعتبر مساويا المصفر . ويبين الجدول (٣) الجهد القطبى لبعض الفلزات مقاسا بالنسبة القطب الهيدروجين . ولذلك ومن الجدول نرى أن الفلزات الموجودة فوق الهيدروجين تكون ذات جهد موجب ، ولذلك فهي صعبة الذوبان ، في حين أن المعادن الموجودة تحت الهيدروجين تكون أكثر قابلية الذوبان ، كلما كان جهدها السالب أكبر . وهذا هو السبب في أن المعادن النقية ، والسبائك وحيدة الصنف ، تقاوم التآكل الكهروكيميائى جيدا ، أما السبائك الى تتكون بنيتها من عدة عناصر لهما جهود مختلفة ، فهي تتعرض للتآكل الكهروكيميائى بسهولة ، وسرعان ما تبدأ في التدهور والإنهيار ، لحتلفة ، فهي تتعرض للتآكل الكهروكيميائى بسهولة ، وسرعان ما تبدأ في التدهور والإنهيار ، إذ يمكن اعتبارها مكونة من خلايا كهربائية متناهية الصغر ، حيث تصنع من عدة مواد معدنية مختلفة الجهود ، هي في الواقع خلايا كهربائية متناهية الصغر ، حيث يكون المعدن المنخفض الجهد هو الأنود (المصعد) ويتآكل ، بينها لا يتآكل المعدن الأعلى جهدا لقيامه بدور الكاثود (المهبط) .

جدول (۳) القيم القياسية الجهد القطى لبعض الفلزات

الجهد العادى بالنسبة الهيدرو چين	العنصر	الجهد العادى بالنسبة للهيدرو چين	العنصير
, ۲۷ —	الكوبلت	10.	الذهب
٠,٤٣٩	الحديد	٠,٨٦ +	الز ثبق
٠,٥١	الكروم	٠,٨٠ +	الفضة
•,٧٦٢ —	الزنك	٠,٣٣٤ +	النحاس
١,١	المنجنيز	·, ۲۲۱ +	البزموت
۰ ۱٫۳ –	الألومنيوم	·, · · +	الأنتيمون
1,00	المغنسيوم	صفسر	الهيدرو چين
. Y, V I -	الصوديوم	·, ۱ ۲ ۷ —	الرصاص
۲,۷٦ —	الكلسيوم	- •,1 ٣٦ -	القصدير
Y,4,Y	البوتاسيوم	•, ۲۳ —	النيكل

ويبين الجدول (٤) الجهد القطبي لبعض الفلزات والسبائك ، مقيسا في محلول لكلوريد الصوديوم . وقد اختير هذا المحلول هنا لأهميته في الحياة العملية ، وليكون مؤشرا لمسلك الفاز وسبائكه من حيث التآكل الجلفاني ، وكذلك ليعطى فكرة عن وضعها بالنسبة لبعض الفلزات والسبائك الأخرى .

جمول (٤)
الجهد القطبي لبعض الفلزات والسبائك
مقيساً في معلول لكلوريد الصوديوم(...)

الجهد بالقولت (۲)	الفلز أو السبيكة م
1,744	المغنسيوم
1,	الزنك
٠,٩٦	سبيكة الألومنيوم ١٨ د (للمسبوكات)
·, AV -	سبيكة الألومنيوم ١٦ د (للمسبوكات)
٠,٨٧	سبيكة الألومنيوم ١٤ د (التشكيل)
۰,۸۰ –	الألومنيوم الفلزي (عالى النقاوة)
۰,۸۰ —	سبيكة الألومنيوم ١٢ - (للتشكيل)
• AT -	سبيكة الألومنيوم ب (ألومنيوم نتى تجاريا لأغراض التشكيل)
۰,۸۳ -	سبيكة الألومنيوم ١٢ د (للمسبوكات)
٠,٨٢	الكادميــوم
٠,٨١	سبيكة الألومنيوم ۲۱ د (للمسبوكات)
٠,٧٨	سبيكة الألومنيوم ٢٠ د (للمسبوكات)
* ,*V * ·—	سبيكة الألومنيوم ١٣ د (للمسبوكات)
·, ٦٨ -	سبيكة الألومنيوم ٦ حـ (للتشكيل)
*, TV	الصلب الطسرى
,	· الرصباص.
· , t 4	القصب المير
·, YA	النحاس الأصفر (سبيكة من النحاس و الزنك بنسبة ٢٠،٠١٪)
• • • · ·	البحاس
·, \ o -	الصلب المقاوم للصدأ (۱۸–۸)
•,1• -	معدن مونيل (سبيكة أساسها النحاس و النيكل)
•,• A	الفضية
·,·V —	النيكل
•,• • -	الأنكونل (سبيكة من النيكل والكروم والحديد)

• الأرقام والرموز الملحقة بسبائك الألومنيوم ، يقتصر تداولها في هذا الكتاب فقط ، وتدل على سبائك بتركيب كيميائى معين ، ويمكن الرجوع إلى الباب الحامس لمعرفة التركيب الكيميائى لسبائك الألومنيوم .

(١) عند اقتران فلزين سويا في مجاول موصل ، فإن الفلز الذي يكون جهده القطى أكثر سالبية في هذا المحلول ، يكون بمثابة المصعد بالنسبة للفلز الآخر ، ومن ثم فهو يميل للذوبان في المحلول . وفي مثل هذه الحالة ، يتكون ما يشبه المركم ، حيث يبدأ تيار كهربائي في السريان من الفلز الأكثر سالبية خلال المحلول إلى الفلز الآخر .

(۲) مقیساً فی محلول عیاری (۵٫۸۰٪) من محلول کلورید الصودیوم یحتوی علی ۳٫۰٪ من فوق آکسید الهیدرو چین (۰٫۱ عیاری).

ويحدث تآكل للألومنيوم عند تلامسه لفترة كافية مع غيره من الفلزات التي تليه في السلسلة السكهروكيائية ، ويتم ذلك في وجود وسط إلسكتروليتي . وعليه فإنه يمكن مقاومة هذا التآكل الجلقاني ، عن طريق فصل الأسطح المتجاورة باستخدام دهان وقائي مثلا ، وبالمحافظة على جفاف الأسطح المتلامسة ، أو بالطلاء السكهربائي للأسطح ، أو بطلاء المواد الملامسة للألومنيوم بمسحوق الألومنيوم ، وذلك حتى ينعدم أي اختلاف في الجهد القطبي ، بين سطحي الفلزين المتجاورين .

التآكل الدكيميائی :

يمكن تقسيم التآكل الكيميائى إلى ثلاثة أنواع : تآكل منتظم ، وتآكل موضعى ، وتآكل بين البلورات .

(ا) التآكل المنتظم :

و تبدو مظاهره فى تآكل منتظم للمعدن يشمل كل سطحه ، ويحدث ذلك فى المعادن أو السبائك وحيدة الصنف (المعادن النقية ، والمحاليل الجامدة ، والمركبات الكيميائية) .

(ب) التآكل الموضعي :

ويتآكل أثناءه المعدن في مواقع متفرقة من السطح ، ويحدث هذا النوع من التآكل أساسا في السبائك متعددة الأصناف ، لكنه يحدث أيضا في السبائك وحيدة الصنف ، وبدرجة أقل في السبائك متعددة الأصناف ، كما يحدث بسبب الحدوش والحزوز السطحية ، لاشوه ظروف مواتية لتكوين خلايا كهربائية متناهية الصغر .

(ج) التآكل بين البلورات:

ويتميز بانتشار التآكل على حدود الحبيبات ، وترجع خطورة هذا النوع من التآكل ، إلى أنه يتغلغل في المعدن دون أن يظهر أي تغير ملموس على السطح ، وتتعرض سبائك الألومنيوم لهذا النوع من التآكل ، إذ تنشأ أصناف (أطوار) حديثة التكون ، وتتتشر على حدود الحبيبات وداخلها ، وتهيء ظروفا تشجع على حدوث مثل هذا النوع من التآكل .

ويمكن الرجوع إلى المسلحق (1) لمعرفة تأثير الكيهاويات المختلفة على سبائك الألومنيوم ، وقد جمعت هذه الإرشادات استنادا إلى الحبرة العملية ، أو هي نمرة تجارب معملية ، وتهدف إلى إعطاء فكرة مبدئية في هذا المجال . ولكن يجب تدعيمها بالتجارب المتواصلة ، لتعزيز معلاحيتها ، إذ تتباين ظروف الاستخدام على نحو واسع . فثلا الشوائب (سواء المعروف منها أو غير المعروف) في الكيهاويات المعقدة ، قد تسبب التآكل .

وهناك مثبطات للتآكل الكيميائى كسيليكات الصوديوم ، أو كرومات الصوديوم ، يؤدى استخدامها إلى التوسع في استعال الألومنيوم .

الباب الثساني

انتاج الالومنيوم

صناعة الألومنيوم من الصناعات المعدنية مرتفعة التكاليف ، وتعتمد على أساليب تكنولوچية متقدمة . كما أن إنتاج الألومنيوم يتوقف أساسا ، وبصفة مباشرة ، على توافر الطاقة الكهربائية ، فلا يمكن أن تقام صناعة للألومنيوم في بلد يفتقر إلى الكهرباء ، أو لا تتوافر فيه الطاقة الكهربائية بسعر زهيد ، فالألومنيوم مدين المكهرباء بمكانته الرفيعة ، كادة هندسية لها شأنها .

مراحل إنتاج الألومنيوم


يمر إنتاج الألومنيوم بمراحل متعددة ، وهي تختلف جذريا عن مراحل إنتاج غيره من الفلزات الأخرى ، فصنع الألومنيوم يختلف اختلافا جوهريا عن مصنع للحديد والصلب ، أو النحاس . كما أن طريقة استخلاص هذا الفلز تختلف كلية عن طريقة استخلاص الفلزات الأخسرى .

وتبدأ أولى مراحل الإنتاج ، بتجهيز خام الألومنيوم بعد تعدينه وإعداده ليكون مركزا ، حتى تنخفض تكاليف استخلاص الفلز وتصبح اقتصادية . ويتم ذلك بعمليات تكسير وطحن، ثم تصنف أحجامه ، وتركز الأحجام الناعمة بطرق التعويم ، أو طرق التركيز الأخرى ، وعندئذ يتم الحصول على الحسام مركزا ، ويكون معدا للمرحلة التالية ، وهي الحصول على أكسيد الألومنيوم (الألومينا) بصورة تكاد تكون نقية ، استعدادا لصهره ، ويجرى ذلك بمعالجة الخسام المركز في أوعية هاضمة ، وبالاستعانة بعوامل كيميائية ، تذيب الألومينا دون غيرها .

وهناك ثلاث طرق مختلفة يمكن تطبيقها للحصول على الألومينا بصورة نقية : الطريقة الأولى كهروحرارية ، أى باستخدام الكهرباء في توليد كية حرارة هائلة ، تكنى لإتمام تفاعلات كيميائية ، ينفرد خلالها الألومنيوم ، وتعتمد الطريقتان الأخريان على الحاصة الترددية للألومينا ، فالألومينا أكسيد أمفوتورى ، أى متردد ذو وجهين ، يتفاعل مع الحمض كقاعدة ، كا يتفاعل مع الخمض كقاعدة ، الطريقة القاعدة كحمض ، وأكثر الطريقتين الحمضية والقلوية انتشارا ، هى الطريقة القلوية .

ويبين الشكل (٦) الحطوات التوضيحية للمر احل المختلفة ، إبتداء من الحام ، حتى الحصول على كتل من الألومنيوم النقى .

وتتضمن هذه الحطوات عمليات ميتالورچية فيزيقية وكيميائية، ابتداء من البند (١) حتى البند (٢٣) (في الشكل) . ويمثل البندان (٢٠ ، ٢٤) فقط العمليات الميتالورجية الكيميائية



(شكل ٣) المراحل المتعاقبة للعمليات الميتالورجية الفنزيقية والكيميائية للحصول على كتل الألومنيوم ابتداء من خام البركسيت :

```
- طاحونة المطارق (الشواكيش)
                                                     - عربات سكك حديدية
ه ــ المخزون الاحتياطي وخط السحب
                                                                  السل السل
                               ٦ – توزيع الحام على طبقات في البناكر
    ٧ - طاحونة (الكور) ومصنف
        ٨ – صهريج الردغة (الطينة) ٩ – هاضهات بخارية ١٠ – صهاريج أعتاق الضغط
                                                  ١١ – مغلظات الطينة الحمراء
                 ۱۲ – مغلظـات ۱۳ – مروقـات
                                                          ۱۶ - مرشحسات
            ١٦ - مرسبات مائيسة
                                ه ۱ -- مرسیات
                                                           ۱۷ - مغلظ اسطوانی
     ١٩ -- مبخر رباعي التأثير
                                  ۱۸ – صهريج
       ٠٠ – صهريج تخزين المحلول الضعيف ٢١ – مصنف ثلاثى المراحل ٢٢ – مزيلات المساء

 ٢٤ - خلايا إلىكتروليتية ٥٧ - كتل الألومنيــوم

                                                     ۲۳ – قائن دوارة ومبردات
```

فى هذه المراحل ، حيث تستخدم أوعية هاضمة (٩) تذيب الألومينا فى مركب كيميائى يذوب فى الماء ، والحلايا الإلكتروليتية (٢٤) التى تستخدم فى التحليل الكهربائى للألومينا للحصول على الألومنيوم فى صورته النقية .

ويوجد الأكسيد المتميئ في صورتين : هيدرات ثلاثية (تحتوى على ثلاثة جزئيات من المساء) ، وهيدرات أحادية (جزئ واحد من المساء). ويمكن التعبير عن الصورتين في صيغة كيميائية كما يلى :

ثلاثى الهيدرات: لوهام، ٣ يدها، ويمكن التعبير عنه كهيدروكسيد فى الصيغة لو(أيد)م، حيث يمكنه التفاعل مع الحمض كقاعدة لوجود الشق (أيد) ما يمكن التعبير عنه فى الصيغة يدم لوام (حمض الأرثو ألومينيك)، حيث يمكنه التفاعل مع القاعدة لوجود الشق (يد) +.

أحادى الهيدرات: لوم أم ، يدم أ ، ويمكن التعبير عنه كهيدروكسيد فىالصيغة يد لوأم (حمض الميتاألومينيك) ، حيث يمكنه التفاعل مع القاعدة لوجود الشق (يد)+ .

وتتجلى السمة الترددية في التفاعلين الآتيين :

لوہ آم، ۳ یدہ آ + ۲ یدکل (حمض) = ۲ لوکلہ + ۲ یدہ آ لوہ آم، ۳ یدہ آ + ۲ ص آ ید (قاعدۃ) = صہ آ ، لوہ آم + ۶ یدہ آ

كا يتفاعل أكسيد الألومنيوم لوم أم ، ن يدم أ (ن : عدد جزيئات ماء التبلور) عند درجات حرارة مرتفعة مع المركبات الكيميائية المختلفة لفلزات الأقلاء الأرضية ، مكونا الألوميات المناظرة للفلز (ميتا ألومينات) . ويستفاد من هذه الحواص في اتباع الطرق المختلفة لإنتاج الألومينا .

وفى الطريقة الحمضية لإنتاج الألومينا ، يعالج الحام بمحلول أحد الأحماض المعدنية (حمض الكبريتيك يدم كب أم ، أو حمض الهيدروكلوريك يدكل ، أو غيرهما) ، وينتج عن ذلك ملح الألومنيوم المناظر للحمض، وتترسب الكتلة الأساسية للشوائب في محلول الحمض دون أن تتذاوب فيه . وبعد فصل الشوائب غير الذائبة ، يحلل محلول ملح الألومنيوم ، لفصل هيدوركسيد الألومنيوم ، حيث يجرى تكليسها للحصول على الألومينا .

وفى هذه الطرق الحمضية ، لا تذوب السيليكا في محول الحمض المعدنى ، ولذلك تنفصل الألومينا عن السليكا بسهولة ، وبدرجة كافية نسبيا . إلا أن أكاسيد الحديد والتيتانيوم تنتقل جزئيا إلى المحلول مع أكسيد الألومينوم ، حيث يصعب فصلها للمصول على الألومينا بصورة نقية . ويجب أن تجرى الطرق الحمضية في أوعية تصنع من مواد تقاوم تأثير الأحماض ، ولذلك فهى باهظة التكاليف ، هذا إلى جانب صموبة وتعتيد عملية استعادة الأحماض المعدنية المستخدمة ، ها يحد من تطبيق هذه الطرق الحمضية على المستوى الصناعى .

وفى الطرق القلوية يعالج الحام بهيدروكسيد أو كربونات الصوديوم ، وقد يضاف الجير أو الحجر الجيرى في بعض الأحيان . ونتيجة لذلك ، تتكون ألومينات الصوديوم التي يمكن فصلها بمهولة لذوبانها في الماء دون غيرها ، ثم بتحللها مرة أخرى يمكن الحصول على الألومينا نقيمة .

وفى حالة معالجة النيفيلينات للحصول على ألومينات تذوب فى الماء ، يكنى معالجة همذا الحام بالجير فقط . ثم يفصل هيدروكسيد الألومنيوم بتحايل ألومينات الصوديوم ، حيث يمكن الحصول على الألومينا ، أما المحلول الكاوى المتبقى فيعاد لاستخدامه مرة أخرى .

وفى الطرق القلوية ، تنفصل بسهولة أكاسيد الحسديد والتيتانيوم والكلسيوم التي كانت موجودة فى الحام ، وذلك لعدم ذوبانها فى المحلول ، أما السيليكا الموجودة فى الحام فتتفاعل مع المحلول الكاوى مسببة تعقيد العملية ، كما تؤدى إلى فقد كمية لا بأس بها من الشق الكاوى والألومينا، بالإضافة إلى تدهور قيمة الألومينا الناتجة . ولذلك لا تصلح الطرق القلوية لاستخلاص الألومينا من خام البوكسايت ، إلا إذا احتوى على نسبة ضئيلة من السيليكا .

وفي هذه الدراسة ، نقسم المراحل الصناعية المختلفة التي تتعاقب بعضها إثر بعض ، للحصول في النهاية على كتل من الألومنيوم النقى على النحو الآتى :

- ١ خامات الألومنيوم .
- ٧ العمليات الميتالورجية الفيزيقية في صناعة الألو.نيوم .
 - ٣ إنتاج المواد المساعدة في صناعة الألومنيوم .
 - ع إنشاج الألومينا .
 - ه ــ استخلاص الألومنيوم .
 - ٦ -- تنقية الألومنيوم .

١ - خامات الألومنيوم

الألومنيوم أكثر الفلزات انتشارا في القشرة الأرضية على الإطلاق ، فقشرة الكرة الأرضية التي تضرب في أعماقها لمسافة تباغ ١٦ كيلومترا ، تحتوى على بهم من وزنها من الألومنيوم، وهو يبلغ من الوفرة ضعف الحديد . ومن الغريب حقا أن يكون الألومنيوم بهذه الوفرة ، ومع ذلك فقد ظل مجهولا ، لم تمتد إليه الأيدي لاستخلاصه ، وإشراكه في شي جوانب الحياة العملية . ويعزى السبب في ذلك ، إلى أن الألومنيوم – بشراهته المتناهية للأكسيجين – لا يوجد في صورة نقية ، بل يوجد في مركبات كيميائية بالغة التعقيد ، لا يمكن انتزاعه منها بسهولة . ولقد ظل الأمر كذلك حتى تمكن كل من شارل مارتن هول ، الذي كان يجرى تجاربه في كوخه الحشى المتواضع بإحدى الولايات الأمريكية ، وبول إيرو على الطرف الآخر من المحيط الأطلنطي

يفرنسا ، في وقت واحد ، من استخلاص الألومنيوم من مركباته ، بطريقة أصبحت حجر الأساس للصناعة المتطورة لهذا الفلز الهمام ، مما مكن من الحصول عليه بأسعار رخيصة .

وعلى وجه العموم ، فإن جميع الصخور والطفلة المعروفة تحتوى على هذا العنصر ، وهناك أنواع معينة من الطفلة الحمراء تحتوى على نسبة عالية من الألومينا (لوهاًم). قد تبلغ ٢٠٪ .

وبينها العديد من مركبات الألومنيوم التي توجد في الطبيعة يكون معتما وغير جذاب ، فهناك بعض مركباته التي تتميز ببريق ولمعان جذاب ، والتي تتألق وتحاكى الأحجار النفيسة ، فالياقوت الأحمر الدموى ، والصفيرى ، الذي له زرقة البحر ، والعقيق الأحمر ، والزمرد الأخضر ، ما هي إلا مركبات نلألومنيوم .

ولما كانت عمليات استخلاص الفلز من مركباته طويلة ومتشبعة، لذلك فإنه من غير العمل استخلاص الألومنيوم من خاماته الفقيرة. وفي العادة يجرى الاستفادة فقط من الحامات التي تحتوى على الألومينا بنسبة تتر اوح بين ٥٠-٣٠٪.

وأهم خامات الألومنيوم المعروفة في الوقت الحاضر هي :

البوكسايت، والنيفيلاين، والألونايت، والكاولين، والطفل، والسيانايت، واللوسيت الكربوليت، والأندلوسايت، والكورندم.

وتوجد أكثر مركبات الألومنيوم متحدة بعنصر السيليكون كشائبة . وأحسن هذه الخامات هي البوكسايت الذي سمى على اسم المدينة « لى بوكس » التى تقع فى جنوبى فرنسا ، حيث تم اكتشاف الرواسب الأولى لهذه الخامة التى تستخدم حاليا للحصول على الألومنيوم اللازم للأغراض الصناعيسة .

البوكسايت:

أهم خامات الألومنيوم التى انتشر استخدامها على النطاق الصناعى انتشارا واسعا ، وهو صخور تتألف من عدة مركبات كيميائية : هيدروكسيد الألومنيوم (المسادة الأساسية فى البوكسايت) أكاسيد وهيدروكسيدات الحديد ، وبعض السليكات والكوارتز والكاولينات ومركبات التيتانيوم ، وكربونات الكلسيوم والحديد والمنجنيز ، بالإضافة إلى كيات ضئيلة من مركبات الصوديوم والزركونيوم والكروم والفوسفور والثانيوم والجاليوم وغيرها من العناصر . ويختلف التركيب الكيميائي للبوكسايت اختلافا بينا من خام لآخر .

و تعتمد نوعية أى خيام معين من خامات البوكسايت على نسبتى الألومينا (لومأم) والسليكا ، وعلى الصيغة الميتالورجية لهيدروكسيدات الألومنيوم . وتزداد جودة البوكسايت بارتفاع نسبة الألومينا و انخفاض نسبة السليكا .


ويوجد البوكسايت بألوان مختلفة تتراوح بين الأبيض الناصع والأحمر القانى ، وفيها بين هذين اللونين ، يمكن أن نصادف بقية الألوان المعروفة . وأكثر أنواع البوكسايت انتشارا هي ذات اللون البني الغامق ، أو الأحمر المعتم (في لون الطوب الأحمر) . كما يتفاوت الوزن النوعي لأنواع البوكسايت المسامى الهش ، إلى هر٣ في أنواع البوكسايت المسامى الهش ، إلى هر٣ في أنواع البوكسايت

الذي يحتوى على نسبة عالية من الحديد والسليكون . وتتراوح صلادة أنواع البوكسايت من ٧ إلى ٧ (برينل) . وبما يزيد من صعوبة اكتشاف خامة البوكسايت ، اختلاف أنواعه المختلفة بعضها عن بعض في المظهر الحارجي ، وفي الصفات الطبيعية ، ولكن البوكسايت يتميز بشبهه الكبير بالطفل (العلين الفخاري) ، ولا يكون كتلة عجينية عند اختلاطه بالمساء .

ويكن الاختلاف المينالورجى (المعدنى) للبوكسايت عن الطفل ، فى أن الألومنيوم فى الطفل يكون على شكل الكاولينايت لوهاهم، ٢ س أه ، ٢ يدها وما شابهه من سليكات الألومنيوم ، فى حين أن الألومنيوم فى البوكسايت يكون على شكل هيدروكسيد الألومنيوم ، وأصنافه هى يالبويهمايت والدياسبور ، ولهما معا صيغة كيميائية واحدة هى لوهاه، يدها ، والجبسايت وصيغته الكيميائية لوهاه ، ٣ يدها . والمصورة الميتالورجية لوجود الألومنيوم فى البوكسايت أهمية كبيرة عند معالجة كل نوع من أنواع البوكسايت .

لهذا السبب تصنف الأنواع المختلفة من البوكسايت إلى : بوكسايت بويهمايتى ، وبوكسايت دياسبورى ، وبوكسايت ، وبوكسايت مختلط التركيب .

وهناك طريقة مبسطة يمكن استخدامها لتحديد الصورة الميتالورجية لهيدروكسيد الألومنيوم في البوكسايت ، وذلك بوساطة التحلل الحرارى بالتسخين ، لأن المركب الذي تحتوى صيغته الكيميائية على عدد أكبر من جزيئات ماء التبلور ، يسخن سريعا عن ذلك المركب الذي يحتوى على عدد أقل من جزيئات ماء التبلور ، وقد وجد عمليا أن ماء التبلور في الجبسايت يبدأ في الانفصال عند درجة حرارة ٢٠٢-٥٠٥م ، وفي حالة الدياسبور عند ٢٠٩ه-٥٠٥ م ، أما في حالة الكاولينات فعند ٨٥ه – ٥٠٠٥م . ويصاحب هذه العملية امتصاص قدر من الطاقة الحرارية يؤدى إلى ثبات درجة الحرارة بعض الوقت ، كما في الرسم البياني في شكل (٧) .



(شكل ٧) منحنيات تسخين بعض مركبات الألومنيوم ١ – الألوموجل لوړ ام ، ن يدې ا ٢ – الجبسايت لوړ ام ، ٣ يدې ا ٣ – الدياسبور لوړ ام ، يدې ا ٤ – السكاولين

النيفيلاين

مكن التعبير عن تركيبه بالصيغة الكيميائية:

(ص ، بو) ﴿ أ، لو ﴿ أَمْ ، س أَهْ . وهو في الواقع صفور طبيعية أشهرها الأباتايت

ويجرى تركيز خام الأياتايت بطرق التموم ، وأثناء ذلك يتخلف النيفيلاين مع البقايا . وفي أثناء عملية معالجة النيفيلاين للحصول على الألومينا ، يم الحصول أيضا على كربونات الصوديوم وكربونات البوتاسيوم كناتجين ثانويين لحام النيفلاين ، وتصل نسبة الألومينا في النيفيلاين بعد تركيزه إلى ٣٠٪ فقط ، وهي نسبة نيست عاليسة ، ولذلك فإنه لولا الحصول على كربونات الصوديوم وكربونات البوتاسيوم ، والانتفاع بالمخلفات كمادة أولية في صناعة الأسمنت، لكانت الطريقة غير اقتصادية .

الألونايت:

مركب كيميائى يتألف من كبريتات الألومنيوم القاعدية ، بالإضافة إلى كبريتات البوتاسيوم وصيغته الكيميائية هي :

بو پكب أي ، لو پ (كب أي) به ، ؛ لو (أيد) به . و تصل نسبة الألومينا في هذا الحام إلى ٢١٪ ؛ وهي نسبة منخفضة جدا ، بينما تصل نسبة السليكا إلى ٢٤٪ وهي نسبة مرتفعة للغاية .

الكاولين والطفل:

من المعتقد أن الصيغة الكيميائية لهذه الحامة هي:

لوهام ، ٢س أم ، ٢ يدها ، بالإضافة إلى بعض الشو الله الأخرى كالسيليكا وأكاسيد الحديد والكلسيوم والمغنسيوم . وتنتشر خامة الكاولين انتشارا واسعا في الطبيعة ، ويمكن استخدامها في صناعة سبائك الألومنيوم مع السيليكون .

السيانايت:

يمثل الجزء الرئيسي في الحام السيانايي ، ولاحتوائه على نسبة كبيرة من السيليكا ، فهو لا يستخدم حتى الآن للمصول على الألومينا ، بل يستخدم العصول مباشرة على سبائك الألومنيوم مع السيليكون .

٧ -- العمليات الميتالورجية الفيزيقية في صناعة الألومنيوم

المحسول على عنصر الألومنيوم نقيا من خاماته ، يجب أو لا تركيز الحامة المستخدمة حتى تكون عملية استخلاص الفلز مناسبة من الناحية الاقتصادية . ويتم ذلك بفصل بعض الشوائب (أو كلها إذا كان ذلك مكنا) ، ثم إجراء عملية تؤدى إلى تفكك أو تحلل الحامة المعدنية إلى مكوناها ومركباتها الكيميائية ، يلى ذلك الحصول على المركب الكيميائي للألومنيوم منفردا

(المكون الألومنيوم) ، وعندئذ تقتر ب العملية من نهايتها الحاسمة ، وهي استخلاص الألومنيوم في صورته الفلزية الحالصة ، والتي تتم نتيجة عمليات كيميائية معقدة . والعمليات التم تتم خلالها معالجة خامة الألومنيوم بطريقة فيزيقية غير مصحوبة بتفاعلات كيميائية ، أي لا تكون مصحوبة بأية تفاعلات كيميائية ، تتناول جوهر المكون الألومنيومي ، تسمى « العمليات الميتالورجية الفيزيقية » . أما العمليات التي تتسم بتفاعلات كيميائية ، فتسمى « العمليات الميتالورجية الكيميائية » فتسمى « العمليات الميتالورجية الكيميائية » .

و يمكن فصل بعض الشوائب من الحامة المعدنية ، بالاستفادة من التباين في خواصها الفيريقية ، كالاختلاف في الأوزان النوعية ، والصلادة ، والذوبان في الماء ، أو بتأثير بعض العوامل الكيميائية على سطح الحامة ، التي تؤثر بدورها على قابلية المعدن التبلل بالماء .

وعادة ما تكون هذه العمليات المينالورجية التي تهدف إلى تركيز الحامة المعدنية ، رخيصة التكاليف ، ولا تحدث أى تغيير في التركيب الكيميائي للمعدن ، كما أنها تكون من ناحية أخرى قاصرة عن استخلاص الألوم يوم بصورته الفلزية النقيه .


تركيز خامات الألومنيوم:

نتناول فيها يلى عمليات تركيز خامات الألومنيوم ، حتى تكون جاهزة لعمليات كيميائية لاحقة ، تسفر في النهاية عن الحصول على الفلز نقيا .


تبدأ هذه العمليات الميتالو رجية ، فور الحصول على الحامة المعدنية للألومنيوم في كتل كبيرة الحجم ، يجرى تعديبها من مناجم تحت الأرض ، أو من مناجم مفتوحة على سطح الأرض . وفي كلتا الحالتين ، تثقب فتحة في الحامة المعدنية بالمنجم ثم توضع فيها شحنة متفجرة ، وبتفجيرها تتفكك الحامة المعدنية إلى كتل تقراوح مقاساتها بين ١٢٠٠ و ١٥٠٠ مليمتر ، ولما كانت العمليات الميتالورجية تتطلب قطعا دقيقة الخجم (قد تصل مقاساتها إلى ١٠٠١مليمتر) من الحامة المعدنية ، لذلك فن الضرورى اخترال أحجام هذه الكتل الضخمة ، إلى الأحجام الدقيقة المطلوبة ، ويم ذلك بواسطة الكسارات والطواحين ، وفيها يتم التكسير والطحن ، بواسطة الطرق ، أو الاحتكاك .

وتقوم الكسارات بتكسير كتل الجامة المعدنية ، كبيرة الحجم ، إلى أحجام متوسطة ، ثم تقوم الطواحين بعد ذلك بطحن هذه الأحجام المتوسطة ، إلى أحجام دقيقة .

وتستخدم الكسارة المطرقية أو الفكية ، لتكسير كتل الحامة المعدنية إلى أحجام صغيرة. ويوضح الشكل (٨) مقطعا في كسارة مطرقية (قد تسمى في بعض الأحيان كسارة المطارق أو كسارة الشواكيش) ، وفيها يدور المحرك بسرعة تتراوح بين ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ دورة في الدقيقة . ويحدث التكسير نتيجة سقوط المطارق على الكتل وارتطامها بها ، وأيضا نتيجة ارتداد هذه الكتل بعد اصطدامها بحدران الكسارة . ويوضح الشكل (٩) الكسارة الفكية .




(شكل ۸) كسارة مطرقية (كسارة الشواكيش) ١ – الشحن ٧ – المطارق (الشواكيش) ٧ – الحسام بعد التكسير



(شكل ٩) كسارة فكية

٢ - فك السكسارة الثابت
 ٤ -- فتحة الكسارة

۱ - الشحن ۳ - فك السكسارة المتحرك



(شكل ١٠) طاحونة السكور ١ - الشعن ٢ - الحام المطعون

بعد الحصول على الحامة المعدنية لفلز الألومنيوم بأحجام صغيرة ، يجرى تصنيفها حجميا حيث تعاد الأحجام الكبيرة نسبيا ، ليعاد تكسيرها مرة أخرى في الكسارة المطرقية ، أو في الكسارة الفكية ، وتشحن الأحجام الصغيرة ، و مليمترا في طاحونة الكور ، أوطاحونة القضبان ، لطحها إلى أحجام دقيقة كالمطلوب . والطاحونة كا هي مبينة بالشكل (١٠) تتكون من هيكل اسطواني الشكل من الفولاذ ، يبطن بألواح من الصلب قابلة التغيير ، إذا ما لزم الأمر ، وبداخل هذه الأسطوانة الفولاذية الضخمة ، يوجد عدد من الكرات أو القضبان الفولاذية أو قطع من حجر الصوان . وتدخل المواد عند الشحن المستمر من بوابة أفقية هي المرتكز الدوراني الحون الحون جسم الطاحونة من الطرف الآخر ، ويدور جسم الطاحونة حول محور محود عدر الأفتى ، حيث ترفع الكرات والقضبان الفولاذية لتسقط من ارتفاع معين حتى حول محوره الأفتى ، حيث ترفع الكرات والقضبان الفولاذية لتسقط من ارتفاع معين حتى الكرات إلى محيط الطاحونة ، وتشبث بها بتأثير القوة الطاردة المركزية الناتجة عن الدوران السريع للطاحونة ، أو أبطأ مما يجب ، فتتدحرج الكرات في الجزء الأسفل من الطاحونة ، وينعدم دورها . وعل كل حال ، فهي تتراوح بين ١٢ ، ٤٠ دورة في اللقيقة ، استنادا إلى قطر الطاحونة .


وفى الآونة الأخيرة ، اتجه التفكير إلى استخدام الطواحين ذاتيــة السحق ، وفيها يستغلى عن أجسام السحق مثل الكرات أو القضبان الفولاذية ، وإنما يتم السحق اعتمادا على الاحتكاك الناشى بين قطع المواد المطحونة نفسها . وهذه الفكرة مناسبة عمليا ، ولهــا مميزاتها التي أهمها


تفادى اختلاط مسحوق لحديد الناعم ، الناجم عن احتكاك الكريات أو القضبان الفولاذية أثناء عملية السحق ، مع حبيبات الحامة الدقيقة الحجم .

وتجرى عملية الطحن الدقيق في وسط سائل، تفاديا لتكون الغبار، وغالبا ما يستخدم الماء لهمذا الغرض .


ولما كانت كل مرحلة من غراحل العمليات الميتالورجية تستلزم حجما معينا للخامة المعدنية ، كما أنه من ناحية أخرى ، يختلف حجم الخامات المعدنية بعد عمليات الطحن تبعا لخواصها من حيث الصلادة والقصافة ، فإن كل مرحلة من مراحل الطحن أو التكسير ، تحتوى على نسبة من اللقائق قد تكون من الصغر بحيث تمثل عبئا على حمولة الطاحونة لا داعى له . ولذلك فإنه من الأصوب أن تجرى عملية فصل للأحجام ، صغيرها عن كبيرها ، بين المراحل المختلفة للتكسير والطحن . وتم هذه العملية بالاستعانة بمجموعة من المناخل .

وتبين الأشكال (١١، ١٢، ١٣) ثلاثة أنواع من المناخل المختلفة .





(شکل ۱۲) منعفل هز از



(شكل ۱۳) منبخل اسطوالی

وأبسط هذه الأنواع استخداما في الصناعة ، المنخل ثنو القضيان ، وهو يحتوى على قضيان فولاذية تميل على الأفقى بدرجة تتراوح بين ٣٥ ، ٠٤٠. وتحدد المسافة بين القضيان ، حجم الدقائق المطلوبة ولا تقل عادة عن ٢٥ مليمترا. وتتدحرج المواد على قضيان المنخل بفعل الجاذبية

الأرضية ، حيث تسقط المواد صغيرة الحجم خلال الفتحات بين القضبان . وتكاليف المنخل القضبان وكفاءتها في فصل الدقائق منخفضة .


ويتكون المنخل الهزاز من شبكة من أسلاك معدنية تمتد على إطار معدنى ، يميل على الأفقى بدرجة لا تكفى لتدحرج المواد عليه بفعل قوى الجاذبية ، ولكن باهتزاز ، بطريقة ميكانيكية أو كهرومغنطيسية ، تتدحرج هذه المواد ، وتنفصل تبعا لأحجامها . ويمكن فصل المواد إلى عدة أحجام ، بوضع عدة شبكات الواحدة فوق الأخرى ، ولكل شبكة فتحات تختلف عن فتحات الشبكة التي تليها ، ويجرى ترتيبها بحيث توضع الشبكة ذات الفتحات الأضيق أسفل التي تليها وهكذا . ويستخدم المنخل الهزاز بعد عملية التكسير المتوسط والناعم . ويمتاز بكفاءة أعلى كثير المنخل الفضائى .

ويتكون المنخل الأسطوانى من شبكة اسطوانية الشكل يميل محورها قليلا على الأفتى ، ويمكن أن تدرج المواد إلى أحجام مختلفة باستخدام شبكات أسطوانية متحدة المحور ، ولهما فتحات مختلفة ، بحيث تضيق الفتحات بالاتجاه إلى الخارج ، حيث تكون للشبكة الحارجية أضيق الفتحات .


التصنيف المبتل :

يتعذر استخدام المناخل التي سبق وصفها في أغراض التصنيف ألحجمي لحبيبات الحامة المعدنية ذات الأحجام الدقيقة ، إذ تميل هذه الدقائق إلى التجمع في كتل تبدو كبيرة ، كما قد تكون غبارا . ولهذا يجرى التصنيف الحجمي لهذه المواد الدقيقة في وسط سائل حيث يكون لبابا ، ويعرف هذا النوع من التصنيف بالتصنيف المبتل . وتعتمد فكرة التصنيف المبتل ، على مبدأ ترسب الدقائق الكبيرة (الأثقل) من اللباب بسرعة أكبر من ترسب الدقائق الصغيرة (الأخف) .

والمصنف الذي يعمل في وسط مبتل (وسط مائي) ، وعاء بملأ بلباب المواد التي يراد تصنيفها ، ويتم الشحن بصفة مستمرة ، حيث تترسب المواد السريعة الهبوط في المصنف ، بيها



شكل (١٤) مصنف دور




(شكل ١٥) مصنف سيكلونى :

١ -- التغذية

٧ - الفيض
 ٣ - التخلص من المواد العالقة

(شکل ۱۶) مصنف مخروطی یعمل فی دائرة مقفلة مع طاحرنة السكور: ٦ - التعذية ٧ — الفيض ٣ -- حاجز ٤ -- طاحونة الكور ٥ -- النفريغ



لنساب الدقائق الصغيرة محمولة مع التيار المتدفق الباب. وبانخفاض سرعة اللباب خلال المصنف، تترسب كيات أخرى من المواد العالقة، ولا تتبقى إلا المواد الدقيقة، فتظل معلقة في ماء الفيض. وهناك عدة أنواع من المصنفات يمكن استخدامها لهذا الغرض، مثل مصنف دور، الشكل (١٤)، والمصنف السيكلوني، الشكل (١٥). كما يمكن أن يقرن أحد المصنفات المبتلة بطاحونة في دائرة مغلقة، كما في الشكل (١٦)، الذي يوضح اقتر أن المصنف المخروطي بطاحونة الكور، حيث مجرى طحن الحامة المعدنية، ثم دفعها خلال فتحة التفريغ إلى المصنف المخروطي الدي يقوم بتصنيفها وإعادة الحبيبات الكبيرة منها إلى الطاحونة لطحنها مرة أخرى، وهكذا.

ويتكون المصنف المخروطى من وعاء مخروطى قاعدته إلى أعلى . وتتجمع الموادكبيرة الحجم في الجزء الأسفل (عنق المخروط) حيث تفرغ بجهاز خاص . وتطفو الحبيبات الدقيقة الحجم مع السائل ، ثم تخرج خلال قناة مفتوحة في أعلى المخروط . وهذا النوع من المصنفات سهل التصميم ، ولا يحتوى على أجزاء متحركة ، ولكن في مقابل ذلك فإن كفاءته دون المطلوب .

ويبين الشكل (١٧) رسما توضيحيا للخطوات المتبعة التي يتعرض لهــا الحام بعد تعدينه من المناجم، ويتضح من الرسم، أن الطاحونة و المصنف تكون في دائرة مغلقة و احدة.

شکل (۱۷)

رسم توضيحي يبين تو الى عمليات تكسير ، وطحن وتصنيف الحامة المعدنية للألومنيوم :

١ - الحامة المعدنية للألومنيوم

٧ -- منخل ذو قضبان

٣ - علية التكسير الابتدائية

ع - منخل هزاز

ه - عملية التكسير المتوسطة

٣ - منحل هزاز دقيق


٧ - عملية التكسير الدقيقة

۸ ۰۰ الطبحن

٤ - عملية التصنيف الحجمي

• ١ -- الفيض

١١ - النفايات المتخلفة



وبالحصول على الحامة المعدنية للألومنيوم فى صورة جسيمات دقيقة الحجم ، تصبح جاهزة للخطوة التالية وهي عملية التركيز .

أساليب تركيز الحامة المعدنية:

لا تؤدى عملية تركيز الحامة المعدنية إلى حدوث أى تغيير فى الحواص الكيميائية أو الفيزيقية الأساسية للحامة ، وينحصر الهدف من هذه العملية الميتالورجية ، فى التخلص من بعض الشوائب غير المرغوب فيها ، فتزداد تبعا لذلك نسبة الألومنيوم فى الحامة المعدنية .

وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن تطبيقها لتركيز الحامة المعدنية للألومنيوم ، منها طريقة التمويم ، وطريقة التركيز حسب الثقل النوعي .

وفيها يلى وصف تفصيلي لطريقة التعويم لتركيز خامة الألومنيوم .

بعد الحصول على لباب يحوى الحبيبات الدقيقة الحجم من خامة الألومنيوم ، تضاف إليه كيات قليلة جدا من عوامل التعويم (عوامل الطفو) اللازمة ، ويقلب اللباب جيدا بواسطة قلابات ميكانيكية ، ويدفع خلاله تيار من الهواء الجوى ، الذى ينتشر على هيئة فقاعات صغيرة خلال كل اللباب . وتتعلق هذه الفقاعات بالدقائق الصلبة للمعادن التي أصبحت غير قابلة للبلل ، بتأثير عوامل التعويم فتقل كثافتها وتعلفو على سطح اللباب .


وعوامل التمويم هي في الواقع مركبات عضوية أوزانها الجزيئية كبيرة ، منها أملاح حمض السانتيك (أملاح السانثيتات) . والأحماض الكربوكسيلية وأملاحها . ومن خواص هده العوامل الالتصاق بمركبات أحد العناصر دون غيرها ، مكونة طبقة رقيقة على سطح المركب (المعدن) ، وعليه تتشبث فقاعات الهواء بأسطح حبيبات هذا المركب دون المركب الآخر ، فينشأ تباين في كثافة المركبات الكيميائية التي تؤلف الحامة المعدنية للألومنيوم ، فيطفو بعضها إلى سطح اللباب ، بينها يظل بعضها الآخر مستقرا في القاع . ولكي يسهل تجميع الحبيبات الطافية بسهولة ، تضاف بعض الرغويات التي من شأنها التمسك بهذه الحبيبات ، وخفض التوتر السطحي الماء . والرغويات هي في الواقع مركبات عضوية مختلفة مثل الزيوت ، والصابون ، والراتنجات (الأصاغ) .

وقد تضاف بعض العوامل غير العضوية لتنشيط أسطح الحبيبات المطلوب فصلها بالطفو ، حتى يزداد استعدادها لتقبل العوامل العضوية السابق ذكرها .

ومن الواضح أنه من الممكن أن تكون المادة المطلوبة هي التي تطفو ، أو العكس . وتعمل مكنة التمويم بصفة مستمرة ، حيث يشحن اللباب داخل المكنة دون انقطاع ، وتفرغ النواتج بصغة مستمرة .

ويبين الشكل (١٨) إحدى وحدات التعويم الميكانيكية ، وهي تتكون من خزان على شكل متوازى المستطيلات ، يجرى تقسيمه بفواصل عرضية إلى عدد من الحلايا . ويشحن اللباب خلال


الفتحة (١) حيث ينساب إلى الخلية الأولى عبر الأنبوبة (٢) ، ويجرى تقليبه بشدة بواسطة قلاب سريم الحركة (٣) وتغطى من أعلى بالقرص (٤) . ويندفع الهواء بالسحب خلال الأنبوبة (٥) خلال الفتحة (٦) ، فيختلط اللباب مع الفقاعات الصغيرة الهواء، ثم يرفع فوق الشبكة (٨) . وينتقل اللباب من الخلية الأولى إلى صندوق أوسط عبر عارضة التوجيه (٩) ، وهكذا يمر اللباب والرغاوى خلال جميع الخلايا في المكنة . حيث تزال الرغاوى بواسطة أذرع متحركة (٧) . أما النفاية فتفرغ باستمرار من الخلية الأخيرة . وتسحب الرغوة بواسطة أدوات القشط إلى قنوات جانبية مفتوحة (١٠) . وعندما يراد إعادة التعويم بغرض التنظيف ، تمرر الرغوة في القنوات الجانبية حيث تعود ثانية إلى الخلايا المخصصة لها عبر الأنابيب (١١) . ويوضح الشكل (١٩) رسما توضيحيا مبسطا لخطوات عملية التعويم .



شکل (۱۸)

وحدة تقويم ميكانيكية تستخدم في عمليات تركيز الحامة المعدنية للألومنيوم : (أ) شجن اللباب (الحامة المعدنية مع المساء) .

٧ أنبوبة	١ - فتحة لاستقبال شحنة اللباب
۽ – قرص	۴ – قلاب سريع الحركة
٦ - فتحة عمر خلاطها الهواء	ه - أنبوبة توصيل
۸ - شبکة	٧ ــ أذرع لإزالة الرغاوي
١٠ - قنوات جانبية مفتوحة	٩ عارضة توجيه
	۱۱ أنابيب توصيل



شکل (۱۹)

رسم توضيحى يبين الحطوات المتعاقبة التي تتم محلال عملية تعويم تهدف إلى تركيز الحامة المعدنية للألومنيوم:

١ -- لباب الخامة المعدنية
 ٣ -- لباب الخامة المعدنية بصورة مركزة
 ٥ -- عملية تعويم إضافية بهدف التنقية
 ٧ -- لبساب
 ٨ -- خامة معدنية مركزة
 ٩ -- نفايات
 ١٠ -- إلى عمليات ميتالورجية لاحقة لتغليظ الخامة المعدنية


١٢ - نفايات يجرى التخلص منها

استعادة الحامة المعدنية بعد تركيزها من اللباب:

نتيجة لعمليات التركيز السابق ذكرها ، نحصل على اللباب على هيئة عجينة مشبعة بالماء ، ويكون اللباب محتويا على ركاز خام الألومنيوم ، وقبل إجراء العمليات الميتالورجية الكيميائية التالية لهذه العملية ، خاصة تلك التي تجرى عند درجات حرارة مرتفعة ، يلزم فصل الماء من اللباب ، للحصول على ركاز الحام جافا تماما .


وتستخدم لهذا الغرض ثلاث طرق مختلفة هي التغليظ ، والترشيح ، والتجفيف . وفي عملية التغليظ يمكن خفض نسبة الماء في اللباب إلى ٤٠-٥٠٪ فقط. أما في عملية الترشيح فيمكن خفض نسبة الماء إلى ١٠٪ فقط . ويستخدم الوقود في إجراء عملية التجفيف ، إلا أن ذلك لا يضيع هباء ، إذ يمكن التخلص من الماء كلية بهذه الوسيلة .

وهناك عدة أنواع من المغلظات التي تستخدم لهذا الغرض ، أهمها المغلظ مركزي التدوير (شكل ٢٠)، والمغلظ متعدد الأحواض (شكل ٢١).



شكل (۲۰) مغلظ مركزى التدوير

٧ – التغذية (شحن الجامة المعدنية المركزة)	۱ - جهاز إدارة
ع مصب التغذية	٣ قناة الفيض
٦ - منطقة (١) تحوى سائلا رائقا	ه ــ محلول الفيض
۸ – منطقة (ب)	٧ - آلية الجرف
 ١٠ - تصريف الكدارة الغليظة القوام 	ي ـــ ريشة




شكل (۲۱) مغلظ متعدد الاحواض (۱) شحن اللباب

ويتم التغليظ بترسيب حبيبات ركاز الحام ، ويمكن التعجيل بعملية الترسيب ، بإضافة مواد مجمعة تعمل على تجميع الحبيبات بعضها إلى بعض . ومن هذه المواد المجمعة الجير الحي وبعض الراتنجات . وينفصل المهاء المكون الباب رائقا .

ويتكون المغلظ مركزى التدوير من خزان أسطوانى (٤) يصل قطره فى بعض الأحيان إلى ١٠٠ متر . ويشحن اللباب داخل الجزان باستمرار خلال قع الشحن (١) الذى يتحد محوره مع محور الجزان ، حتى مستوى قناة الفيض (٣) . وبترسيب الجبيبات الدقيقة من اللباب ، تتكون طبقة رائقة من الماء تتدفق باستمرار فى القناة . وتترسب الجبيبات على القاع المخروطي الذى يميّل قليلا فى اتجاه المحور (كما فى الشكل ٢٠) حيث يوجد جهاز التفريغ . وتكشط الجبيبات المترسبة من الجوانب إلى المحور ، بواسطة مجارف ميكانيكية .

ويتكون المغلظ متعدد الأحواض من عدة أحواض ترسيب ، يوضع الواحد منها فوق الآخر ، كما فى الشكل (٢١) . وفى عملية الترشيح ، يمكن الحصول على الحبيبات الدقيقة ، بإنفاذ السائل رائقا خلال أقشة مسامية تحجز الدقائق الصلبة . ويتكون قاش الترشيح من نسيج طبيعى قطنى أو صوفى ، أو مصنوع من الألياف الاصطناعية . ويتم اختيار القماش على أساس ثباته كيميائيا في وسط من السوائل التي يراد ترشيحها . وتعتمد سرعة الترشيح وإنتاجية المرشحات على مقدار الفرق في الضغط ومقدار الضغط المفقود خلال مسام العجينة وقاش الترشيح ، وكلما از دادت العجينة المترسبة سمكا ، قلت سرعة الترشيح ، ويحدث نفس التأثير عندما تغطى الجسيات المترسبة مسام قاش الترشيح .


ولزيادة كفاءة المرشح وسرعة الترشيح ، تستخدم مرشحات تعمل بالتفريخ (الحلخلة) ، حيث يكون هناك فرق في الضغط بواسطة الحلخلة في مجمع المواد المرشحة والمرشحات ، وأحد هذه المرشحات هو مرشح نوتش ، المبين في الشكل (٢٢) .



شكل (۲۲) مرشح نوتش ۱ -- خزان ۳ -- ماسورة التفريغ وهمي

ويبين الشكل (٢٣) رسما توضيحيا لمرشع أسطوانى بالتفريغ ، وهو يتكون من أسطوانة خلخلة ذات ثقوب ، تغطى بقماش الترشيح ، وتثبت أفقيا بحيث تدور حول محورها الأفقى . وتنقسم الأسطوانة من الداخل طوليا إلى عدد من الغرف ، يتصل كل منها بواسطة أنابيب وبصام منزلق ، ويوصل الحوض عند دوران الأسطوانة بمضخة تفريغ الهواء . وعند التشغيل يغطى ثلث أو ربع الأسطوانة الأسفل باللباب . وتدور الأسطوانة بمعدل يتراوح بين ٢٠٠٥، ٢٠ لفة في الدقيقة ، فتترسب الدقائق الصلبة على القماش ، مكونة عجينة يتراوح سمكها بين ٢ و ١٥ م م


وينفذ السائل رائقا خلال القماش ، وبعد ذلك يعمل التفريغ (الفرق بين الضغطين على جانبي القماش) على تخليص العجينة مما تبقى بها من السائل . وقد تغسل العجينة عندئذ برشها بتيار من رذاذ المساء . وفي النهاية يوصل الصهام بهواء مضغوط يعمل على دفع العجينة بعيدا عن القماش فتقع متشققة في اتجاه القاع المسائل حيث يمكن جمعها .



شكل (۲۳) مرشح اسطوانی بالتفريغ


١ -- هيكل اسطواني
 ٢ -- صمام التوزيع
 ٣ -- خزان
 ٥ -- شبكة مكسية بقباش ترشيح

والمرشحات القرصية الدوارة (الشكل ٢٤) تتشابه مع المرشحات الأسطوانية في مبدأ تشغيلها ، ولكنها تختلف عنها في أن قاش الترشيح يكون مثبتا ، إذ يجرى تثبيته على أقراص تتألف من قطاعات منفصلة . وتوجد على سطح القطاعات الحشبية أو المعدنية مجار ترتبط بأنبوبة تصريف السائل عند المحور المركزى . ومن خلالها ترتبط مع الصهام المنزلق ، ويجرى كشط العجينة المتكونة في أوعية مائلة من كل قرص على حدة .



التجفيف

يمكن التخلص من الماء بتبخيره بواسطة التجفيف، ويتم ذلك في فرن دواركما في الشكل(٥٧) وي كون هذا الفرن أساسا من أنبوبة أسطوانية تصنع من الفولاذ طولها ١٠٠٨مرا، وقطرها ٥٠١-٢ مترا. وتميل هذه الأنبوبة على الأفتى بزاوية ١-٥٠، وتدور الأنبوبة بمعدل ٣-٨ دورات في الدقيقة ، وتثبت بداخل جسم الأنبوبة عوارض توجيه ، تعمل على تقليب المواد لدى دوراتها . وتشحن المهادة التي يراد تجفيفها ميكانيكيا ، وتتساقط في أثناء دوران الفرن على الموارض ، وتتحرك تدريجا تجاه الطرف الآخر الفرن . وتتدافع غازات التسخين الناتجة عن احتراق الوقود في اتجاه يضاد حركة المواد ، وجذه الكيفية يمكن التخلص من الرطوبة بالعجينة بكفاءة عالية .



شكل (۲۵) فرن تجفيف دوار (۱) منظر عام للفرن

١ - الهيكل الاسطواني للفرن
 ٢ - حلقة دورانية تدور خلالها اسطوانة الفرن
 ٣ - اسطوانات دحروجية
 ٥ - الفرن

(ب) قطاعات في العوارض المختلفة الموجودة بالفرن

٣ - إنتاج المواد المساعدة في صناعة الألومنيوم

(1) إنتاج الكريولايت:

يتم الحصول على الألومنيوم فلزا خالصا نقيا ، بالتحليسل الكهربائي لمصهور أكسيده (الألومينا) بعد تركيزه وتنقيته . ولكن ارتفاع درجة حرارة انصهار أكسيد الألومنيوم ، تجعل تكاليف عملية التحليل غير اقتصادية، ويحول ذلك دون استخدام مصهور الألومينا منفردا ، ما أدى إلى البحث عن وسط مناسب التحليل الكهربائي (الكتروليت) ، وقد وجد أن استخدام الكربولايت كعامل صهور يساعد كثيرا على خفض درجة حرارة انصهار الألومينا ، مما جعل عملية استخلاص الألومنيوم مناسبة من الناحية الاقتصادية .

والكريولايت مركب كيميائى يتألف من فلوريد ثنائى للألومنيوم والصوديوم يشبه الجليد فى مظهره ، وكلمة «كريولايت » يعنى فى اليونانية « الصقيع » و «الحجر » لشبهه الكبير بهما .

ويوجد الكريولايت طبيعيا في أرجاء متفرقة من العالم ، إلا أنه لا يعرف في الوقت الراهن ، سوى مصدر وحيد للحصول تجاريا على هذا المركب الكيميائي ، ويقع هذا المصدر بمنطقة إيفجت على الشاطئ الغربي لجزيرة جرينلاند ، حيث تتوافر كيات كبيرة من الكريولايت الصالح للاستخدام صناعيا .

ونظرا لارتفاع سعر الكريولايت وصعوبة استيراده ، يحصل عليه حاليا ، وكذلك على مكونيه فلوريد الألومنيوم (لوفل ٣) ، وفلوريد الصوديوم (ص فل) ، من الفلورسبار بطريقة اصطناعية .

وللمصول على الكريولايت اصطناعيا ، يجرى تركيز الفلورسبار الطبيعى بالطرق الميتالورجية الفيزيقية المختلفة للمصول على خام مركز يجتوى على فلوريد الكلسيوم (كافل ٢) بنسبة تصل إلى ٩٦٪. ومن هذا الحام المركز ، يمكن الحصول على الكريولايت وعلى غيره من أملاح الفلور بالطرق الحمضية ، كما في الشكل (٢٦) ، حيث يسخن الفلورسبار بعد خلطه بحمض الكبريتيك تحت درجة حرارة ، ٢٠٥م ، في أفران أنبوبية دوارة ، فيتولد غاز فلوريد الهيدروجين (يد فل) ، وتتكون كبريتات الكلسيوم ، تبعا للتفاعل التالى :

كا فلى + يدى كب أو = كاكب أو + ٢ يد فل (غاز).

ويتفاعل جزء من فلوريد الهيدروجين (يدفل) مع السليكا ، وينتج عن هذا التفاعل تكون المركب سيليكو فلوريد الهيدروجين (يدم س فل.) طبقا للتفاعل التالى :

الخطوة الأولى : سأب + ؛ يدفل = س فل؛ + ٢ يديأ

المعلوة الثانية : س فل ع + ٢ يد فل عد يدرس فل ٢

إدماج الخطوتين معا: سأه+ ٦ يد فل = يدهس فله + ٢ يده أ

وتجرى الخطوة الثانية عادة خارج الفرن ، حيث يتم الحصول على محلول حمض الهيدرو فلوريك (يد فل) مختلطا بقليل من جمض الهيدروسليسيك (يدم س فل.) .

وتضاف كربونات الصوديوم إلى حمض الهيدرو فلوريك لتنقيته ، ويؤدى ذلك إلى تكون المركب سيليكو فلوريد الصوديوم(يتسم بأنه شحيح الذوبان في المساء) ، كما في التفاعل الآتى :

يدې س فلې + مس ك أي = مس س فلې + يدې أ + ك أي

الذى ينتج عنه ترسيب المركب سيليكوفلوريد الصوديوم صهس فل،، وبذلك يمكن التخلص من السيليكا الموجودة بالحام .

و بعد تنقية حمض الهيدروفلوريك ، تذاب فيه كمية محسوبة من الألومينا ثلاثية الهيدرات (لوم أم ، ٣ يدم أ) كما في التفاعل التالى :

١٢ يد فل + لوم أم ، ٣ يدم أ = ٢ يدم لو فل + ٦ يدم أ

وتجرى معادلة حمض الهيدرولوفلوريك (يلم لوفل) الناتج من هذا التفاعل فى نفس الجهاز، بإضافة كربونات الصوديوم للحصول على الكريولايت الشحيح الذوبان فى الماء، ويخضع التفاعل للمعادلة التوضيحية الآتية:

٧ يدم لوفل، + ٣ ص، ك أم == ٢ ص، لوفل، + ٣ يدم أ + ٣ كم


ويمكن كتابة الصيغة الكيميائية للكريولايت صه لو فل. على هيئة مركب مزدوج لفلوريد الصوديوم والألومنيوم، أي هكذا: (لو فلم، ٣ ص فل).

بعد ذلك يتم فصل الكريولايت الذي يكون قد ترسب لذوبانه الشحيح في المساء حيث يغسل، ويجفف عند درجة حرارة ٥١٦٠ م .

وإذا كان الهدف هو الحصول على أملاح الفلور الأخرى مثل فلوريد الألومنيوم لوفل، أو فلوريد الصوديوم ص فل ، فيمكن الحصول عليما بمعاملة حمض الهيدروفلوريك لمعادلته بهيدروكسيد الألومنيوم ، أو بكربونات الصوديوم على الترتيب :

> ٣ يد فل + لو (أيد) م = لو فلم + ٣يد وأ ٢ يد فل + ص م ك أم = ٢ مس فل + ك أم + يد وأ

وتنطوى عمليات إنتاج الكريولايت بالطريقة الحمضية على عدة أخطار جسيمة ، إذ يتسم فلوريد الهيدرو جين يد فل ، وحمض الهيدرو فلوسيلسيك يدم س فل ، بسمية عالية يجب الوقاية منها ، كما تستلزم استخدام أجهزة تقاوم الأحماض ، مما يزيد من تكاليف العملية .



رسم توضيحي يبين العمليات المتعاقبة لإنتاج المكريولايت اصطناعيا بأسلوب حمضى :

۱ - حمض کبریتیك ۲ - فلورسیار طبیعی مرکز

٣ ـ عملية الطحن ٣

ه ـ خلط ركاز الفلورسبار مع حمض الكبريتيك

٣ – اللباب الناتج (فلورسبار + حمض كبريتيك).

٧ - شحن اللباب في فر ن دوار يعمل عند درجة حرارة ٠٠٠ م

٨ – كبريتات كلسيوم (جبس) بجرى التخلص منها كنفاية

عنقیة الغازات المتكونة – معظمها غاز فلورید الهیدروجن

٩ - عملية امتصاص غاز فلوريد الهيدروجين بواسطة الماء لتكوين حمض الهيدروفلوريك.

١١ – ماء يستخدم في امتصاص غاز فلوريد الهيدروجين

١٢ - حمضا الهيدروفلوريك، والهيدروسليسيك

٤٤ - صوداً محمصة

۱۹ - لبساب

۱۸ - حمض الهيدروفلوريك

• ٧ - الخطوة الأولى في إنتاج الكر يولايت

٧٧ - الخطوة الثانية في إنتاج الكريولايت

٤ ٢ - مركب سليكوفلوريد الصوديوم

٢٦ - ماء يضاف لغسل النواتج

٧٨ - عملية تجفيف عجينة الكريولايت

٣٠ - الكريولايت الناتج

١٣ - التخلص من السليكا

ه ١ - جهاز فصل السائل عن اللباب

١٧ – عملية الترشيح

١٩ - عملية التجفيف

٢١ - هيدروكسيد الألومنيوم

٣٣ - غسل النواتج

٥٧ - عملية الترشيح

٧٧ - عجينة الكريولايت

۲۹ - محلول به شواتب بجری التخلص منه

وهناك طريقة أخرى قاعدية يمكن تطبيقها للمصول على الكريولايت ، وتتلخص فكرتها في تلبيد الفلورسبار مع كربونات البوتاسيوم والسيليكا غير المتبلورة . وتحتوى الكتلة الملبدة الناتجة على فلوريد البوتاسيوم (بوفل) القابل للذوبان في الماء . ومن الممكن معاملة هذه الكتلة الملبدة لترسيب بلورات فلوريد الصوديوم (ص فل) بإضافة كربونات الصوديوم . ويرسب الكريولايت الصوديوى بإضافة بلورات فلوريد الصوديوم إلى محلول الألومينات . وتتخذ في كل هذه العمليات إجراءات الأمان ، حتى لا تتصاعد أو تتولد أية غازات سامة تشكل خطرا على صحة العاملين .

(ب) إنتاج الإلكترودات الكربونية ومواد الأنود:

لإنتاج الألومنيوم بواسطة التحليل الكهربائي لمصهور الألومينا ، تستهلك كيات من الموادالكربونية التي تستخدم في تبطين الحلايا الإلكتروليتية وتكون بمثابة كاثود (مهبط) للخلايا في نفس الوقت ، إلى جانب مواد كربونية يصنع منها أنود (مصعد) الحلايا ، هذا بالإضافة إلى ألواح كربونية تستخدم في تبطين الجدران الجانبية لحوض تجميع الألومنيوم .


ولإنتاج هذه المواد الكربونية التى تستنفد وتستبدل بها غيرها ، يجب أن تصنع من مركبات كربونية تحتوى على أقل قدر من الرماد ، وإلا فإنه يتخلف عنها عند استهلاكها ، ويدخل فى تركيب الألكتر وليت المنصهر ، ومن ثم يسبب تلوث الألومنيوم الفلزى .

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تكون هذه المنتجات الكربونية بمتافة كأفية فلا تقل مقاومتها للضغط عن . ه ٢كجم/ سم ٢، كما يجب أن تكون كثيفة فلا تزيد المسامية بها على ه ٢٪.

ويستخدم نوعان من المواد الأولية فى إنتاج الأقطاب الكهربائية (الإلكترودات) هما المسادة الكربونية الصلبة التى يجهز منها قوام القطب الكهربائى ، والمادة اللاصقة التى تجمع حبيبات المادة الكربونية فى جسم صلب .

ومن المواد الصلبة التي يمكن استخدامها ، الأنواع الجيدة من فحم الأنثر اسيت ، وفحم الكوك البترولي أو القارى ، اللذان يتخلفان عن عمليات تكرير البترول الحام ، أو بقايا تقطير الفحم الحجرى . وهذه المواد جميعا تمتاز بانخفاض نسبة الرماد بها ، فهى لا تزيد على غور // . ومن المواد اللاصقة التي يمكن استخدامها القطران ، وهو نتاج مرحلة متوسطة عند تقطير قار الفحم الحجرى .

ويمثل الشكل (٢٧) رسما توضيحيا لخطوات تصنيع هذه المواد الكربونية ، وفيها يطحن فحم الأنثر اسيت أو فحم الكوك البترولى أو القارى إلى أحجام ٣٠-٥٠ م فى طواحين مناسبة (انظر العمليات الميتالورجية الفيزيقية) ، ثم تدخل الأحجام المناسبة أفران تحميص دوارة ، أنبوبية الشكل ، لتجفيفها أثناء عملية تقطير إتلافية جزئية عند درجة حرارة ٥١٣٠٠م ،



شکل (۲۷)

رسم توضيحي يبين الخطوات المتعاقبة عند تصنيع المواد الكربونية اللازمة في صناعة الألومنهوم :

۱ - مواد كربونية صلبة

٣ ــ تعميص المواد الكربونية بعد تكسيرها

ه ـ التصنيف

٧ - إضافة المواد اللاصقة والخلط

٩ - الصب في قوالب تشكيل

١١ - الإلكترودات الخضراء

۱۳ – مواد طيارة

ه ١ - فحص (تفتيش) المنتجات الكربونية

١٧ - إلى الأنودات المستمرة

٧ - عملية التكسير

على المواد الكربونية المحمصة

٣ - مواد لاصقة (قطران)

٨ - المادة الكربونية الناتجة

٠١ - الكبس إلى الاشكال المطلوبة

١٢ - تعميص الإلكتر ودات الخضراء


١٤ - قوالب كر بونية


١٦ - الإلبكتر ودات بصورتها الهائية


حيث تتصاعد المواد الطيارة من الفحم فلا تزيد نسبتها المتبقية على ٠٠,٧٪. وأثناء التحميص تزداد متانة المواد الكربونية ، وموصليتها للكهرباء . وبعد التحميض ، تطحن المواد الكربونية ثم تنخل لتصنيفها تبعا لأحجام حبيباتها ، ثم تخلط مع المواد اللاصقة .

بعد خلط الشحنة جيدا في خلاطات ميكانيكية عند درجة حرارة ٢٠٠٥م، يجرى تشكيل الخليط بالكبس تحت ضغط ٥٥٠–٥٥٠ كجم/سم٢، ويجب ألا يقل الضغط عن الحد الأدنى، حتى يمكن الحصول على منتجات متينة تقل مساميتها إلى الحد المطلوب، كما يجب ألا يزيد الضغط على الحد الأقصى، حتى لا يؤدى ذلك إلى تفتت الجسيمات الصلبة. ويمكن استخدام طرق الكبس في تشكيل المنتجات الكربونية كما في الشكل (٢٨)، أو طرق البثق للحصول على المنتجات بالأشكال المطلوبة كما في شكل (٢٨).

شكل (٢٨) تشكيل المواد الكر بونية بطرق الكبس ١ - القوة المسلطة







ولا تكون المنتجات بعد تشكيلها بالمتانة المطلوبة ، كما أنها لا تكون ذات موصلية عالية المكهرباء ، وحتى تكتسب المنتجات هذه المواصفات ، يجرى تحميصها بمعزل عن الهواء عند درجة حرارة ١٤٠٠م في أفران مناسبة لمدة قد تصل إلى عشرة أيام ، فتتفحم المادة اللاصقة، وتتحسن خواص المنتجات التي يجرى تبريدها بمعدل بطي حتى لا تتعرض للتشقق .

وعند إنتاج مادة الأنود (المصعد) لا يكون ضروريا إجراء عمليتي الكبس والتحميص. وتتميز الشحنة التي تصنع منها هذه المادة باحتوائها على نسبة عالية من المادة اللاصقة ، وبعمدم إحتوائها على الأنثر اسيت .

ع - إنتاج الألوبينا

المبادئ الأساسية لإنتاج الألومينا بطريقة « باير » :

نتعرض فيما يلى للاعتبارات الكيميائية التى تتحكم فى العمليات المختلفة لإنتاج الألوميناً بطريقة «باير».

من الممكن تطبيق هذه الطريقة فى نطاق عريض من درجات الحرارة المختلفة ومحاليل بتركيزات متباينة . ويتضمن اختيار الظروف المختلفة تقييها اقتصاديا معقدا ، استنادا إلى عوامل مختلفة كاستهلاك المواد الحام ، وتكاليف التشغيل ، ورأس المال اللازم .

وعادة ، يمكن معاملة الألومينا التي يحتويها البوكسايت كيميائيا عند درجات حرارة منخفضة بواسطة محائيل ذات تركيز منخفض نسبيا من الصودا ، إذا ما كانت الألومينا في صورة هيدرات ثلاثية (لوهام ، ٣ يدها) ، بينا تستخلص الألومينا أحادية الهيدرات (لوهام ، يدها) اقتصاديا عند درجات حرارة أعلى ، ومحاليل أكثر تركيزا . ومما هو جدير بالذكر ، أنه في الممارسة الحديثة ، تتزايد أهمية الحامات التي تختلط بالألومينا الموجودة في كلا الصورتين الهيدرات الثلاثية والأحادية ، كخامات البوكسايت التي توجد باستراليا ، وجمايكا ، وغرب أفريقيا . وقد يكون إقتصاديا في بعض الحالات ، استعادة الألومينا في صورة الهيدرات الأحادية ، خاصة إذا كان مصنع الألومينا قريبا من مناجم البوكسايت . ومن الممكن معاملة الحامات المختلطة بنفس طريقة معالحة الألومينا النقية .

ومن ناحية أخرى ، فإنه يمكن اختيار الظروف التى تتم فيها عملية الاستخلاص ، بحيث تكون مناسبة لاقتصاديات الوحدة ككل ، وليس كهدف فقط لاستخراج الألومينا . فشلا يجرى استخلاص الألومينا عند درجات حرارة مرتفعة (٢٤٠٥م) ، لتعطى فورا وبصورة اقتصادية ، ألومينا نقية تحت ظروف معينة . كما يتم الحصول فى نفس الوقت على كيات كبيرة من الماء المصمد (بخار الماء) اللازم للوائر غسل البقايا والنواتج . وينتج عن هذه الطريقة أيضاً ، عند تطبيقها على البوكسايت ، راسب ذو خواص جيدة نسبيا من حيث الترسيب والترشيح ، مع سرعة إزالة السيليكون من السائل .

وفى العادة ، يتم اختيار ظروف الاستخلاص لتسهيل عمليات إزالة السيليكا . فالسيليكا الموجودة كطفل وغيره من السيليكات ، تتذاوب مبكرا فى المراحل الأولى من عملية الاستخلاص عند درجات حرارة منخفضة . وعموما لا تتأثر السيليكا الموجودة فى البوكسايت ككوارتز خلال عملية الاستخلاص عند درجات حرارة منخفضة . ويجب استبعاد السيليكا الذائبة من المحلول فى صورة سيليكات الصوديوم الألومنيومية خلال عملية الاستخلاص ، ولذلك فهى تؤدى إلى فقد جزه من الصودا من المحلول ، كا تضيع كمية الومينا من الحام . وفى العادة يجرى فصل

بقایا البوكسایت بعد عملیة الاستخلاص ، و إزالة السیلیكون بعد تحویل المحلول إلی محلول جدید بتركیب كیمیائی محتلف ، ثم التبرید إلی درجة حرارة الغلیان تحت الضغط الجوی المعتاد . و يمكن إجراء عملیة الفصل المبدئیة فی معدات الترسیب والتغلیظ المستمرین ، تتبعها عملیات ترشیح ، استنادا إلی الحواص الممبزة بالنسبة الترشیح والترسیب المتبق .

وبفصل المتبق من المغلظ أو المرشح ، فإنه يكون متضمنا مقدارا لا بأس به من كل من الصودا و الألومينا في المحلول. وعموما يمكن استعادتها بغسل المتبق عدة مرات متتالية بالماء.

وبعد الحصول على المحلول الناتج عن عمليات الترشيح ، يجرى تبريده قبل شحنه إلى المحلل . ويتم التحلل أساسا في أحواض يجرى تقليبها ، ويختلف تشغيلها اختلافا بينا في شي مصانع العالم . ويمكن أن يتم التشغيل بصورة متقطعة ، حيث يتم الحصول على أقراص عجينية من الراسب .

ويجرى فصل الألومينا المتميئة من أجهزة التحلل ثم تغسل . وتدخل المركبات الكربونية المحلول خلال المكونات العضوية التي يحتويها البوكسايت ، وأيضا كغاز ثانى أكسيد الكربون من الجو ، ويجب إزالة هذه المركبات العضوية خلال دائرة التشغيل .

وفى بعض الحالات ، تميل بعض الشوائب الأخرى (خاصة الڤاناديوم ، والفوسفور ، والزنك) إلى التجمع في المحاليل ، حيث يجرى إزالتها بأساليب كيميائية مناسبة .

ويجرى تعويض المحلول عما يفقده من الصودا ، بإضافة بعض الصودا الكاوية أو كربونات الصوديوم . ويجب إزالة الماء الذي يدخل في دائرة التشغيل أساسا كطينة أو كماء للفسيل .


وتميل الاتجاهات الحديثة إلى تبريد المحلول لحظيا بالتبخير (التصعيد) لإزالة بعض هذه المياه أو كلها .


وللتشغيل الاقتصادى ، فإنه من الضرورى النظر إلى طريقة « باير » كدائرة مقفلة متكاملة ، يؤثر كل قسم فيها على العملية ككل .

ويوضح الشكل (٣٠) رسما توضيحيا لطريقة باير ، وقد جرى التعبير عن تركيز الصودا بالمكافئ لأكسيد الصوديوم كجرام فى اللتر ، وتركيز الألومينا لوم المكجرام فى اللتر ، ونسبة المحلول كوزن للألومينا : وزن أكسيد الصوديوم .

مراحل تنقية البوكسايت بطريقة « بابر » :

تتمرض خامات البوكسايت لعمليات تمدينية في مناجمه المكشوفة قريبا من سطح الأرض ، أو على العمق في طيات القشرة الأرضية . وبعد استخراج كتل البوكسايت التي تكون عادة كبيرة الحجم ، ومختلطة بكثير من الشوائب ، يجرى عليه عدد من العمليات الميتارلوچية الفيزيقية التي






سبق وصفها ، بهدف تركيز خامة البوكسايت ، وإزالة بعض الشوائب منه (كالطفل) ، ثم يجرى تجفيفها بعد ذلك ونقلها إلى وحدات التنقية لإجراء عدد من العمليات الميتالورچية الأخرى عليه – بعضها عمليات فيزيقية وبعضها الآخر كيميائية – حتى يتم تحويلها إلى ألومينا نقية .

وتشمل طريقة باير ، العمليات الكيميائية والفيزيقية المختلفة التي تنتهى بالحصول على بلورات نقية من الألومينا (أكسيد الألومنيوم) ، يمكن الحصول مها بطريقة ميسرة على فلز الألومنيوم. وتبدأ أولى المراحل ، بطحن البوكسايت الذي سبق أن تعرض لعمليات ميتالورجية لتركيزه – طحنا دقيقا . ثم شحنه في أوعية هاضمة تعرف بالأوتوكلاڤات . والأوتوكلاف ، الشكل (٣١) ، وعاء ضخم يصنع من الفولاذ ، ومتانته عالية حتى يمكنه تحمل الضغط المرتفع تحت درجات حرارة تصل إلى ٢٠٥ م ، وتسمح بإمكانية تقليب اللباب الموجود داخله. وتستخام الأوتوكلاڤات التي يجرى تسخينها بواسطة البخار على نطاق واسع لبساطة تصميمها . ويدخل البخار في هذه الأوتوكلاڤات خلال الفتحة (١) ، وتعمل فقاعات البخار أثناء تصاعدها إلى السطح ، على تسخين اللباب وتقليبه بشدة ، وتفرغ محتويات الأوتوكلاڤ خلال الأنبوبة (٢).

وهناك نوع من الأوثوكلاثات ميكانيكية التقليب ، فيها يجرى التسخين بصورة غير مباشرة ، أى بواسطة مواسير يندفع خلالها البخار المحمص في معزل عن اللباب ، ولكن كفاءة هذه الأوتوكلاثات منخفضة ، ولما كثير من العيوب .




شكل (۳۱)
أوتوكلاف (وعاء هاضم) يعمل بالبخار
المحمص (درجة حرارته ۲۵۰ م):
۱ – فتحة دخول البخار
۲ – أنبو بة يتم خلالهما تفريغ محتويات
الأوتوكلاف

ويعامل اللباب بمحلول الصودا الكاوية تحت ضغط ، حتى يسبح باستخدام درجات حرارة فوق نقطة الغليان ، فيذوب أكسيد الألومنيوم الموجود في البوكسايت مع تفادى انتقال مكونات البوكسايت الأخرى (السيليكات ، وأكاسيد الحديد ، والثانديوم ، وغيرها) إلى المحلول .


وتوجد الألومينا في البوكسايت متميئة على هيئة هيدرات ، كالجيبسايت ، أو الهيدرارجيلايت لوم أم ، بدم أ . وفي التشغيل الاقتصادى ، يوم أم ، بدم أ . وفي التشغيل الاقتصادى ، يجرى عادة استخلاص الألومينا أحادية الهيدرات عند درجات حرارة أعلى من ١٩٠٥م ، وذائبية وباستخدام محاليل مركزة نسبيا تصل إلى ٣٢٠ جرام/لتر وفوق أكسيد الصوديوم . وذائبية الألومينا ثلاثية الهيدرات عالية . ولذلك يمكن استخلاص الألومينا مها عند درجة حرارة أقل ، وقد تصل إلى ١٥٠٥م ، وبواسطة محاليل أقل تركيزا .

ومما هو جدير بالذكر ، أنه عند درجات حرارة أعلى من ١٤٠٥م ، وبمعدل يتزايد بارتفاع درجة الحرارة ، وازدياد قوة تركيز الصودا ، تتحول الألومينا ثلاثية الهيدرات ، إلى الومينا أحادية الهيدرات .

ويبين الشكلان (٣٣ ، ٣٣) الذائبية العظمى للألومينات في صورتها : ثلاثية الهيدرات ، وأحادية الهيدرات على الترتيب ، في صورة منحنيات لنسبة الاتزان : (وزن لوم ام / وزن ص ٢ أ المفردة أو الكاوية) .



شكل (٣٢) نسب الإتزان للالومينا ثلاثية الهيدرات تشمل در جات الحرارة من ١٠٠ حتى ١٤٠ م: المحور س: تركيز الصودا غير المتحدة (جرام/ ١ص٧١) المحور ص: نسبة الإتزان، وزن لوب اله/ وزن ص، ا



شكل (٣٣) نسب الإتزان للألومنيا أحادية الهيديرات تشمل در جات الحرارة من ١٩٠ حتى ٢٩٠ مم: المحور س: تركيز الصودا غير المتحدة (جرام /١ ص، ١) المحور ص: نسبة الاتزان، وزن لو، ا، / وزن ص، ا

ولا يتأثر الاتزان بقدر ملموس بوجود كربونات الصوديوم ، وكلوريد الصوديوم ، أو مواد عضوية . ويتفاعل أكسيد الألومنيوم (في صورتيه المتميئتين الأحادية والثلاثية) كا يل :

لوې اب ، يدې ا + ۲ مسايد = ص ب ا . لوب اب + ۲ يدې ا . لو به اب ، ۳ يدې ا + ۲ مسايد = ص ب ا . لوب اب + ٤ يدې ا

وتتكون الصودا الكاوية نتيجة تفاعل الجير الحي (كا أ) مع كربونات الصوديوم (س ٢ ك أ ٣) في وجود الماء كما يلي :

ص ب ك أب + كا أب يدب أحد ص أيد + كاك أب

ونتيجة لذلك تترسب كربونات الكلسيوم (كاكأم) لعدم قابليتها للذوبان في الماء ، وتتبق الصودا الكاوية في المحلول لتحافظ على قوة المحلول الكاوى .

وفى الأوتوكلاف ، يتفاعل هيدروكسيد الصوديوم عند درجات الحرارة المرتفعة مع

أكسيد الألومنيوم المتميء ، لو (أيد) م في البوكسايت، مكونا ألومينات الصوديوم (ص لو أم) التي تنبق في المحلول . ولا تتأثر أكاسيد الحديد والسيليكون والتيتانيوم وغيرها من الشوائب الأخرى ، باستثناء بعض السيليكات ، بهذا المحلول الكاوى . وتضني أكاسيد الحديد لونا أحسر على الرواسب المتبقية في المحلول ، وعندئذ تعرف هذه الرواسب بالطينة الحمراء .

أما السيليكا الموجودة في البوكسايت ، فتتفاعل جزئيا مع الصودا الكاوية ، ثم تتحول إلى محلول على هيئة سيليكات الصوديوم حسب التفاعل الآتى :

س أب + ٢ من أيد = صرب أ . س أب + يدب أ

محسوسة من السيليكا .

وبتفاعل سيليكات الصوديوم المتكونة مع محلول ألومينات الصوديوم ، يتكون مركب معقد من سيليكات الألومنيوم والصوديوم المزدوجة التي لا تقبل الذوبان في الماء ، تبعا التفاعل الآتي :

صهاً. لوها به+۲ (صه أ. س أه)+؛ يدها صه أ، لوه أه ، ٢ س أه، ٢ يده أ +؛ ص أ يد
ويؤدى هذا التفاعل إلى تخلص المحلول من السيليكا ، وهي من الشوائب غير المرغوب
فيها بالمرة ، إلا أن ذلك يقترن ، لسوء الحظ ، بفقدان كمية محددة من الصودا الكاوية ومن
أكسيد الصوديوم الذائب (كما يتضح من الصيغة الكيميائية للمركب في المعادلة السابقة) .
ولهذا السبب لا تعتبر طريقة باير اقتصادية عند معالجة خامات البوكسايت التي تحتوى على نسبة


وفى العادة ، لا تشترك أكاسيد التيتانيوم التي قد تصل نسبتها في الحام إلى ٢٪ في أية تفاعلات، و تترسب مشتركة في تكوين الطينة الحمراء .

أما خامس أكسيد الثماناديوم (فالهأه) ، وأكسيد الكروم (كرم أم) . وثالث أكسيد الجاليوم (جاله أم) التي توجد بنسب ضئيلة في خامات البوكسايت ، فتذوب في المحلول، وتترسب بعد ذلك مع الألومينا كشوائب تحط من قيمتها .

بالإضافة إلى ذلك ، فقد تحتوى خامات البوكسايت على بعض مركبات الكبريت ، وفي أثناء التفاعلات السابقة ، تتحد هذه المركبات الكبريتية مع نسبة معينة من المحلول الكاوى ، مما ينتج عنه تعقيد في سلاسة العمليات الميتالور چية اللاحقة .

وبعد إتمام عملية الهضم الكيميائى بالتفاعلات السابقة ، يخفض الضغط الذى قد يصل إلى ٥٠ ضغط جوى ، إلى ١,٥ ضغط جوى ، فى حين ينتقل اللباب من الأوتوكلاف إلى وعاء آخر يسمى فاصل البخار ، الشكل (٣٤). ونتيجة للأنخفاض الحاد فى الضغط ، يغلى اللباب بشدة مع تصعيد كيات كبيرة من المحلول تندفع على هيئة نافورة عظيمة ، كما تهبط درجة الحرارة صريعا. ويستفاد من البخار المتصاعد من فاصل البخار فى مختلف العمليات الإنتاجية ، كرفع درجة

حرارة اللباب فى المسخنات ، وتسخين الماء اللازم لغسل الطينة الحمراء . وتتوقف العوامل المتغيرة المختلفة فى عملية هضم البوكسايت ، مثل فترة دوام الهضم ، ودرجة الحرارة ، ونسبة الصنف إلى الصنف السائل ، ودرجة نعومة حبيبات البوكسايت ، إلى .



شكل (۴٤) رسم توضيحى لفاصل البخار ۱ – هيكل الجهاز ۲ – أنبوبة دخول اللباب ۳ – تفريغ اللباب ٤ – فتحة تصريف البخار ۵ – وعاء تجميع قطرات المحلول ۲ – عارضة

و تؤثر الصورة المعدنية للبوكسايت تأثير ا بالغا على سرعة ذوبان البوكسايت فى القلويات . و تتر اوح درجة النعومة اللازمة لهضم البوكسايت من ٨٣.٠٠ إلى ٢٠,٠٦ .

ويدفع المحلول ، الذي يحمل الطينة الحمراء كعلق فيه ، خلال مواسير تضخ المحلول الذي يحتوى على الألومينا المستخلصة على هيئة ألومينات الصوديوم ، إلى صهاريج ترسيب تعرف بالمرسبات ، حيث يتم فصل الطينة كنفايات بعد غسلها مرات عديدة لاسترجاع ما تحمله من ألومينات الصوديوم . ويوجه السائل إلى مرشحات ورقية ، أو مرشحات تعمل بالضغط (انظر العمليات الميتالورچية الفيزيقية) ، حيث ينغذ المحلول كرشيح رائق ، وتتخلف الطينة الحمراء

على القاش . ثم يوجه الرشيح الرائق إلى العملية التالية ، وهي عملية الترسيب أو التحلل ، وتجرى هذه العملية في صهاريج مناسبة ، وتضاف إلى المحلول بعض البلورات الدقيقة من هيدروكسيد الألومنيوم ، التي تم الحصول عليها من عمليات سابقة ، وتدور هذه البلورات دائريا خلال المحاليل حيث تستخدم في كل عملية كنوى تنمو عليها بلورات هيدروكسيد الألومنيوم ، إذ أنه من الأسهل نمو البلورات على نوى عن تكوينها أساسا . وبتبريد المحلول في الصهاريج ، ينعكس اتجاه التفاعل السابق الذي يحدث عند درجات حرارة عالية في الأوتوكلاڤ :

ص. أ. لو بأله + ؛ يدر أ= ص أيد+ لور أله ، ٣ يدر أ وبهذا تتحلل ألومينات الصوديوم ، وينتج هيدروكسيد الألومنيوم ومحلول عكر .


وتعتمد فكرة ترسيب هيدروكسيد الألومنيوم أساسا على خواص تتميز بها أملاح الألومينات. فألومينات الفلزات القلوية ، كالصوديوم والپوتاسيوم والكااسيوم ، أملاح تتكون نتيجة تفاعل حمض ضعيف هو حمض الميتا ألومينيك (بد لو أب) ، مع قاعدة قوية (هيدروكسيد فلزات الأقلاء: الصوديوم وغيره) .

ومن الصفات المميزة لهذه الأملاح، تحللها في وجود المساء إلى شقيها . ولما كان هذا التفاعل عكسى ، أى قابل لعكس اتجاهه ، لذلك فإن ألومينات الصوديوم غير المتحللة والصودا الكاوية وهيدروكسيد الصوديوم ، تكون موجودة جميعا في المحول آنيا (أى في نفس الوقت) . وفي البداية يكون هيدروكسيد الألومنيوم ذائبا في المحلول في أغلب الأحوال ، ولكن سرعان ما يبدأ في الانفصال عن المحلول على هيئة راسب بلورى .


ومن الممكن إيقاف تحلل الألومينات بالماء ، إذا زاد مقدار النسبة الكاوية لهذا المحلول ، بل يمكن أن يتجه التفاعل إلى اليمين ليكون ألومينات الصوديوم ، إذا ما أصبحت النسبة الكاوية عالية جدا . وهذا ما يحدث بالفعل في الأوعية الهاضمة والأوتوكلاڤات ، ولكن تحت درجة حرارة مرتفعة .

ويمكن تقليب اللباب بقلاب ذى سلسلة ، أو بواسطة الهواء المضغوط ، حتى يتساوى تركيز المحلول فى سائر اللباب ، ولمنع نوى التبلور من النرسيب . ويبين الشكلان (٣٥) ، (٣٦) رسمين تخطيطيين للأجهزة التي تجرى فيها عملية الترسيب .

وبعد التحليل يجرى غسل هيدروكسيد الألومنيوم الذي تم ترسيبه في المرسبات لتخليصه من الصودا، ثم يكلس في قينة دوارة (مجفف) تحت درجة حرارة تصل إلى ٩٨٠٥م للتخلص ثهائيا من المساء، ولتحويل الألومينا إلى صورة بلورية حتى لا تترطب من الهواء الجوى ثانية و تدود مرة أخرى إلى صورة الهيدروكسيد.




شكل (۳۵) حهاز تقليب اللباب بطريقة ميكانيكية وتجرى فيه عملية ترسيب هيدروكسيك الألومنيوم



جهاز تقليب اللباب بواسطة الهواء المضغوط وتجرى فيه عملية ترسيب هيدر وكسيد الألومنيوم ١ - هيكل الجهاز ٢ - ماسورة الهواء ٩ - أنبوبة الهواء الرئيسية ٤ - أنبوبة الهواء الجانبية ٤ - أنبوبة الهواء الجانبية ٥ - جيب التبريد بالهواء ٣ - فتحة تستخدم المراقبة بالنظر خلالها ٢ - فتحة تستخدم المراقبة بالنظر خلالها

٧ - حلقة التبريد بالهواء

وبيين الشكلان (٣٧) ، (٣٨) الفرن الأنبوبي الدوار (المجفف) وملحقاته . وهذا الفرن يستخدم كثيرا في أغراض تكليس الألومينا .



شکل (۳۷) فرن أنبوبی دوار

٧ - فتحة الشحن

ع - إطارات الارتكاز


٣ -- صندوق تروس تخفيض السرعة

۱ – غطاء الحریق

۳ – ترس طوق

ه - اسطوانات دحروجية للادتكاز

٧ - المشعل



شكل (٣٨) ملحقات الفرن الأنبوبي الدوار الذي يستخدم لتكليس الألومينا

١ -- غطاء فتحة الحريق

٣ - هيكل الفرن النوار

ه - غرف تجميع الأتربة

٢ - فتحة الشحن الثابتة

۽ – مبر د دوار

٦ - مرشح اسطواني بالتغريع

ولمساكانت المياه التي تستخدم لغسل هيدروكسيد الألومنيوم تضاف إلى المحلول للمفاظ على ما يحتويه من صودا كاوية ، فن الضروري إضافة بعض الجير والصودا آش مع الشحنات التالية للبوكسايت ، حتى تظل القوة الكاوية في المحلول ثابتة ، وبالدرجة المعللوبة .

وتنفصل كربونات الكلسيوم (عمليا عديمة الذوبان في الماء) التي تتكون بالتر شيح وتستبه مع الطينة الحمراء . وكما ذكر آنفا ، تتفاعل بعض السيليكا – الموجودة في البوكسايت كشائبة – مع الصودا الكاوية لتكوين مركب معقد من سيليكات الصوديوم والألومنيوم التي لاتذوب في الماء . فإنه لكل كيلو جرام من السيليكا في مركب السيليكات الموجودة بالبوكسايت ، يفقد كيلوجرام من الألومينا ، وكيلوجرام من الصودا الكاوية في الطينة الحمراء .

لذلك فإن طريقة « باير » عند تطبيقها صناعيا لمعالجة خامات بوكسايت رديئة الجودة ، تكون غير اقتصادية بالمرة .

إنتاج الألومينا بطريقة التلبيد:

لما كانت موارد خامات البوكسايت عالية الجودة شحيحة ، فقد أجريت أبحاث مستفيضة تسهدف التوصل إلى إمكانية التعامل مع خامات البوكسايت التى تحتوى على نسبة عالية من السيليكا – وهى متوافرة بكثرة في العلبيعة . وقد أمكن التوصل إلى طريقة هى في الواقع توليفة تقرن طريقة «باير» بأسلوب جديد ، للعمل على استخلاص الألومينا بطريقة اقتصادية .

وتشمل هذه الطريقة الجديدة ، معالجة خام البوكسايت الذي يحتوى على نسبة عالية من السيليكا بتطبيق طريقة «باير» ، ثم الحصول على الطينة الحمراء ومعالجتها هي الأخرى لاسترجاع ما بها من صودا وألومينا متحدين مع السيليكات كشوائب في البوكسايت .


وفي هذه الحالة ، تخلط الطينة الحمراء بالحجر الجيرى (كربونات الكلسيوم) والصودا آش (كربونات الصوديوم) ، ثم تلبيد هما سويا . ويتم ذلك بتسخين العجينة المتكونة إلى درجة حرارة تحدث انصهارا جزئيا في العجينة . وتحت هذه الظروف ، يتفاعل المركب المعقد الذي يتألف من سيليكات الصوديوم الألومنيومية مع الحجر الجيرى المضاف والصودا آش ، لتكوين سيليكات الكلسيوم وألومينات الصوديوم وثانى أكسيد الكربون (الذي يهرب من حلقة التفاعل فور تكونه) ، وتغسل الكتلة الملبدة بعد ذلك بالماء ، لإذابة ألومينات الصوديوم ، ثم يستبعد ما تبقى بعد ذلك دون أن يلوب في المساء . وحينئذ يضاف المحلول الناتج إلى المحلول الجارى استخدامه في طريقة « باير » ثانية ، وتستعاد الصودا والألومينا .

والألومينا التي يحصل عليها بهذه الطريقة تكون نقية للغاية ، وتحتوى على أجزاء من المائة من الحديد والسيليكون ، اللذين تخلفا عن الترسيب في الطينة الحمراء ، خلال عيوب أو فتحات في قاش الترشيح . كما تحتوى على نسبة ضئيلة من الصودا . ومن الأفضل اقتصاديا ، تصحيح التركيب الكيميائي للمحلول، بإضافة بعض فلوريد الألومنيوم ليعادل الصودا المضافة مع الألومينا، عند غسل الآثار الأخيرة من الصودا في هيدروكسيد الألومنيوم أثناء عملية التنقية .

ه - إستخلاص الألومنيسوم

جرت محاولات عديدة للحصول على فلز الألومنيوم باختزاله من أكسيده (الألومنيوم باستخدام عوامل اختزال مختلفة ، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل . فثلا يتحد الألومنيوم بالكربون – عند استخدامه كعامل اختزال – مكونا كربيد الألومنيوم لوكم . كما أخفقت محاولات الحصول عليه بالتحليل الكهربائي لمحلول أحد أملاحه في الماء ، إذ كانت النتيجة هي تحلل الماء فقط ، والحصول على شقيه الأكسيجين والهيدروجين .

والطريقة الوحيدة التي يمكن استخدامها (على الأقل حتى الآن) للحصول على الألومنيوم، هي التحليل الكهربائي لمصهور الألومينا، ويستخدم الكريولايت معها كحلول الكروليتي للخفض درجة حرارة الانصهار. ويجرى ذلك في خلايا كهربائية. ويوضح الشكل (٣٩) قطاعا طوليا في خلية كهربائية تستخدم في التحليل الكهربائي للألومينا. كما يوضح الشكل (٤٠) مقطعا مستعرضا في الخلية.




شكل (٣٩) قطاع طولى فى خلية كهربائية تستخدم لاستخلاص الألومنيوم ، خلال تعليل كهربائى للألومينا :

۱ – أنودات كربونية ۲ – بطانة كربونية ۳ – مادة عازلة حراريا

عازلة كهربائيا ٥ - لوحة توصيل كهربائى ٦ - فتحة الصب

٧ – بودقة ٨ – إلىكتروليت منصهر ٩ – ألومنيوم منصهر ١٠ – قشرة متجمدة



هكل (٠٤) تطاع مستعرض في خلية تحليل الألوبينا بالكهرباء للحصول على الألومنيوم :

٧ -- بطانة الحلية ، وهي من كتل كربونية

۽ - أنودات كهربائية

٣ - أحد القضبان العمومية

٨ - ألومنيوم منصهر

٠١- ألومينا ، توضع بهدف تسخيبها

١ - هيكل الخلية المصنوع من الفولاذ

٣ -- قضبان فولاذية لمرور التيار الكهربائي المستمر

ه - قضيب معدني لتوصيل التيار الكهربائي

٧ - إلكتروليت منصهر

٩ -- طبقة متجمدة من الإلكتر وليت

وعادة تتولد الطاقة الكهربائية اللازمة من محطة كهرومائية ، يقام مصنع الألومنيوم قريبا منها ، وحتى يقل الفاقد من الطاقة الكهربائية إلى أقل ما يمكن خلال انتقالها ، ترفع فلطية التيار المتردد المبار خلال محلول كهربائي مناسب حتى تصبح ١٠٠,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠٠ فلط ، ثم يجرى خفض قيمته الفلطية مرة أخرى خلال محولات كهربائية موجودة بمصنع استخلاص الألومنيوم إلى ٥٠٠ه- ٨٠ فلط ، وفي الوقت نفسه يحول التيار الكهربائي المتردد إلى تيار مستسر ، وتستخدم في ذلك عادة مقومات قومية زئبقية .

وينخفض الجهد خلال المحلول الالكتروليتي في الخلية إلى حوالي ه فلط ، حيث يخسدم المقوم الواحد حوالي ١٦٠٠٠ خلية توصل معاً على التوالي . وإذا استخدم وقود غازى مصدرا للقدرة ، فإنه يمكن توليد تيار كهربائى تبلغ فلطيته ٧٠٠ (فلط) عن طريق مولدكهربائى متصل بالمحرك الذى يشغل بالغاز .

وإذا تم توليد الكهرباء بالقدرة البخارية ، فيتم نفس الشي كما في المحطة الكهرومائية ، باستثناء وأحد ، وهو أن محطة توليد الطاقة ومصنع الألومنيوم ، يجب أن يقعا قريبين من بعضهما بعضا تماما ، لدرجة أنه يتحتم رفع فلطية المولد الكهربائي بواسطة محولات كهربائية لتقليل الفقد في الطاقة خلال خطوط نقل القدرة .

وتتألف الحلية الإلكتروليتية (كما هو موضح في المقطعين السابقين) من هيكل يصنع من الصلب ، يقام على أساس ثابت ، ويبطن بكتل والواح كربونية . وفي العادة يصل عمق الحلية إلى حوالى نصف المتر الذي يمر في قضبان الى حوالى نصف المتر ، ويوصل قاع الحلية بالتيار الكهربائي المستمر الذي يمر في قضبان فولاذية ، وتكل الدائرة الكهربائية بتعليق كتل كربونية تقوم بدور الأنود ، وتوصل بالتيار الكهربائي خلال قضبان معدنية تربطها بعضها ببعض مجموعة من القضبان العمومية .

ولبدء التشغيل ، تخفض الأنودات حتى تستقر تماما على قاع (أرضية) الحلية ، وعندئذ يشحن الكريولايت في الحلية ، ثم يوصل التيار الكهربائي .

وتعمل الحرارة التي تتولد عن المقاومة بين الأنود وأرضية الحلية (الكاثود) ، على رفع درجة حرارة الكريولايت إلى ما فوق درجة حرارة انصهاره (٩٨٢م) . وبعد انصهار الكريولايت ، ثم ترفع الأنودات بحيث الكريولايت ، ثم ترفع الأنودات بحيث قسمح مجرور التيار الكهربائي خلال محلول الإلكتروليت المنصهر . وتكفى الحرارة المتولدة نتيجة مرور التيار الكهربائي الحفاظ على الإلكتروليت منصهرا فيها عدا قشرته السطحية ، فإنها تكون صلدة ، وهي تستغل للاحتفاظ فوقها بكية كافية من الألومينا ، يجرى تسخيبها ذاتيا ، فلا تضيع درجة حرارة الإلكتروليت هباء بطرق الإشعاع والحمل وخلافه .

وعند سطح الأنود الكهربائى ، يتولد غاز الأكسيجين ، نتيجة مرور التيار الكهربائى . وإذا كانت درجة الحرارة عالية ، فإن الأكسيجين يتحد مع الكربون فى الأنود مكونا غاز أن أكسيد الكربون) . ثانى أكسيد الكربون الذى يتصاعد فى الجو (مع بعض من غاز أول أكسيد الكربون) .

وعند الكاثود ، يتحرر الألومنيوم الفلزى ، حيث يتجمع فى قاع الخلية الكهربائية لثقل وزنه بالنسبة للإلكتروليت المنصهر .

وبصفة تقريبية ، يستهلك ثلثا كيلوجرام من كربون الإلكترود لكل كيلوجرام من الألومنيوم يتم إنتاجه . ويذوب الرماد الموجود في المادة الكربونية للإلكترود في الإلكتروليت ، حيث تختزل مكوناتها العنصرية بواسطة التيار الكهربائي ، ومن ثم تترسب مع الألومنيوم المنصهر وتتحد به كشوائب . ولما كان الفحم البترولي وفحم القار يحتويان على نسبة منخفضة من الرماد ، لذلك تتحد عند استخدامهما كيات قليلة من الشوائب مع الألومنيوم المنصهر .

ونظرا للاستملاك الضخم فى المواد الكربونية التى تتكون منها الأنود ات وبطانة الحلية ، يلزم اقتصاديا تخصيص وحدة لإنتاج المواد الكربونية اللازمة . ولقد أشرنا إلى ذلك فيها سبق .

وبتجميع الألومنيوم الفلزى المنصهر عند قاع الخلية ، حيث يجرى تجميعه على فترات زمنية منتظمة خلال مثعب (سيفون) فى بودقة ، ويتم خلطه جيدا قبل صبه فى قوالب من الحديد الزهر ، ليتجمد إلى كتل من الألومنيوم .

ويوجه مصباح (لمبة) كهربائى ، فى دائرة تتصل على التوازى بكل خلية ، فكلما كانت هناك ألومينا متذاوبة فى الكويولايت ، فإن فرق الجهد عبر الحلية يظل خسة فلطات ، وعمليا لا يسرى أى تيار خلال المصباح فلا يتوهج . ولمكن عندما تستنفد كل الألومينا ، ترتفع فلطية الجهد ، ويسرى تيار كهربائى خلال المصباح يكون كافيا لتوهجه ، وتكون هذه الإشارة بمثابة إنذار ضوئى العامل ، ليقوم بإضافة مقدار جديد من الألومينا ، ويتم ذلك بتكسير جزء من قشرة الكريولايت التي تعلو المحلول الالكتروليتي بالحلية وتوجد عليهاكية من الألومينا الساخنة ، فتذوب الألومينا فى المصهور الإلكتروليتي سريعا ، ومن ثم تنخفض الفلطية ثانية ، وينطفى المصباح مرة أخرى .


وتستمر العملية تباعا دون توقف ، إلا إذا أصابها عطل مفاجى ، أو إذا أصاب بطانة الحلية تآكل ووجب تغييرها ، أو في حالة هبوط القدرة الكهربائية . وفي مثل هذه الحالات يفصل التيار الكهربائي ، وتخفض الأنودات إلى أن تستقر على قاع الحلية حتى يمكن إعادة تشغيلها بسهولة مرة أخرى ، إذا ما تجمد المحلول الإلكتروليتي .

نسبة الكريولايت:

الكريولايت الذي يستخدم كعامل صهار (يساعد على الصهر) ، مرتفع الثمن ، وينصهر عند درجة حرارة مرتفعة (٩٨٢م) ، كما أنه يتطاير بسهولة عندما يكون منصهرا ، ولهذا فقد أجريت محاولات عديدة ترمى إلى الاستعاضة عن الكريولايت بأية مادة أخرى تقوم بهذا الدور عند تحليل الألومينا بالكهرباء ، إلا أن كل هذه المحاولات لم تنجح حتى الآن.

ويبين الشكل (٤١) منحى الاتزان الحرارى لمكونى الكريولايت : فلوريد الألومنيوم (لو فلم) وفلوريد الصوديوم (ص فل) .

من منحى الاتزان ، يتضح أن النقطة على خط السيولة التى تمشل التركيب الكيميائي المكريولايت (لو فلم ، ٣ ص فل) لهما أعل درجة انصهار ، عندما تكون النسبة الجزيئية لفلوريد الألومنيوم : فلوريد الصوديوم هى ١ : ٣ (أى ٢٥٪ من الجزي المركب المكريولايت، الذي يحتوى على جزئ من « لو فلم » ، وثلاثة جزيئات من « ص فل » .



شكل (11) منحى الاتزان الحرارى لمسكونى الكريولايت: المحور س: النسبة الجزيئية لفلوريد الألومنيوم المحور ص: درجة الحرارة (منرية)

و تعرف النسبة الجزيئية (ص فل الإلكتروليت بنسبة الكريولايت ، وبالطبع فهي تساوى ٣ للكريولايت النقى . واصطلح على أن هذه النسبة هي نسبة التعادل ، وإذا انخفضت كانت النسبة حمضية ، وإذا زادت كانت قاعدية (قلوية) .

وعادة يجرى استخدام الإلكتروليت الحمضى ، أى بنسبة تقل عن ٣ ، وتقع عمليا بين ٣٠٣ ، ٧٠٧ ، لأنه إذا انخفضت النسبة عن ٣٠٣ ، أى كانت الحمضية عالية جدا ، تطاير الكريولايت بشدة ، وضعفت قابليته لإذابة الألومينا . وإذا زادت النسبة على ٣ أصبح الإلكتروليت غير صالح التحليل كهربائيا ، لأن ذلك يؤدى إلى زيادة تركيز أيونات الصوديوم فى المحلول (مصهور الالكتروليت) ، مما يزيد من احتمال ترسيب ذرات الصوديوم على الكاثود .

شكل (۲۶) منحى الإتزان الحرارى المجموعة ، الألومينا ، والكريولايت : المحور س : النسبة المتوية لوزن الألومينا المحور ص : درجة الحرارة (المتوية)

ومن ناحية أخرى ، فإن لتذاوب الألومينا في الإلكتروليت أهميته . فالمطلوب أن يبلغ تركيز الألومينا أقصاه في الإلكتروليت ، ولكن ذلك يكون على حساب عوامل أخرى ، منها درجة حرارة انصهار الإلكتروليت . ويبين الشكل (٢٤) منحنى الاتزان الحرارى لمجموعة الألومينا (لوب أب) - الكريولايت (٣ ص فل ، لو فل) . ومنه يتضح أن درجة حرارة الانصهار تنخفض إلى أدنى حد لها عندما تصل نسبة الألومينا في الكريولايت إلى ١٥٪ وزنا ، حيث تبلغ درجة الانصهار ٥٩٣٥م. وبعد تجاوز هذه النسبة ، ترتفع درجة حرارة الانصهار بصورة حادة ، ويكون ذلك على حساب العديد من العوامل الاقتصادية ، منها استهلاك الطاقة الكهربائية ، واستهلاك الحراريات المبطئة الخلية ، واستهلاك الأنودات ، وغير ذلك . وعمليا يمكن خفض درجة حرارة الانصهار بإضافة بعض الفلوريدات (أملاح الفلور) مثل فلوريد الكلسيوم كا فل ولكن ذلك يؤدى إلى زيادة المقاومة الكهربائية للإلكتروليت قليلا، كما يؤدى إلى تحسين عملية التحليل الكهربائية للولكتروليت قليلا، كما يقلل من فلوريد المنسيوم ما فل بدلا من فلوريد الكلسيوم ، يؤدى إلى تحسين عملية التحليل الكهربائي المسحلول المنصهر . كما يقلل من الوزن النوعي للإلكتروليت وهي أمر مستحب ، حتى ينفصل الألومنيوم المنصهر بصورة أفضل.

وتصل المقاومة النوعية للإلكتروليت النقى عند درجة حرارة ١٠٠٠م إلى ٣٧,٠ أوم.سم ولكن المقاومة النوعية للإلكتروليت ، تكون عمليا أعلى من هذا الرقم لاحتواء الإلكتروليت على بعض الشوائب مثل الكربون والكربيدات وغيرهما ، حيث تبلغ ٥,٠ – ٥٥٥، أوم. مم .

ديناميكية التحليل البكهربائي لمصهور الألومينا:

لم يتم التوصل بعد بصورة قاطعة إلى ما يحدث خلال عملية التحليل الكهربائي لمصهور الألومينا ، ولكن عددا كبيرا من العلماء يرجح أن التيار الكهربائي يتدفق عبر مصهور الإلكتروليت لوجود أيونات موجبة من الصوديوم وأيونات سالبة مركبة من فلوريد الألومنيوم ، نتجت عن تفكك الكريولايت كما في المعادلة التالية :

ص م لو فل م » سب ۳ ص + لو فل م سب سب م

(لو فل ---- أيون مركب من الألومنيوم والفلور ، ويمكن تسميته أيون الألوموفويك) وتتفكك الألومينا في المحلول المنصهر إلى أيونات الألومنيوم ، وأيونات مركبة من الألومنيوم والأكسيجين طبقا للمعادلة التالية :

هذا بالإضافة إلى احتمال وجود أيون الأكسيجين أصفى وأيون الفلور أيضًا فل ، وعليه ، لابد في النهاية ، أن يحتوى المحلول المنصهر على الأيونات التالية :

لو⁺⁺⁺ ، ص ⁺ ، فل ، أ ، وتسبح هذه الأيونات في حركة مستمرة في كل أنحاه المحلول عاملة على سريان التيار الكهربائي ، وإن كان لكل منها دوره الخاص .

وعند إجراء التحليل الكهربائى ، يفقد أولا أيون الألومنيوم لو +++ شحنته على الكاثود (المهبط) ، كما تفقد أيونات الأكسيجين أ مسحنهاعلى الأنود (المهبعد) ، وتتحول إلى ذرات نشطة تتفاعل مع كربون الأنود ، متحولة إلى غازى أول وثانى أكسيد الكربون، ويتسرب هذان الغازان إلى الهواء الجوى ، حيث يشتمل أول أكسيد الكربون متحولا إلى ثانى أكسيد الكربون متحولا إلى ثانى أكسيد الكربون ، مع اندلاع ألسنة من اللهب تتصاعد فوق القشرة الصلبة للألكتروليت .

وعليه ، يستمر تفكك الألومينا إلى شقيها ، مع اختفاء أحدهما (الأكسيجين) ، وترسب الآخر (الألومنيوم) عند الكاثود . وتصبح المعادلة العكسية ذات اتجاه واحد (لاختفاء الأكسيجين) كما يلى :

و يمكن التعبير عن تفاعلات غاز الأكسيجين مع الكربون كما يلي :


وهكذا تتحلل الألومينا كهربائيا ، ونحصل خلال عملية التحليل على الألومنيوم الفلزى . ولا تتعدى نسبة استهلاك الألومينا عمليا في الكريولايت عن ٨٪ .

اعتبارات تكنولوجية:

(۱) التأثير الأنودى: : كما سبق أن أشرنا، يوجد مصباح كهربائى لا يمرفيه تياركهربائى ما دام أن هناك ألومينا كافية متذاوبة فى الكريولايت ، ولكن عندما تنخفض نسبتها كثيرا (حتى تصل إلى ١٪) تقفز الفلطية فى الحلية من ه فلط إلى أكثر من ٣٠ فلط ، ومن ثم يسرى تيار كهربائى فى المصباح ويتوهج ، مع اندلاع أقواس كهربائية صغيرة عند سطح الأنود الملامس للمصهور ، ويكون ذلك بمثابة إنذار يوضح أن الحلية فى حاجة إلى جرعة أخرى من الألومينا التي توجد ساخنة فوق قشرة الإلكتروليت الصلدة ، وحينئذ يقوم العمال بتحطيم جزه من هذه

القشرة يسمح بسقوط بعض الألومينا التي تذوب سريعا ، فتنخفض الفلطية ثانية ، وينطفي المصباح نتيجة لذلك .

ويمكن توضيح ما يحدث بالتصور التالى : عدما تكون نسبة الألومينا فى الإلكتروليت مناسبة ، فإن المصهور يتمكن من تغطية سطح الأنود المغموس فيه بصورة شاملة ، وبالتالى تزال فقاعات غاز الأكسيجين المتولدة سريعا من على الأنود (كا فى الشكل ٤٤) . فإذا ما انخفض تركيز الألومينا فى الإلكتروليت ، تتمكن فقاعات غاز الأكسيجين المتولدة من التراكم على سطح الأنود مكونة غشاء غازيا يزيد من المقاومة الكهربائية بصورة مفاجئة ، ويمكن التغلب عليه بإضافة كية مناسبة من الألومينا .



شكل (٢٤) كيفية تكوين طبقة من الغاز على سطح الأنود (المصعد)

- (۱) التحليل الكهربائي يسير بطريقة منتظمة عادية ، يتكون الإلكتروليت من كريولايت + ۱۰٪ ألومينا
 - (ب) حسدوث التأثير الأنودي ، يتكون الإلكتروليت من كريولايت + ٥٠٠٪ ألومينا
- (ب) فقد الألومنيوم بتذاوبه في الإلكتروليت: إلى جانب التأثير الأنودي ، هناك عدة عليات كيميائية ينجم عها بعض المساوئ التي قد تؤثر على سير عملية الإنتاج بطريقة سلسلة ومنتظمة . من هذه العمليات ذوبان الألومنيوم الفلزى في الإلكتروليت المنصهر . فالألومنيوم يتذاوب في الإلكتروليت مشبعا بالألومنيوم . في الإلكتروليت مشبعا بالألومنيوم ، ولكن ما يحدث في حالة التحليل الكهربائي قد يؤدى إلى فقد كية كبيرة من الألومنيوم ، إذ تتأكسد الكية المذابة من الألومنيوم بأكسيجين الهواء الجوى متحولة إلى ألومينا ، سرعان ما تذوب في الإلكتروليت ، فتذوب كية أخرى منه ، وهكذا ، مما يمثل عبئا على عملية التحليل الكهربائي ، للألومينا ، وخفضا لكفاءة التشغيل .

(ج) فقد الألومنيوم بتفاعله مع الكربون : يحدث عند درجات الحرارة العالية أن يبدأ الألومنيوم في الألومنيوم في الألومنيوم في الألومنيوم في الألومنيوم في الألومنيوم في المعادلة الآتية :


٤ لو + ٣ ك = لو ي ك م .

وكربيد الألومنيوم وزنه النوعي كبير ، وموصليته الكهربائية منخفضة . ويرسب إلى قاع الحلية أسفل الألومنيوم المنصهر لثقله .

صب الألومنيوم المنصهر من الحلية:


يتراكم الألومنيوم المنصهر ، الناتج عن عملية التحليل الكهربائى للألومنيا ، على أرضية الحلية تدريجا لكثافته التى تفوق كثافة الإلكتروليت المنصهر (كثافة الإلكتروليت أكبر من كثافة الألومنيوم ، وهما فى الحالة الصلبة) .

ومن الناحية العملية ، يستهدف في الوحدة الإنتاجية أن تكون عملية صب الألومنيوم من الحلية على فترات زمنية متباعدة ، تلافيا للإخلال بسير العمل الروتيني للخلية . وعادة يصب الألومنيوم كل يومين أو ثلاثة أيام . ويتم التفريغ خلال مثاعب (سيفونات) أو بوادق ، تعمل بخلخلة الهواه . ويوضح الشكل (٤٤) رسما المشعب (السيفون) ، وهو يتكون من أنبوبة ثلاثية الأفرع ، يغمر طرفها الأسفل في البودقة المعدة لتجميع الألومنيوم . أما الفتحة العليا لهذه الأنبوبة ، فتستغل لعمل خلخلة في هواء المثعب . ويجب أن يكون مستوى البودقة دون مستوى الألومنيوم في الحلية ، كما يجب أن يسخن المثعب إلى درجة حرارة ٥٠٥٠م تقريبا ، حتى لا تتجمد القطرات الأولى من الألومنيوم التي تمر خلاله . ثم يدخل طرف المثعب



شكل (\$ \$) مثعب (سيفون) يستخدم لتفريغ مصهور الألومنيوم من الحلية بواسطة الحلخلة: ١ – أنبوبة على شكل ٢ تابوبة تا داخل الحلية بواسطة رافعة ، فإذا أوقف الضغط عن الجزء (١) من الأنبوبة ، وتمت خلخلة الضغط في الجزء الباقي من الأنبوبة الذي ينغمر داخل الحلية ، فإن الألوم يوم المنصهر ينساب تباعا من الحلية إلى البودقة .

ويمكن صب الألومنيوم المنصهر من الخلية بواسطة بوادق التفريغ (الخلخلة) ، وفى هذه الحالة ، يجب أن يكون التفريغ كبير ا . ويبين الشكل (ه٤) رسما توضيحيا لبودقة التفريغ ، حيث تحتوى المعدات المستخدمة على ترتيبات وآليات معقدة .



شكل (٥٤) بودقة تستخدم لصب الألومنيوم المنصهر من الحلية بتفريغ الهواء


٣ - تنقيسة الألومنيسوم

(ا) تنقية الألومنيوم باستخدام غاز الكلور:

يحتوى الألومنيوم المنصهر فور استخلاصه من الخلايا الكهربائية ، على عدد من الشوائب الفلزية واللافلزية ، ويعض الغازات الذائبة كالهيدروجين .

ويتلوث الألومنيوم المنصهر بهذه الشوائب نتيجة اخترالها من أكاسيدها المحتواة فى خام البوكسايت ، وأيضا فى أثناء عملية التحليل الكهربائى فى الحلايا . والعناصر الآتية فى مقدمة الشوائب التى يحويها الألومنيوم :

السيليكون، والصوديوم، والبوتاسيوم، والتيتانيوم، والمغنسيوم، والحديد، والنحاس. ونتيجة للوبان هذه الشوائب في الألومنيوم الناتج، تتأثر للرجة كبيرة الحواص الميكانيكية للألومنيوم وقابليته للتشكيل، وسبكيته (قابليته للسباكة)، كما تقل مقاومته للتآكل الكيميائي، وتنخفض موسلتيه الكهربائية. ولهذا فن الضرورى تنقية الألومنيوم من هذه الشوائب. وتجرى عملية التنقية في البوادق باستخدام غاز الكلور. ويبين الشكل (٢٥) الجهاز المستخدم في عملية التنقية ، حيث توضع البودقة التي تحوى مصهور الألومنيوم تحت قلنسوة خاصة. وبحر الأنبوبة الموصلة بالأسطوانات التي تحوى غاز الكلور، من خلال فتحة في هذه القلنسوة. كما يجب أن توضع السطوانات غاز الكلور في مكان خاص حياية لصحة العاملين في الموقع، كما يجب سحب الغازات الناتجة عن عملية المعالجة بالكلور (أغلبا غاز كلوريد الهيدروجين يد كل) بعيدا عن المنطقة. وتم عملية المعالجة بالكلور عند درجة حرارة ٢٠٧٠–٥٠٥٠م، توزيع الغاز بانتظام، فيتحد جزء منه ببعض الألومنيوم بسرعة ، مكونا كلوريد الألومنيوم توكله، الذي يتبخر سريما الانخفاض درجة حرارة غليانه (درجة حرارة غليان كلوريد الألومنيوم تقليبا جيدا وفورانه، مما الألومنيوم تقليبا جيدا وفورانه، مما الألومنيوم تقليبا جيدا وفورانه، مما يساعد على فصل الشوائب غير المعدنية وطفوها على سطح المصهور.





شكل (٢٤)
جهاز تنقية الآلومنيوم المنصهر
باستخدام غاز الكلور:
١ -- أنبوبة توصيل غاز الكلور
٢ -- نفاخة
٣ -- فتحات هروب غاز الكلور
٤ -- منضدة بها آلية للتدوير
٥ -- بودقة
٢ -- عربة
٧ -- غرفة التنقية بغاز الكلور

٩ -- اسطوانة تستخدم ضمن آلية الرفع

وفى أثناء عملية التقليب الذاتية ، تتمكن بعض الفلزات من الاستيلاء علىالكلور والاستئثار به ، فتنتزعه من كلوريد الألومنيوم على حسب مقدار الطاقة المطلقة لهذه الكلوريدات عند درجة حرارة التنقية .

ويوضح الشكل (٤٧) مقدار التغيير في الطاقة المطلقة عند درجات الحرارة المختلفة .






و تطفو كلوريدات الشوائب على سطح المصهور لحفة أوزالها .

و بعد الانتهاء من عملية التنقية ، ينقل الألومنيوم النتى إلى أفران مقاومة كهربائية ، يبين الشكل (٤٨) أحدها .

ويتكون جسم فرن المقاومة الكهربائى من هيكل معدنى ، جزؤه الأسغل على هيئة نصف أسطوانة ، يستند على مرتكزات منشورية الشكل ، أما جوف الفرن فيتألف من حجرتين أماميتين ومن حوض متجمع . ويكون الفرن مبطنا بالطوب الحرارى . وتثبت ملفات المقاومة المصنوعة من الصلب النيكل الكرومى في سقف الفرن .

و يمكن إمالة الفرن لإخراج الألومنيوم من فتحة الصب . ويستخدم مثل هذا الفرن لإعادة صهر الألومنيوم للأغراض التالية :

- تنقية الألومنيوم لدرجة أكبر ، بتركه ساكنا لفترة مناسبة عند درجة الحرارة اللازمة .
 - ه تجانس الألومنيوم بخلط الصبات المتعددة والواردة من خلايا مختلفة .



شكل (٨٤) فرق مقاومة كهرباتى

٣ - الغرفة الأمامية

٣ - مسخنات تعمل بالمقاومة الكهر بائية

ع ـ فتحة الشحن

٣ - مستحمات تعمل بالمعاومة

١ - فتحة الصب

ه – غلاف معدنی

٣ - أعمدة ارتكاز الفرن

(ب) تنقية الألومنيوم بواسطة التحليل الكهربائي :

تستخدم هذه الطريقة للحصول على ألومنيوم بالغ النقاء ، حيث يجرى استخدامه فى أغراض البحث العلمى ، وما شابه ذلك . وتصل نسبة النقاء إلى ٩٩,٩٩٩٪ . ويحد من انتشار هذه الطريقة على نطاق صناعى و اسع ، تكاليفها الباهظة .

وتجرى حاليا عملية التنقية بالتحليل الكهربائى فى وسط منصهر ، يكون الأنود فيها سبيكة للألومنيوم غير النتى مع فلز ثقيل ، ويكون الكاثود فلز الألومنيوم النتى ، وتملأ المسافة بين الأنود والكاثود بطبقة من الإلكتروليت تتكون من أملاح الفلوريدات والكلوريدات اللامائية (لا تحتوى على ماء تبلور) . ويجب أن يكون الوزن النوعى للإلكتروليت عند درجة حرارة العملية أكبر من الوزن النوعى للألومنيوم النتى ، وأقل من الوزن النوعى لسبيكة الأنود .

وعادة يستخدم إلكتروليت ، وهو يتألف من مخلوط كلوريد الباريوم باكل (بنسبة ٢٠٪) وفلوريد الالومنيوم لو فل (بنسبة ٢٠٪) ، وفلوريد الصودي ، ص فل (بنسبة ١٠٪) ، والوزن النوعى لهذا الإلكتروليت ٢٠٪ . ويعتبر النحاس من أفضل الفلوات التي تستخدم لزيادة الوزن النوعى لسبيكة الأنود .


وتعرف هذه الطريقة لتنقية الألومنيوم بطريقة الطبقات الثلاث ، ويمكن التعبير عن خطوات التنقية بالمعادلات التوضيحية التالية :

ولا تستطيع الشوائب الأكثر إيجابية كهربائيا من الألومنيوم، أن تنتقل من الأنود إلى الإلكتروليت مادامت سبيكة الأنود تحتوى على نسبة كافية من الألومنيوم. أما الشوائب الأكثر سلبية كهربائيا عن الألومنيوم، فتنتقل من الأنود إلى الإلكتروليت. ولكن هذه الشوائب لا تستطيع أن تنفصل على الأنود ما دام تركيز أيونات الألومنيوم في الإلكتروليت - أو حتى عند الكاثود - كبيرا، لأن جهد انفصال هذه الشوائب أعلى من جهد انفصال الألومنيوم.

ويبين الشكل (٤٩) خلية تستخدم لتنقية الألومنيوم بطريقة الطبقات الثلاث .

(ج) التنقية بطريقة المغنسيوم:

تستخدم هذه الطريقة لتنقية بعض سبائك الألومنيوم ، فتصهر السبيكة مع ٢٥-٣٠٪ من المغنسيوم ، وقده الحالة ، تنخفض من المغنسيوم ، وتصل درجة حرارة انصهار هذه السبيكة إلى ٥٠٥٥م . وفي هذه الحالة ، تنخفض



شكل (٤٩) خلية تنقية الألومنيوم بواسطة التحليل الكهربائى تبعا لطريقة الطبقات الثلاث :

۱ – كتل الكاثود ۲ – غلاف جانية


عود توصیل الکهر باء إلى الکاثود


٧ – الألومنيوم أثناء تنقيته ٨ – السكتروليت ٩ – سبيكة الأنود ١٠ وطانة من المجنزيت

ذائبية الحديد في السبيكة انخفاضا حادا ، حيث ينفصل الحديد على هيئة بلورات من لوحم تترسب على أرضية الحلية . كما يتحد جزء من السيليكون والمغنسيوم مكونا سليسيدات المغنسيوم الحقيفة الوزن ، فتطفو على السطح . ويتحد جزء من الحديد في أثناء ذلك مع المنجنيز . ولفصل سبيكة الألومنيوم والمغنسيوم عن المركبات الكيميائية للحديد والسيليكون والمنجنيز ، يجرى ترشيح المصهور خلال طبقة من حبيبات البازلت تحت التفريغ (الحلخلة) عند درجة حرارة ١٠٠٥٠٠م ولا تزيد نسبة الحديد في المصهور بعد ترشيحه عادة على بضعة أجزاء في الألف .

ويبخر المغنسيوم من سبيكة الألومنيوم والمغنسيوم بعد الترشيح فى أفران مفرغة من الهواء تعمل بالحث الكهربائل (كا فى الشكل ٥٠)، ثم يكثف فى مكثفات خاصة، ويتبخر الزنك خلال هذه العملية إذا كان موجودا ضمن عناصر سبيكة الألومنيوم.

ويتم تبخير المغنسيوم والزنك عند درجة حرارة ٩٠٠ - ٩٥٠ معندما يصل الضغط إلى ٩٠٠ م زئبق ، ويراعى الاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة فى المكثفات عند ٢٠٠٥م تقريبا ، عندنذ يتبخر كل من المغنسيوم والزنك من سبيكة الألومنيوم ، حيث يترسبان على جدران المكثفات على هيئة بلورات .





شکل (۵۰)

فرق الحث الكهربائى ، يستخدم لتصعيد المغنيسيوم من سبيكة الأدرمنيوم والمغنسيوم خلال جو مفرغ (ضغط مخلخل لدرجة كبيرة) ، ويؤدى ذلك إلى تنقية الألومنيوم :

- ١ -- هيكل الفرن
 - ۲ مسخنات
- ٣ فتحة صب سبيكة الألومنيوم والمغنسيوم
 - **۽ -- معوجــة**
 - ه فتعة صب الألومنيوم النق
 - ٣ فتحة دخول الهيدروجين
 - ٧ خط تفريغ الهواء

الباب الثسالث

الميتالورجيا الفيزيقية للفلزات وتطبيقاتها

مقدمة في الميتالورجيا الفيزيقية:

تتسم معظم الفلزات ، عند اتحادها ، بخاصية التذاوب المتبادل المحدود في الحالة المنصهرة . وهناك مجموعة من الفلزات تتذاوب منصهرة في بعضها بعضا مثني مثني بغير حدود .

و نادرا ما نجد فلزين لا يتذاوبان إطلاقا فى الحالة المنصهرة ، حيث ينفصل مصهوراهما إلى طبقتين ، تعلو إحداهما الأخرى تبعا لكثافتها فى حالة الانصهار ، مثل الحديد والرصاص . ولكن الحالة الأكثر شيوعا عند اتحاد فلزين منصهرين معا ، هى التذاوب المحدود . وفى هذه الحالة ، نحصل على محلول منصهر متجانس تماما . إذا ما كانت كية الفلز ب المضافة إلى الفلز الا تزيد عن ذائبيتها العظمى ، عند درجة حرارة الانصهار . ولكن من ناحية أخرى ، إذا تعدت كية الفلز ب المضافة ذائبيتها العظمى فى ا ، انغصل المصهور إلى طبقتين ، تتألفان من محلولين مشبعين ؛ من ب فى أ ، والآخر من ا فى ب .

وباستثناء بعض الحالات النادرة لبعض الفلزات (مثل الحديد والنحاس ، النيكل والفضة النحاس والكروم) فإن التذاوب المحدود فى الحالة المنصهرة يتميز باختلاف حاد فى درجة حرارة الانصهار لكل منها ، وأحجام ذراتهما .

وعندما يتسابك فلز بفلز آخر أوبعنصر لا فلزى – يحدث تفاعل كبميائى بين ذرات العنصرين ، وتؤلف إلكترونات التكافؤ العنصر السبيكى – التى تتميز بضعف ارتباطها إلى نواها حيث لا تنتمى إلى ذرات منفصلة ، ولكنها تشترك فى مجموعة الذرات ككل كما فى الحالة الصلبة – مجموعة كيميائية واحدة لكل المحلول المنصهر. ويعتمد توزيع ذرات (أيونات) العناصر التي تتألف السبيكة منها فى محول منصهر ، على علاقة قوى التفاعل المتبادلة بين الذرات المتشابهة وغير المتشابهة . وعند تذاوب عنصر سبيكة أحدهما فى الآخر فى الحالة الصلبة ، تتكون إما محاليل جامدة ، وإما مركبات كيميائية ، أو ينتج عنها – بعد تجمدها – محاليط ميكانيكية (غير متحدة كيميائيا) من كلا العنصرين ا ، ب ، أو عدة محاليل جامدة . وعند تكون محاليل جامدة ، تحل ذرات العنصر المذاب محل بعض ذرات العنصر المذيب فى شبكته البلورية ، كما فى الشكل (١٥) ، ذرات العنصر المذاب فى المسافات البينية الفاصلة بين الذرات ، كما فى الشكل (٢٥) .

فى معظم الحالات إذن ، تتسم عناصر السبيكة بتذاوب متبادل محدود فى الحالة الصلبة . ومع ذلك ، فإن كثير ا من الفلز ات لها ذائبية متبادلة غير محدودة .

شکل (۱۱)


ذرات العنصر المذاب تحل محل بعض نورات العنصر المذيب في شبكته البلورية :

- ذرة العنصر المذيب
- ٥ ذرة العنصر المذاب

شکل (۲۵)

ذرات العنصر المذاب تكن في المسافات البينية الفاصلة بين ذرات العنصر المذيب :

- ذرة العنصر المذيب
- o ذرة العنصر المذاب




وإذا كان أحد عناصر السبيكة موجودا بكية تفوق حد تذاوبه فيها ، فإن الكبية الزائدة من هذا العنصر تكون صنفا (طورا) مستقلا ، قد يكون محلولا جامدا مشبعا ، أو مركبا كيميائيا ، أو بلورات مستقلة لهذا العنصر .

و فى بعض الأحيان ، يختلف المركب الكيميائى عن المحلول الجامد فى أن المركب الكيميائى تكون له شبكته البلورية الخاصة به ، والتى تميزه عن غيره من المركبات ، وهو فى معظم الأحيان يتطلب من الناحية الكمية علاقة محددة لمكوناته كى يتكون .

وتكون عملية التنحول الانتقالية لسبيكة من حالة الانصهار إلى الحالة الصلبة ، مصحوبة بتحول المجموعة الكيميائية إلى حالة تقل فيها الطاقة المطلقة لها ، كما في الشكل (٣٠) .

وكما هي الحال في تجمد الفلزات النقية ، يبدأ هذا التحول فقط إذا تعرضت السبيكة لتبريد



شكل (٥٥) تغير مقدار الطاقة المطلقة مع درجة الحرارة في حالتي الصلابة والسيولة:

المحور س: يمثل درجة الحرارة المحور ص: مقدار الطاقة المطلقة

د أ : درجة حرارة الإتزان بن حالتى الصلابة والسيولة

مفرط (درن نقطة تجمدها) ، كما في الشكل (يره) . وعندئذ تبدأ بلوراتها في التكون ،

شكل (20) تجمد الفلز النق أثناء تعرضه لتبريد مفرط المحورس: الزمن


المحورس: درجة الحرارة

المئوية


-- معدل تبرید بطی، جدا ، یتعرض المصهور لدرجة «تبرید مفرط » طفیفة، ومنهم فهو یتجمد عند درجة حرارة تقارب درجة حرارة الإتزان د درجة حرارة الإتزان د ا

(أنظر شكل ٣ه). الجزء الأفقى من المنحنى يدل على ثبوت درجة الحرارة نتيجة انطلاق الحرارة الكامنة وتعويضها الحرارة المفقودة بالتبريد


۲ ، ۳ ، ۶ ، ۵ :
معدلات تبرید متزایدة ،
وفیها بتجمد الفلز النصهر
عند در جات حرارة أقل من
در جة حرارة الاتزان د ا




ثم لا تلبث أن تصبح نوى تنمو بعد ذلك كتر كيب دندريتي (تفرعي يشبه أفرع الشجرة) كما في الشكل (ه، ه) ، أو كبلورات متكاملة الأسطح كما في الشكلين (٥، ه، ٧، ه) .



شکل (ه) ترکیب دندریتی



شكل (٥٦) رسم توضيحي يبن خطوات تجمد فلز نقى من حالة الانصهار حتى تكوين بلورات متكاملة الأسطح



شكل (۵۷) التركيب البلورى للألومنيوم كما يتضع من الفحص المجهرى (مكيرة ۷۰۰ مرق)

وعندما تتجمد السبائك ، فإن الأصناف (الأطوار) المتكونة حديثا تكون مختلفة في تركيبها الكيميائي عن المحلول المنصهر الأصلى . ولذلك ، فإنه لتكوين نواة مستقرة ، لا يكون كافيا حدوث تغير ات في الطاقة فقط – كما هي الحال لمجموعة مكونة من مكون و احد – بل يجب أن يكون هناك تباين في التركيز أيضا .

ويقل كثيرا معدل نمو البلورات في المحاليل عنه في الفلزات الخالصة . ويعزى ذلك إلى ان النمو البلوري في محلول ما لا يكون مصحوبا فقط بتكون نوى ثنائية الأبعاد على أوجه البلورة ، كما يحدث في حالة الفلزات الخالصة ، ولكن يكون مصحوبا أيضا بانتشار ذرات المكونات في المحلول المنصهر . وكلما كان الفرق في التركيز بين المحلول المنصهر وبين البلورات التي تتكون كبيرا ، كان معدل نمو البلورات بطيئا .

وبعد تجمد مصهور السبيكة كلية ، تحدث تغيرات فى التركيب البنيانى ، بسبب التحولات التآصلية ، وبسبب تحلل المحلول الجامد نتيجة للتغيرات التى تطرأ على التذاوب المتبادل بين المكونات فى الحالة الصلبة .

وتتسم التحولات فى الحالة الصلبة بطابع بلورى فقط ، وتتم بتكون بلورات الأصناف (الأطوار) الحديدة ثم نموها .

قاعدة الصنف (الطور) ومنحنيات الاتزان :

توضح عملية تجمد السبائك الفلزية ، بواسطة رسومات توضيحية ، تبين اتزانها الكيميائى عند أية درجة حرارة . وهي تمثيل بيانى مناسب المتغيرات التي تطرأ على حالتها نتيجة اللتباين فى درجات الحرارة والتركيز . وتساعد منحنيات الاتزان ، التي تسمى أيضا الرسم البيانى للأصناف (الأطوار) ، على معرفة الصنف (الطور) الذي تحتويه السبيكة عند أبة درجة حرارة وأى تركيب كيميائى . كا تساعد هذه المنحنيات على تتبع التحولات المختلفة التي نظراً على الأصناف

أثناء تسخين أو تبريد السبيكة المعنية في حالات انزانها كيميائيا ، أي عندما تكون كل التفاعلات في المجموعة الكيميائية المعطاة عكسية . وهذا يمني أن التغيرات التي تحدث في مجموعة ما نتيجة لمعليات تتم في انجاء واحد ، تكون مصحوبة بتغيرات تنتج عن عكس العملية في المجموعة الكيميائية .

و تعرف المجموعة في هذا المجال بأنها ائتلاف لواحد أو عدة مكونات عند محتلف الضغوط والتركيبات الكيميائية .

والمكونات هى تلك المواد (سواء أكانت عناصر أو مركبات كيميائية) ، التى يتحمّ وجودها بصورة كافية لتكوين مجموعة . وعلى سبيل المثال ، يعتبر الفلز النتى مجموعة من مكون واحد ، وتعتبر سبيكة تتألف من فلزين مجموعة ثنائية من مكونين ، وهكذا .

والصنف (الطور) ، هو ذلك الجزء من مجموعة ما ، ألذى له صفة التجانس الطبيعى والكيميائى . ويكون منفصلا عن الأجزاء الأخرى بسطح فاصل . وعليه فإن محلولا سائلا متجانسا هو في الواقع مجموعة وحيدة الصنف (الطور) . كما أن خليطا لنوعين من البلورات هو مجموعة ثنائية تتألف من صنفين (نوعى البلورات) ، يختلفان فيها بينهما من حيث التركيب الكيميائى ، والبنيان البلورى وينفصلان عن بعضهما بعضا بسطح فاصل . كذلك فإن وجود سبيكة منصهرة مع بلوراتها المتجمدة ، يمثل مجموعة ثنائية الصنف (ثنائية الطور) .

والمجموعة الكيميائية التى تتألف من عدة أصناف (أطوار) فى سلوكها وما يعتربها من اختلافات، وما يطرأ عليها من تغيرات وفقا للظروف الحارجية (درجة الحرارة والضغط)، إنما تخضع فى كل ذلك لقاعدة هامة تعرف بقاعدة الصنف (أو قاعدة الطور).

وتنص قاعدة الصنف (الطور) على الآتى : في أية مجموعة كيميائية متزنة وغير متجانسة ، فإن مجموع عدد الأصناف الموجودة مضافا إليه عدد درجات الحرية المتاحة ، يكون مساويا لعدد المكونات مضافا إليه عدد العوامل الخارجية .

و يمكن صياغة قاعدة الصنف في معادلة رياضية كما يلي :

ص + د = م + ع

حيست :

ص : عدد الأصناف (الأطوار) التي في حالة اتزان .

د : عدد درجات الحرية المتاحة للمجموعة (عدد العوامل المتغيرة) .

م : عدد مكونات المحموعة .

ع: عدد العوامل الحارجية (مثلا: درجة الحرارة، والضغط).

ر من المادلة السابقة تحصل على الصيغة الآتية :

د = م + ع -- ص

وهذه الصورة هي الأكثر شيوعا لقاعدة الصنف.

وعدد درجات الحرية هو المقدار المستقل الخارجي ، أو العوامل الداخلية المتغيرة (درجة الحرارة ، والضغط ، ودرجة التركيز) التي قد تتغير دون أن تتسبب في اختفاء صنف (طور) موجود، أو في تكوين صنف (طور) جديد في المجموعة .

· وعند دراسة الاتزان الكيميائى ، ينظر إلى كل من درجة الحرارة والضغط كعاملين خارجيين يحددان حالة المجموعة الكيميائية .

وعند تطبيق قاعدة الصنف على مجموعات فلزية ، فإنه يمكن التغاضى عن تأثير عامل الضغط ، وعليه يصبح عدد المتغيرات الحارجية عاملا واحدا فقط هو درجة الحرارة ، وتئول المعادلة إلى الصورة التالية :

وفى مجموعة كيميائية بلغت حد الاتزان ، تكون لكل العوامل الداخلية والحارجية (التركيز ودرجة الحرارة على الترتيب) قيم محددة ولمسا كانت درجات الحرية لايمكن أن تقل عن الصفر :

أي أن:

أى أن عدد الأصناف (الأطوار) فى مجموعة متزنة لا يمكن أن يزيد على عدد المكونات مضافا إليها ١ (الواحد الصحيح) . وبناء عليه فإنه من المستحيل وجود أكثر من ثلاثة أصناف (أطوار) فى مجموعة ثنائية متزنة ، كما أنه من المستبعد كلية الحصول على أربعة أصناف (أطوار) فى مجموعة ثلاثية متزنة ، وهكذا . وإذا كان عدد درجات الحرية مساويا الصفر ، عرف الاتزان فى هذه الحالة بأنه « غير متنوع » .

ويلزم لوجود مجموعة في حالة اتزان غير متنوع ، توافر ظروف محددة تماما : درجة حرارة ثابتة ، وتركيب كيميائي محدد لكل الأصناف (الأطوار) الناشئة .

وعلى سبيل المثال ، فإن فلزا نقيا منصهرا عند درجة حرارة تقارب بالكاد نقطة تجمده ، مثل مجموعة كيميائية أحادية (لها مكون واحد هو الفلز النق) ، وتتكون من صنفين (مصهور الفلز وبعض بلورات منه قد بجمدت لبلوغه درجة حرارة تقارب بالكاد نقطة التجمد) لهما نفس التركيب الكيميائي تماما :

ما يمنى أن الاتزان « غير متنوع » فى هذه المجموعة الكيميائية . وفى هذه الحالة لا يمكن اختيار درجة الحرارة (نقطة التجمد أو نقطة الانصهار) أو تغييرها عشوائيا . إذ أنه توجد درجة حرارة واحدة فقط تكون عندها المجموعة فى حالة اتزان ، هى درجة حرارة التجمد (أو الانصهار) لهذا الفلز . وإذا كان عدد الأصناف (الأطوار) أقل من أقصى عدد ممكن بواحد (الواحد الصحيح) ، فإن عدد درجات الحرية سوف يزداد هو الآخر بنفس المقدار ، وهو واحد (د = ۱) ، وتوصف هذه المجموعة بأنها « أحادية التنوع » .

ولنأخذ على سبيل المثال ، سبيكة ثنائية تتكون من فلزين ، أى لها مكونان يكونان مجموعة ثنائية الصنف (طوران) في الحالة العامة عندما تبدأ في التجمد . في هذه الحالة : د = ١ . وإذا كانت د = ٢ لمجموعة ما ، فإنها تعرف بأنها « ثنائية التنوع » ، وعليه فإن المجموعة يمكن أن تكون متزنة عند درجات حرارة وتركيز محتلفين .

وفى الأغراض العملية ، من الضرورى الإلمام بحالة السبائك بصفة إجهالية ، ومعرفة تكوينها ، استنادا إلى كل من درجة الحرارة والتركيز . وإذا ما عرفت حالة سبيكة ما ، بدرجة تركيز بعينها عند أية درجة حرارة ، فإنه من المستطاع التنبؤ بخواصها ، وبتقبلها للمعاملة الحرارية ، وقابليتها للتشوه اللدن (نتيجة لعمليات الطرق ، والتشكيل بالكبس ، وبالدرفلة) كما يمكن توقع مسلك هذه السبيكة في عمليات السباكة ، وملاممتها لمختلف ظروف التشغيل . وهذا ما يعنينا في موضوع دراستنا لفلز الألومنيوم .

و يمكن تمثيل جميع التحولات التى تطرأ على سبيكة ما تبعا لدرجات الحرارة والتركيز بواسطة أشكال بيانية تبين منحنيات الاتزان لهذه السبيكة . ويتخذ عادة المحور الأفتى (السينى) لتبيان درجة التركيز ، في حين يتخذ المحور الرأسي (الصادى) لتبيان درجة الحرارة .

ومن حيث المبدأ ، تمثل منحنيات الاتزان نماذج محددة تماما من الاتزان : التذاوب التام أو الجزئى ، وجود أو اختفاء مركبات كيميائية ، إلخ ، ويمكن رسمها على أساس اعتبارات نظرية .

وفى بعض الحالات ، تتطابق منحنيات الاتزان الحقيقية للسبائك تطابقا تاما مع الرسومات البيانية التي تم استنباطها على أسس نظرية .

وعل كل حال ، فإن منحنيات الاتزان تكون صحيحة فقط تحت الظروف التي تكون فيها العمليات الكيميائية الموجودة في المجموعة ، في حالة اتزان .

وفى بنود لاحقة ، سوف نورد دراسة منحنيات الاتزان لمجموعة ثنائية لعناصر التسابك المختلفة مع فلز الألومنيوم ، وذلك لأهميتها نظريا وعمليا .

منحنيات الآزان لمجموعة ثنائية:

يمكن تقسيم منحنيات الاتزان من حيث تذاوب عنصرى مجموعاتها في كلا الحالتين الصلبة والمنصهرة ، ومن حيث تكوينهما لمخاليط ميكانيكية أو مركبات كيميائية ، إلى الأقسام التالية : ١ – مجموعة ثنائية يؤلف مكوناها خليطا ميكانيكا من البلورات في الحالة الصلبة ، ويتذاوبان تذاوبا تاما في الحالة المنصهرة .

٧ – مجموعة ثناثية يتذاوب مكوناها تذاوبا في كلا الحالتين المنصهرة والصلبة .

٣ - مجموعة ثنائية بتذاوب مكوناها تذاوبا تاما في حالة الانصهار ، ولكن تذاوبهما
 في الحالة الصلبة محدود ، ويقل بانخفاض درجة الحرارة .

عدود في الحالة الصلبة (سبائك لها تحول بريتكتى).

ه - مجموعة ثنائية يتذاوب مكوناها تذاوبا تاما في حالة الانصهار ، ويكونان عند تجمدهما مركبات كيميائية :

(ا) مجموعة ثنائية يتذاوب مكوناها تذاوبا تاما في حالة الانصهار ، ويؤلفان مركبات كيميائية ثابتة بعد التجمد .


(ب) مجموعة ثنائية يؤلف مكوناها بالتجمد مركبا كيميائيا غير مستقر ، يتحلل بإعادة التسخين – قبل انصهاره – خلال تفاعل بريتكتي ، مكونا محولا جامدا وصنفا مصهورا .

٦ - مجموعة ثنائية يتعرض مكوناها إلى تحولات تآصلية (أى تحولات في البنيان البلورى دون حدوث تغير في البركيب الكيميائي)

و فيها يلى نعطى فكرة عامة موجزة عن كل من هذه الأقسام :

١ جموعة ثنائية يؤلف مكوناها خليطاً ميكانيكياً من البلورات في الحالة الصلبة ، ويتذاوبان
 تذاوباً تاماً في الحالة المنصهرة :

يمكن تمثيل هذا القسم بالرسم البيانى كما نى الشكل (٨٥) ، وفي هذه الحالة تتكون السبيكة




رسم منحني الاتزان لمجموعة من المكونات تتذاو ب تماما منصهرة وتكون مخلوطا ميكانيكيا بالتبريد

التي تمثلها المجموعة الثنائية من خليط ميكانيكي (غير كيميائي) من مكونها الأصليين.

و تستعيد الفلزات التي تكون مثل هذه الأنواع من السبائك نسقها البلورى ثانية . وقد أمكن التأكد من ذلك بواسطة الفحص الإشعاعي الذي يظهر الخطوط المناظرة لكلا المكونين و المميزة لهما.

ويبين الشكل طريقة مبدئية لرسم هذا المنحى الانزاق بواسطة رسم منحنيات التبريد (درجة الحرارة الزمن) ، ثم توقيع نقط الانكسار المناظرة لتركيب السبيكة ودرجة الحرارة لرسم منحى الانزان - ويتضح من الشكل أيضا ، أن منحنيات التبريد لكلا الفلزين عندما يكونان في حالة نقية ، يمران بفترة زمنية تثبت عندما درجة الحرارة تماما لانبعاث الحرارة الكامنة لانصهار الفلز ، بيها ينكسر الحط عند بدء التجمد في حالة السبيكة . و لكن درجة الحرارة تأخذ في الانحفاض بمعدل آخر ، إلى أن يتم التجمد كلية فينكسر الحط مرة أخرى ، نتيجة لتغير معدل التبريد .

ويبين الشكل (٩٠) الرسم الكامل لمنحى الاتزان مع توضيح الأصناف (الأطوار) المتكونة .



شكل (٩٥) منحى الاتزان لمجموعة من المكونين ا ، ب يتذاوبان تماما منصهرين ولا يتذاوبان في الحالة الصلبة فيكونان مخلوطا ميكانيكيا

b


٧ - مجموعة ثنائية يتذاوب مكوناها تذاوباً تاماً في كلا الحالتين المنصهرة والصلبة :

عند حدوث تذاوب غير محدود في الحالة الصلبة ، يجب أن يكون لمكوني المجموعة الثنائية نفس الطراز من النسق البلوري ، كما يجب أن يكون حجها ذراتهما متقاربين لدرجة كبيرة . فإذا ما زاد الفرق بين حجمي ذراتهما على ١٥٪ استحال تكوينهما لمحاليل جامدة نتيجة للتشوه الحاد في النسق البلوري للعنصر المذيب ، إذ يتم تكون المحلول الجامد بأسلوبين :

۱ - الإحلال ، حيث تحل ذرات العنصر المذاب محل بعض ذرات العنصر المذيب ، كما
 فى الشكل (١ ٥) .

۲ -- الالتجاء ، حيث تلجأ ذرات العنصر المذاب إلى المسافات الفاصلة بين الذرات و تكمن فيها ، كما في الشكل (۲ ه) . و يمكن أن تحدث هذه الحالة إذا كانت ذرات العنصر المذاب من الصغر بحيث لا تعمل على تشويه النسق البلورى للعنصر المذيب .

وبالنسبة للفرق بين حجمى ذرتى المكونين ، فكلما كان الفرق كبيرا بحيث لا يتعدى النسبة ه ١٪ ، كان هناك تشو، واضح في النسق البلوري للعنصر المذيب ، كما في الشكل (٣٠).




شكل (۲۰) قشوه النسق البلورى للعنصر المذيب عند تكوين محلول جامد بطريقة الاحلال

فإذا ما زاد الفرق على ١٥٪ ، فإن تكون مركب كيميائى بنسق بلورى مختلف ، أو تكون خليط ميكانيكي من المكونين ، قد يكون أكثر احتمالاً وترجيحاً من وجهة نظر كيميائية تتعلق بالطاقة المطلقة لهذه المجموعة .

كما أنه من ناحية أخرى يعزز تكون المحلول الجامد تقارب نقطتى الانصهار للمكونين ، ووقوع هذين العنصرين في موضعين متدانيينمن بعضهما بعضا في الجدول الدورى . (انظر الملحق١)

ويمثل الشكل (٦١) منحلى الاتزان النمطى لهذه المجموعة الثنائية ، وكيف يعرف مقدما شكل هذا المنحلي بفحص منحنيات التبريد .



شکل (٦١)

الجزء الأيمن : المحور الأفتى بمثل النسبة المنوية لعنصرى المجموعة . المحور الرأسي يمثل درجات الحرارة


الجزء الأيسر : منحنيات التبريد للمجموعة الثنائية عند درجات تركز مختلفة للعنصرين مع بعضهما بعضها :

۱ – منحی التبر ید للعنصر أ النق (۱۰۰٪) ۲ – منحی التبر ید للسبیکة (۱۰٪، ۳۰٪ ب) ۳ – منحی التبر ید للسبیکة (۱۰٪، ۴٪ ب) ۳ – منحی التبر ید للسبیکة (۱۰٪، ۴٪ ب) ۵ – منحی التبر ید للسبیکة (۱۰٪، ۴٪ ب) ۵ – منحی التبر ید للعنصر ب النق (۱۰۰٪ب)

ويبين الشكل (٦٢) رسما كاملا لمنحنى الاتزان مبينا عليه جميع الأطوار المتكونة .

٣ – مجموعة ثنائية يتذاوب مكوناها تذاوباً تاماً في حالة الانصهار ، ولـكن تذاوبهما في الحالة الصلبة محدود ويقل بإنخفاض درجة الحرارة :

نتناول هذا القسم بالتفصيل لأن عددا لا بأس به من سبائك الألومنيوم ينتمى بطريقة أو بأخرى لمثل هذا القسم .




منحى الاتزان لمجموعة ثنائية نمطية يتذاوب مكوناها تماما فى كلا الحالتين المنصهرة والصلبة : ١ – صنف (طور) منصهر ٢ – صنف (طور) منصهر+ بلورات من المحلول الجامد (١+ب) ٣ – محلول جامد (١+ب).

يوضح الشكل (٦٣) كيفية رسم هذا النوع من منحنيات الاتزان ، بينما يبين الشكل (٦٤) الرسم الكامل لمنحنى الاتزان مبينا جميع الأطوار المتكونة . ويمثل الحطان ا ه ، ب ه خطى السيولة للمصهور .

تبدأ بلورات المحلول الجامد للفلز ب مذابا فى الفلز أ (الصنف ن) فى الترسب من السبيكة المنصهرة خلال الحط ا ه ، ويترسب المحلول الجامد للفلز أ مذابا فى الفاز ب (الصنف β) خلال الحط ب ه .

ويمثل الخطان ا د ، ب ج خطى الجمود . والنطقة د تناظر أقصى تذاوب للفلز ب فى الفلز ا عند درجة الحرارة اليوتكتية (د) ، ونقطة ج هيأقسى تذاوب للفلز ا فى الفلز ب عند نفس درجة الحرارة .



شکل (۱۳)

من منحنيات التبريد يتم تخليق منحى الاتزان لمجموعة ثنائية يتذاوب مكوناها تماما في حالة الانصهار، ولكن تذاوبهما في الحالة الصلبة محدود، ويقل بانخفاض درجة الحرارة:

المحور الأفقى س يمثل الزمن

المحور الرأسي ص يمثل درجة الحرارة المتوية

١ - منحني التبريد للعنصر النقي (١) ٢ - منحني التبريد للسبيكة (٩٪ ١، ١٠٪ ٠)


٣ منحني التبريد للسبيكة (٨٠٪ ١، ١٠٪ ب/ب) ٤ - منحني التبريد للسبيكة (٢٠٪ ١، ١٠٪ ب/ب)

ه - منحى التبريد للسبيكة (٠٤٪ ١، ٢٠٪ ب)

د ، نقطة انصهار العنصر ا

د نقطة انصهار العنصر ب

د نقطة اليوتكي ي



منحى الاتزان النهائي للمجموعة الثنائية السابقة (أنظر شكل ٣٣)

بالمثل فإن النقطتين (و ، ى) تمثلان أقصى تذاوب الفلزين :

ب في أ ، أ في ب على الترتيب عند درجة الحرارة العادية (حرارة الغرفة) ويبين الحطان د و ، ج ى تغير تذاوب الفلز ب في الفلز أ ، والفلز أ في الفلز ب ابتداء من درجة حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة اليوتكنية.

و بتطبيق قاعدة الصنف على هذه المجموعة عند النقطة اليو تكتية ه :

عدد المكونات (م) = ٢


عدد الأصناف (ص) $= \gamma$ (α) مصهور)

: **iii**

مما يعنى انعدام درجات الحرارة عند هذه النقطة ، أى أن هذا الاتزان هو اتزان وحيد غير متنوع .


والآن لنعتبر مراحل تجمد السبائك ١ ، ٢ ، ٣ في الشكل (٦٤) . تبدأ السبيكة (١) في التجمد عند درجة الحرارة (د,) وتتجمد كلية عند (د,) . وتحتوى السبيكة المتجمدة فقط على بلورات من المحلول الجامد (عد) ، الذي لا يتعرض لتغيرات صنفية (طورية) بانخفاض درجة الحرارة حتى الحرارة المعتادة (درجة حرارة الغرفة) . وتبدأ السبيكة (٣) في التجمد عند درجة الحرارة (ديم) وتنتهي عند (ديم) . وخلال عملية التجمد ، يتغيير التركيب الكيميائي للصنف المنصهر تبعا لحط السيولة ، ومن ثم فإن الصنف المتجمد يتغير باستمرار تبعا لحط الحمود.. ولذلك فإنه عند أية درجة حرارة (د) ، فإن النقطتين (م ، ن) تحددان التركيب الكيميائي للمنصهر وبلورات المحلول الجامد على الترتيب . وعند تجمد السبيكة كلية فإنها تتكون فقط من بلورات من المحلول الجامد (٤٠٠) . وباستمرار التبريد حتى (د.) يصبح المحلول الجامد مفرطاً في التشبع . وعليه ، فإنه بانخفاض درجة الحرارة عن (دم) ، يتحلل المحلول الحامد (β) وتنفصل عنه الكمية الفائضة من المكون ب على هيئة بلورات من الصنف (β) الذي يزداد مقدار وجوده كلما انخفضت درجة الحرارة . وإذن فإنه تحت درجة د_ه ، تحتوي السبيكة على الصنفين α ، β (كما في الشكل) ، ويتغير التركيب الكيميائي لهذين الصنفين خلال الحطين د و ، ج ى على الترتيب . فثلا عند درجة الحرارة د فإن التركيب الكيميائي للصنف α يكون ممثلا بالنقطة س ، ويكونالتركيب الكيميائي للصنف β ممثلا بالنقطة ص . و يمكن تعيين النسبة بين كيتهما و زنا كما يلي :

وهذه العلاقة في الميتالورجيا مشابهة لعلاقة القوة وذرامها في الميكانيكا (العتلة) إذ أن القوة × ذراعها = المقاومة × ذراعها (كما في الشكل ه ٢) .



شكل (م٦) تشبيه توزيع كميتي الصنفين ∞ ، β بالعلاقة بين القوة والمقاومة و ذراعيهما .

وعلى أساس التغيرات في كل من الطاقة ودرجة التركيز ، فإن نوى الصنف β تتكون أولا على الحدود الفاصلة بين حبيبات الصنف الأصلى α . ويبين الشكل (٢٦) ما يحدث في هذه الحالة لسبيكة الألومنيوم والنحاس . ولكن التبريد السريع (التسقية) لحذه السبيكة يموق تكون بلورات الصدف β ، وبذلك نحصل لحظيا على سبيكة متجانسة تماما بلغت حد التبريد المفرط عند درجات حرارة منخفضة . مثل هذا المحلول الحامد الذي تعرض التبريد السريع يكون مفرطا في التشبع بالنسبة للمنصر ب ، ومن ثم فهو غير مستقر من الناحية الميتالورجية فيتعرض التفكك بمجرد تسخينه ، بل وعند درجة حرارة الغرفة دون تسخين لبعض السبائك . ويزداد معدل التفكك بارتفاع درجة الحرارة التي يصل إليها بالتسخين . هذا الانفصال المسنف الزائد نتيجة لتفكك محلول جامد مفرط التبريد ، يكون مصحوبا بتغيرات كثيرة في خواص السبائك . ومن الحصائص المميزة لعملية التسقية زيادة الصلادة ، وتسمى الأصلاد بالإزمان ، أو التعتيق .



شکل (۱٦)

انفصال الصنف الفائض من سبيكة الألوم: يوم والنحاس ، وترسبه على الحدود الفاصلة بين الحبيبات ، عندما تتاح الفرصة لهذا الصنف أن يتكون . و يمكن تلافى حدوث هذا الترسب بالتسقية السريعة .

وتبدأ السبيكة (٣) في التجمد عند درجة الحرارة در وتتجمد كلية عند در و وخلال علية التجمد، يتغير تركيب الجزء المنصهر من السبيكة بصفة مستمرة خلال خط السيولة، مقتربا من التركيب اليوتكتي (النقطة م)، كما يتغير تركيب الصنف الجامد خلال خط الجمود متحركا صوب أقصى تذاوب له (النقطة د). وعند النقطة در . يبلغ الصنف المنصهرالتركيب اليوتكتي . وعندئذ تتجمد السبيكة تماما . ومن ثم يترسب المحلولان الجامدان عن هم مكونين حبيبات يوتكتية .

و تتكون السبيكة المتجمدة من بلورات ابتدائية مشبعة تماما من المحلول الجامد ترسبت خلال درجتي الحرارة، دم، دم ومخلوط يو تكتي تكون عند درجة الحرارة دم، ويشتمل على الحلولين الحامدين β ، α ، و تركيبهما الكيميائي يمثل بالنقطتين د، ج على الترتيب).

وبانخفاض درجة الحرارة تتفكك البلورات α الابتدائية منها أو المحتواة في الخليط اليوتكني ، نتيجة لانخفاض إذابتها للمنصر ب . ونتيجة لذلك تترسب بلورات من المحلول الحامد β من البلورات α . وباستمرار انخفاض درجة الحرارة يتغير التركيب الكيميائي المصنف α وبلورات β سواء الفائض منها أو الموجودة أصلا في المخلوط اليوتكني ، خلال المعلين دو ، ج ي على الترتيب . وفي النهاية عندما تصل السبيكة إلى درجة حرارة الغرفة ، فإن التركيب الكيميائي للصنفين β ، α يمكن تحديدهما بالنقطتين و ، ي .

و بدیهی أن سبیكة تركیبها الكیمیائی هو التركیب الیوتكتی نفسه ممثلا بالنقطة ه (۲۰٪ من العنصر ب) ، سوف تحتوی بعد تجمدها علی حبیبات من الحلیط الیوتكتی (β+α) .

و لأهمية مثل هذا المنحنى من منحنيات الاقزان الكيميائى ، تجدر بنا الإشارةإلى التغيرات التى تطرأ على السبائك التى لها نفس مسلك هذا المنحنى .


تتغير خواص هذا النوع من السبائك خلال منحى فى منطقة المحاليل الجامدة المتجانسة ، ثم خلال خط مستقيم فى المناطق التى يوجد فيها خليط من صنفين ، انظر الشكل (٦٧) .

وفى الحالة الثانية ، فإن نقطتى النهايتين للخط المستقيم تناظران خواص المحاليل الجامدة المشبعة تماما .

ويلاحط أن الحواص في المناطق التي تحتوى على صنفين (β ، α) تعتمد على درجة انتشار الحايط . وبالطبع لا تتطابق خواص المخاليط المنتشرة انتشارا تاما مع هذا الحط المستقيم .

ولقد أمكن بمواصلة البحث ، التوصل إلى علاقة محددة بين تركيب سبيكة وخواص سباكها (انظر الشكل ٢٧) . وكلما كانت درجة حرارة التجمد أكبر ، كلما قلت سيولة السبيكة ، كا أنه كلما كانت المسافة بين خطى السيولة والجمود أكبر (في اتجاه أفقى) ، كلما كان هناك نزوع أكبر إلى تكون انعزالية تفرعية في داخل التركيب البنياني السبيكة . كما وجد عمليا أن السيولة تزداد زيادة ملحوظة ، في حين تقل الفرصة لتكون شدوخ على الساخن في السبائك التي تكون مخاليط يوتكتية عند تجمدها .

والسبائك الواقعة في المناطق التي توجد بها محاليل جامدة ، تكون لها مطيلية عالية ، ومن ثم فإنها تكون طيعة ، ولها قابلية ممتازة التشكيل بالأساليب المختلفة كالدرفلة والطرق والكبس



شكل (۱۲)
العلاقة بين الخواص وتكوين مجموعة ثنائية
العلاقة بين الخواص وتكوين مجموعة ثنائية
الما ذائبية محدودة في الحالة الصلبة:
المقاومة المائية كجم / م٢
الصلادة (عدد برينيل)
المقاومة الكهربائية
الكهربائية
الكهربائية
السيولة


٣ -- النزعة لتكوين شدوخ على الساخن

وغيرها . أما التشوه اللدن للسبائك التي تحتوى على مخلوط من أصناف (أطوار) متعددة فيكون أكثر صعوبة ، وتقل قابلية مثل هذه السبائك للتشكيل بطرق الضغط ، فهى لا تستجيب لها بسهولة .

وعند وجود تركيب يوتكتى فى بنيان معدنى ، فإن مطيليته تقل إلى أقصى حد لها . ونتيجة لذلك فإن أقصى تذاوب عند درجة الحرارة اليوتكتية هو الحد الأعلى للتركيز السبائك التى لها قابلية للتشكيل .

عدود ی الحالة النامیة بنائیة بنائی الحدود ی الحالة الصلبة (سبائك طسا تحول بریتكتی) :

يبين الشكل (٦٨) منحلى الاتزان لهذه السبيكة الثنائية . ويختلف المنحلى من هذا النوع عن النوع السابق (الشكل ٢٧) في أن بلورات المحلول الجامد β التي تترسب في أول الأمر عند بده التجمد لا تلبث أن تتفاعل ثانية مع السبيكة المنصهرة بتر كيب كيميائى محدد لتكوين بلورات جديدة من المحلول الجامد ٢٠ . ويحدث هذا التفاعل ، أو هذا التحول ، عند درجة حرارة ثابتة (مثله كثل التحول اليوتكتي) ويعرف في هذه الحالة بالتحول البريتكتي .



شکل (۹۸) منحی الاتزان لسبیکة تتعرض لتحول بریتکی : مصبور مصبور لله الاتزان السبیکة تتعرض لتحول بریتکی : مصبور لله الاتزان السبیکة تتعرض لتحول بریتکی :

عند تجمدهما مكوناها تذاوباً تاماً في حالة الانصهار ، و يكونان عند تجمدهما مركبات كيميائية :

ينشأ في كثير من المجموعات الفلزية ، عند تسابكها ، مركب أو عدة مركبات كيميائية . وتنقسم المركبات الكيميائية إلى أنواع ثلاثة رئيسية هي :

- مركبات تكافؤية .
- ه مركبات إلكترونية.
 - مركبات التجائية .

* المركبات التكافؤية: تتميز هذه المركبات بصفة مميزة، هي عدم تذاوب مكوناتها تذاوبا تاما من الناحية العملية. ومن النادر أن تتكون هذه المركبات في السبائك الفلزية. وفي أغلب الأحوال تتحد المكونات في مركبات كيميائية لا تخضع لقواعد التكافؤ البسيطة.

به المركبات الإلىكترونية: هذه المركبات لها أهمية كبيرة في المجموعات الفلزية. والمركبات من هذا النوع نسبة محددة لعدد إلكترونات التكافؤ إلى عدد الذرات ، أى تكون لها نسبة إلكترونية محددة . وعليه . فهناك سلسلة من المركبات لها جميعا نسبة إلكترونية محددة هي Υ : Υ ، وسلسلة أخرى لها النسبة Υ : Υ ، وثالثة لها النسبة Υ : Υ . وكل نسبة من هذه النسب المحددة تناظر تمطا محددا من النسق البلورى . فكل المركبات التي لها النسبة الإلكترونية Υ : Υ يكون نسقها البلورى من نوع متمركز البلورة ومن هذه المركبات : نحم لو (نحاس – الومنيوم) ، نك لو (نيكل – الومنيوم) ، ح لو (حديد – الومنيوم) وغيرها . وتمرف هذه المركبات بالصنف Υ .


و بعض المركبات مثل المركب نح لو به (نحاس − ألومنيوم) وغيره لها النسبة الإلكترونية معند ١٣: ٢١ ، ونسقها البلورى على هيئة مكعب معقد التكوين، وتعرف هذه المركبات بالصنف ٢٠ وهكذا .

* المركبات الالتجائية : يميل عدد كبير من الفلزات إلى تكوين هذا النوع من المركبات الكيميائية ، على شكل كربيدات ونتريدات وغيرها . باتحادها مع العناصر : الكربون ، والنيروجين ، والحيدروجين ، والبورون . ولهذه العناصر ذرات صغيرة الحجم بمكها الالتجاء إلى المسافات البينية بين ذرات الفلزات المذيبة لها . وتنتظم ذرات المركبات الالتجائية غالبا في نسق بلورى مكمى أو سداسي الشكل حيث تدلف ذرات المنصر المذاب خلاله لتشغل فجوات محددة أو مواضع خالية .

وتختلف المركبات الالتجائية عن المحاليل الحامدة الالتجائية ، إذ يختلف نسقها البلورى من النسق البلوري الفلز الذي تتكون منه .

ه (ا) مجموعة ثنائية يتذاوب مكوناها تذاوباً تاماً في حالة الانصهار، ويؤلفان مركبات كيميائية ثابتة بعد التجمد :


يبين الشكل (٢٩) منحى التوازن لمجموعة ثنائية من هذا القسم . ويوضح الرسم البيانى أن الفلزين أن ب يكونان مركبا كيميائيا أن ب له نقطة انصهار ثابتة، هى النقطة ج .



شكل (٩٩) منحنى الإتزان لمجموعة ثنائية يتكون من خلالها مركب كيميائى ثابت : الخط حس ع (٤٠٪ ب) يمثل المركب الكيميائى الثابت ان ب

وبالفحص المجهرى ، يلاحظ وجود مركب كيميائى كحبيبات متعددة السطوح ، ومنفصلة تماما كما فى حالة الفلز النتى .

ووجود مثل هذا المركب الكيميائى فى الشكل ، يكون بمثابة إحداثى رأسى يناظرالتركيب الكيميائى لهذه السبيكة ، ويقسم الشكل إلى جزءين ، يمكن اعتبار كل مهما منحى اتزان مستقل، الأول يشمل العنصر أ والمركب أن ب ، والآخر يشمل الفلز ب والمركب أن ب م ويتصلان معاً خلال المركب الكيميائى ، أن ب ويبين الشكل (٧٠) العلاقة بين خواص السبائك التى من هذا النوع وبين تركيها الكيميائى . ومن السات المميزة لهذه المركبات الكيميائية صلادتها الزائدة . ومقاومتها العالية للكهرباء ، وقصافتها الكبيرة ، ولذلك فهى غير طبعة ، ولا تستجيب للضغط والكبس ، ولا تناسب أعمال التشوه اللدن .




شكل (۷۰) العلاقة بين الخواص والتكوين لمجموعة ثنائية يتكون محلالها مركب كيميائي ثابت.

ه (ب) مجموعة ثنائية يؤلف مكوناها بالتجمد مركباً كيميائياً غير ثابت ، ويتحلل بإعادة التسخين قبل انصهاره خلال تفاعل بريتكي مكوناً محلولا جامداً وصنفاً منصهراً :

يوضح الشكل (٧١) الرسم البيانى لمنحى الاتزان لهذه المجموعة . ويقع المركب الكيميائى أن ب على الإحداثى الرأسى الذى يناظر ٨٠٪ من العنصر ب . ويتكون هذا المركب عند درجة الحرارة دن نتيجة لتحول بريتكنى بين الصنف المنصهر الذى يناظر تركيبه الكيميائى النقطة د وبين المحلول الجامد β ذى التركيز الأقصى الذى تمثله النقطة ه . ويمكن تمثيل هذا التفاعل بالمعادلة التوضيحية التالية :

مثل هذا المركب الكيميائى يتكون فقط في السبائك التي لها تركيبها الكيميائي المحدد دون غير. .




شكل (٧١) منحى الإتزان لمجموعة يتكون من خلافها مركب كيميائي غير ثابت

٦ - مجموعة ثنائية يتعرض مكوناها لتحولات تآصلية :

تحدث التحولات الصنفية في الحالة الصلبة في المجموعات التي يتعرض أحد مكونيها ، أو مكوناها معا ، إلى تحولات تآصلية .

ويبين الشكل (٧٢) منحلى الاتزان لمثل هذه الحالة ، عندما يتجمد مكونا المجموعة كفلزين نقيين ، ولكن يتعرض المكون ا بانخفاض درجة الحرارة إلى شكلين تآصليين . وهذا الشكل يمثل أبسط أنواع هذا القسم ، فهناك ما هو أكثر تعقيدا منه .



شكل (۷۲) منحنى الاتزان لمجموعة ثنائية لأحد مكونها صورتان متآصلتان تظهران بالتبريد


منحنيات الانزان لمجموعة ثلاثية :

لما كانت السبائك التى تستخدم على نطاق واسع فى الأغراض الهندسية والعملية ، تتألف من ثلاثة عناصر فأكثر ، فإنه من الضرورى دراسة منحنيات الاتزان لمجموعات تتعدد مكوناتها . مثل هذه المنحنيات تتيح وسيلة ميسرة للتعرف على التركيبات الكيميائية للسبيكة حتى يمكن اختياد الملائم منها . ومن ناحية أخرى فهى تساعد على تفهم واستيعاب مختلف العمليات التي تحدث فى مثل هذه المحموعات .

ولقد تم فى الواقع عمل العديد من منحنيات الاتزان للمجموعات الثلاثية . ويستفاد منها عمليا على نطاق و اسم .

ومنحنى الاتزان لمجموعة ثلاثية نموذج ثلاثى الأبعاد ، يتم رسمه على أساس مثلث متساوى الأضلاع . ويمكن معرفة اتركيز المكونات في المثلث بنفس المقياس ، ويسمى « مثلث التركيز » ويجرى توقيع المكونات على أركان المثلث الثلاثة ، بينما تمثل أضلاع المثلث المجموعات الثنائية التي تتألف من كل عنصرين . وكل نقطة داخل المثلث تحدد التركيب الكيميائي للسبيكة الثلاثية .

وهناك قاعدة هندسية هامة ، هي إحدى خواص المثلث المتساوى الأضلاع ، هذه الحاصية هي أن الحطوط الثلاثة (د ن ، د م ، د ع) ، الشكل (٣٧١) التي رسمت موازية للأضلاع الثلاثة من النقطة د داخل المثلث ، تساوى في مجموعها (د ن + د م + د ع) طول ضلع المثلث ل الذي اعتبر ممثلا النسبة ١٠٠٪ من التركيز .



شكل (٧٣) طرق تحديد التركيب الكيميائي لمجموعة ثلاثية

فإذا أردنا معرفة التركيب الكيميائى لسبيكة تمثلها النقطة د . نرسم منها ثلاثة خطوط موازية لأضلاع المثلث ، والأطوال المناظرة للخطوط تعطى النسبة المثوية للمكونات ا ، ب ، ج في السبيكة ، كما في الشكل .

ويمكن تحديد التركيب الكيميائى بطريقة أخرى . فى هذه الحالة ، يتخذ ارتفاع المثلث مثلا ١٠٠٪ . والنظرية الهندسية التى تستخدم فى هذه الحالة تنص على أن مجموع ثلاثة خطوط تقام عموديا على الأضلاع الثلاثة من نقطة فى مثلث متساوى الأضلاع تساوى مقدارا ثابتا هو طول ارتفاع المثلث (أى أن ب ب = م ا + م ج + م ب) ، كما فى الشكل (٧٣ ب) .

و استنادا إلى خواص المثلث متساوى الأضلاع ، يمكن بسهولة توضيح ما يلى :

۱ – كل السبائك التي يقع تركيبها الكيميائي على خط مستقيم يتصل بأحد رؤوس المثلث على الضلع المقابل ، يكون لها النسبة للتركيب الكيميائي في عنصرين . فثلا ، السبائك التي تقع على الخط أ ا تكون النسبة بين مكونيها ب ، جثابتة ، الشكل (٧٣ ج)

۲ - جميع السبائك التي تقع على الأعمدة الساقطة من رؤوس المثلث (ارتفاعات المثلث) الشكل (١٣٧ ج) ، لها نفس التركيب الكيميائي لمكونين اثنين . فثلا السبائك التي تقع على الارتفاع ب ب تحتوى على كيات متساوية من المكونين أ ، ج .


٣ - جميع السبائك التي تقع على خط يوازى أحد أضلاع المثلث (الخط ح د) يكون لها نفس المحتوى من المكون الذي يقع على الرأس المقابل (الرأس ب في الشكل ٧٣ ج)

ويمثل التركيب الكيميائى السبائك الثلاثية على سطح مستو ، بينها المطلوب أن يكون هناك تموذج مجسم ثلاثى الأبعاد لتوضيح التحولات الحرارية .

ولرسم منحى لمجموعة ثلاثية ، تم الحطوة الأولى تماما كما فى حالة المجموعة الثنائية ، حيث ترسم منحنيات التبريد على محورين يمثلان درجة الحرارة والزمن ، لسبائك لها تركيبات كيميائية مختلفة . وعند إتمام ذلك ، فإن النقط التي تمثل السبائك المختلفة يجرى توقيعها على مثلث التركيز . ثم تقام أعمدة على مستوى مثلث التركيز عند النقط المناظرة . بعد ذلك يجرى توقيع درجات الحرارة للنقط الحرجة لكل سبيكة على العمود المناظر . ويتم رسم الأسطح التي تمر بالنقط الحرجة ، بنفس الطريقة التي رسمت بها الحطوط خلال النقط الحرجة في المجموعات الثنائية . وبذلك نحصل على مجمع ذي أبعاد ثلاثة يمثل المجموعة الثلاثية تمثيلا كاملا .

وتقسم منحنيات الاتزان للمجموعات الثلاثية ، تبعا لنفس الأسلوب الذى قسمت به منحنيات الاتزان للمجموعات الثنائية ، أى وفقا لتذاوب المكونات فى حالتى الانصهار والصلابة ، ووجود مركبات كيميائية .

ويوضح الشكل (٧٤) رسما بيانيا لمجموعة ثلاثية ، يتذاوب مكوناتها تذاوبا تاما في الحالة المنصهرة ، وتكون مخلوطا ميكانيكيا بسيطا عند تجمدها .




دکل (۷٤)

نموذج عجسم الأسطح التوازن لمجموعة ثلاثية تتذاوب مكوناتها تماما في حالة الانصهار وتكون مخلوطا ميكانيكيا في حالة الصلابة ولقد رسمت كل مجموعة من المجموعات الثنائية أ – ب ، ب – ج ، ج – أ على ضلع من أضلاع المثلث الثلاثة كما في الشكل (٧٤) .

و يمثل السطح در هم هم هم در جزءامن سطح السيولة (يماثل خط السيولة في المجموعة الثنائية). ويناظر درجات الحرارة التي يبدأ عندها المكون افي الترسب من السبيكة المنصهرة. والسطح در هم هم در هو سطح السيولة بالنسبة للمكون ب، والسطح در هم هم هم دم هم دم من الثنائية يتعلق بترسب المكون ج، وتمثل الخطوط هم ه، هم ه ، هم ه خطوط اليوتكتي الثنائية في هذه السبيكة الثلاثية.

و تتقاطع أسطح الجمود الثلاثة هذه أى النقطة ه^ا المشتركة ، والتي تمثل نقطة اليو **تكتي** الثلاثية .

و بإسقاط خطوط اليو تكتى الثنائية إسقاطاً عمو دياً على مستوى مثلث التركيز أب ج ، نحصل على ثلاثة منحنيات ثنائية الأبعاد ، هي ه , ه ه ، هم ه الشكل (٧٥) .



شكل (۷۵) إسقاط خطوط اليوتكتى الثنائية على مستوى التركيز اب ح

و حتى يمكن استيماب مثل هذا المجسم الذي قد يبدو معقدا ، يجدر بنا درامة سلوك إحدى السبائك و تتبع خطوات تجمدها . ولتكن هذه السبيكة ممثلة تمثيلا تاما بالنقطة و .

من الواضح - كما في الشكل (٧٤) - أن هذه السبيكة لابد أن تكون منصهرة عند النقطة ن . ولكن بانخفاض درجة الحرارة إلى النقطة (١) التي تقع على سطح السيولة، تصبح السبيكة مشبعة بالمكون ا فيبدأ في الترسب عند هذه النقطة . عندئذ تصبح السبيكة المنصهرة غنية بالمكونين ب ، ج، ويتغير تركيبها الكيميائي خلال سطح السيولة في الانجاه اك.


بإسقاط المنحى الله عموديا على مثلث التركيز ، نحصل على خط مستقيم و آو (عكن إثبات ذلك بطرق رياضية) ، يمر امتداده برأس المثلث ا (بالرغم من تغير التركيب الكيميائي السبيكة المنصبرة ، إلا أن النسبة بين مكونيها ب ، ج تظل ثابتة ، إذ أن كيتيمها المطلقة في السبيكة لم تتغير ، بما يحدو بالتركيب الكيميائي السبيكة المنصبرة أن يتغير خلال خط مستقيم يمر برأس المثلث) . وعندما يبلغ تركيب السبيكة المنصبرة النقطة ك . تصبح مشبعة بالمكونين ا ، ب ، ومن ثم يتجمدان بانخفاض درجة الحرارة عن ذلك على هيئة يوتيكتية . ويتكون اليوتيكيتي (ا + ب) خلال درجة حرارة ثابتة تناظر النقطة (٢) على الشكل ، الواقعة في المستوى اليوتيكي (آ ب ج) الذي يمر بالنقطة ه . وفي النهاية نحصل على سبيكة متجمدة تتألف من بلورات الورتكي الثلاثي (أ + ب + ج) .

ثمة سبيكة أخرى تمثلها النقطة م ، سوف تتجمد بنفس الكيفية تماما ، وتتكون بعد تجمدها من : ب+ (ب + ج) + (ا + ب + ج) .


وبالنسبة السبائك التي تقع على الحطين ه هم ، هم ه ، السبيكة ٣ مثلا على الشكل ، سرف تتكون بعد التجمد من يوتكتى ثنائى ويوتكتى ثلاثى . أما السبائك التي تقع على الحطوط اه ، ب ه ، ج ه ، فسوف لا تحتوى على يوتكتى ثنائى ، ولكما سوف تتكون من مكونات زائدة (١، ب أو ج) واليوتكتى الثلاثى (١+ ب + ج).

وبالطبع فإن السبيكة التي تمثلها النقطة هسوف تحتوى فقط على يوتكتى ثلاثى (١ + ب + ب) ويبين الشكل (٧٦) مجسها لمنحنيات اتزان مجموعة ثلاثية من مكونات تتذاوب تماما في كل من حالتي الانصهار والصلابة . لمثل هذا المجسم سطحان ، هما سطح السيولة وسطح الجمود ، يتجمد بينهما المحلول الجامد الثلاثي ، وتتكون السبيكة الصلبة من هذا المحلول الجامد الثلاثي .

شكل (٧٩) عسم الأسطح الزان عجموعة ثلاثية تتألف من مكونات تتذاوب تماما في حالتي الانصهار والصلابة



ويبين الشكل (٧٧) مجسما لمنحنيات اتزان مجموعة ثلاثية محدودة التذاوب في الحالة الصلية و يبين الشكل (٧٧) مجسما لمنحنيات اتزان مجموعة ثلاثية محدودة التذاوب في الحالة الصلية و في أغلب الأحيان ، تستخدم قطاعات معينة خلال المجسم ، لتوضيح التحولات والتغيرات



شكل (٧٧) مجسم لمنحنيات اتزان مجموعة ثلاثية محدودة التذاوب في الحالة الصلبة


المختلفة التي تطرأ على المجموعة . وهناك طرق عدة للحصول على مثل هذه القطاعات :

۱ - عمل قطاعات أفقية في المجسم ، سواء على هيئة قطاعات متساوية الحرارة ، وتمثل الصنف و التركيب البنياني لجميع السبائك عند درجة حرارة معينة ، أو كإسقاطات الأسطح وخطوط معينة على مستوى أفق (مثلث التركيز) .


٢ - عمل قطاعات رأسية ، إما موازية لضلع من أضلاع مثلث التركيز ، وإما مارة بأحد رؤوسه ، وفي بعض الأحيان ، تؤخذ قطاعات خاصة نبين التركيب البنياني عند جميع درجات الحرارة ، ولكنها فقط لتركيبات كيميائية محددة للمجموعة الثلاثية .

ويوضح الشكل (٧٨) قطاعات متساوية الحرارة للمجم السابق تم الحصول عليها بواسطة مستويات أفقية عند درجة حرارة فوق درجتى الحرارة اليوتيكتية الثنائية والثلاثية (و) وعند درجة حرارة أعلى قليلا من نقطة اليوتكنى (ه) . ويوضح الشكل (٧٨) قطاعات أفقية تحت النقطة اليوتكتية لسبائك تكون محاليل جامدة محدودة .

ويبين الشكل (٧٩) عدة قطاعات رأسية في مستويات توازى الضلع ا ب من مثلث النركيز للمجسم المبين بالشكل (٧٧).



قطاعات متساوية الحرارة لمجسم أسطح الإتزان الحرارى لمجموعة ثلاثية (الشكل ٧٧) : م : مصهور



م : مصبور

الباب الرابسع المعاملة الحرارية لسباتك الألومنيوم

الألومنيوم كغيره من الفلزات ، يتسابك وهو منصهر مع العديد من العناصر الأخرى . فيتذاوب معه كل من النحاس ، والمغنسيوم ، والسيليكون ، والمنجنيز ، تذاوبا تاما دون حدود في الحالة المنصهرة ، ولكن تذاوبها معه في الحالة الصلبة يكون محدودا .


وتضاف العناصر السبيكية إلى الألومنيوم ، بهدف إنتاج سبائك تتمتع بخواص يفتقر إليها الألومنيوم الفلزى الذي يتسم بالطراوة والضعف . فيضاف المغنسيوم ، والنحاس ، والمنجنيز ، للمصول على سبائك الألومنيوم التي تشغل بواسطة الضغط أو الكبس ، حيث تؤدى تلك العناصر إلى تحسين الحواص الميكانيكية لهذه السبائك .

ويمكن بإضافة نسب قليلة من النحاس ، والمغنسيوم ، والمنجنيز ، الحصول على تشكيلة من سبائك الألومنيوم تعرف باسم « ديورالومين » تضارع في متانتها بعد تصليدها إزمانيا (أي تركها لوقت كاف حتى تتصلد) فولاذ الإنشاءات الكربوني .

ويضاف السيليكون بكيات كبيرة في سبائك الألومنيوم المخصصة لصناعة المسبوكات ، حتى يكسبها سيولة عالية وهي منصهرة ، ويقلل من كرة الانكاش الحجمي السبيكة في أثناء تجمدها . ولكن الحواص الميكانيكية لهذه السبائك أقل جودة من السبائك التي تشكل بواسطة الضغط .

وإضافة الحديد تزيد من متانة الألومنيوم إلى حد ما ، ولكن فى الوقت نفسه ، تقل مطيليته ومقاومته للصدأ . ويعتبر الحديد من أضر الشوائب بالألومنيوم ، إذ يتكون المركب «ألومينات، الحديديك » الذى يقلل إلى حد بعيد من قابلية الألومنيوم للتشكيل بالطرق المختلفة .

و تستطیع سبائك الألومنیوم أن تتحمل بسهولة تأثیر القوی الّی تؤثر علیها علی شكل صدمات إذ تمتص هذه السبائك كیة من طاقة الصدمة تفوق تلك الّی یمتصها الصلب ثلاث مرات . وعموما ، یمكن القول بأن تسابك الألومنیوم فی مجموعة ثنائیة مع عنصر آخر ، یمكن أن یتبع منحی التوازن التالی (الشكل ۸۰ أ) علی نحو أو آخر . وقد یتحور هذا المنحی فیتقلص قلیلا لیختی الصنف β فیصبح منحی التوازن كما فی الشكل (۸۰ ب) فإذا اختنی الصنف منحی التوازن هما فی الشكل (۸۰ ب) فإذا اختنی الصنف منحی التوازن هما فی الشكل (۸۰ ب)



شكل (٨٠) الصورة العامة لمنحنيات الاتزان لتسابك الألومنيوم مع غيره من العناصر مـ: مصهور

وتهمنا فى دراسة هذه المنحنيات الأجزاء المتطرفة إلى أقصى اليسار ، حيث تحتوى السبيكة على ١٩٠٪ من الألومنيوم (الرقم ٩٠ اختيارى،حيث أن حدود نسبة الألومنيوم فى سبائكه هى ٩٠ – ٩٩,٩٩٠٪).

وبالرجوع إلى الشكل العام لمنحى التوازن ، الشكل (٨٠ أ) ، يمكن تقسيم سبائك الألومنيوم إلى قسمين :

۱ سبائك سبكية : وهي التي تقع على يمين الحط جو . ولهذه السبائك ، وبالأخص
 القريب منها من نقطة اليوتكتى ى ، خواص سبكية جيدة .

γ – سبائك تشكيلية : وهى التى تقع على يسار الحط جو . ويؤدى تسخين هذه السبائك إلى درجة حرارة أعل من درجة حرارة اليوتكتى التى تناظر النقطة ى ، إلى تذاوب الأصناف الفائضة ، فتصبح السبائك وحيدة الصنف وتكون لها قابلية عالية للتشكيل بالكبس .


وتنقسم السبائك التشكيلية بدورها إلى نوعين :

(۱) نوع قابل لزيادة مقاومته بمعاملته حراريا ، وهي السبائك التي يقع تركيبها الكيميائي بين النقطتين و ، ه .


(ب) نوع غير قابل لزيادة مقاومته بمعاملته حراريا ، وهي السائك الي يقع تركيبها الكيميائي على يسار النقطة هـ.

ومن المفيد الإلمام بمسلك الألومنيوم في سبائكه ، مع بعض العناصر السبكية المتداولة والتي تكون مجموعة ثنائية .


تبين الأشكال (٨١) و (٨٢) و (٨٣) منحنيات الاتزان لسبائك الألومنيوم مع العناصر الآتية : السيليكون ، المغنسيوم ، النحاس .



شكل (۸۱) منحى الاتزان ألومنيوم - سليكون



شكل (۸۷) منحى الاتزان : ألومنيوم – مغنسيوم



ميتالورجيا المعاملة الحرارية لسبائك الألوبنيوم :

الميتالورجيا بمضمونها العلمى ، موضوع متخصص إلى حد بعيد ، إذ أن التركيب البلورى المعدن يحتاج إلى دراسة متعمقة واستيعاب كامل . ومع ذلك نقدم فيها يلى بعض اعتبارات أساسية تمكن من تفهم واستيعاب هذا الموضوع الهام .

تحتوى سبيكة الألومنيوم المنصهرة على عدة عناصر مختلفة قد يبلغ عددها عشراً ، بعض مها يتذاوب تذاوبا تاما ، وبعضها الآخر لا يتذاوب بل يوجد مختلطا فقط . وعليه فإنه إذا صمح السبيكة المنصهرة أن تبرد ، فإنها تصل إلى نقطة تبدأ عندها في التجمد . وعند هذه النقطة تبدأ بعض البلورات في التكون وتكون مثابة نوى البلورات التالية . ومع مواصلة التبريد ، يتكون المزيد من البلورات على البلورات الأولى ، وهذه البلورات تبدأ في تكوين حبيبات بلورية .

بالإضافة إلى ذلك، تتكون بعض المركبات الكيميائية من اتحادالفلزات بعضها مع بعض. وقد تتجمد هذه المركبات بصورة منفصلة مترسبة ، إما بين الحبيبات خلال الحدود الفاصلة بينها ، وإما داخل الحبيبات ذاتها فيها بين البلورات . كذلك قد تنفصل عناصر أخرى بعينها خلال عملية التبريد إلى درجة حرارة الجو المعتاد (درجة حرارة الغرفة) . ومن الواضح أنه نتيجة لذلك ، نحصل على تركيب معقد الغاية .

التصلد نتيجة التشفيل:

ما سبق ، وبالتغاضى عن تلك الحسيمات الإضافية المترسبة ، يمكن اعتبار أن سبائك الألومنيوم تتكون بصفة عامة من حبيبات ، وهذه بدورها تتألف من بلورات . ويمكن للحبيبات المتجاورة أن تنزلق وتنساب بالنسبة لبعضها بعضا في شي الاتجاهات المختلفة . ومن ثم يمكن القول بأن لهذه الحبيبات «مستويات انزلاق » مختلفة ومتعددة .

ويوصف الفلز بأنه « طرى » إذا كان لبلورته مجموعة كاملة من مستويات الانزلاق لم يستغل منها مستوى قط ، أى لم يستنفده المعدن نتيجة لعدم حدوث انزلاق .

قلنا « لم يستغل منها مستوى قط » ، إذ أنه بتسليط قوة ميكانيكية صغيرة ، فإن هذه الحبيبات سوف تنزلق خلال أحد مستويات الانزلاق لمقدار معين . وعند تعرض فلز طرى الطرق أو الشد ، أو إذا تغيرت أبعاده ميكانيكيا بطريقة أو بأخرى ، بواسطة قوة عند درجة حرارة الغرفة ، فإن البلورات المتجاورة سوف تتحرك خلال أحد مستويات الانزق . ولكن بسبب حدوث الانزلاق خلال أحد المستويات بمقدار معين ، فإنه سرعان ما تبلغ الحركة مداها خلال هذا المستوى . ومن ثم كان تسليط مزيد من الشغل أمرا ضروريا ، حتى يمكن أن يستسر خلال مستويات انزلاق أخرى .

ومع ذلك ، فن المستبعد تماما أن توجد مستويات الانزلاق المتعاقبة فى أوضاع مواتية ومناسبة بالنسبة لاتجاه القوة المسلطة على المعدن . وعليه فإن النتيجة الجتمية لذلك ، هى أنه بتسليط نفس القوة كما سبق ، يحدث تغير فى الشكل أقل كثير ا مما لو كانت مستويات الانزلاق مواتية تماما لهذه القوة . وبتعرض الفلز لمزيد من الشغل المبدول ، فإن مقاومة المعدن التغير فى شكله تزداد ، وعند تذيقال إن المعدن قد تصلد نتيجة لتشغيله .

وهكذا فإنه بتغير شكل المعدن بتشغيله ميكانيكيا ، تستنفد مستويات الانزلاق الواحد تلو الآخر ، ومن ثم يصبح المعدن تدريجيا صلدا ، فأكثر صلادة ، ثم يبدى اعتراضا على تقبل المزيد من الشغل .

من ذلك يمكن استنتاج ، أن المعادن التي لا تتميز بعدد كبير من مستويات الانزلاق ، سرعان ما تصل إلى نقطة يتطلب الأمر عندها تسليط قوة كبيرة لمواصلة تشغيلها ، أو قد ينهار عندها بنيان المعدن إذا ما استنفدت جميع مستويات الانزلاق .


ومن الممكن أن يستعيد المعدن قابليته الأولى للتشغيل ، بنشوء مجموعة جديدة من البلورات ، لها مجموعتها الخاصة من مستويات الانزلاق التي لم تستغل بعد . ويتم ذلك بتسخين المعدن الذي سبق تشغيله (تصلده) إلى درجة حرارة يعيد عندها المعدن تكوين بنيانه البلوري من جديد .

ودرجة الحرارة هذه تسمى « نقطة إعادة التبلور » أو « درجة حرارة إعادة التبلور » . ولكى تستعيد سبائك الألومنيوم بنيانها البلورى من جديد ، يلزم تسخينها إلى درجات حرارة منخفضة نسبيا ، وتقع بين ١٤٨ - ٥٤٠٠م . ويمكن التحكم في هذه العملية بسهولة ، كما أنه من الممكن الحصول على نتائج طيبة يمكن التعويل عليها .

فإذا كنا بصدد تشكيل فنجان من الألومنيوم من قرص دائرى مسطح من الفلز بواسطة السحب العميق ، فبدلا من محاولة إنتاج الفنجان من القرص المسطح بعملية تشكيل واحدة ، يمكن الحصول على الشكل النهائى على عدة خطوات أو مراحل ، تتخللها عملية تلدين (تخمير) بين كل خطوة والتالية لها ، وذلك لتصحيح وتخفيف الإصلاد الناشى ، عن التشغيل . وبهذه الكيفية يمكن المحافظة على كل خطوة في حدود التشغيل العملي للمادة ، فلا يتم سحب القرص إلى ما بعد النقطة التي يؤدى عندها التشغيل ، وما يصاحبه من إصلاد إلى حدوث شدوخ أو انهيار المعدن .

من هنا يمكن تفهم السبب في أن عمليات تشكيل سبائك الألومنيوم ، تتضمن خطوات متعاقبة من الضغط أو الكبس ، تتخللها سلسلة من المعاملات الحرارية .

ويبين الشكل (٨٤) تأثير زمن التلدين (التخمير) عند ٥٢٥٠ م على صلادة سبيكة من الألومنيوم (نسبة المغنسيوم بها ٢٨,٧٪) ، فنجد أن الصلادة قد انخفضت انخفاضا حاداً في غضون دقائق لا تزيد على العشر ، نتيجة إعادة تبلور هذه السبيكة ، ويبين السهم ظهور أولى حبيبات التبلور التي باكمالها تثبت قيمة الصلادة .



شکل (۸٤)

تأثیر زمن التلدین « التخمیر » عند ه ۲۵م ، علی صلادة سبیکة الالومنیوم (بها مغنسیوم ۲۰۸۷ ٪) :

المحور ص: الصلادة

المحور س: زمن التلدين بالدقيقة

دور عنصر الوقت في عمليات المعاملة الحرارية :


من الأهمية بمكان ، تفهم تأثير عنصر الوقت في عليات المعاملة الحرارية للفلزات . فثلا ، في عملية التلدين (التخبير) السابق وصفها ، إذا لم يراع استبقاء الشغلة فوق درجة حرارة إعادة التبلور فترة مناسبة . فلن تتاح فرصة كافية لكى تنمو بلورات الفلز تماما ، لأن تلك العملية تستغرق بعض الوقت . وفي الواقع ، تتطلب معظم التغيرات التي تنشأ داخل بنيان الفلز فترة زمنية معينة . ويلزم أيضا بعض الوقت لكى تتخلل الحرارة تماما خلال جميع أجزاء الشغلة المعدنية التي تجرى معاملتها حراريا . وهذا أمر ضرورى حتى يكون هناك ارتفاع كاف في درجة الحرارة في سائر القطاعات تجنبا للاختلاف في التركيب الميتالورجي المطلوب . ويجب أن ندرك أنه إذا ما أردنا رفع درجة حرارة قلب الشغلة رفعا سريعا بوضعها في فرن درجة حرارته عائية ، فإن ذلك يؤدى حمّا إلى رفع درجة حرارة الشغلة عند سطعها وأركانها درجة حرارته عائية ، فإن ذلك يؤدى إلى حرقها وإتلاف خواصها .

ولكل هذه الأسباب ، فنى أية معاملة حرارية ، يجب أن تترك الشغلة وقتا كافيا عند درجة الحرارة المطلوبة . ولعنصر الوقت أهمية أخرى فى عمليات المعاملة الحرارية ، إذ أن هناك عمليات ميتالورجية أخرى تتطلب بعض الوقت لكى ثمّ على الوجه الأمثل ، مثل عملية الانتشار فى الحالة الصلبة ، وغير ها من عمليات المعاملات الحرارية .

و مجدر بنا قبل الدخول فى تفاصيل المعاملة الحرارية ، والتركيب البنيانى لسبائك الألومنيوم ، أن نبدأ بالفلز فى حالته النقية ، توخيا للسهولة ، لنرى كيف يؤثر عامل الوقت على التركيب البنيانى للفلز .


يبين الشكل (٨٥) العلاقة بين الوقت ودرجة الحرارة للفلز النبى عندما يترك ليتجمد من حالة الانصهار (النقطة أ).

بانخفاض درجة الحرارة ، تصل إلى درجة الحرارة (ب) حيث يبدأ الفلز في التجمد (درجة تجمد الألومنيوم النتي ٢٥٨م) . وتظل درجة حرارة المصهور الذي بدأت تتكون خلاله البلورات الأولى من الفلز النتي ثابتة بعض الوقت ، إلى أن يتم تجمد المصهور كلية ، ويرجع ذلك إلى انبعاث أو اعتاق كية من الحرارة تسمى « الحرارة الكامنة » ، وهي تعادل كية الحرارة المفقودة نتيجة التبريد . ومن ثم يأخذ المنحني اتجاها أفقيا حتى النقط (ج) التي تتجمد عندها آخر نقطة في المصهور .



شكل (۸۵) تجمد الفلز النق : العلاقة بين الزمن و درجة الحرارة

و بعد أن يتجمد المصهور كلية ، تأخذ درجة حرارته في الانجفاض تدريجا نتيجة للتبريد. و تمثل هذه المرخلة بميل الحط البياني (د) . ويجب ألا يغيب عن الذهن ، أن ذلك المسلك هو مسلك الفلز التي فقط ، ولكل فلز تقي منحى خاص به ، وله نقطة ثابتة وتختلف من فلز لآخر ، بمعنى أن الجزء الأفق من المنحى يتغير صمودا أو هبوطا على المحور الرأسي ، تبعا لدرجة حرارة انصهار الفلز . الشكل (٨٦).



شكل (۸۹) منحنيات التبريد للفلزات النقية: در ۸۹) منحنيات التبريد للفلزات النقية : فلزات مختلفة

ولدراسة مسلك الفلز عند تبريد مصهوره عندما لا يكون نقيا ، أى عندما يكون متسابكا مع غيره من العناصر مكونا سبيكة ، فإننا سنختار هنا أبسط أنواع السبائك ، وهى السبيكة التي تحتوى على عنصرين فقط ، مكونة مجموعة ثنائية .

سبق أن ذكرنا أن الألومنيوم يتسابك مع غيره من المناصر ، فهو يتذاوب مع النحاس، والمغنسيوم ، والسيليكون ، وغيرها . والتيسير ، نأخذ المجموعة الثنائية (الومنيوم – نحاس) كثال السبيكة البسيطة . بصهر الألومنيوم مع النحاس نجد أنهما يكونان مصهورا متجانسا تام التذاوب ، وبترك هذا المصهور ليبرد نجد أنه يسلك مسلكا مختلفا تماما عن مسلك الغلز النقي ، ويرجع ذلك إلى وجود « نطاق التجمد » بدلا من « نقطة التجمد » ، حيث تبدأ السبيكة في التجمد عند درجة حرارة معينة وتستمر في التجمد ، بينا تأخذ درجة الحرارة في النجمة عني قبل تجمد المصهور نهائيا ، ويبين هذا الجزء من المنحني بالجزء المنقط ه و ، ويستمر المنحني إلى النقطة « ي » .

التجمد التبايي :

إذا رجعنا إلى منحى التبريد في الشكل الأسبق الفلزين الألومنيوم والنحاس ، نجد أنه ما إن تبدأ السبيكة في التجمد ، حتى تنشأ بلورات تتكون كلية من الألومنيوم النقى و بانخفاض درجة الحرارة ، تبدأ في الظهور بلورات بنسب محسوسة من النحاس . وباستمرار التبريد تتكون بلورات تحتوى على نسب متزايدة من النحاس . فعند النقطة ه ، تتجمد جسمات سبيكية قد يكون تكوينها الكيميائي ٩,٩٩٨ من الألومنيوم ، ١,٠١ من النحاس . ولكن تحت النقطة ه مباشرة قد يكون التركيب الكيميائي الجسيمات التي تتجمد خلال المصهور ٩٩٪ من الألومنيوم ، ١,١ من الألومنيوم ، ١٨٠ من الألومنيوم ، ٢ ٪ من النحاس ، وبالمثل فإن جسيمات تحتوى على ٩٨٪ من الألومنيوم ، ٢ ٪ من النحاس سوف تتجمد عند درجة حرارة أقل .

وهكذا فإنه بانخفاض درجة الحرارة ، فإن البلورات التي تتكون خلال المصهور عند أية لحظة تكون مدرة لسبيكة الألومنيوم والنحاس التي تتجمد عند تلك الدرجة من الحرارة بعينها .

وبعبور المنحى للجزء و ، تحتوى جسيات السبيكة التى تتجمد خلال المصهور على نسة متزايدة باستمرار من النحاس . وعند ى تتكون البلورات الأخيرة من المصهور ، وبذا ، يكون كل المصهور قد تجمد نهائيا ، وتنخفض درجة الحرارة خلال منحى مماثل للسابق .

وعندما يحتوى المعدن المنصهر على أكثر من عنصرين ، فإن هذا المنحى يتغير كثيرا ، وتصبح عملية التجمد نفسها أكثر تمقيدا .

ومن الواضح أنه بالنسبة لسبيكة ألومنيوم فعلية ، وهي تحتوى عادة على عناصر مختلفة يتراوح عددها بين ستة وعشر عناصر ، فإن مسلك هذه السبيكة سوف يكون بعيدا كل البعد عن البساطة ، خاصة وأن كثيرا من العناصر المختلفة في السبيكة ستكون بدورها مخاليط مختلفة ، أو مركبات تتباين في سلوكها ، مما يؤدى إلى تعقيد الموقف .

الترسيب:

الترسيب هو أحد التعقيدات التى تنتج من جراء وجود العديد من العناصر المختلفة فى سبيكة الألومنيوم ، حيث تؤدى عدة عناصر إلى تكوين مخاليط أو مركبات تتجمد أو تنفصل عن المصهور على هيئة دقائق صغيرة مستقلة قبل – أو حتى بعد – تجمد معظم المواد الأخرى .

هذه الجسيمات قد تكون من الصغر بحيث يمكنها أن تترسب وتكمن بين الأسطح الفاصلة للبلورات المتجاورة . ويكون ترسبها بكيفية تعمل على « تثبيت » البلورات ، عن طريق إعاقتها عن الانزلاق بعضها على بعض . ومن ثم تزداد مقاومة السبيكة التشغيل الميكانيكي ،

وهذا بدوره قد يكسب السبيكة صلادة وقصافة ، كما يفقدها فى الوقت نفسه بعضا من الحواص الميكانيكية الأخرى كالمطيلية . وعلى حسب الظروف ، فقد تكون النتيجة مطلوبة أو غير مرغوب فيها .

وعندما يصبح انزلاق البلورات بعضها على بعض صعبا ، فإن الفلز يبدو وكأن لديه عددا أقل من مستويات الانزلاق . ومن ثم يصبح صلدا يقاوم التشغيل الميكانيكي . كما يصبح أكثر متانة . لذلك نقد تكون النتيجة النهائية ، تحسن الحواص الميكانيكية للفلز كثيرا . وكما سنرى فيها بعد ، فإن هذا هو الغرض من المعاملات الحرارية المختلفة .

ويجب أن يوضع فى الاعتبار أنه إلى جانب ترسب الجسيمات الصلبة (الجامدة) من المصهور يحدث أيضا ترسب للجسيمات الصلبة من أو ساط جامدة . فكما يستطيع فلز جامد أن ينتشر خلال فلز جامد آخر (أنظر : التجنيس) ، فإنه يمكن للعنصر الجامد أن يترسب من و سط جامد .

الإنعزالية:

عندما يسمح لسبائك الألومنيوم المنصهرة بالتبريد ، بعد صبها في قوالب ، حتى تتجمد إلى كتل (مصبوبات) ، فإنه من الطبيعي أن تبرد أسطح الكتلة الملامسة للقالب بسرعة أكبر من باقي الكتلة . لذلك فإن البلورات الأولى تتكون على أسطح الكتلة التي تلامس جدران القالب . وباستمرار انخفاض درجة الحرارة وتكون البلورات تباعا ، تتشأ البلورات الجديدة على البلورات الأولى ، مكونة حبيبات تنمو في اتجاه مركر الكتلة ، وعموديا على جدران القالب .

وفى الوقتالذى تنمو فيه الحبيبات إلىالداخل نتيجة لفقد الحرارة خلال جدران القالب، يظل قلب الكتلة منصهرا لارتفاع درجة حرارته.

وكما رأينا في البند السابق ، فإن بعض مكونات المعدن المنصهر تترسب أو تنفصل عن المصهور ، كلما انخفضت درجة الحرارة. وفي حالتنا هذه ، فإنه نتيجة لعدم تساوى درجات الحرارة خلال كل أرجاء الكتلة ، يحدث الترسب بكيفية غير متساوية . وهذا يؤدى بدوره إلى عدم انتظام توزيع المترسب (المواد المنفصلة) .

ولما كان لهذه الرواسب (المترسبات) تأثير خاص – مرغوب فيه – على خواص الفلز ، فن الضرورى أن يكون توزعها منتظا خلال كل الفلز المتجمد . ويتم ذلك ميكانيكيا بالتشغيل ، أو بما يعرف فى المعاملة الحرارية باسم « التجنيس » .

التجنيس:

بالرجوع إلى منحى تجمد سبيكة الألومنيوم والنحاس ، نجد أن البلورات التي نُكانت سباقة إلى الترسيب في أول الأمر ، كانت مكونة من الألومنيوم النتي ، تلتها بلورات ترسبت

محتوية على نحاس بنسب تتزايد بانخفاض درجة الحرارة . ومن ثم فإن الحبيبات البلورية المتكونة تحتوى على تركيب بنيانى ، يختلف تركيبه الكيميائى من القلب إلى الحارج ، وهذا التركيب البنيانى غير مرغوب فيه ، لتباين خواصه من الداخل إلى الحارج . وعليه ، فن اللازم تغير هذا التركيب البنيانى إلى تركيب بنيانى آخر ، يؤدى إلى تحسين الحواص الميكانيكية للسبيكة .

ولكى يتم ذلك ، فإننا نلجاً إلى ظاهرة « الانتشار في الوسط الجامد » وهو مصطلح يطلق للدلالة على انتشار أو ذوبان فلز في آخر كلاهما في الحالة الصلبة . ولكى ينتشر النحاس في سبيكة الألومنيوم بمعدل أكبر ، يجرى تحفيز ذرات النحاس ، برفع درجة حرارة السبيكة إلى ما دون درجة حرارة الانصهار بقليل ، ثم تتبع بعملية تبريد بطي ، وهذه العملية تسمى « التجنيس » .

وتتراوح درجة الحرارة المناسبة لمعظم سبائك الألومنيوم بين ٨٠٠ - ٥٥٥٠م. وبهذه الوسيلة يمكن التغلب على ما تبديه بعض المكونات من نزعة للانفصال أو إحداث انعزالية في بنيتها على هيئة مساحات رقيقة وكثيفة في الوقت نفسه.


إذن فالتجنبسعملية تساعد على إحداث توزيع منتظم للعناصر السبيكية وغيرها من المكونات الأخرى ، ومن ثم تساعد في الحصول على تركيب بنياني متجانس مطلوب .

تقوية سبائك الألومنيوم بواسطة المعاملة الحرارية :

يمكن تقوية سبائك* الألومنيوم بترسيب بعض مكوناتها داخل الحبيبات البلورية خلال الحدود الفاصلة فيها بين البلورات ، أو في مستويات الانزلاق بين البلورات ، بكيفية تعمل على إعاقة وعرقلة الانزلاق ، ومن ثم تصبح السبيكة أصلد وأقوى من ذى قبل . ويبين السكل (٨٧) رسما توضيحيا لحطوات ترسيب المكونات خلال الحدود الفاصلة بين البلورات أثناء معاملتها حراريا بهدف تقويتها .

ويمكن أيضا زيادة المقاومة للانزلاق ، بالتحكم في الأصناف المترسبة بين البلورات ، بحيث تبدو معه كحبيبات خشنة جدا . ومن الواضح أن المادة التي تعمل على مساعدة الحركة الحرة للبلورة بالنسبة لغيرها من البلورات ، سوف تنتج عنها سبيكة طرية وضعيفة ، بينا المادة التي تعرقل الحركة الحرة للبلورات ، تؤدى إلى أن تكون السبيكة أصلد وأقوى .

^(*) قد يستخدم المصطلح التقسية أو التصليد بديلا عن « التقوية » ولكنها جميعا فى النهاية تؤدى الى نفس المعنى ، وهو الحصول على سبيكة قوية ومتينة بوامسطة المعاملة الحسرارية .



شکل (۸۷)


رسم توضيحي يبين التغير في التركيب البنياني لإحدى سبائك الألومنيوم التي جرى تقويتها بالمعاملة الحرارية

ومن البديهي أن تحتوى السبائك التي تستجيب للمعاملة الحرارية ، أي تكتسب متانة ملحوظة بمعاملتها حراريا ، على أصناف (أطوار) تتسم بذائبية كبيرة مع الألومنيوم في حالة الصلابة عند درجات الحرارة المرتفعة ، بينها تقل هذه الذائبية تباعا بانخفاض درجة الحرارة ، حتى تكاد تنعدم أو تبدو عديمة التذاوب عند درجة حرارة الغرفة . وفي الرسم البيائي لمنحنيات الاتزان ، يرمز إلى هذه الأصناف بالرمز ∞ فإذا ما خلا منحني الاتزان من مثل هذه الأصناف ، انعدمت استجابة السبيكة للمعاملة الحرارية .

و يمكن الاسترشاد بالأشكال (٨٨ أ ، ب ، ج ، د) حتى يمكن تفهم العملية بسهولة .

وتبين الحداول بالملحق رقم (ه) تفاصيل الوقت العملى ودرجة الحرارة اللازمين المتحكم وضبط كلا العاملين السابقين . وبالطبع تحتاج السبائك المختلفة للألومنيوم ، إلى معاملات حرارية ذوات اختلافات طفيفة فيها بيها ، نتيجة للتأثيرات التراكية للمناصر السبيكية المختلفة والمتعددة .


لندرس الآن منحى التوازن للمجموعة الثنائية (ألومنيوم - نحاس) لنتفهم أهمية درجات الحرارة هذه ، وضرورة ظاهرة التصليد (أو الإصلاد) بالعتيق إزمانيا ، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية ، للحصول على المتانة المثلى لسبائك الألومنيوم .




٢٠٠ م.. م المناوية للمعتومي المناوية المعتومي المناوية المناوية المعتومي المناوية المعتومي المناوية المعتومي المناوية المناوية المعتومي المناوية المناوية المعتومي المناوية المناوية

شكل (۸۸ ب)
رسم بيانى لتوازن سبيكة الألومنيوم –
نحاس – ماغنسيوم والتى تعطى زيادة كبيرة
في المتانة بعد تصليدها وتعتيقها

شكل (۱۸۸)
رسم بيانى يبين توازن سبيكة الألومنيوم
- الماغنسيوم - السليكون والتى تعطى زيادة
كبيرة في المتانة بعد تصليدها وتعتيقها




شكل (۸۸ ج) رسم بيان يبين منحنى التوازن لتذاوب الحديد والألومنيوم (لا تعطى هذه السبيكة زيادة في المتانة بعد تصليدها وتعتيقها).



رسم بيانى يبين منحنى التوازن لتذاوب النيكل والألومنيوم (لا تعطى هذه السبيكة زيادة فىالمتانة بعد تصليدها وتعتيقها)

ويهمنا في هذا الشأن الجزء الأوال من منحني التوازن والمنتهي بالمركب اليوتكتي الذي تبلغ نسبة النحاس به ٣٣٪ ، الشكل (٨٩) .

لتكن نسبة النحاس في السبيكة المختارة ٣٪ عند درجة حرارة الغرفة (٩٧٪ ألومنيوم) وتمثلها النقطة ٨ فى الرسم البيانى . لنتابع ماذا يحدث عند تسخين وتبريد هذه السبيكة . سنعتبر أولا ارتفاع درجة حرارة السبيكة خلال الحط الرأسي المنقط حتى النقطة (١) ولتكن



درجة الحرارة ٥٠٠٠م . عند هذه الدرجة ، تتحول السبيكة كلية إلى مصهور يتذاوب خلاله النحاس نذاوبا تاما في الألومنيوم .

يترك هذا المصهور ليبرد ، إلى أن يصل إلى درجة الحرارة ٢٠٥٥م التي تمثلها النقطة (٢) الواقعة على المنحنى أ . ويمثل هذا المنحنى درجة الحرارة التي يبدأ عندها المعدن المنصهر في التجمد . والبلورات الأولى التي تبدأ في التجمد تكون من الألومنيوم النتي تقريبا ، وتكون مثابة نوى أو نقط مركزية تبدأ حولها الحبيبات البلورية في التكون ، بتجمد بلورات أخرى عليها مع استمرار التبريد .

المحلول الجامد :

لنترك المصهور يبرد حتى درجة الحرارة ٢٣٠ م التى تمثلها النقطة (٣)، ثم نستبقيه عند هذه الدرجة من الحرارة، لملاحظة ما يطرأ عليه من تغيرات. منذ بدأ المصهور في التجمد عند النقطة (٢) فإن السبيكة تظل متجمدة جزئيا ومنصهرة جزئيا. ولما كان الألومنيوم قد تبلور خلال المصهور مع قليل من النحاس، لذلك تزداد نسبة النحاس المحتوى في الجزء من السبيكة الذي ما يزال منصهرا.

ولما كانت البيانات التى نقوم بدراسها من خلال هذا الرسم البيانى قد تم الحصول عليها من خلال تجارب أجريت على مجمد وعات متكاملة من السبائك لها تركيبات كيميائية مختلفة ، كما هو معين على الإحداثى الأفتى (السينى) ، فن الممكن إدراك نسبة النحاس فى البلورات التى تجمدت ، وكذلك نسبة النحاس فى الجزء الذى لا يزال منصهرا .

نمد الحط الأفق المنقط على يسار النقطة (٣) ليلاق المنحى (ب) (الذي يمثل درجة الحرارة التي عندها يتم التجمد لمختلف التركيبات الكيميائية) في نقطة ، نرسم منها خطا رأسيا يلاق المحور الأفق في نقطة تبين نسبة النحاس في البلورات التي تجمدت ، وتبلغ نسبة النحاس كما في الرسم حوالي ١٠٢٥٪.

ولمعرفة نسبة النحاس في الجزء من السبيكة الذي لا يزال في حالة الانصهار ، يمد خط أفق يمين النقطة (٣) ليقابل المنحى (١) (الذي يحدد بداية التجمد) في نقطة ، برسم مها خط رأسي ليلاقي المحور الأفق في نقطة تبين النسبة المطلوبة ، وهي كما في الشكل حوالي ١٥٪.

وعند درجات الحرارة المنخفضة (بين النقطتين ٣ ، ٤) ، تزداد نسبة النحاس بإطراد في البلورات التي تتكون خلالها . وعلاوة على ذلك ، فإن جزء السبيكة الذي لا يزال منصهرا بحتوى أيضا على نسبة أكبر من النحاس .

وهكذا ، فإنه عند أية نقطة تقع بين المنحنيين أ ، ب ، نحصل على خليط من الجميهات الصلبة وبين المعدن المنصهر . وتتكون الجميهات الصلبة من الألومنيوم متسابكة مع كية معينة من النحاس . وعندما يكون هناك فلز متذاوب في آخر ، كما في هذه الحالة ، توصف هذه المجموعة الثنائية (الصلبة) بأنها «محلول جامد».

الإنتشار:

في الشكل (٨٩) ، عند النقطة ٤ ، تتجمد كل السبيكة تماما . و بمد خط أفي إلى اليمين ليقابل المنحني ١ ، يتضح أن البلورات التي تجمدت أخيرا تحتوى على ٢٦٪ من النحاس ، في حين أن البلورات الأولى التي تجمدت (عند النقطة ٢) تحتوى عمليا على ألومنيوم نتى . وهكذا فإنه عندالنقطة (٤) تكون لدينا حبيبات يتكون مركزها من بلورات من الألومنيوم النتي تقريبا ، ويتكون سطحها الحارجي من بلورات نسبة النحاس بها ٢٦٪ . أما نسبة النحاس ككل ، أو كتوسط خلال الحبيبة البلورية ككل ، فهي ٣٪ .

وبالهبوط إلى درجة حرارة مادون المنحى (ب) ، ولتكن ٥٥٥٥ التى تمثلها النقطة (٥) ، وبترك السبيكة عند هذه النقطة لملاحظة ما يحدث ، نجد أنه عند أى وضع تحت النقطة (٤) تكون السبيكة جامدة ، ولكن ذلك لا يعنى أن التغير ات سوف تتوقف .

لسبائك الألومنيوم – النحاس أربعة أصناف (أطوار): صنف السيولة التامة ، وهو ما يوجد أعلى المنحى (1) ، وصنف ثان يتكون من جسيات صلبة منتشرة فى وسط منصهر ، ويقع هذا الصنف فى المنطقة بين المنحى (1) والمنحى (ب) ، وصنف ثالث يقع تحت المنحى (ب) وعلى يسار المنحى (ج) حيث تكون المادة صلبة ، وصنف رابع يقع فى المنطقة تحت المنحى (ب) وإلى يمين المنحى (ج) حيث تكون المادة صلبة ، ولكن فى صورة مختلفة كا سنرى فيا بعد .

لنرجع إلى الوراء قليلا ، لمشاهدة ماذا يحدث عند درجة الحرارة ، ه ٥٠ م التي تمثلها النقطة (ه) . عند هذه الدرجة العالية – نسبيا – من الحرارة، تواصل الظاهرة التي تعرف باسم و الانتشار » دورها ، ولكن بمعدل أسرع نسبيا . وهذا يعني أن كية النحاس الكبيرة نسبيا والتي . توجد قريبا من الحدود الحبيبية (الحدود الفاصلة بين الحبيبات) سوف تنتشر بسرعة إلى الداخل خلال كل أجزاء الحبيبة ، ولا ينقضي وقت طويل حتى تصبح كل بلورة في الحبيبة عموية على نفس الكمية من النحاس ٣٪ (كا في هذا المثال) .

وعليه ، يمكن القول بأن النقطة (ه) هي المثلى بين النقطتين (؛) ، (٢)، حيث يتم انتشار النحاس خلال كل التركيب البنياني ، إذا ما حافظنا على درجة الحرارة هذه لفترة زمنية كافية . وبالطبع ، فإن الانتشار يتم سريعا عند درجات الحرارة. العليا ، مما يعنى فترة زمنية أقل لإتمام الانتشار .

مرة أخرى تظهر أهمية عنصر الوقت كعامل هام في حلقات المعاملة الحرارية .

والمنعنى (ج) هو الحط الذى يبين بداية تكوّن مركب يحتوى على النحاس والألومنيوم ، هو ألومنيد النحاس (نح لوم). ويبدأ هذا المركب فى الانفصال أو الترسب خلال المصهور عند أية درجة حرارة تحت النقطة (٢) التى تناظر ٥٩٤٥م ، السبيكة موضع دراستنا التى تحتوى على ٣٪ من النحاس. وقد سبقت دراسة موضوع الترسيب لحسم جامد من مادة صلبة (جامدة).

عند النقطة (٧) ، تنفصل نسبة كبيرة من النحاس على هيئة ألومنيد النحاس . والواقع أنه عند درجة الحرارة هذه (حوالى ٥٥٥٩م) ، يكون حوالى ٩٩٪ من المادة على هيئة سبيكة من الألومنيوم والنحاس تحتوى على ٢٠٠٪ من النحاس ، أما باقى النحاس ، فيكون على هيئة جسيات من ألومنيد النحاس ترسبت من سبيكة الألومنيوم والنحاس ، وانتقت مواضعها بين البلورات والحبيبات . أما الجزء المتبقى من المادة ، ويمثل ١٪ ، فيؤخذ على هيئة ألومنيد النحاس، وهو يحتوى على حوالى ٥٠٠٪ من النحاس الكلى الموجود فى المادة ، حتى تظل المادة ككل محتفظة بنسبة النحاس الثابتة بها ، وهى ٣٪ ، إذ أنه لم تحدث إضافة أو إزالة أية كمية من النحاس بها .


وعند النقطة (٨) نجد أن الكثير من النحاس لا يزال مترسبا على هيئة ألومنيد النحاس . والعمصول على المتانة القصوى لسبائك الألومنيوم ، يلزم التحكم بعناية في حجم وتوزيع الأنماط المترسبة ، إذ أنها هي التي تكسب السبيكة المتانة الإضافية كما سبق شرحه .

التسقية – طرق التحكم في المعاملة الحرارية :

يجدر بنا الآن أن نبحث عن طرق المعاملة الحرارية المناسبة لتقوية سبائك الألومنيوم ، التفكير في طرق النحكم المستخدمة للحصول على أحجام الجسيمات التي تترسب وكيفية توزيعها .

تنحصر الخطوة الأولى فى تسخين سبيكة الألومنيوم المعنية ، إلى درجة حرارة خاصة بها ، و تقع فى مكان ما بين المنحنيين (ب) ، (ج) على منحنى التوازن للسبيكة ، الشكل (٩٠).

والهدف من هذه الخطوة هو تذويب المكونات التي ترسبت ، حتى يمكن ترسيبها بعد ذلك بالصورة التي نريدها تماما . لذلك يجب أن تظل السبيكة عند هذه الدرجة من الحرارة فترة كافية ، حتى نضمن ذويان الراسب خلال كل أجزاء السبيكة . وإبقاء السبيكة عند درجة الحرارة الخاصة بها لفترة معينة كافية من الوقت يسمى « التشريب الحرارى » وهو يمثل الخطوة الثانية في حلقات المعاملة الحرارية .



شكل (٩٠) درجة حرارة التسخين اللازمة لإعداد السبيكة لتصليدها

والخطوة الثالثة هي تبريد الشغلة سريعا ، في ماء بارد . وهذه العملية تسمى « التسقية » . والهدف من عملية الخفض المفاجئ لدرجة الحرارة بهذه الكيفية هو منع ترسب المكونات ، التي كان من الممكن أن تترسب ثانية لو تركت لتبرد ببطء .

و لا يتأثر التركيب البنياني للسبيكة بعملية التسقية .

وينحصر الهدف الرئيسي لهذه الخطوات من المعاملة الحرارية في خلق النوع الملائم من الأصناف المترسبة ، موزعة في مكانها الصحيح من التركيب البنياني للسبيكة .


وتكون الرواسب المطلوبة في هذه العملية ، من النوع الذي لا يساعِد على انزلاق البلورات بعضها على بعض حتى يمكن الحصول على أقمى مقاومة لانزلاق البلورات . ويجب أيضا أن يكون توزيع هذه الرواسب منتظما وعلى هيئة جسيمات صغيرة للغاية ، تقع فيما بين البلورات .

التصليد بالتعتيق إزمانيا :

عند تبريد المعدن تبريدا سريعا إلى درجة حرارة الغرفة بتسقيته فى وسط مناسب ، تنشأ حالة تعرف « بالتشبع المفرط » حيث توجد فى الفلز بصورته الراهنة مكونات زائدة تظل متذاوبة فيه ، وتفوق ما يمكن إذابته منها عند تلك الدرجة من الحرارة . ومن الواضح أن مثل هذه الحالة بعيدة عن الاستقرار . وتكون النتيجة أن تبدأ هذه المكونات فى الترسب خلال سبيكة الألومنيوم .

وتحدث عملية الترسب هذه عند درجة حرارة الفرفة لمعظم سبائك الألومنيوم . وهذه الظاهرة تسمى « الأصلا د بالإزمان الطبيعي » ، وهي تحتاج إلى وقت طويل يصل إلى عدة أيام ، بل أسابيع . ولكن ثمة سبائك أخرى تحتاج إلى تسخيها قليلا لإتمام عملية الترسب في فترة زمنية معقولة ، وعندئذ تسمى « الإصلاد بالإزمان الاصطناعي » . ويبين الشكل (٩١) تأثير

درجة الحرارة ووقت الإزمان فى زيادة متانة إحدى سبائك الألومنيوم . والنتيجة واحدة فى كلتا الحالتين ، حيث يتم الحصول على المكونات ، وقد ترسبت بأحجام مناسبة وجرى توزيعها بانتظام ، وبذلك نحصل على أقصى متانة مكنة لا بيكة .



شكل (٩١) الإصلاد بالتعتيق إزمانيا لسبائك الألومنيوم

س : المحور الأفق ويمثل الزمن

اب: يمثل التسخين

حد: التبريد في وسط مناسب

ص: المحور الرأسى و يمثل درجات الحرارة ب ح: فترة الإبقاء عند درجة الحراة المناظرة للنطقة و ده: فترة الإزمان.

وتجب الإشارة هنا ، إلى أن سبائك الألومنيوم التي يجرى تصليدها بهذه الطريقة يمكن تطريتها مرة أخرى ، لإمكانية تشغيلها بسهولة ، ويتم ذلك بتلدينها (تخميرها) .

ولكن مع ذلك ، فإن عملية التلدين (التخمير) وحدها لا تؤدى إلى الحصول على القابلية القصوى لتشغيل سبائك الألومنيوم التى تعرضت للمعاملة الحرارية ، إذ يلزم فى مثل هذه الحالات ، إجراء عملية إعادة تبلور .

والهدف من خطوات عملية التلدين التي يوصي بها ، هو ترسيب الأصناف « الإطوار » على هيئة جسيات كبيرة الحجم خارج الحبيبات وخلال الحدود و ليس داخلها ، فيها بين البلورات . وبهذه الطريقة يصبح المعدن « طريا » لسهولة انزلاق بلوراته خلال مستوياته الانزلاقية . ويحدث هذا التوزيع للأصناف (الأطوار) المترسبة ، بالإضافة إلى تأثير إعادة التبلور الذي سبق شرحه .

مما سبق يتضح جليا أنه من الضرورى اتباع الإرشادات الى تعطيها الشركات المنتجة بشأن خطوات المعالجة الحرارية لسبائك الألومنيوم بكل دقة ، حتى يمكن الحصول على الحواص المثلى

لهذه السبائك . وإذا حدث لسبب أو لآخر ، أن حادث خطوات المعالجة الحرارية عن الأسلوب السليم ، تبرز صعوبات جمة كان من الممكن تلافيها .

تقسيم سبائك الألومنيوم (بالنسبة لاستجابتها للمعاملة الحرارية) :

تقسم سبائك الألومنيوم القابلة للتشكيل إلى قسمين رئيسيين :

١ -- سبائك لا تستجيب للمعاملة الحرارية .

٧ - سبائك تستجيب للمعاملة الحرارية .

أولا : سبائك لا تستجيب للمعاملة الحرارية : تتوقف متانة هذه السبائك على مقدار ماتتعرض له من تشغيل على البارد بعد آخر عملية تلدين (تخمير). لذلك فإن الحواص التي تكتسبها مثل هذه السبائك ، تضيع إذا تعرضت لعملية تسخين لاحقة . ومن ثم فإن صفات السلع المصنوعة من هذه السبائك غير مضمونة .

ثانياً: سبائك تستجيب المعاملة الحرارية: تحتوى هذه السبائك على عناصر أو مجموعة من المناصر أو المكونات تتذاوب بطريقة ملموسة عند درجات الحرارة العالية، ولسكن تذاوبها عند درجات الحرارة المنخفضة محدود. وتشتمل هذه السبائك على سبائك تحتوى على نسبة مرتفعة من النحاس، وسبائك تحتوى على نسبة مرتفعة من النحاس، وسبائك تحتوى على نسبة مرتفعة من الزنك.

و تزداد متانة هذه السبائك أصلا بمعاملتها حراريا . وتتضمن العملية كاملة شقين :

أولهما : رفع درجة حرارتها حتى تتذاوب مكوناتها ، ثم تسقيتها سريعا فى وسط بارد .

وثانيهما : الترسيب إزمانيا (الإصلاد إزمانيا) عند درجة حرارة الغرفة أو أعلى منها قليلا.

وهناك من سبائك الألومنيوم ما يتصلد طبيعيا بالإزمان (بتعتيقه) ، أى أن التصليد يتم بالترسيب عند درجة حرارة الغرفة . ولكن الغالبية العظمى تحتاج إلى رفع درجة حرارتها حتى درجة معينة – خاصة بكل سبيكة بعينها – ثم ترسيب الأصناف الفائضة .

السائك المكسية:

يعرض الكثير من سبائك الألومنيوم المتوافرة فى هيئة مكسية ، حيث يتم لصق طبقة من سبيكة إلى أحد سطحها أو كليهما بسبيكة مختلفة . وبهذه الطريقة يمكن الحصول على مجموعة من الحواص المطلوبة .

المبادئ الأساسية لسبائك الألومنيوم القابلة للتشكيل:

عند تبريد الألوبنيوم المنصهر ، فإن درجة حرارتة تنخفض حتى ٩٦٥٨ ، حيث تثبت - وقتيا - لانطلاق كية من الحرارة الكامنة تعادل الحرارة المفقودة ، ويبدأ المصهور في التجمد على هيئة تفرعية تعرف بالدندريت ، كما في الشكل (٥٥) . وبعد تجمد المصهور كلية تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض ثانية .

ومع ذلك فإن إضافة عناصر سبيكية تتذاوب مع الألومنيوم ، تغير من مسلكه في أثناء تجمده من حالة الانصهار . فيبدأ التجمد عند درجة حرارة أقل ، كما تتجمد السبيكة تجمدا تاما عند درجة حرارة أقل . وتعرف درجتا الحرارة التي يبدأ التجمد عندهما وينهي ، بدرجي حرارة السيولة والجمود . وهما تتوقفان على كية ونوعية العناصر المختلفة التي تضاف إلى الألومنيوم . وتحتوى الأجزاء التي تتجمد ، في أول الأمر ، على كيات محدودة من العناصر السبيكية ، تتكون على هيئة حبيبات أو دندريت . وبإنخفاض درجة الحرارة ، يتوالى تجمد طبقات تحتوى على كيات متزايدة من العناصر السبيكية ، ويكون تجمدها على الأجزاء الأولى . ويحتوى الجزء على كيات متزايدة من العناصر السبيكية ، ويكون تجمدها على الأجزاء الأولى . ويحتوى الجزء الذي يتجمد أخيرا على جزء كبير من العناصر السبيكية التي تضاف إلى الألومنيوم . وفي العادة تكون هذه المسادة صنفا قصيفا يعرف باليوتكي ، ويتجمد بين الحبيات .

ويؤدى وجود طبقة من مادة قصيفة بين الحبيبات السبيكية ، إلى نشوءنقط ضعف فى بنيتها. ولسكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بمعاملة السبيكة حراريا لتجنيس تركيبها البنيانى ، أو القضاء على هذا التركيب بتشغيله ميكانيكيا . وفى العادة يجرى تشغيل المعدن ميكانيكيا أول الأمر على الساخن ، حتى يكتسب أقصى لدونة ممكنة ، ويمكن بعد ذلك إحداث تشوهات لدنة على البارد أو الساخن ، تبعا الخواص المطلوبة .

و بعد القضاء على هذا التركيب البنياني (الذي يشبه بنيان المصبوبة) تصبح السبيكة طيعة قابلة التشكيل .

التشوه الله :

يستخدم التشوه اللدن لتغيير التركيب البنيانى للسبيكة ، والذى يحاكى بنيان المصبوبات (المسبوكات) ، كما يستخدم لتشكيل السبائك بطرق التشكيل المعروفة ، و أيضا لتصليد وتقوية مجموعة السبائك التى لا تستجيب للمعاملة الحرارية .

التركيب البنياني ؛ عندما يتمرض فلز لإجهاد كاف ، تحدث انزلاقات خلال مستويات بلورية محددة . ويتوقف عدد المستويات التي يحدث خلا لها الانزلاق ، على التركيب البلوري الفلز .

والألومنيه م ، شأنه كنيره من الفلزات سهلة التشغيل ، يتبلور على هيئة مكعب متمركز الوجه ، حيث يتوافر عدد من مستويات الانزلاق أكبر من أى تركيب بلورى آخر (انظر الشكل ٧) . و غل هذه المعادن يمكن أن تتعرض لمزيد من التشغيل قبل أن تتصدع أو تهار .

وعندما يتمرض الألومنيوم لتشوه لدن ، فإن الانزلاق يحدث خلال مستويات الانزلاق الى تكون مرتبة - فى الغالب - فى اتجاه القوة المسلطة . ولسكن باستمرار الانزلاق ، يتغير وضع المستويات التى تمرضت للانزلاق بكيفية لا تكون مواتية للإجهاد الواقع عليها ، ومن ثم ينتقل الانزلاق إلى مستويات أخرى . وهكذا يتغير وضع مستويات الانزلاق تدريجيا، إلى أن تستنفد كلية ، وعندئذ يصبح من الصعب تشغيل الفلز أكثر من ذلك .

الطاقة المحتواة : يعمل التشغيل على البارد على زيادة الطاقة الداخلية المادة ، ومن ثم تصبح في حالة غير مستقرة . وتتوقف كية الطاقة الزائدة المخزونة بالمسادة ، على درجة التشغيل على المصائص المميزة لهسا .

ونتيجة للانزلاق خلال مستويات بعيها ، فإن هذه الطاقة الزائدة لا تكون موزعة بانتظام خلال كل المسادة ، ولكنها تكون مركزة فى بعض النقط ، محدثة بها ارتفاعا كبيرا فى مستوى طاقتها ، ومن ثم فهذه النقط أقل استقرارا من أجزاء الفلز الأخرى ، وتعمل كنوى عند تكوين حبيبات جديدة أثناء عملية إعادة التبلور .

التأثير على الخواص الميكانيكية : بتشغيل الألومنيوم على البارد ، تزداد كل من مقاومة الشد ، ومقاومة الحضوع ، والصلادة ، ولكن تنخفض خواصه المطيلية مثل النسبة المتوية للاستطالة ، والمقاومة الصدمات ، والقابلبة التشكيل .


ويبين الشكل (٩٢) تأثير تشغيل سبائك الألومنيوم على البارد على كل من المقاومة الشد ، ومقاومة الخصوع ، والنسبة المثوية للاستطالة .

طاهرة الإستعادة:

تحدث الاستعادة أثناء المراحل الأولى لعملية التلدين (التخمير) . وخلال هذه الفترة ، تزال بعض الإجهادات الداخلية مع استعادة جزء من المطيلية في أثناء عمليات التشغيل على البارد .

ويتوقف مدى إزالة الإجهادات الداخلية للمادة خلال فترة الاستعادة ، على كل من الوقت ودرجة الحرارة . في بعض السبائك ، خاصة السبيكة (ا حــ *) تلزم زيادة معدل التسخين لإنتاج حبيبات دقيقة بالسبيكة . فإذا كان معدل التسخين بطيئا ، فإن إزالة الإجهادات من النقط

⁽ ع انظر الباب الغابس -



شكل (٩٢) تأثير التشغيل على البارد على سبائك الألومنيوم

الى تتركز بها نتيجة للتشغيل على البارد ، قد يكون كافيا لإنتاج حبيبات كبيرة الحجم عند إعادة التبلور .

وظاهرة الاستعادة أهم ما يحدث خلال عملية تلدين (تخمير) مادة تعرضت التشغيل على الساخن (أى تعرضت التشويه اللدن فوق درجة حرارة إعادة التبلور) . وهو صحيح أيضا اللمادة التي تعرضت لمقدار من التشغيل على البارد غير كاف لإعادة تبلورها .

إعادة التبلور :

تأثر إعادة التبلور : عند تسخين مادة سبق أن تعرضت التشغيل على البارد إلى درجة حرارة مناسبة ، فإن الحبيبات المجزأة ، نتيجة لذلك التشغيل ، تقوم بدورها بتكوين حببيات جديدة مستقرة وغير مجهدة ، يمكنها تقبل مقدار من التشغيل على البارد .

وتستغل النقط ذات الطاقة العالية التي نشأت عن عمليات التشغيل على البارد كنوى للمبيبات الجديدة . وتكوين الحبيبات الجديدة يزيل مقدارا محلوظا من تأثيرات التشغيل على البارد ، فتستعيد السبيكة خصائصها التي كانت تتمتع بها أصلا .

تأثير التشغيل على البارد: درجة التشغيل على البارد لهما أهمية كبيرة. فإذا كانت غير كافية ، فإن إعادة التبلور ، فإن الممادة كافية ، فإن إعادة التبلور لاتحدث . وإذا كانت كافية بالكاد لإعادة التبلور ، فإن الممادة الناتجة سوف تحتوى على حبيبات كبيرة الحجم . ولكن وجود مقدار كاف من التشغيل على البارد ، يعمل على تشجيع تكوين حبيبات دقيقة .

القوانين التى تتحكم فى عملية إعادة التبلور: هناك عدة قوانين أساسية متمارف عليها تتحكم فى عملية إعادة التبلور المادة ، منها :

١ – زيادة درجة التشغيل على البارد ، تقلل من درجة الحرارة اللازمة لإعادة التبلور .

٣ – زيادة الفترة الزمنية عند درجة الحرارة التي تسخن إليها المسادة ، تقلل من درجة
 حرارة إعادة التبلور .

۳ معدل التسخين إلى درجة حرارة إعادة التبلور ، وخلالها ، تؤثر على حجم الحبيبات المتكونة .

على حجم الحبيبات المتخدمة ، تؤثران على حجم الحبيبات المتكونة .

حجم الحبيبات المتكونة:

من المرغوب فيه عادة ، أن تكون المسادة التي تتعرض لعمليات سحب عميق ، محتوية على حبيبات دقيقة أو متوسطة الحجم . فبالرغم من أن المسادة التي تحتوى على حبيبات كبيرة الحجم ، تكون لهما مقدرة على تقبل التشوه اللدن ، أكبر مما للمادة التي تحتوى على حبيبات دقيقة ، إلا أنه يكون لهما ميل كبير التشوه موضعيا ، مما ينتج عنه سطح غير مستحب المظهر يعرف و بقشرة البرتقالة ، ، الشبه الكبير بينهما . وهذا هو السبب الذي يدعو إلى تفضيل المادة ذات الحبيات العقيقة عند إجراء عمليات السحب العميق .

العوامل التي تؤثر على حجم الحبيبات : يتوقف الحجم النهائي للحبيبات ، بعد إعادة تبلور المسادة ، على حجم الحبيبات ومعدل نموها . وهما يدورهما يتأثران بعدة عوامل منها :

- ١ الحجم الأصل الحبيبات .
- ٢ درجة التشغيل على البارد.
 - ۳ معدل التسخين .
 - ٤ درجة الحرارة النهائية .
- ه الفرّة الزمنية لاستبقاء المسادة عند تلك الدرجة من الحرارة .
 - ٦ التركيب الكيميائي للمادة .

تلدين (تخمير) سبائك الألومنيوم :

يحتاج كثير من عمليات تصنيع سبائك الألومنيوم القابلة للتشكيل إلى عملية تلدين ، بهدف إزالة تأثيرات التشوء اللدن ، أو لتطرية السبيكة بعد معالجتها حراريا وإزمانها .

وتختلف هذه العملية في تفاصيلها من سبيكة لأخرى ، ولـكن الهدف منها واحد ، هو الحصول على مادة تتسم بالقابلية المثل التشغيل .

سبائك الألومنيوم التي لا تستجيب للمعاملة الحرارية :

يجرى تلدين السبائك التى لا تستجيب للمعاملة الحرارية كالألومنيوم النتى (أ) ، والألومنيوم التي (أ) ، والألومنيوم التجارى (ب) ، والسبيكة (١١ ج) ، والسبيكة (١١ ج) ، لإزالة تأثير الإجهادات التى تعرضت لهما أثناء تشغيلها على البارد .

ویکنی لهذه السبائك إبقاؤها عند درجة حرارة ۴۴۰ ± ۴۰ م لمدة ساعة واحدة حتی تتشر ب الحرارة تماما ، باستثناء السبیكة (۲۲ ح) التی یجب أن تتشر ب الحرارة عند ۴۰۰ م، و ذلك لارتفاع درجة حرارة إعادة تبلورها .

وليس لمعدل تبريد هذه السبائك أية أهمية ، كما أن التسقية السريعة غير مطلوبة بالمرة ، تفاديا لأى إجهادات داخلية قد تنشأ . وقد وجد أن التبريد في الهواء كاف تماما ويني بالغرض . مبائك الألومنيوم التي تستجيب للمعاملة الحرارية :

يجرى تلدين سبائك الألومنيوم التى تستجيب للمعاملة الحرارية ، لإزالة تأثيرات الإصلاد الانفعالى الذي ينتج عن التشوء اللدن ، أو لإزالة تأثيرات المعاملة الحرارية .

ولإزالة الإصلاد الانفعالى نتيجة التشغيل على البارد ، يجرى تشريب السبيكة حراريا لمدة ساعة وأحدة عند ٣٣٠ – ٣٥٠ م يتبعه عادة تبريد في الهواء ، وهو كاف . وهذا الإجراء كفيل بإزالة تأثيرات المعاملة الحرارية ، إذا لم يكن مطلوبا تطرية السبيكة بأكبر قدر ممكن .

ولإزالة تأثيرات المعاملة الحرارية ، سواء كانت جزئية أوكلية ، يجرى التشريب الحرارى لمدة ساعتين عند ٠٠٠ – ٢٥٠ م كل ساعة حتى لمدة ساعتين عند ٠٠٠ م كل ساعة حتى ٥٢٠ م ، وذلك للمصول على سبيكة طرية طيمة .

ذكا أنه من ناحية أخرى ، فإن انتشار النحاس وغيره من العناصر السبيكية الأخرى يكون سريعا عند در جات الحرارة العالية ، ولذلك فهو يفسد خواس السبائك المكتسبة ، حيث ينتشر خلال طبقة الكساء التي تكون عادة من الألومنيوم النتي .

وفى هذا النوع من السبائك ، لا يكون لمعدل التبريد أهمية إلا عند استخدام عمليات التلدين التذويب مكونات التلويب مكونات السبيكة ، عندئذ يجب ضبط معدل التبريد حتى يسمح بإعادة ترسيب المكونات .

المعاملة الحرارية لسبائك الألومنيوم كعملية تذويب لمكونات السبيكة في محلول :

يجرى تصليد وتقوية مجموعة سبائك الألومنيوم التى تستجيب للمعاملة الحرارية ، خلال سلسلة من العمليات تشمل تسخين وتبريد المسادة فى الحالة الصلبة بصورة محكمة . والهدف من هذه العمليات ، هو التحكم فى حجم وتوزيع الأصناف المترسبة التى تكون قد تكونت نتيجة للعناصر السبيكية التى أضيفت إلى الألومنيوم ، والتى لها ذائبية تختلف باختلاف درجات الحرارة .

العناصر المتذاوبة: يتذاوب كثير من العناصر مع الألومنيوم ، وأكثر هذه العناصر أهمية من الناحية التجارية ، السيليكون ، والحديد ، والنحاس ، والمغنسيوم ، والنيكل ، والزنك ، والكروم ، وبعض هذه العناصر لا يتذاوب مع الألومنيوم إلا في الحالة المنصهرة . وهناك عدد من العناصر له ذائبية محسوسة عند درجة الحرارة العادية (درجة حرارة الغرفة) ، في حين توجد عناصر تتذاوب بشراهة في الحالة المنصهرة ، ولكها تكون شحيحة الذوبان في الحالة الصلبة عند درجات الحرارة المنحفضة .


السبائك التى تستجيب للمعاملة الحرارية: تتكون مجموعة السبائك التى تستجيب للمعاملة الحرارية من عناصر أو مجموعة عناصر أو مكونات تقل ذائبيتها فى الحالة الصلبة بانخفاض درجة الحرارة. فإذا لم تبد هذه السبائك انخفاضا فى ذائبيتها بانخفاض درجة الحرارة، فإنها تدرج مع مجموعة السبائك التى لا تستجيب للمعاملة الحرارية.

تذارب المكونات في محلول جامد:

تجرى معاملة حرارية ، بهدف تكوين محلول من المكونات المتذاوبة ، وإعاقة أو تأخير إعادة ترسيبها بصورة عاجلة ، وهي تسمى و المعاملة الحرارية لتكوين محلول من المكونات و وتتضمن خطوتين : تكوين محلول من العناصر المتذاوبة ، ويتم ذلك برفع درجة الحرارة ، تتبعها تسقية سريعة . ومتانة السبائك التجارية التي تستجيب للمعاملة الحرارية لا يكني الحصول

عليها بتكوين محلول من المكونات ، بل يجب أن تكون مشفوعة بعملية أخرى تالية لها، هي ترسيب المكونات كما ينبغي تعتيقها إزمانيا . وتؤدى الخطوة الأولى فقط إلى الحصول على أقصى متانة أو صلادة .

و يمكن تغيير مقاومة الشد ، بتعريض السبيكة التي أجرى تعتيقها لعملية استعادة بعد تقسيتها ، كما في الشكل (٩٣) .



تغيير مقاومة الشد بالتعتيق الاصطناعي لإحدى سبائك الألومنيوم تعرضت مرتين لعملية استعادة بعد التقسية

الفرق بين التلدين (التخمير) والمعاملة الحرارية لتكوين محلول من المكونات : تختلف عملية المعاملة الحرارية التي تجرى على سبيكة لتكوين محلول من المكونات بها ، عن عملية التلدين (التخمير) في عدة نقاط ، بالرغم من أن عمليات الاستعادة ، وإعادة التبلور ، والنمو البلورات متشابهة في كلا المعاملتين . ولكن عملية التلدين ، تتضمن درجة حرارة تعمل على إدماج البلورات أو السماح لها بالنمو لتكوين حبيبات كبيرة الحجم ، وليس لهذه العملية تأثير كبير في الحد من عمليات التشوه بالتشغيل . في حين نجد أن المعاملة الحرارية لتكوين محلول من المكونات ، تعمل على تذويب المكونات السبيكية في الألومنيوم .

أسس الحتيار درجة الحرارة : عند تسخين سبيكة من الألومنيوم تحتوى على عدة مكونات من العناصر المتذاوبة ، فإن درجة الحرارة التى تختار لمعاملة السبيكة حراريا عندها بهدف تكوين محلول من المكونات بها ، يجب بالضرورة أن تدانى نقطة الانصهار للمكون الذى له أقل درجة حرارة انصهار في المجموعة . وفي هذه السبائك ، يؤدى الإفراط في التسخين ، ولو بدرجات قليلة ، إلى حدوث انصهار موضعي بمواقع معينة بالسبيكة . وإذا ما حدث ذلك، يلزم أعادة ميهر السبيكة ثانية ، ثم تصنيعها من جديد .

وهناك العديد من السبائك، خاصة تلك التي يتم تقويتها أساسا بالمسكون مغه س (سليسيد المغنسيوم) ، يمكن معاملتها حراريا لتكون محلولا من مكوناتها عند درجات حرارة تزيد على اللازم دون خشية انصهارها . ومع ذلك فإن استخدام مثل هذه الدرجات من الحرارة ، قد يؤدى إلى التوائها واعوجاجها ، كما يشجع على تكوين طبقة سميكة من الأكسيد .

وبعد الحصول على محلول كيميائى بجمع شى عناصر ومكونات السبيكة متذاوبة بعضها مع بعض ، يلزم إجراء عملية تدعيم لهذه الحالة ، بتسقيتها سريعا لمنع إعادة ترسبها على الفور . وإذا حدثت إعادة ترسبه في أثناء ذلك ، يتم الحصول على تقوية جزئية ، تتوقف على حجم وتوزيع الجسيمات المترسبة .

بالإضافة إلى ما سبق ، فإن ترسيب بعض المكونات خلال الحدود الفاصلة بين الحبيبات وخلال مستويات انزلاق معينة ، يقلل من مقاومة العديد من السبائك للتآكل الكيميائي بصورة خطيرة .

معطوات التقسية بالمعاملة الحرارية للسبائك:

تتضمن خطوات تقسية سبيكة للألومنيوم بمعاملتها حرارياً أربع خطوات :

- ه التسخين إلى درجة حرارة سبق تحديدها.
- التشريب الحرارى السبيكة بإبقائها عند هذه الدرجة من الحرارة لفترة معينة من الوقت.
 - التسقية السريعة عند درجات حرارة منخفضة نسبياً.
- التعتيق بالإزمان ، أو التصليد بالترسيب ، ويتمان تلقائياً عند درجة حرارة الغرفة ، أو نتيجة
 لانخفاض درجة حرارة المعاملة الحرارية .

ولقد سبق أن ذكرنا أنه إذا حدث التعتيق عند درجة حرارة الغرفة ، فإنه يسمى « التعتيق الطبيعى » ، في حين أن عملية التعتيق عند درجات حرارة أعلى ، توفيراً لزمن التعتيق ، تسمى « التعتيق التعتيق ، التعتيق الاصطناعي » .

التسقية : بعد الحصول على مكونات سبيكة الألومنيوم في حالة متذاوبة على هيئة محلول جامد ، تستى السبيكة فوراً لإعاقة أو تأخير الترسيب الفورى لهذه المكونات .

وهناك ثلاث طرق متميزة للتسقية ، يجرى استخدامها إستناداً إلى نوع السبيكة والحواص المطلوبة . • التسقية في ماء بارد: تجرى عادة تسقية الأجزاء والأدوات المنتجة بالدرفلة المسطحة ، وبطرق البثق ، والأنابيب ، والمطروقات الصغيرة ، وما شابه ذلك ، في المساء البارد . ويجب ألا تزيد درجة حرارة المساء قبل التسقية على ٥٣٠م ، كما يجب أن يكون حجم المساء كافياً ، بحيث لا يتعدى الارتفاع في درجة الحرارة الناشي عن التسقية ٥١٠م . ومن ثم يتم الحصول على الخواص الميكانيكية المطلوبة ، مع أقصى مقاومة التآكل الكيميائي .

التسقیة فی ماء ساخن : یمکن تسقیة المطروقات الضخمة والقطاعات الثقیلة فی ماء ساخن (٦٠ – ٥٧٥م) أو فی ماء یغلی . مثل هذا النوع من التسقیة یقلل من حدوث أی تشویه فی المنتج ، كما یخفف من حدة التعرض لحدوث شدوخ فیه .

و التسقية خلال تيار من الرذاذ : يجرى تطبيق هذا النوع من التسقية على ألواح الألومنيوم المكسية والأجزاء المصنوعة منها ، وكذلك على القطاعات الثقيلة لجميع السبائك تقريباً ، حيث تعرض لتيار سريع من الماء المدفوع على هيئة رذاذ .

ولكن هذا النوع من التسقية لا يطبق على السبيكتين (٦ ح) ، (٨ ح) ، حيث تتأثر مقاومتهما للتآكل الكيميائي كثيراً نتيجة لذلك .

المشاكل الى تنشأ عن المعاملة الحرارية:

التسخين المفرط: ويعرف أيضاً بالإنصبار (ويشمل الانصبار اليوتكتى ، الانصبار البيكة الجزئى ، الانصبار خلال الحدود الفاصلة بين الحبيبات) . ويؤدى الافراط فى تسخين السبيكة إلى انخفاض مطيليتها ، وفى بعض الحالات يؤدى إلى نشوء بثور سطحية وانخفاض متانة السبيكة ، كما يشجع على حدوث شدوخ فى أثناء التسقية .

الأكسدة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة : تؤدى هذه الأكسدة إلى تدهور السبيكة . وهي لا تحدث عادة إلا للمنتجات المكشوفة التي يتم تسخينها في أفران هوائية (أفران الوقود) . .

الشدوخ نتيجة التسقية : تحدث هذه الشدوخ عادة أثناه أو بعد تسقية القطاعات الثقيلة أو القطع التي بها تغيرات حادة في مقاطعها . وتكون غالباً نتيجة إجراء التسقية بمعدل أسرع من اللازم .

التشوه والانفعال الزائدان : و يحدثان نتيجة الآتى :

- (۱) وجود تباين زائد في درجات الحرارة بمختلف مساحات السبيكة في أثناء فترة التسخين ، نتيجة عدم التوزيع الحراري المنتظم في فرن التسخين.
 - (ب) التمليق الحاطي الشغلة أثناء فترة التسخين .
 - (ج) استخدام التسقية بصورة عنيفة.

⁽ انظر الباب الخامس •

الباب الخامس اجهزة التسخين في صناعة الإلومنيوم

يتناول هذا الفصل أجهزة التسخين التي يجرى استخدامها صناعياً في أغراض إجراء المعاملات الحرارية للألومنيوم وسبائكه ، وفيها ترفع درجة حرارة مشغولات الألومنيوم إلى ما دون درجة حرارة خطوط السيولة السبائك المختلفة المؤلفة لها ، والتي يمكن تحديدها بمعرفة التركيب السكيميائي السبيكة ، ومنحى الاتزان الحاص بها .

و يمكن تقسيم هذه الأجهزة إلى قسمين من الأفران :

1 - أفران الوقود: وفيها يستخدم الوقود في صورتيه الغازية والسائلة لتوليد كية من الحرارة تكفي لرفع درجة حرارة جو الفرن إلى درجة الحرارة المطلوبة. وينتج احتراق الوقود عن أكسدة سريعة للجزء القابل للاحتراق من مادة الوقود فتتولد الحرارة. وعندما يتم خلط مادة الوقود بالنسبة الصحيحة من الأكسيجين الموجود بالهواء الجوى ، تتخلف عن عملية الاحتراق النواتج الآتية : ثانى أكسيد الكربون ، وبخار الماء ، بالإضافة إلى غاز النتر وجين الموجود أصلا في الهواء . ويعتبر غاز الأكسيجين في الغازات العادمة ، دليلا على دفع الهواء بكية أكبر مما يلزم نظرياً (هواء زائد) ، كا يعتبر وجود غاز أول أكسيد الكربون في الغازات العادمة ، مؤشراً على زيادة كية الوقود عن كية المواء المناظرة لها .

٧ - أفران كهربائية : وفيها تستغل الطاقة الكهربائية أساساً للحصول على كية الحرارة المطلوبة الأغراض التسخين . وتتميز هذه الأفران الكهربائية بنظافة استخدامها ، ودقة التحكم فى كمية الحرارة المتولدة ، مما يؤدى بالتالى إلى الحصول على نتا يج باهرة يمكن التعويل عليها .

وفيها يلى سنتناول أفران التسخين الكهربائية بشى من التفصيل ، لتنوعها وأهميتها الكبرية في عمليات المعاملة الحرارية لمنتجات الألومنيوم وسبائكه .

أفران التسخين الكهربائية:

مكن تقسيم أفران التسخين الكهربائية تبعاً للوسط الذي يتم خلاله تسخين المسادة أو تبعاً لتصميم غرفة التسخين ، حيث الترتيبات الكهربائية ، وطريقة تحريك الشغلة خلال الفرن .

وفى الصناعات المعدنية – كما هي الحال في صناعة الألومنيوم – يكون وسط التسخين عادة غازاً أو مصهوراً لأحد الأملاح ، ويتم تسخين الوسط ، خلال وحدات تسخين ترتفع درجة حرارتها نتيجة لمقاوسها لسريان التيار الكهربائي . ويجرى تسخين الملح المنصهر بواسطة إلكترود أو أكثر يغمر فيه .

أولا : أفران التسخين بالمقاومة السكهربائية : يتكون فرن المقاومة أساسا من غوفة تسخين تشمل عدة عناصر التسخين بالمقاومة ، قد تقام على جدران الفرن ، أو في سقفه ، أو على أرضيته ، أو ببابه ، استنادا إلى نوع التبطين ، ووسائل التحكم في درجة الحرارة ، وأسلوب تعليق قطع المشغولات داخل الفرن .

وتنتقل الحرارة إلى الشغلة بطرق الإشعاع والحمل ، وكلما كانت درجة الحرارة عالية ، كلما زادت كية الحرارة المشعة .

وتستخدم أفران التسخين بالمقاومة فى أغراض التخمير والتصليد ، وتلبيد المنتجات المصنوعة من مسحوق الألومنيوم وسبائكه .


وتصنع وحدات التسخين المستخدمة فى أفران التسخين بالمقاومة من شرائط معدنية ، أو قضبان فلزية كسبائك الفولاذ مع النيكل والكروم ، كسبا تصنع من مواد لا فلزية مثل كربيد السليكون ، الذى يصنع عادة على هيئة قضبان مستديرة المقطع .

ولتصميم عناصر التسخين المعدنية أهمية كبيرة ، ولذلك فهو يتضمن كيفية تحميلها ، ووضعها والمسافات الفاصلة بينها ، وسمك المادة التي تستخدم في صنع هذه العناصر ، وكمية الحرارة المبذولة لوحدة المساحات.

ويتحدد عمر عناصر التسخين إلى حد بعيد ، بالسمك ، وبأقصى درجة حرارة تصل إليها . أنواع الأفران : توجد عدة أنواع نمطية من الأفران ، تتوقف الاختلافات جذريا على متطلبات شحن المشغولات المعدنية في الفرن وتفريغها .

ويتوقف اختيار سعة ونوع الفرن لتطبيق معين، بصفة مبدئية على عمليات السخين المطلوبة، ومعدل الإنتاج المتوقع . ومن أشهر هذه الأفران الطرز الآتية :

۱ - فرن ذو صندوق: (الشكلان به به به به به ويشتمل هذا الطرز من الأفران على غرفة تسخين على هيئة صندوق ، له باب واحد أو بابان متقابلان كما يشتمل على حجرة تعلق فيها المشغولات المطلوب تسخينها . وقد يزود هذا الطراز من الأفران بغرفة تبريد ، كما قد تلحق به مروحة تساعد على التسخين بالحمل القسرى الهواء الساخن . ويجرى شحن وتفريغ القطع التي يراد معاملتها يدويا ، وقد تشحن كل قطعة على حدة ، أو تشحن كلها دفعة واحدة في وعاء مناسب .



شکل (۹٤) فرن ذو صندوق

معزول حراريا ومصنوع من الحديد المصبوب

٧ - - سلسلة ذات دلفينات

ه - إضاءة

عناصر التسخين


٧ -- ثقل موازن لضبط الباب

٣ - غلاف فولاذی لمنع تسر ب الغاز

٩ - قاعدة المجمرة

٨ -- ستارة المشعل

١٥ - مانعات تسر بالغاز من خلال عناصر التسخين ١١ - جهاز خلط الهواء مع الغاز



شكل (۹۵) فرن ذو صندوق وتلحق به غرفة تبريد

٧ - نضد التفريغ - ستارة المشعل

٣ - غرفة التبريد

٣ - الباب المركزي ه - حوض التسقية

 نضد الشحن ٧ - عناصر التسخين الأرضية

١٠ - مواد عازلة الحرارة ٩ حراريات عازلة


١١ -- عناصر تسخين

١٣ - دثار لمنع تسرب الغاز

ع - مسقط لتسقية

۲۲ - تضيان


٧ - فرن دو جب: (الشكل ٩٦) قد يكون هذا النوع من الأفران على شكل أسطوانى ، أو على شكل متوازى مستطيلات ، وله فتحة بأعلاه ، وله غطاه معزول حراريا . وقد تجهز مجمرة الفرن بمروحة عند قته أو بأسفله عند القاع ، تعمل على سرعة التسخين بتيارات الحمل القسرية . وتحمل المشغو لات التي يراد معاملها حراريا على عارضة عند القاع ، أو قد تعلق من سقف الفرن .



شکل (۹۶) فرن ذو جب

٧ - محامل صامدة للإحتكاك	۱ – ثقل موازن للغطاء
<u> غطاء</u>	٣ ذراع تشغيل الغطاء
٣ عارضة	ه - عناصر التسخين
۸ - محمل و مبیت المحمل	٧ مروحة
۱۰ - طوب حراری عاز ل	4 - عازل
١٢ - مانع التسرب	١١ مؤتسور


ب فرن ذو عربة: (الشكل ٩٧) يتألف الفرن ذو العربة أساسا من صندوق ضخم،
 و ترتفع مجمرته على عجلات تمكنها من الحركة لشحن و تفريغ المشغو لات التي يراد تسخيلها.



شكل (۹۷) فرن ذو عربة

```
۲ - عباص التسخين ۲ - مجمرة ۳ - مانع التسرب ٤ - باب ٥ - حراريات عازلة ٣ - عناصر تسخين معلقة بالحائط ٧ - عربة عناصر التسخين معلقة بالحائط ٧ - عربة عناصر التسخين العلوية ٩ - ألواح المجمرة ١٠ - عناصر التسخين العلوية
```


على شكل متوازى مستطيلات ،
 الشكل ٩٨) يصمم الفرن الرافع عادة على شكل متوازى مستطيلات ،



وفى بعض الأحيان ، يصمم على هيئة أسلوانة . وقد يزود بمروحة أو مجموعة من المراوح التي تساعد على سرعة التسخين بتيارات الحمل القسرى . وتحمل المشغولات على عربة ، حيت ترفع إلى داخل غرفة التسخين ، وفي نفس الوقت تنزل عربة أخرى بمشغولات جرى تسخينها .

ويزود الفرن بحوض أسفله يحوى كمية من الماء ، لأغراض التسقية السريعة لمشغولات الألومنيوم الساخنة .

ه – فرن ذو مجمرة دوارة : (الشكل ٩٩) تصمم مجمرة هذا الفرن على شكل حلقة كبيرة ، وتتمكن من الدوران حول محورها داخل غرفة التسخين . وقد يزود الفرن بمروحة تساعد على سرعة التسخين بتيارات الحمل القسرى .




شکل (۹۹) فرن ذو مجمرة دوارة

۲ سیاب	۱ - حراریات عازلة
 عناصر التسخين 	٣ - مادة عازلة
٦ - مجمرة دوارة	ه دعامة المجمرة
٨ ــ آلية إدارة	٧ خط الأرضية
٠١ بوابة الشحن	٩ - بوابة التفريغ
•	١١ - غطاء الشعلة

٣ - قرن ذو مجموة دحروجية : (الشكل ١٠٠) نوع من الأفران المستمرة ذات الناقل ويتألف ناقله من حصيرة من دلفينات دحروجية متجاورة ، تصنع من سبيكة تصمد أمام درجات الحرارة العالية . ولتسخين المشغولات ، فإنه يجرى شحها مباشرة على الحصيرة التي تتألف من الدلفينات الدحروجية . ويناسب هذا الفرن المشغولات التي تكون على هيئة موارير وقضبان ، وغيرها من المشغولات الكبيرة الحجم نسبيا .

ويم شعن الفرن وتفريغه ، ونقل المشغولات بسرعة من قدم إلى آخر خلال الفرن أو توماتيكيا وقد يزود الفرن بغرف تبريد ، وحوض التسقية ، كما قد يزود بمروحة أو أكثر لتيسير عملية التسخين بواسطة تيارات الحمل القسرية .

ويتفوق هذا النوع من الأفران على غيره من الأنواع الأخرى ببساطة تصميمه ، وقلة نفقات صيانته ، وانخفاض تكاليف تشغيله .



شكل (۱۰۰) فرن ذو مجمرة دحروجية

١ - غطاء العادم
 ٢ - ألية إدراة التفريغ
 ٤ - غرفة تسخين
 ٩ - غولة الدحول
 ١ - غطاء العادم
 ٧ - نضد الشحن

ثانياً : أفران التسخين بواسطة مصهور لأحد الأملاح :

يتم انتقال الحرارة — خلال مصهور لأحد الأملاح يجرى اختياره بحيث تلائم نقطة انصهاره درجة الحرارة التي يراد الوصول إليها — من مصدر التسخين إلى قطع المشغولات بواسطة تيارات الحمل أساسا . ولما كانت تيارات الحمل سريعة ، والسعة الحرارية لمصهور الملح كبيرة ، لذلك فإن معدل تسخين المشغولات يكون محدودا من الناحية العملية كما أن طبقة رقيقة منه سوف تتجمد توا، مغلقة كل سطح المشغولة . ولكنها سرعان ما تنصهر مرة أخرى، إذ أن درجة حرارة مصهور الملح تكون أعلى كثير ا من نقطة انصهاره .

وتمتاز أفران التسخين بمصهور الملح عن أفران التسخين بالمقاومة الكهربائية ، بسرعة التسخين ، خاصة عند درجات الحرارة العالية التي تتم عندها عناصر المعاملة الحرارية ، إذ تكون معدلات التسخين في أفران المقاومة في وسط غازى .

ومن أمثلة أفران التسخين بواسطة مصهور لأحد الأملاح :

١٠٠ فرن بعناصر تسخين خارجية : (الشكل ١٠١) تقام عناصر التسخين بالمقاومة على جدران هذا النوع من الأفران ، حيث تشع الحرارة إلى الجدار الخارجي لوعاء التسخين .


ويجب أن يصنع وعاء التسخين من سبيكة تصمد أمام درجات الحرارة العالية ، حتى يقوم بتوصيل الحرارة من عناصر التسخين إلى مصهور الملح بكفاءة .

شكل (۱۰۱)

فرن بعناصر تسخين خارجية :

١ - مزدوجة حرارية

٧ - غطاء من الحديد المصبوب
٣ - دعامة للغطاء من الحديد المصبوب
٤ - وعاء من سبيكة خاصة
٥ - عناصر التسخين
٧ - مادة عازلة
٨ - حراريات عازلة




٧ - فرن بعناصر تسخين مغمورة : (الشكلان ١٠٢، ١٠٢)

يجرى تسخين هذا النوع من الأفران بواسطة مسخنات مغبورة ، تتألف من أسلاك مقاومة مطمورة في حراريات عازلة ، وتكسوها كلها طبقة معدنية . وتتدرج الحرارة بين قيمتها القصوى والدنيا من عناصر التسخين ، إلى الطبقة المعدنية .

وتستخدم عناصر التسخين المغمورة لرفع درجة حرارة مصهور الملح حتى درجة حرارة مصهور الملح حتى درجة حرارة و ٥٥٧٠ م ، وتصنع أوعية احتواء المشغولاتالتي يراد تسخيها عادة منالفولاذ ، وتوضع مادة عازلة مناسبة بين جدران الوعاء والجدار الخارجي .

٣ - فرن بإلكترود مغمور:

يعتبر هذا الطراز من أفران التسخين بواسطة مصهور ملحى ، أقدم الأفران الكهربائية استخداما في أغراض المعاملة الحرارية ، حيث ظهر إلى حيز التطبيق في حوالى عام ١٩٠٦ . وبالرغم من أن جميع الأملاح عوامل عازلة جيدة للكهرباء في الحالة الصلبة ، إلا أنها تصبيح جيدة التوصيل للكهرباء عندما تكون في حالة الانصهار . ولذلك تستغل هذه الحاصية الكهربائية



شكل (۱۰۲) فرن بعناصر تسخين مغمورة

۱ - غطاء معزول حراریا


٣ -- عمق الحوض

٤ حوض التسخين

٧ - غلاف فولاذي

٦ - عناصر تسخن مغمورة

ه - طبقة عازلة حراريا



دکل (۱۰۳) فره بعناصر تسخین مغمورة ١ - عارضة للوقاية ٢ -- حاجز ذو قضبان ٣ -- عناصر تسخين مغمورة ٤ - طبقة عازلة

عند تشغيل الفرن ذي الإلكترود المغمور . وعند التشغيل تنخفض فلطية التيار الكهربائي العادى الذي يبلغ ٣٢٠ – ٢٤٠ فلط إلى ٥ – ٢٥ فلط خلال محول كهربائى يقام إلى جدار الفرن ، ثم يسلط هذا التيار الكهربائى على الإلكترودات المغمورة في مصهور الملح ، فيتدفق تيار كهربائى متردد بأمپيرية عالية خلال الإلكتروليت الملحى ، حيث ترتفع درجة حرارته نتيجة لمقاومته تدفق التيار الكهربائى خلاله .

ومن الواضح أن مصهور الملح لا يتعرض كيميائيا نتيجة لتردد التيار الكهربائي ، و لذلك فلا يمكن استخدام التيار الكهربائى المستمر في هذه الحالة ، إذ سرعان ما يتحلل مصهور الملح إلى عناصر م . ومن الممكن استخدام مثل هذا الطراز من أفران التسخين ليغطى نطاقا عريضا من درجات الحرارة يمتد من ١٥٠ – ٩١٢٠٠ م استنادا إلى نوع الملح المستخدم ، ولذلك فهو مفيد لكثير من التطبيقات التي تشمل كثيرا من المعاملات الحرارية للمديد من الفلزات والسبائك المختلفة.

وللإلكترودات المغمورة ثلاثة تصميات مختلفة هي :


- (١) إلكترودات معلقة و، تباعدة عن بعضها بعضا ، شكل (١٠٣)
 - (ب) إلكترودات مغمورة ، شكل (١٠٤)
 - (ج) إلكترودات معلقة ومتجاورة ، شكل (١٠٥)

وفي أقدم أنواع الأفران ذوات الإلكترودات المغمورة، كانت الإلكترودات توضع. على الحوانب المتقابلة في الحوض الذي يحوى مصهور الملح ، بحيث تكون معلقة من السقف وكان الحوض يصنع من مواد حرارية . وعند تدفق التيار الكهربائي ، من إلكترود إلى آخر ، فإنه يتحتم مروره خلال الشحنة المعدنية (مشغولات الألومنيوم) ، مما ينشأ عنه متاعب جسيمة . ولما كانت الشحنة المعدنية أجود توصيلا الكهرباء عن مصهور الملح ، فإنه نتيجة لذلك ترتفع كثافة التيار الكهربائي بطريقة غير عادية في المساحة التي يدخل منها التيار ويغادر فيها قطع المشغولات ، مما ينتج عنه تسخين مفرط ، قد يؤدي إلى انصهار جزئي ، بيها تظل درجة الحرارة لمصهور الملح نفسه ثابتة دون تغير .

وقد أمكن التغلب على العيب في تصبيم الفرن ذي الإلكترودات المفهورة ، حيث جرى صنع الوعاء الذي يحتوى على المشغولات من الفلز جيد التوصيل للكهرباء ، كما چرى رص الإلكترودات على طول جدار واحد فقط من جدرانه (كما في الشكل ١٠٤) وبذلك يسرى التيار الكهربائي من الإلكترود إلى جدار الوعاء ، ثم خلال الوعاء ، ثم يعبر الفجوة الممتلئة بمصهور الملح إلى الإلكترود الآخر ، فنتفادى سريانه عبر شحنة المشغولات .

وفى تصميم الفرن ذى الإلكترودات المعلقة متجاورة لبعضها بعضا ، يستخدم وعاء مصنوع من مواد حرارية ، وتولج الإلكترودات خلال جدار الوعاء أو قرب قاع المصهور كما فى الشكل (١٠٥) . وإذا كان عمق مصهور الملح فى الحوض ضملا، اقتصر تدفق التيار الكهربائى خلال المساحة الواقعة بين الإلكترودين .

ولما كانت كل الحرارة المتولدة تنشأ عند قاع الحوض ، فإن تيارات دوامية من تيارات الحمل الحرارى تنشأ خلال مصهور الملح نتيجة للتباين بين درجى الحرارة أسفل وأعلى الحوض ، حيث تكون كثافتا المصهور مختلفتين .




شکل (۱۰۶) نموذج آخر لفرن بعناصر تسخین مغمورة به مردد

٢ - مصبور الاحد الاملاح
 ٤ - طبقة عازلة

١ - إلىكترودات

۲ - وعاء معدنی




شكل (١٠٥) يبين الإلسكترودات المغمورة في فرن تسخين


٧ - طبقة عازلة

ع - إلىكترودان

۱ - وعاء حراری

٣ - مصهور لأحد الأملاح





شكل (١٠٦) فرن التسخين بالكرودات مغمورة ، معلقة ومتجاورة

۲ - وعاء معدنی أو حراری

١ - إلىكترودان

٣ - مصبور الأحد الأملاح

٤ - طبقة عازلة

وفى النوع الثالث من الأفران ذات الإلكترودات المنمورة ، حيث يوضع الإلكترودان معلقين ومتجاورين كما هو موضع في الشكل (١٠٦) ويصنع الوعاء من المعدن أو من مواد

حرارية . ولهذا الطراز من الأفران سمة خاصة نميزة ، إذ يتولد مجال كهرومغنطيسي عند سريان التيار الكهربائي ، ويستغل هذا المجال الكهرومغنطيسي في انتشار وتوزيع مصهور المعدن خلال حركة دورانية .

ويمكن شرح نظرية الانتشار بالحركة الدورانية للقوى الكهرومغنطيسية كما فى الشكل (١٠٧) كما يلى :


عند وضع موصل يحمل تيارا كهربائيا في مجال مغنطيسى ، فإن الموصل يميل إلى الحركة على زوايا قائمة (عموديا) مع اتجاه سريان التيار الكهربائى . وبتطبيق هذه القاعدة فى حالة مصهور الملح : الإلكترودان ا ، ب مغموران عموديا ومتجاوران فى مصهور الملح (و) يتدفق تيار كهربائى بأمبيرية عالية (٣٠٠٠ أمبير مثلا) خلالهما .

عندئذ يحاط كل الإلكترود بخطوط القوى (د) التى تكون على هيئة دائرية . ويتدفق تيار كهربائى بكفاءة عالية بين الإلكترودين عند جميع النقط من سطح المصهور إلى أطراف الإلكترودين .

وباعتبار عنصر ضئيل من التيار (ه) ، بين الإلكترودين ، فإن التيار المنتقل عند أية لحظة من أ، إلى ب مع المجال الكهرومغنطيسي الناشيء من الالكترودين سوف يمتد خارج مستوى الشكل عند النقطة (ه) ، ومن ثم يتعرض الموصل أو مصهور الملح الذي يحمل التيار الكهربائي لقوة تحركه في اتجاه أسفل الإلكترودين كما هو ميبين بالسهم .

ومن الممكن التحكم فى ضبط درجة حرارة مصهور الملح بالأجهزة المعتادة ، مثل المزدوجة الحرارية ، ووسائل التحكم الضوئية وغيرها .


وتصنع الإلكترودات من فلزات مختلفة كالحديد ، ومن الحديد الكرومى ، ومن سبائك الحديد والنيكل والكروم ، ويتوقف اختيارها على درجة حرارة انصهار الملح المستخدم ، والخواص الكيميائية لمصهور الملح .




شكل (۱۰۷) نظرية الانتشار بالحركة الدورانية للقوى المغنطيسية في فرن بالكترودات مغمورة


وعند تصميم الفرن ، يجب مراعاة أن تكون المساحة المكشوفة المعرضة للهواء الجموى أقل ما يمكن ، حتى يكون الفاقد من الحرارة أقل ما يمكن بقدر الإمكان .

ويتيح الفرن من نوع الإلكترود المغمور، تصميم حوض الملح بأى حبم وبأى شكل، وبفضل تسخينه الداخل، تضمن عمرا أطول للحوض الذى يحتوى على مصهور الملح. وبفضل كل هذه العوامل مجتمعة، بالإضافة إلى إمكانية توليد أية قدرة مطلوبة داخل الحوض، لذلك فن المستصوب عمليا ميكنة مثل هذه الأفران، بحيث يمكن تسخين المشغولات على سيور ناقلة بطريقة مستمرة. ومن هذه التصميمات، ما جهز به الفرن الموضح بالشكل رقم (١٠٨) إذ تعلق المشغولات في خطافات مناسبة، حيث تدور بواسطة جهاز يقام في مركز دائرة، با حوضان أو أكثر تحوى أملاحا منصهرة أو أو ساط تسقية مناسبة.






وهناك تصميم آخر ، يعرف بالناقلة الملولية ، كا في الشكل رقم (١٠٩) ، يحتوى على فراع ممتدة على حوض الملح المنصهر ، وتدار هذه الذراع بواسطة موتور كهربائي ، ويعلق في هذه الذراع المشغولات أو سلات تحوى المشغولات الصغيرة ، وبدوران هذه الذراع حول محورها ، تتحرك المشغولات بالسرعة المطلوبة على امتداد الحوض . ومن ثم يمكن التحكم في درجة الحرارة والزمن .



شكل (۱۰۹) فرن بالسكترودات مغمورة من طراز الناقلة المسلولية ۱ – ناقلة ملولية ۲ – اتجاء الحركة ۳ – أذرع رفع الشغلة ٤ – إلسكترودات ۵ – جهاز إدارة بسرعات مختلفة ۲ – الشغلة ۷ – وعساء

ويوضح الشكل رقم (١١٠) رسما تخطيطيا لفرن تم تصيمه ، بحيث يتيح مرونة كافية لسلسلة من عليات المعاملة الحرارية ، تم جميعها بوسائل ميكانيكية ، وتشمل واحدا أو أكثر من أحواض التسخين بواسطة مصهور أحد الأملاح ، بالإضافة إلى حوض مجاور نتسقية السريعة ، ثم أحواض الغسيل والشطف ، وفي هذا الفرن ، تستقر جريدة أفقية (ه) تحمل حوامل المشغولات (و) على ناقلتين أعلى الفرن وعلى بعد كاف من الأحواض التي تحوى الأملاح المنصهرة . وتعود السلسلتان (أ) تحت الفرن ، وقد زود تصميم الفرن بحواجز ميكانيكية ب ، ح ، د ، س، ص تفصل الأحواض المختلفة ، وتعمل على رفع أوخفض الشغلة (و) التي تحملها الحريدة حين وصولها إلى ذلك الحاجز ، تبعا لمقتضيات ونظام الطريقة ، بحيث يم رفع الشغلة من حوض ليعبر الحاجز ويغمر بسرعة في الحوض التالى .



هكل (١١٠) فرن بإلىكترودات مغمورة ، تم تصميمه بحيث يعطى مرونة كافية لسلسلة من عمليات المعاملة الحرارية بوسائل ميكانيكية :

۱ -- الشعن والتفريغ
 ۲ -- مصبور ملحى
 ۲ -- مصبور ملحى
 ۲ -- مصبور ملحى (للتطبيع)
 ۵ -- حوض لغسل المنتجات
 ۲ -- شطف المنتجات

الباب السادس سباتك الإلومنيوم وخواصها

لما كانت سبائك الألومنيوم متعددة ومتنوعة . وفي الوقت نفسه ، لما كانت كل سبيكة تحتوى على عدة عناصر سبيكية مختلفة ، لذلك فإنه من العسير الدلالة علمها في كل مرة برموزها الكيميائية ، إذ أنها عملية شاقة ، عرضة تخطأ عند كتابة الرموز ونسبها المئوية ، بالإضافة إلى طولها ، الأمر الذي قد يشتت ذهن القارئ . وتسهيلا الموقف ، تقوم هيئات المواصفات القياسية الوطنية ، والشركات المنتجة ، بالتدليل على تلك السبائك برموز وأرقام معينة . وفي الواقع لا تمنى هذه الرموز والأرقام شيئا أكثر من ذلك . ولما كانت هيئات المواصفات القياسية في مصر وفي باقى الدول العربية ، لم تصدر بعد تصنيفاً رمزياً للألومنيوم وسبائكه ، فلقد رأينا وضع رموز نستمين بها في شرح وتصنيف هذه السبائك . لذلك نرجو ألا يغيب عن الذهن ، أنها مطلاحات محلية في نطاق هذا الكتاب ، وإن كانت مستمدة من المواصفات القياسية لهذا الموضوع في الدول الرئيسية التي تنتج الألومنيوم وسبائكه .

رموز التصنيف العام للسبائك

أ الومنيوم نتى (٩٩٥,٩٩٠٪ لو)

ب : ألومنيوم نتى تجاريا (٩٩,٠٠٠٪ لو)

ج : سبائك الألومنيوم القابلة للتشكيل (بأساليب الطرق، والسحب، والدرفلة، والبئق، إلخ).

د : سبائك الألومنيوم للمسبوكات. (السباكة الرملية، وفي قوالب معدنية، إلح)

رموز تصنيف المعاملات الحرارية

ع: سبيكة مخمرة وأعيد تبلورها.

ع١ : سبيكة عوملت حراريا لإذابة مكوناتها في محلول جامد متجانس .

ع٢ : سبيكة عوملت حراريا لإذابة مكوناتها في محلول جامد متجانس ، ثم تعرضت بعد ذلك لتعتيق إزماني اصطناعي .

ع۲ : سبیکة عوملت حراریا لإذابة مکوناتها فی محلول جامد متجانس ، ثم تعرضت لعملیة تثبیت بلوری .

الخواص الميكانيكية

في جداول الخواص الميكانيكية للسبائك الواردة في هذا الباب :

١ - أجريت اختبارات الاستطالة على عينات كل منها على شكل شريط سمكه ١٠٦ ملليمتر .

۲ - آجریت اختبارات الصلادة بکرة برینل قطرها ۱۰ ملیترات ، تحت حمل قدره ۵۰۰
 کیلو جرام .

العناصر الرئيسية في السبائك

(٢ ج إلى ٩ ج): النحاس يمثل العنصر السبيكي الرئيسي فيها .

(غ د ، ۷ د ، ۸ د ، ۹ د ، ۱۲ د ، ۱۲ د) النجاس يمثل العنصر السبيكى الرئيسى فيها .

(١ ج): المنجنيز بمثل العنصر السبيكي الرئيسي فيها.

(١٢ ج إلى ١٥ ج): المغنسيوم يمثل العنصر السبيكي الرئيسي فيها.

(١٥ د إلى ١٨ د): المغنسيوم يمثل العنصر السبيكي الرئيسي فيها.

(١٠ ج ، ١١ ج) : السيليكون يمثل العنصر السبيكي الرئيسي ميه .

(۱ د إلى ۳ د ، ۱۰ د ، ۱۱ ، ۱۹ ؛ ۱۲ ؛ السيليكون يمثل العنصر السبيكى الرئيسي فيها .

(١٦ ج، ١٧ ج، ٢٦ د): الزنك يمثل العنصر السبيكي الرئيسي فيها.

(٥ ٢ د) : القصدير عمثل العنصر السبيكي الرئيسي فيها .

(ج) سبائك الألومنيوم للتشكيل:

١ ج: لو - ١٠٢ من

۲ ج: لو -- هره نح -- هره م -- هره بز

٣ ج : لو - ۽ نح - ٦ وه من - ٦ وه مغ - ٥ وه ٧ - ٥ وه بر

ع ج : لو - ع وع نح - ٨ و س - ٨ و من - ع و م مغ

ہ جے : لو ۔۔ ہوء کے ۔۔ ۱٫۰ س ۔۔ ۱٫۰ من ۔۔ ۱٫۰ منے (مکسیة بسبیکة لو ۔۔

٠٠١ مغ - ٧٠٠ س - ١٠٠

٣ ج: لو - ١٠٠٠ نع - ٥٥٠ مغ - ٥٥٠ س

٧ ج: لو - ٠٠٤ تح - ٢٠٠٠ نك - ٥٠٠ مغ

٨ ج: لو - ٥,٤ نع - ٥,١ مغ - ٦,٠ من

۹ ج: لو - هوځ نح - ۱۹۰۸ من - ۱۹۰۸ س

(د) سبائك الألومنيوم للمسبوكات:

۲۲ د : لو ۸ س - ه ۱۰ نج ۳ ۲ د مغ ۳ ۲ و من

۲۲ د : لو - ۱۹۰ س - ۱۹۰ مغ

۲۱ د : لو - ۱٫۵ س - ۱٫۵ نع

۲۰ د : لو - ۱۰ ق - ۱ نح - ۱ نك

۲۲ د : لو - ه ره خ - ۲ ر ، مغ - ه ر ، کر - ۲ ر ق

الألومنيوم النقى لو ٩٩٩٩٪` (السبيكة أ)

٢,٦٩٨٩ جرام /سم

ب - الكثافة عند ٢٠م :

۲,٦٩٧٨ جرام /سم

عند ه ۲ م

7077.7

ج - درجة حرارة الانصبار:

104.7.

درجة حرارة الغليان :

: ۲۲۲۹ و کالوری /جرام

الحرارة النوعية (عند ١٠٠٠م)

۹۶٫۹ کالوری / ہورام

الحرارة الكامنة للانصهار

٧٣٨٩ كالورى / جرام

حرارة الاحتراق

د - الحواص الميكانيكية:

	مقاومة الشد كجم/سم ^٧	مقاومة الخضوع كبيم/سم ٢	الاستطالة /	الصلادة (عدد برينل)
عينة ع	ŧ ¼ V	1 7 1	٤٨,٨	\
عينة مدر فلة على البارد	111.	1 • 7 •	۰,۰	* ~

الألومنيوم النقى تجاريا لو ٩٩٠٠٪ (السبيكة ب)

(ا) الاستخدامات: التطبيقات التى تتطلب قابلية عالية التشكيل ، أو مقاومة عالية التآكل، أو كليهما معا . وعندما لا تكون المتانة العالية هي المطلوبة . أواني الطبخ ، وأوعية حفظ الأطعمة ، والمواد الكيميائية، إلخ .

(ب) الكثافة عند ٢٠٧٠م : ٢,٧١ جم/سم الكثافة عند ٢٠٧٠م التجمد : ٢,٢٠٪

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٥٧٥ م درجة حرارة خط الحمود : ٣٤٣٩ م المات الدرجة عن من ١٥٠ م ماله من ١١٠ م الم

الحرارة النوعية عند ٥١٠٠م : ٢٢٩٧, كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى/جرام

الموصلية الحرارية عند ٢٥٥م: ٥٣٠ كالورى/سم٢/ سم ٥٠م/ث

حرارة الاحتراق: ۲۶۰۰ كالورى/جرام

درجة حرارة إعادة التبلور : ٢٩٠٠ م

د - الحراس الميكانيكية : (لسبيكة نخمرة وأعيد تبلورها)

الخواص الميكانيكية للألومنيوم النق (تجارياً) المخمر

	مقاومة القص كجم/ م	الصلادة (عددبرينل)	الاستطالة ٪	مقاومة الخضدوع كرجم/سم ٢	مقاومة الشد كبجم/سم
V • • • •	٦٦٥	44	! o	* • •	41.

تغير بعض الخواص الميكانيكية باختلاف درجة الحرارة

	الحرارة المثوية		
Y	10.	40	
٤٢.	0 7 0	4 • •	مقاومة الشد ، كجم/سم ^٧
* 1 *	Yżo	* ••	مقاومة الشد، كجم/سم ^٧ مقاومة الخضوع، كجم/سم ^٧
Y •	70	£ 0	الاستطالة (٪)

(و) النطاق الحراري للانصهار : ۲۷۰ - ۷۶۰ م درجة حرارة التشغيل على الساخن : ۲۲۰ – ۲۰۰۰ م المعاملة الحرارية : يجرى التخمير عند ۲۲۰۰ م

* * *

سبائك الألومنيوم القابلة للتشكيل

لو -- ۱٫۲ من (السبيكة ۱ ج)

(١) الاستخدامات: الأغراض التي تتطلب قابلية عالية للتشغيل، أو مقاومة كبيرة للتآكل، أو قابلية عالية للعام، أو جميعها مجتمعة، وأينما كانت المتانة مطلوبة. أدوات المطبخ، أوعية حفظ الأطعمة والمواد الكيماوية، صهار بج الحازولين والزيت.

(ب) الكثافة عند °۲۰ م : ۲٫۷۳ جم/سم ۳ درجة حرارة خط السيولة : °۶۴۵ م درجة حرارة خط الجمود : ۳۴۳ م درجة النوعية عند °۲۰ م : ۲۳، کالوری/جرام درجة حرارة إعادة التبلور : ۲۲۴ م

(د) الخواص الميكانيكية (عينة مخمرة):

مقاومة القص	المبلادة	الاستطالة	مقاومة الخضوع	مقاومة الشد	
كجم/سم	(عدد برينل)	//	كجم/سم	كجم/مم	
YY•	**	£ •	* Y •	117.	

- (۱) الاستخدامات : التطبيقات التي تستلزم قابلية عالية التشغيل ومتانة كبيرة . تستخدم في ميناعة أجزاء الماكينات الملولية (القلاووظ) . المطروقات ، أجزاء الطائرات الحربية .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٥٠م : ٢٨٨٢ جرام/سم
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة: ٢٤٣° م

درجة حرارة خط الجبود: ٥٣٥٥م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣٠٠ كالوري/جرام (تقريبا)

الموصلية الحرارية عند ٢٥٥م : ٣٧٠. كالورى/سم٢/سم/ ٥٥/ ث

(د) الحواص الميكانيكية (لعينة عوملت حراريا ثم تعرضت للتشغيل على البارد) :

مقاومة القص	الصلادة	الاستطالة	مقاومة الخضوع	مقاومة الشد
كجم/سم ^٧	(عدد برينل)	/	كجم/سم	كجم/سم
Y 1 • •	4 0	10	T T 4 +	***

- م النطاق الحرارى للانصهار : ٥٧٥ ٥٤٥ م
- م درجة حرارة التشغيل على الساخن: ٢٦٠ ٤٨٠ م

* * *

لو – ۂ نح – ۲٫۰ من – ۲٫۰ مغ – ۵٫۰ سے – ه. بز (السبیکة ۳ ج)

- (١) الاستخدامات: المطروقات، الأجزاء الي يجرى تشغيلها بالمكنات.
 - (ب) الكثافة عند ۲۰۵۰م: ۱۸و۲ جرام/سم
- (ج) المقاومة للتآكل الكيميائى : جيدة وتتحسن بتسقية هذه السبيكة سريما فى ماء بارد .
 - (د) الحواص الميكانيكية (السبيكة المسقاة):

معامل المرونة	الصلادة	الاستطالة /	مقاومة الخضوع	مقاومة الشد
كجم/مم	(عدد برينل)		كجم/سم ^٧	كجم/سم
٧٣٥٠٠	1 • •	Y Y	Y { 0 •	{ Y Y •

(ه) الحدود الكيميائية (٪) :

(و) درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٥٥٥ – ٥٤٠٠ م درجة حرارة التخمير : ١٠٠٠ – ٢٥٤٥م

ويجرى التشريب الحرارى عند هذه الدرجة لمدة ساعة ، ثم يبر د بمعدل لا يزيد على ١٠ مم في الساعة ، حتى تصل درجة الحرارة إلى ٢٨٠ مم .

* * *

لو -- ۽ ۽ ۽ خے -- ٨ , • س -- ٨ , • من -- ۽ , • مغ (السبيكة ۽ ج)

- (ا) الاستخدامات : التطبيقات التى تتطلب متانة عالية ، وقابلية جيدة للتشكيل ، وصلادة كبيرة . المطروقات ذات الأداء الممتاز . بعض أجزاء الطائرات .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٥٠م : ٢,٨ جرام/سم ٣ .
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة: ٢٢٨° م

درجة حراة خط الجمود : ١٠٥٥م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣٠، كالورى/جم

درجة حرارة إعادة التبلور: ٥٣٤٥م

(د) الحواص الميكانيكية (عينة مخمرة):

مقاومة القص	الصلادة	الاستطالة	مقاومة الخضوع	مقاو مة الشد
كجم/سم	(عدد برينل)	٪	كجم/سم ^٧	كجم/سم ^٧
177.	ξ •	١ ٨	4.	\ \ \

(ه) الحدود الكيميائية (٪) :

* * *

(١) الاستخدامات: تستخدم في صناعة الأجزاء التي تتطلب متانة عالية ، قابلية كبيرة للتشكيل ومقاومة ممتازة للتآكل الكيميائي .

(ب) الكثافة عند ٢٥٥٠ : ٢٧٨ جرام/سم

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٣٧°م

درجة حرارة خط الجمود: ٥٢٥٥م

(د) الخواص الميكانيكية (للألواح المدرفلة):

معامل المرونة	مقاومة القص	الاستطالة /	مقاومة الخضوع	مقاو مة الشد
كجم/سم	كجم/سم ^٧		كجم/مم	كجم/سم
Y Y) • • •	4.1.	4 4	٧) V o •

(ه) الحدود الكيميائية (٪) :

الكسوة ٠ - ١٠٠	القلب ۳٫۹ – ه	نح
1, • - , 40	1,4 - ,0	من
١,٥•,٨	· , A , Y	مغ
,vo - •	1,7 -,8	من

* * *

لو ۔ ؛ نح ۔ ه , ۰ من (السبیکة ۲ ج)

- (ا) الاستخدامات : التطبيقات التي تستلزم متانة عالية نسبيا ، وقابلية كبيرة التشكيل ومقاومة التآكل الكيميائي . بعض أجزاه الطائرات ، مسامير البرشام .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠ م: ٢,٧٩ جرام/مم
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة: ١٤١°م

درجة حرارة الجمود: ۵۱۳°م المرارة النوعية عند ۲۰۰۰م : ۲۳٫۰ كالورى/جرام درجة حرارة إعادة التبلور: ۵۲۵۰م (د) الحواص الميكانيكية :

مقاومة ألشد كجم/سم ^٧	مقاومة الخضوع كجم/سم	الاستطالة //	الصلادة (عدد برينل)	مقاومة القص كجم/سم
۱۸۲۰ (ع)	٧	• •	į o	177.
(ع۱) ۱۴۰۰	Y A • •	* *	1 • •	* 7 7 Y
(ه) الحدود الكيميائية (: (7			
		نع	من	ئے

خ	من	<u>ح</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
• , \ - • , \ \ • , \ - • , \ \	,· — · , £		القضبان و الأسلاك المطروقات

- « النطاق الحراري للانصهار: ٥٧٥ ٥٤٥ م
- درجة حرارة التشغيل على الساخن: ٢٦٠ ١٤٥٠م

- (ا) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب متأنة كبيرة عند درجات الحرارة العالية ، الأسطوانات والكباسات .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٥٠ : ٢,٨ جرام/سم

درجة حرارة خط الحمود: ١٠٥٥م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣,٠ كالورى/جرام

(د) الحواص الميكانيكية :

معاملالمرونة كجم/مم	مقاومة القص كبيم/سم ^٢			مقاومة الخضوع كجم/سم ^٧	
¥	***	۱ * •	۱٧	***	£ £ \ •

(ه) الحدود الكيميائية (//) :

- (و) النطاق الحراري للانصهار: ٥٧٥ ٥٤٥ م
- (ز) درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٢٦٠ ٤٨٠م

* * *

لو -- ه و ۶ نج -- ه و ۱ مغ -- ۲ و من (السبيكة ۸ ج)

- (ا) الاستخدامات : هياكل الطائرات ، أغراض البرشمة . كثير من الاتشاءات المعدنية .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٥٠م : ٢,٧٧ جرام/مم
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة: ٩٦٣٨م

درجة حرارة خط الجمود : ۴۰۰°م الحرارة النوعية عند ۴۰۰°م : ۲۲٫۰ كالورى/جرام درجة حرارة إعادة التبلور : ۴۲۰°م (د) الحواص الميكانيكية :

مقاومة القص كجم/سم	الصلادة (عدد برينل)	الاستطالة //	مقاو مة الحضوع كجم/سم	مقاومة الشد كجم/سم ^٧
3 Y 7 +	£ Y	* *	YY •	(ع) ۱۸۹۰
Y	1 Y •	* *	444.	(ع۱) ۲۷۲۰

(ه) الحدود الكيميائية (//) :

* * *

- (ا) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب قابلية كبيرة للنطريق ومتانة عالية . مراوح الطائرات ، علب المرافق المحركات نصف القطرية .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٥٠م: ٢,٧٩ جرام/سم"
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٤١٥م درجة حرارة خط الحمود : ٢١٥٥م درجة حرارة خط الحمود : ٢٢٥٥م الحمود كالمرما

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠ م: ٢٢٣. كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (ع٢):

معامل المرونة	الصلادة	الاستطالة	مقاومة الخضوع	مقاومة الشد
كجم/سم ^٧	(عدد برينل)	٪	كجم/مم	كعبم/سم
YYA**	1 1 +	۱۸	Y & o •	*44.

(ه) الحدود الكيميائية (المعطروقات) (٪) :

(و) النطاق الحرارىللانصهار : ٥٧٥ – ٥٧٤٥م درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٢٦٠ – ٥٤٨٠م

* * *

- (ا) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب قابلية كبيرة للطرق وانخفاض معامل التمدد الحراري. الكبايمات المطروقة .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٢٠م : ٢,٦٩ جرام/سم
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة: ١٧٥٥م

درجة حرارة خط الجمود : ۲۲ه^٥م

الحرارة النوعية عند ٢٠٠٠م : ٢٣ . • كالورى/جرام

(د) المواص الميكانيكية (ع٢):

معامل المرونة	الصلادة	الاستطالة	مقاومة الخضوع	مقاومة الشد	
كجم/سم	(عدد برينل)	%	كجم/مم	كجم/سم	
V Y) • • •	1 7 0	٨	444.	*4 * •	

(ه) ألحدود الكيميائية (المطروقات) ٪ :

() النطاق الحرارى للانصبار : ۱۹۵ – ۱۹۵ م () م درجة حرارة التشغيل على الساخن : ۲۹۰ – ۱۹۵۵ م

* * *

لو -- ۱٫۰ ش -- ۲٫۰ مغ -- ۲٫۰ کر (السبیکة ۱۱ ج)

- (ا) الاستخدامات : التطبيقات التى تتطلب قابلية للطرق ومتانة كبيرة ، ومقاومة عالية التآكل الكيميائي . علب المرافق ، أجزاء المصهرات ، أجزاء السيارات والآلات .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٥٠ : ٢,٦٩ جرام/سم ٢
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٩٩٥م درجة حرارة خط الجمود : ٢٥٥٥م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣٠٠ كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (ع٢):

معامل المرونة	الصلادة	الاستطالة	مقاومة الخضوع	مقاومة الشد	
كجم/مم	(عدد برينل)	//	كجم/سم	كجم/سم	
V1 & • •	١	۲.	Y A • •	***	

(ه) الحدود الكيميائية (٪) :

الشوائب (حد أقصى)

(و) النطاق الحرارى للانصهار:

لو – ه ۲۰ مغ – ۲۰٫۰ کر (السبیکة ۲۲ ج)

- (۱) الاستخدامات: التطبيقات التى تتطلب قابلية كبيرة التشغيل، ومقاومة كبيرة التآكل الكيميائى، ومتانة معتدلة. خطسوط الوقسود والزيت فى الطائرات، مهاريج الوقود. وسائل النقل البحرى المتنوعة.
 - (ب) الكثافة عند ۲۰۲۰م : ۲٫۲۸ جرام/سم
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٤٩°م

درجة حرارة خط الجمود : ٩٣٥٥م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣, كالورى/جم

درجة حرارة إعادة التبلور : ٢٩٠٠ م

(د) الحواص الميكانيكية (ع):

مقاومة القص كجم/سم	العدادة (عدد برينل)	الاستطالة ٪	مقاومة الخضوع كجم/سم	مقاومة الشد كجم/ سم ^٧	
177.	į		4 *	Y • Y •	

(ه) الحدود الكيميائية (٪) :

مغ کر کر ۱۰,۳۵ – ۲۰۹۰ (سے+س)حدأقصى مغور،

(و) النطاق الحرارى للانصهار : ١٠٥٥ – ١٤٥٥م درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٢٦٠ – ١٥٥٥م .

※、※ ※

- (۱) الاستخدامات : جميع التطبيقات التي تتطلب قابلية كبيرة التشغيل ، ومقاومة عالية التآكل الكيميائي ، ومتانة متوسطة . معدات تكرير البترول . المنشآت البحرية المختلفة .
 - (ب) الكثافة عند ۲۰۲۰م: ۲٫۲۹ جم/سم
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة: ٢٥٢٥م

درجة حرارة خط الجمود: ٢٩٥٥م

الحر ارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣٠٠ كالورى/جرام

درجة حرارة إعادة التبلور: ٥٤٤٥م

(د) الحواص الميكانيكية:

مقاومة المرونة كجم/مم	مقاومة القص كجم/سم ٢	الصلادة (عددبرينل)	الاستطالة %	مقاومة الخضوع كجم/سم	مقاومة الشد كجم/مم	
Y • • • •	**	۲٦	70	٤٩٠	1 1 Y +	ع
Y • • • •	1 4	۲.	۳.	1 2 • •	Y Y Y Y •	18
V···	178.	۸.	۲.	***	***	45

(ه) الحدر د الكيسائية (//) :

(و) النطاق الحرارى للانصهار : ١٩٥٥ - ٥٥٠٥ م . درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٢٦٠ - ٢٥٥٥ م .

- (١) الاستخدامات : إنتاج الأسلاك التي تتمتع بمقاومة ممتازة للتآكل الكيميائي . البرشمة مع سبائك المغنسيوم . تغليف الكابلات .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٥٠م : ٢٦٦٤ جم/سم
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٣٨٠م درجة حرارة خط الجمود : ٢٥٨٠م الحرارة النوعية عند ٢٠٠٠م : ٢٣٠٠ كالورى/جم .

(د) الحواص الميكانيكية (ع):

معامل المرونة	الاستطالة	مقاومة الخضوع	مقاومةالشد
کیبم/میم	7.	کیوم/سم۲	کجم/مم ^۲
V Y) • • •	Υ 0	\ \	Y 4 2 • *

(ه) الحدود الكيميائية (//) :

(و) النطاق الحرارى للانصهار: ٥٧٥ – ٥٧٥٥م درجة حرارة التشغيل على الساخن: ٢٦٠ – ٥٠١٥ م المعاملة الحرارية: التلدين عند ٥٣٤٥م

- (ا) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب متانة عالية ، وقابلية كبيرة للتشغيل ، ومقاومة متازة للتآكل الكيميائي . صناعة القوارب ، وزوارق السباق ، وقطع الأثاث ، ومعدات النقل .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٠ م : ٢٠٧ جرام/سم
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٥٢° م درجة حرارة خط الحمود : ٢٨٥° م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠ م : ٢٢٠٠ كالورى/جرام

درجة حرارة إعادة التبلور: ٥٤٣°م.

(د) الحواص الميكانيكية:

				مقاومة الحضوع كجم/مم		
V · · · ·	۸Y٥	۳.	۳.	۰۲۰	177.	ع
Y · · · ·	178.	٦.	Y A) { V •	Y & o •	18
Y · · · ·	* 1 • •	4 •	10	* * *	710	45

(ه) الحدود الكيميائية (//) :

لو ۔ ہوہ خ ۔ ہر۲ منے ۔ ۱٫۵ نیح ۔ ۳ر۰ کر ۔۲ر۰ من (السبیکة ۱۳ ج)

- (ا) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب متانة عالية ، ومقاومة كبيرة التآكل الكيميائي . تستخدم هذه السبيكة في صناعة بعض أجزاء الطائرة .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٥٠م : ٢٠٨ جرام/سم
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٢٨٥م

درجة حرارة خط الجمود : ۲۷۹م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٣٣٠٠ كالورى / جرام

درجة حرارة إعادة التبلور : ١٥٤٥م

(د) الخواص الميكانيكية:

(ه) الحدود الكيميائية (٪) :

<u>ک</u>	من	É	مغ	<u>خ</u>	
			-	وم:	قضبان الألومني
•,१~•,10	۱ , ۳۰۰۰ و ۰	Y -1,Y	r,4-r,1	7,1 -0,1	أا ا ا ح ك ت
·, t, \ 0	۱ , ۰ ۲, ۰	۲ -۱,۲	Y,4-Y,1	7,1 -0,1	ألواح مكسية : القلب
*****	.,,	• ,	•, •-•,•	1,70,70	والكسوة

(و) النطاق الحراري الانصهار : ٥٧٥ -- ٥٤٧٥م

درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٢٦٠ - ٥٥٥م

* * *

- (١) الاستخدامات : صناعة الطائرات ووسائل النقل الأخرى .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٥٠ : ٢,٨٢ جرام / سم ٣
 - (د) الخواس الميكانيكية (ع):

معامل المرونة	الاستطالة ٪	مقاومة الخضوع	مقاومة الشــد
كعبم / مم ^٧		كنجم / سم ٢	كجم / سم ٢
· • • • •	۱.۸	\ • • •	*

(و) درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٣٧٠ – ٢٥٠م

درجة حرارة التلدين : ٥٥٥ – ٣٧٠م . يتمالتبريد إلى ٢٣٠م ثمالاحتفاظ

بهذه الدرجة لمدة ع ساعات .

سباتك الالومنيوم للمسبوكات

لو -- ۱۲ س (السبيكة ۱ د)

(١) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب قابلية ممتازة السباكة ، ومقاومة عالية التآكل الكيميائي . تدخل في صناعة مسبوكات الألومنيوم المختلفة .

(ب) الكثافة عند ٢٠٢٥م : ٢,٦٦ جرام/ سم

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٥٨٥°م

درجة حرارة خط الجمود : ۲۶۰°م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣٠٠ كالورى/ جرام

الحرارة الكامنة للإنصهار : ٩٣ كالورى / جرام

(د) الخواس الميكانيكية (السباكة في قوالب معدنية):

مقاومة الشد. مقاومة الخضوع الاستطالـة معامل المرونة كجم / سم ٢ كجم / سم ٢ كجم / سم ٢ كجم / سم ٢

(٨) الحدود الكيميائية (٪) :

س س الشوائب (حد أقصى) ۲ (ح ، مغ ، من ، خ)

(و) النطاق الحرارى للإنصهـــار : ٢٤٩ - ٢٠٩٥م درجة حرارة الــباكة في قوالب معدنية : ٢٣٥ - ٢٠٥٥م

لو -- ه س (السبيكة ۲ د)

(ا) الاستخدامات: السباكة في قوالب معدنية: التطبيقات التي تتطلب مطيلية مناسبة، ومقاومة عالية للتآكل الكيميائي.

السباكة فى قوالب رملية و دائمة : التطبيقات التى تتطلب قابلية ممتازة السباكة ، ومقاومة المتآكل الكيميائى مع متانة مناسبة . أوانى الطبخ ، الأدوات المنزلية، بعض أجزاء المعدات البحرية .

(ب) الكثافة عند ٢٠٦٥م : ٢٠٦٩ جرام/سم

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٩٩٥م

درجة حرارة خط الجمود : ٧٧٥مم

الحرارة النوعية عند ١٠٠٥م : ٢٣٠٠ كالورى / جرام

الحرارة الكامنة للانصهار: ٩٣ كالورى / جرام

(د) الحواص الميكانيكية:

	مقراومة القه كجم / سم	الصلادة (عدد برينل)	الاستطالة ٪	مقاومة الخضوع كجم/سم	مقاومة الشد كجم / سم ⁴
- 					السباكة في قوالب معدنية
	• •	• •	• •	178.	Y 1 · ·
	4	£ • _	7	۲۳-	السباكة الرملية ١٣٣٠ السباكة في قوالب دائمة
	177.	£ •	4	٦٣.	174.

(ه) الحدود الكيميائية (//) :

		(
نك	ż	من	ىخ	نع	ح	س	
	۰,۰	۰,۳	٠,١	٠,٦	۲	٦-٤,٥	السباكة في قوالب معدنية
٠,٢		٠,١	٠,٠٥	•,1	٠,٨	7-2,0	السباكة الرملية السباكة في قوالب دائمة

(و) النطاق الحراري للانصهاد: (السباكة في قوالب) - * * * * * * * * * ** X 1 7 - 7 7 Y : (السباكة الرملية وفي قوالب دائمة) درجة حرارة السباكة: (السباكة في قوالب) : ۵۲۲ - ۲۰۷°م (السباكة الرملية وفي قوالب دائمة) : ۷۷۲ -- ۸۸۷°م * * * لو - ه س - ع شح (السبيكة ٣ د) (١) الاستخدامات : مختلف التطبيقات العادية (ب) الكثافة عند ٢٠٥م : ۷۸ و۲ جرام / سم (ج) درجة حرارة خط السيولة : " 11 F 07 درجة حرارة خط الجمود : ۲۱ه°م : ۲۲، کالوری / جرام الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ۹۳ کالوری / جرام الحرارة الكامنة للانصهار (د) الحواص الميكانيكية (السباكة في قوالب معدنية): معامل المرونة مقاومة الخضوع الاستطالية مقاومة الشد کجتم / سم ۲ کجم / سم ۲ کجم / سم۲ 102. ٣,٥ **YY1*** YA..** (ه) الحدود الكيميائية « الصب في قوالب معدنية » (//) : 0,0-1,0 1,0 - 4,0 الشوائب (حد أقصى) ۲,۳ (و) النطاق الحراري للانصهار : ۲۶۹ -- ۲۷۹م درجة حرارة السباكة : ۵۲۲ - ۲۰۷م

لو - ؛ نع - ۳ س (السبيكة ؛ د)

(أ) الاستخدامات : التطبيقات التي تنطلب خواصاً سبكية حيدة ، وقابلية جيدة للمام ، ومتانة مناسبة . الصهامات .

(ب) الكثافة عند ۲۰۷۰م : ۲٫۷۹ جرأم/سم

(ج) درجة حرارة خط السيولة: ٣٢٢° م

درجة حرارة خط الجمود : ۲۱ه م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٣٣٠٠ كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى/جرام

(د) الحواص الميكانيكية (السباكة الرملية):

مقاومة الشد مقاومة الخضوع الاستطالة الصلادة معامل المرونة كجم/سم ٢ كجم/سم ٢ (عدد برينل) كجم/سم ٢

٧,٥

14.

184.

(ه) الحدود الكيميائية « السباكة الرملية » (//) :

٠,٥ - ٣,٥

نبح

T,0 - T,0

الشوائب (حد أقمى)

1

7 * X 1 7 T Y Y

(و) النطاق الحراري للانصهار :

~ *VV - 7VV

درجة حرارة السباكة :

144

لو – ه س – ۳ نح (السبيكة ه د)

(أ) الاستخدامات : الأغراض العامة التي تستخدم فيها السباكة الرملية والسباكة في قوالب دائمة ، حيث لا تلزم معاملة حرارية لتحسين خواصها الميكانيكية .

(ب) الكثافة عند ٢٠٧٠ : ٢,٧٦ جرام/سم

(د) الحواص الميكانيكية:

· ····································			k
-	مقاومسة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة
	کجم/سم ^۷	کجم/سم۲	7.
	السباكة الرملية		
بعد الصب مباشرة	1 / 1 +	4	۲,۰
بعد إزالة الإجهادات	7 • * •	177.	*
بعد معاملتها حراريا وتعتيقها	Y £ 0 *	١ ٤ ٠ ٠	ŧ
بعد معاملتها حراريا وإزالة			
الإجهادات	Y 0 4 *	171.	۲,٥
	السباكة في قوالب	دا مية	
بعد الصب مباشرة	Y & • •	177.	٣
بعد إزالة الإجهادات	T . 1 .	102.	*
بعد معاملتها حراريا وتعتيقها	۲9 : •	102.	•
بعسد معاملتها حراريا وإزالة		r.*	
الإجهادات	Y 4 & •	171.	*
•			

لو - هره س - هر؛ نح (السبيكة ٦ د)

(أ) الاستخدامات : التطبيقات الى تتطلب خواصا سبكية جيدة ، وقابلية حسنة للمام ، ومتانة مناسبة . أغراض الزينة والزخارف ، الأغراض العامة لمصبوبات الألومنيوم

(ب) الكثافة عند ۲۰° م : ۲٫۷۹ جرام/سم۳

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢١٦٥م

درجة حرارة خط الجمود : ١٦٥٥م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣٠٠ كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى/جرام

(د) الحواص الميكانيكية (السباكة في قوالب دائمة) :

معامل المرونة	العبلادة	الاستطالة ٪	مقاومة الخضوع	مقاومة الشد
كجم/مم	(عدد برينل)		كبيم/سم	كجم/سم
**	V •		111	144.

(ه) الحدود الكيميائية « السباكة في قوالب دائمة » (٪) :

لو -- ۷ نح -- ۲ س -- ۱٫۷ خ (السبيكة ۷ د)

(أ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب خواصاً سبكية جيدة ، وقابلية عالية جدا التشكيل . الأغراض المختلفة لمصبوبـــــات الألومنيوم التي تتطلب إحكاما الضغط .

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٩٩٥م

درجة حرارة خط الجمود : ٢٤٥٥م.

الحرارة النوعية عند ١٠٠٥م: ٢٣٠٠ كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السباكة الرملية):

معامل المرونة	الصـــلادة	الاستطالة	مقاومة الخضوع	مقاومة الشد
كجم/مم	(عدد برينل)	٪	كجم/مم	كجم/سم
~	ν.	١,٠	1 . 0 .	۱٦٨٠

(ه) الحدود الكيميائية « السباكة الرملية » (٪) :

(و) النطاق الحرارى للائمهار : ۲۷۷ – ۲۹۹°م درجة حرارة السياكة : ۲۷۷ – ۲۸۸°م

س	٣,٥		- ۷۰ نے	لو
	د)	٨	(السبيكة	_

(أ) الامتخدامات: التطبيقات التي تتطلب خواصاً سبكية جيدة ، وقابلية عالية للتشكيل . قلابات مكنات الغسيل ، رؤوس الاسطوانات في محركات السيارات .

(ب) الكثافة عند ۲۰۹۰ م : ۲٫۹۱ جرام/سم ا

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٩٩° م

درجة حرارة خط الجمود : ٢٤٥°م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣٠٠ كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السباكة في قوالب دائمة) :

معامل المرو نة	المسلادة	الاستطالة	مقاومة الخضوع	مقاومة الشد
كعجم/سم ٢	(عدد برينل)	/	كجم/مم ٢	كجم/سم ٢
Y Y } • • •	۸ ٠	1) \ \ ·	Y) • •

(ه) الحدود الكيميائية « السباكة في قوالب رملية » (٪) :

(و) النطاق الحرارى للانصهار : ٢٧٧ – ٢١٨٥م

درجة حرارة السباكة : ٧٧٧ - ٨٨٧٥م

* * *

لو – ۱۰ نیخ – ۰٫۲ مغ (السبیکة ۹ د)

- (أ) الأستخدامات : التطبيقات التي تتطلب متانة عالية عند درجات الحرارة العالية ، وصلادة كبيرة ، ومقاومة للبرى والتآكل ، وقابلية جيدة للتشكيل . رؤوس الاسطوانات التي تبرد بالهواء . الكباسات في محركات السيارات . الجلب ووصلات المواسير .
 - (ب) الكتافة عند ٢٠٥٠ : ٥٢٠ جرام/سم
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٧٧°م

درجة حرارة خط الجمود : ٤١٥٥ م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠ م : ٢٣٠٠ كالورى/جرام الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى/جر ام (د) الحواص الميكانيكية (السباكة الرملية ، منتجات أجرى تخميرها) :

معسامل	مقاو مةالقص	المبلادة	الاستطالة	مقساومة	مقاومة الشد
المرونة				الخضوع	
کجم/سم ^۲	کجم/سم	(عددبرينل)	7.	کجم/سم	کجم/سم
					
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1 2 V +	۸.	1	1 & • •	114.

(ه) الحدود الكيبيائية (٪) :

الشوائب (حد أقصى)			منغ	نح		
خ	من	س	ح			
٠,١	٠,١	۲	١,٥	۰,۳۰-۰,۱۰	۱۰٫۸-۹٫۲	السباكة الرملية السباكة في
٠,٤	٠,٣	•••••	۱,۰	۰,۳۰-۰,۱۰	1 • , ٧- ٩ , ٢	ì •

(و) النطاق الحرارى للانصهار : ٧٧٧ - ٨١٦ م

درجة حرارة السباكة :

۱ - سباکة رملية : ۲۷۷ - ۸۸۷ م

۲ - قوالب دائمة : ۲۷۷ - ۸۸۸ م

* * *

(للمسبوكات في قوالب دائمة)

(ا) الاستعفدامات : التطبيقات التي تتطلب متانة عالية عند درجات الحرارة المرتفعة ومعامل . ثمدد حرارى صغير ، ومقاومة جيدة التآكل والبلى . الكباسات في محركات البنزين والديزل .

(ب) الكثافة عند ٢٠٥٠م : ٢٠٢٨ جرام / سم ٣

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ١٩٥٥م

درجة حرارة خط الجمود : ۲۸ ٥٥م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣٠٠ كالورى / جرام

الحرارة الكامنة للانصهار: ٩٣ كالورى / جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السباكة في قوالب دائمة):

•	مقاومة القص كجم / سم ^٧			مقاومة الخضوع كجم / سم ^٧	
YY 1 • • •	178.	۱ ۰ ۵	٠, ٠	147.	Y 0 Y •

(«) الحدود الكيميائية (٪) :

شوانب (حد أقصى)	نك	مخ	خ	س
۲٫۳	٣ ٢	۱,۳-۰,۷	1,0,0	17-11

(و) النطاق الحراري للانصهار : ۲۷۷ – ۲۱۸^۵م

درجة حرارة السباكة : ٢٧٧ - ٦٨٨٥م

* * *

(١) الاستعفدامات : الكباسات في آلات الاحتراق الداخلي التي تجمع بين المتانة العالية عند درجات الحرارة المرتفعة ، وضآلة معامل التمدد الحراري .

(ب) الكثافة عند ٢٠٥٠ : ٢,٧ جرام / سم ٣

: 4	المكانك	الخواص	(3))
-----	---------	--------	-----	---

ألصدلادة (عدد برينل)	الإستطالة /	مقاومة الخضوع كجم / سم ^٢	هاومة الشــد كجم / سم	
} • •	\$	Y % % *	7	(34)

(م) الحدود الكيميائية (٪) :

* * *

(۱) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب متانة ممتازة عند درجات الحرارة العالية . كباسات الموتوسيكلات ومحركات الديزل والطائرات . رؤوس الأسطوانات التي تبرد بالهواء . غلفة المولدات الكهربائية في الطائرات .

(ب) الكثافة عند ٢٠٥٠ : ٢٦٨١ جرام / سم ٣

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٩٩٥م

درجة حرارة خط الجمود : ٥٧٥٥م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣٠٠ كالورى / جرام

الحرارة الكامنلة للانصهار : ۹۳ كالورى/ جرام

(د) الخواص الميكانيكية:

معامل المرو تة كبيم / سم ٢	مقاومة القص كجم / سم ٢	المبلادة (عدد برينل)	الإستطالة //	مقاومة الخضبوع كجم / سم ^٧	مقاومة الشد كجم / سم ^٧
		كة الرمليسة	السيا	<u></u>	
YY } • • •	1 £ Y •	۰ ۷ . قوالب دائمة	ا السباكة في	1 7 7 •	1 4 4 *
Y Y 1 • • •	1 / 4 ·	1 • •	3	***	**

لو – هرب نع (السبيكة ١٦٣)

(١) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب خواص شد متازة وقابلية عالية للتشكيل . علب الحدافات ، علب المحاور الحلفية ، عجلات السيارات ، عجلات الطائرات .

(ب) الكثافة عند ٢٠٨٠ : ٢,٨١ جرام / سم ٣

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٤٦٥م

درجة حرارة خط الجمود : ١٤٥٥م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٥م : ٢٣٠٠ كالورى / جرام

الحرارة الكامنة للانصهار: ٩٣ كالورى / جرام

(د) الحرص الميكانيكية:

	مقاومة القص كجم / سم ^٧			مقاومة الخضوع كجم / سم	
V Y 1 • • •	178.		۸,۰	117.	478. (18)
YY	* • •	Y •	•	178.	(۲۶) ۲۰۲۰

(ه) الحدود الكيميائية و سباكة رملية ، (٪) :

غ - ه (حد أقصى) مغ ، خ) الشوائب (حد أقصى)

(و) النطاق الحراري للانصهار: ۲۷۷ - ۲۱۸مم

درجة حرارة السباكة : ٢٧٧ - ٨٨٧٥م

لو - ه وع نح - ۲٫۵ س (السبيكة ۱۶)

(۱) الاستخدامات : التطبيقات التى تتطلب خواص شد متازة وقابلية عالية التشكيل . أجزاء ضبط مدفع الطائرة . عجلات الطائرات . هياكل المقاعد في عربات السكك الحديدية . أذرع التوصيل في السكباسات . مضخات الوقود .

(ب) الكثافة عند ۲۰۷۰ : ۲٫۷۸ جم/ سم^۳

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٧٧٥م

درجة حرارة خط الجمود : ۲۷٥٥م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣,٠ كالورى / جرام

الحرارة الكامنة للإنصهار: ٩٣ كالورى جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السباكة في قوالب دائمة):

مقاومة القص كجم/سم	المبلادة (عدد برينل)	الاستعلالية بر	مقاومة الخضوع كمبم / سم ٢	مقاومة الشد كجم / سم ٢
Y 1 · ·	٧s	•	102.	(۱۶) ۲۸۰۰
Y Y £ •	•	•	**	(۲۶) ۱۱۵۰
• •	۸.	٤,4	1 & • •	(۳۶) ۲۸۲۰

معامل المرونة : ۲۲۱۰۰۰ كجم/سم

(ه) الحدود الكيميائية « السباكة في قوالب دائمة يا (٪):

o−t *--*

س ۳--۲

(و) النطاق الحراري الانصهار: ٢٧٧ - ١٦٨٥م

درجة حرارة السباكة : ٧٧٧ - ٨٨٧٥م

لو - ۲٫۸ مغ	
(السبيكة ١٥)	

(١) الاستعفدامات: التطبيقات التي تتطلب مقاومة عتازة التآكل الكيميائي ، ولمعاناً دائماً لا ينطني أ. أدوات حفظ وتصنيع الألبان ، وأوانى الطعام ، وأوانى الطهى . لوازم الأعمال الصحية والكيميائية .

(ب) الكثافة عند ٢٠٦٥ : ٥٢٠ جرام / سم ٣

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٤١٥م

درجة حرارة خط الجمود : ٧٩٥٥م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م: ٢٣٠٠ كالورى / جرام

الحرارة الكامنة للانصهار: ٩٣ كالورى / جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السباكة الرملية):

معامل المرونة كجم/سم				مقاومة الخضوع كجم / سم	
YY)	1 2	o •	4	۸ ٤ •	140.

(ه) الحدود الكيميائية « السباكة الرملية » (//) :

مغ الشوائب (حد أقصى) (۰٫۱٪ نح ، ۰٫۱٪ ح ، ۴٫۰٪ س)

(و) النطاق الحراري للإنصهار: ١٧٧ - ١١٨مم

درجة حرارة السباكة : ٢٧٧ - ٨٨٧٥م

* * *

لو -- ۲٫۸ مغ -- ۱٫۸ خ (السبيكة ۱۱ د)

(أ) الاستخدامات : التطبيقات التى تتطلب مقارمة جيدة للتآكل الكيميائى وانطفاء البريق . أدوات الطهمي .

(ب) الكثافة عند ۲۰۲۰م : ۲٫۲۵ جرام/سم ا

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٣٨° م

درجة حرارة خط الجمود : ٢٥٥٥م

الحرارة النوهية عند ١٠٠ م : ٢٣٠٠ كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ۹۳ كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السباكة في قوالب دائمة) :

معامل المرونة كجم/سم	مقاومة القص كجم/سم	الصالادة (عدد برينل)	الاستطالة ٪	مقاومة الخضوع كجم/سم	مقاومة الشد كجم/سم
٧	101		Y	117.	۱۸۹۰

(ه) الحدود الكيميائية « السباكة في قوالب دائمة » (٪) :

مغ خ خ الشوائب (حد أقصى) (۱٫۰٪ نح ، ۳و۰٪ س ، ۶٫۰٪ ح)

> (و) النطأق الحرارى للانصهار ٧٧٧ – ٢٧٧ م درجة حرارة السباكة عرارة السباكة

> > * * *

لو – ۸ مغ (السبيكة ۱۷ د)

- (أ) الاستخدامات: التطبيقات التي تتطلب خواصا ميكانيكية ممتازة، ومقاومة عالية للتآكل الكيميائي، وخواصاً تشطيبية جذابة.
 - (ب) الكثافة عند ۲۰۵۰م و ۲۰۵۳ جرام/سم ا

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٩١° م

درجة حرارة خط الحمود : ١٥٥ م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣. كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ۹۲ كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السباكة في قوالب معدنية) :

معامل المرونة	الاستطالة	مقاومة الخضوع	مقاومــة الشد
كجم/سم	٪	كجم/سم	كجم/سم
V	V	***	

(ه) الحدود الكيميائية ، السباكة في قوالب معدنية » (//) :

لو -- ۱۰ مسغ (السبيكة ۱۸ د)

(أ) الاستخدامات: التطبيقات التى تنطلب قابلية ممتازة للتشكيل ومقاومة عالية للتآكل الكيميائى مع متانة ومطيلية كبيرتين. هياكل عربات الركاب في السكك الحديدية.

(د) الحواص الميكانيكية (السباكة الرملية السبيكة ع١):

معامل	مقاومة الت	المسلادة	الاستطالة	مقاومـة	مقاومة الشد
المرونة كجم/سم	القص کجم/سم	(عدد برينل)	7.	الخضوع كجم/سم ٢	کجم/سم ^۲
VY1	***	٥٧	۱ \$	1 7 0 •	***

(ه) الحدود الكيميائية « السباكة الرملية » (٪) :

١٠,٦-٩,٥

الشوائب (حد أقصى) (۲٫۰ نح ، ۳٫۰ ح ، ۲٫۰ س ، ۱٫۰ من)

تؤدى زيادة فسبة النحاس أو النيكل في هذه السبيكة ، إلى انخفاض المقاومة للتآكل الكيميائي ، كما تؤدى زيادة نسبة الحديد ، أو السيليكون ، أو المنجنيز ، إلى انخفاض الحواص الميكانيكية .

* * *

لو – ٦ س – ٣,٥ نح (السبيكة ١٩ د)

(أ) الاستخدامات: التطبيقات التي تتطلب خواصا سبكية جيدة ، وقابلية كبيرة للحام ، ومتانة مناسبة ، رؤوس اسطوانات السيارات . علب المرافق في محركات الاحتراق الداخسلي .

(ب) الكثافة عند ۲٫۷۷ جرام/سم^۳

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ١٠٥٠ م درجة حرارة خط الحمود : ١٠٥٠ م

الحرارة النوعية عند ٠٠١٠ م : ٢٣٠٠ كَالُورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ۹۳ كالورى/جرام

(د) الحواص الميكانيكية (السباكة الرملية ، والسباكة في قوالب دائمة) :

		•			•	•
	مقاو م الق	الصلادة	الاستطالة	مقاو مسة	مقاو مة الشيد	
	القص كجم/س	(عدد برينل)	%	الخضوع كجم/سم	است. کجم/سم۲	
			ىلية	السباكة الر		
			_	_		دون معامــلة
1	٠ ٨ ٨	٧.	*	177.	184.	حرارية
	• • •	٨.	*	• A 7 /	Y 0 Y •	(ع ۲)
			الب دائمة	السباكة في قو		
						دون معماملة
1	٦٨٠	A o	٧,0	1 44.	Y T A •	حرارية
	• • •	9 0	٣	1 . 4 .	Y A • •	(ع ۲)

معامل المرونة : ٢٢١٠٠٠ كجم/سم٢

(ه) الحدود الكيميائية ه السباكة الرملية ، والسباكة في قوالب دائمة » (٪) :

مه ٥ - ٧

مه ١٠٥ - ٧٠ من ، ١٠٠ من المسبكة من من من المسبكة من من المسبكة من من المسبكة ٢٠٠ من المسبكة ٢٠٠ من السبيكة ٢٠٠ من السبيكة ٢٠٠ من ، ١٠٠ من السبيكة ٢٠٠ من المسبيكة ٢٠٠ من السبيكة ٢٠٠ من المسبكة ١٠٠ من المسبكة

(أ) الاستخدامات: التطبيقات التي تتطلب قابلية جيدة للسباكة واللحام. أغطية الشحانات في الطائرات، أجسام مضخات الوقود، كباسات ضغاطات الهواء، رؤوس الإسطوانات التي تبرد بواسطة السوائل. الدئارات التي تبرد بواسطة السوائل. الدئارات المائية.

(ب) الكثافة عند ۲۰۵ م : ۲٫۷ جرام/سم ۲

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٧٧° م .

درجة حرارة خط الجمود : ٢٩٥٥م

الحرارة النوعية عند ٢٠٠٠م : ٢٣٠٠ كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السباكة الرملية ، والسباكة في قوالب دائمة) :

مقاو مـــة القص كجم/مم	الصسلادة (عدد برينل)	الاستطالة ٪	مقاو مسة الخضوع كبعم/مم	مقاو مسة الشد كجم/سم	
		4	السباكة الرمل	<u></u>	
Y 1 • •	۸٠	۲,۰	1 V o +	Y 2 0 .	(ع ۲)
1	A •	٠,٥	Y . Y .	* 7 7 7	(ع ۲)
		الب دائمة	السباكة في قوا		
Y 3 · ·	4 •	ŧ	1 . 4 .	* • • •	(ع ۲)
Y 1 · ·	A e	*	* 1 • •	Y A • •	(ع ۲)

معامل المرونة : ۲۲۱۰۰۰ كجم/سم٢

(ه) الحدود الكيميائية « السباكة الرملية والسباكة في قوالب دائمة » (٪) :

	الشوائب (حد أقصى)				نح	س.
نی	ح	من		<u> </u>	······································	**************************************
٠,٣	٠,١	• , 1	٠,٦	•, 4•, \$	1,0-1	٥,٥٤,٥

(و) النطاق الحراري للانصهار : ۲۷۷ – ۲۸۱۹ م

درجة حرارة السباكة : ۲۷۷ - ۲۷۷ م

* * *

لو ۱ س - ۴۰، مسغ (السبيكة ۲۱ د)

- (أ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب قابلية عتازة السباكة واللحام ، ومقاومة عالية التآكل الكيميائي . أجزاء مضخات الطائرة ، بعض التركيبات الميكانيكية وأجزاء التحكم في الطائرات .
 - (ب) الكثافة عند ۲۰۲۰م : ۲٫۲۸ جرام/سم۲

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٩٠٠ م

درجة حرارة خط الجمود : ٧٩٥٥م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠°م : ٢٣٠٠ كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ۹۳ كالورى/جرام

(د) الحراس الميكانيكية :

مقاو مسة القص		الاستطالة	مقاو مسة الخضبوع	مقاو مــة الشــد	
_	(عدد برينل)	7.	حجم/سم۲	کجم/سم۲	
		Į,	السباكة الرماي		
1 4 4 •	Y •		178.	Y	(ع ۲)
177.	V •	*	* 1 • •	Y Y Y Y	(ع ۲)
		الب دائمة	السباكة في قو		
• • •	•	•	1 1 1	T A • •	(ع۲)
• • •	V •	•	• • •	**1.	(۲٤)

معامل المرونة ٧٣١٠٠٠ كجم/سم

(ه) الحدود الكيميائية « السباكة الرملية و السباكة في قوالب دائمة » (٪) :

	ي)					
نی	خ	من	ح	نح	مغ	ص
٠, ۲	٠, ١	٠,١			٠,٤-,٢	٧,٥-٦,٠

: ۷۷۲ - ۱۱۸^۵م

(و) النطاق الحراري للانصهار

: VYF - AAV

درجة حرارة السباكة

115

لو – ۸ س – ۱٫۵ نح – ۱٫۳ مغ – ۱٫۰ من (السبيكة ۲۲ د)

(أ) الاستخدامات: الأغراض العامة السباكة الرملية والسباكة في قوالب دائمة لسبيكة الألومنيوم. سباكة محركات الاحتراق الداخلى، والأجزاء الأخرى من الآلات التي تتعرض لإجهادات عالية عند درجات الحرارة المرتفعة.

(ب) الكثافة عند ۲۰۵ م : ۲٫۷۳ جرام/سم ا

(د) الحواص الميكانيكية (السباكة الرملية والسباكة في قوالب دائمة):

الاستطالة ٪	مقاومة الخضوع كجم/سم	مقاومة الشد كجم/سم	
		السباكة الرملية	
١,٥	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 	Y 1 • •	بعد إزالة الإجهادات
1,0	* 1 * *	* * * *	بعد تذاوب المكونات وتعتيقها
	دائمسة	السباكة في قوالب	
1	* * *	Y 0 Y •	بعد إزالة الإجهادات
ŧ	1 / 1	** * *	بعد تذاوب المكونات وتعتيقها

(ه) الحدود الكيميائية (٪) :

نع ۱ – ۲ مسغ من ۰٫۹–۰٫۲ من ۸٫۹–۰٫۷ ش تی ۳٫۰٪ (حد أقصی)

* * *

لو – ه و ۹ س – ه و ۰ مسغ (السبيكة ۲۳ د)

- (أ) الاستخدامات: التطبيقات التى تتطلب قابلية ممتازة السباكة ومقاومة عالية للتآكل الكيميائي. مختلف المسبوكات التى تتميز بجدرانها وسمكها الرقيق.
 - (ب) الكثافة عند ۲٬۹۸ جرام/سم الكثافة عند ۲٬۹۸ جرام/سم
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة : ١٩٥٥م

درجة حرارة خط الجمود : ٢٦٥٥م

الحرارة النوعية عند ٥١٠٠م : ٢٣,٠ كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ۹۳ كالورى/جرام

(د) الحواص الميكانيكية (السباكة في قوالب معدنية) :			
باو مة الشد كجم/سم	مقاومة الخضور كجم/سم	الاستطالة 1/	معامل المرونة كجم/سم ^۲
۲٩٤.	171.	۱ ,۸	V * 1 • • •
ه) الحدود الكيم	ميائية (٪) :		
س		1 4	
مسخ		•,7 - •,2	
الشوائب (.	حسد أقصى)	۲٫۰ ح ، ۲٫۰ نح ۲٫۰	من
ر) النطاق الحرار	رى للانصهار	٠ - ٦٤٩ :	,
درجة حرارة	ة السباكة	· t - 740 :	ه م
		* * *	
		۱۹٫۰ س ۴٫۰ نح السبيكة ۲۶ د)	
		ض العامة التي تتطلب قا	
ب) الكثافة عند .	ì	: ۲۷۷۳ جرام	
ج) درجة حرارة د ت		ο ο Α Α	
	ة خط الحمود عية عند ١٠٠ م	: ۲۱ه ^۵ م : ۲۳٫۰ کالو	ي/حرام
	أمنة للانصهار	: ۹۳ کالور	•
	كانيكية (السباكة أ		
عَاوِمة الشد	مقاومة الخضو	الاستطالة	معامل المرونة
کجم/سم۲	کجم/مم۲	7.	کجم/مم
*10.	\	¥	V Y 1 • • •

(ه) الحدود الكيميائية (//) :

* * *

(أ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتعللب خواصا تحميلية ممتازة . المحامل وكراسي التحميل . الجلب ، وصلات المواسير .

(د) الحواص الميكانيكية (السباكة في قوالب دائمة) :

معامسل	مقاومية	المسلادة	الاستطالة	مقاومة	مقاومة
المرونة كجم/سم ⁴	القص كجم/سم ^٢	(عددبرينل)	7.	الخضوع کجم/سم۲	الشد کجم/سم۲
	٩٨٠				102.

(*) الحدود الكيميائية (٪) :

لو - هره خ - ۲ر مغ - هر. كر - ۲ر ق (السبيخة ۲۲ د)

(أ) الاستخدامات: التطبيقات التي تتطلب خواصاً مبكانيكية جيدة دون حاجة إلى معاملة حرارية. المقاومة الصدمات والتآكل الكيميائى، قابلية التشغيل، ثبات الأبعاد. كباسات ضغاطات الهواء، أجزاء الآلات والمكنات التي تتعرض للصدمات.

(ب) الكثافة عند ٢٠٨٠ : ٢,٨١ : ٢,٨١ جرام/سم

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٧٠ م

درجة حرارة خط الجمود : ٢٧٥٥م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣,٠ كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ۹۳ كالورى/جرام

(د) الحواص الميكانيكية (السباكة الرملية):

معامل المرونة كجم/سم۲	مقاومة القص كجم/سم	الصلادة (عددبرينل)	الاستطالة ٪	مقاومة الخضوع كجم/سم	مقاومة الشد كجم/مم
V Y 1 • • •	1987	۸٠	•	1 40 •	Y 2 0 *

(ه) الحدود الكيميائية (//) :

خ --- ه -- ، ۳ --- ه ۰ ، ۳ -- ۰ ، ۳ -- ۰ ، ۳ -- ۰ ، ۲ -- ۶ کر کر کر ۲ -- ۳ ، ۳ -- ۳ -- ۳ ، ۳ -- ۳ -- ۳ ، ۳ -- ۳

(و) النطاق الحراري للانصهار : ۲۷۷ - ۲۷۷ م

درجة حرارة السباكة : ٢٧٧ - ٢٠٨٥م

الباب السسابع


تآكل سبائك الالومنيوم وتاثير الاجهادات الداخلية

يمكن القول عموماً بأن مقدار الإجهاد الذي يلزم لإحداث تصدعات مؤثرة داخل بنية المعدن يكون كبيراً ، ويتراوح بين نصف إلى ثلاثة أرباع مقدار مقاومة الخضوع للمعدن ، كما يجب أن يستمر هذا الإجهاد مسلطاً على المعدن لفترة زمنية كافية . وعليه فإن الإجهادات التي تتولد عن الأحمال العادية التي يجرى تطبيقها في الحياة العملية ، نادراً ما تسبب تصدع بنية المعدن . وفي أغلب الأحوال ، فإنه من المرجع أن تسبب الإجهادات الزائدة التي تتخلف عن عمليات التسقية ، والتشكيل ، واللهام وغيرها ، مثل هذه الظاهرة .

وعلى وجه العموم ، فإنه من المتفق عليه أن تدهور المعدن ينتج عن إجهادات شد ، أو على الأقل ، إجهادات لهما مركبات شد تؤثر بدرجة كافية على سطح المعدن ، حيث تتوافر مباشرة مع ظروف أكالة ، مثل هذه الإجهادات تميل كثيراً لإحداث تصدعات هدامة في بنية المعدن ، عندما تؤثر في اتجاه مستعرض مع الألياف الطولية للبنية المعدنية .

فثلا ، فى حالة المواسير المصنوعة من سبائك الألومنيوم التى تعرضت المعاملة الحرارية ، فإن الإجهادات المستعرضة تبلغ نصف قيمة الإجهادات الطولية ، ومن ثم يحدث التآكل لتصدع بنية السبيكة نتيجة الإجهادات الطولية ، بسبب إجهادات مستعرضة أقل منه ، وفى الواقع ، فإن هذه الإجهادات المستعرضة تعمل على سحب وفصل ألياف البنية المعدنية بعيداً عن بعضها ، مما يؤدى إلى حدوث تصدعات تؤدى إلى مزيد من تدهور المعدن (كما فى الشكل ١١١١) ، وبهذه الكيفية ينعدم وجود أية تصدعات أو شروخ مستعرضة فى بنية المعدن .

وفى كثير من المعادن التي تتعرض لهذه الإجهادات الداخلية المتخلفة عن عمليات المعاملة الحرارية وأساليب التشكيل ، فإنه من الممكن إزالة هذه الإجهادات ، أو على الأقل تخفيف حدتها ، ويتم ذلك بمعاملة المعدن حرارياً بطريقة ملائمة ، حيث يجرى تسخينه إلى مادون درجة الحرارة اللازمة لإعادة تبلوره . ولكن لسوء الحظ ، فإنه عندا تخاذ هذا الإجراء لسبائك الألومنيوم التي عوملت حرارياً تفسد الحواص الميكانيكية ، وتنخفض مقاومة المعدن لعوامل التآكل المختلفة لهذه السبائك ، نتيجة



شکل (۱۱۱)

تنسبب الإجهادات الزائدة التى تتخلف عن عمليات التسقية ، والتشكيل ، والعام وغيرها . . في تعرض سبائك الألومنيوم لقوى شد تؤدى إلى تصدع بنية المعدن ، وفي النهاية تؤدى إلى الهيار السبيكة كلية

لرفع درجة حرارتها إلى ما دون درجة حرارة إعادة التبلور ، ولذلك فإنه في كثير من الأحيان ، يجرى تشكيل هذه السبائك بعد تسقيتها مباشرة .

وعند إجراء المعاملة الحرارية لقطع من المنتجات التي لهما مقاطع مستعرضة كبيرة ، فإنه يتحمّ تسقيتها سريعاً ، في ماء بارد ، حتى تكتسب أقصى مقاومة للتآكل ، ولكن ذلك يؤدى -- من ناحية أخرى -- إلى تخلف إجهادات حادة بها .

وقد و جد عملياً أنه فى حالة بعض المشغولات كبيرة الحجم ، يفضل لبعض سبائك الألومنيوم ، أن تتم عملية التسقية فى ماء يغلى حتى يتلافى خلق الإجهادات الحادة التى من شأنها أن تؤدى إلى تصدع بنية السبيكة وتدهورها .


العامل الكهروكيميائي:

يمكن توضيح أهمية العلاقات الكهر وكيميائية التى تنشأ داخل التركيب البنيانى للفلز أو السبيكة ، باعتبار تأثير المعاملات الحرارية على قابلية سبيكة من الألومنيوم والنحاس للتصدع ، نتيجة للإجهادات الناشئة وتأثيرها على تآكل هذه السبيكة .

و فى سبيكة من الألومنيوم والنحاس تحتوى على 1½ من النحاس ، يتغير فرق الجهد القطبى السبيكة من حوالى – 1,4 وفولت إلى – 7,4 وفولت ، نتيجة لتذويب مكونات هذه السبيكة في محلول ميتالورجي متجانس من الألومنيوم والنحاس .


ومن الممكن إجراء التعتيق الإزمانى اصطناعياً عند درجة حرارة ١٩٠٥م ، وبذلك تترسب أصناف (أطوار) جديدة من المحلول المتجانس، مما يرفع من قيمة الجهد القطبى للسبيكة أو على الأقل يغيرها.

ومن الممكن قياس الجهد عند الحدود الحبيبية وفى مراكز الحبيبات البلورية ، ويبين الشكل (١١٢) تغير الجهد القطبى عند الحدود الحبيبية ، وفى مراكز الحبيبات على امتداد الفترة الزمنية التعتيق تحت ١٩٠٥م، عما ينشأ عنه ترسب بعض الأصناف الجديدة على الحدود الجبيبية ، بسرعة أكبر من ترسب هذه الأصناف داخل الجبيبات نفسها ، ومن ثم تصبح حدود الجبيبات أكثر أنودية (أكثر إيجابية الشحنة الكهربائية) عن مواكز الجبيبات . وباستمرار عملية التعتيق ، نصل إلى أقصى فرق في الجهد بين حدود الحبيبات ومراكزها ، كما يتضح من المنحى على الرسم البياني الأسفل ، بعد تعتيق هذه السبيكة لمدة ٨ أو ٩ ساعات عند هذه الدرجة من الحرارة (١٩٥٥م) . وبتعدى هذه الفترة ، يبدأ الترسيب داخل مراكز الحبيبات ، بنفس المعدل الذي يحدث به على طول حدود الحبيبات . وبتسخين السبيكة لمدة ٢٢ ساعة (تقريباً) ، يفترض إتمام الترسب بالكامل سواء داخل الحبيبات أو على حدودها . ومن ثم ينخفض الفرق في الجهد القطبي بيهما عملها الى الصفر تقريباً .



تغیر الجهد القطبی عند الحسدود الحبیبة و فی مراکز الحبیبات بمرور الوقت عند ۱۹۰۰م ۱ -- الحدود بن الحبیبات


وتوضيح الرسومات التوضيحية في الأشكال (١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٥) التغيرات التي تطرأ على البركيب البنياني للسبيكة ، ومن ثم تؤثر على الجهد القطبي له . ويوضيح الشكل (١١٣) محلولا ميتالورجيا متجانساً من النحاس والألومنيوم ، تكون نتيجة تسقية سريعة ، تبعتها معاملة حرارية لإذابة المكونات والأصناف (الأطوار) المختلفة في محلول متجانس ، ويبلغ الجهد القطبي – ٢٩,٥ فولت سواء داخل الحبيبات البلورية ، أو على حدودها .



شکل (۱۱۳)


رسم توضيحي للبنيان المجهري لسبيكة من الألومنيوم والنحاس (٤ ٪ نحاس) . ويبين الرسم التوزيع المنتظم للمحلول الجامد بعد اجراء عملية تسقية سريعة فور تذاوب المكونين في محلول متجانس ، ومن ثم نرى أن الجهد القطبي داخل الحبيبات يساوي تماما الجهد القطبي للمحدود بين الحبيبات

ويوضح الشكل (١١٤) بداية الترسب خلال الساعات الأولى للتسخين إلى ١٩٠٥م على طول الحدود الفاصلة بين الحبيبات ، ونتيجة لذلك لم يتغير الجهد القطبي للحبيبات بصورة ملموسة ، بينا أصبح الجهد القطبي للأصناف الجديدة المترسبة على الحدود بين الحبيبات أكثر أنودية (أكثر أعجابية) حيث يبلغ - ٥٠٥٠ فولت .



نفس السبيكة كما فى الشكل السابق (١١٣) ، بعد تعريضها لفترة تسخين قصيرة ، مما نجم عنه بدء ترسب صنف (طور) جديد على الحدود بين الحبيبات . يحيط بكل جسيم من الصنف المترسب بعض المحلول الجامد أكثر أنودية من المتبق


ويبين الشكل (١١٥) الحالة التي توجد عليها الحبيبات البلورية عند بلوغها أقصى فرق في الجهد القطبي بين مراكزها وحدودها . وعند هذه المرحلة ، تكون الأصناف الأكثر أنودية (أكثر إيجابية) التي ترسبت على طول الحدود الفاصلة بين الحبيبات ، جبهة متصلة من صنف أكثر أنودية عن الحبيبات ذاتها وفي هذه الحالة تبدى السبيكة ميلا ملحوظاً للتآكل بين حجيباتها البلورية ، ومن ثم انهيارها .



شکل (۱۱۵)

نفس السبيكة كما في الشكل (١١٣) بعد تعرضها لفترة تسخن كافية أدت إلى بلوغ الفرق بين الجهدين القطبيين داخل الحبيبات وعلى الحدود بينها قيمته العظمى

ويوضع الشكل (١١٦) التركيب البنياني للسبيكة بعد استكال ترسب الأسناف الجديدة خلال حبيباتها البلورية وعلى حدودها الفاصلة . في هذه الحالة ، لا يوجد أي اختلاف ملموس في فرق



شکل (۱۱۱)


نفس السبيكة كما فى الشكل (١١٣) بعد تعرضها لفترة تسخين طويلة أدت إلى إتمام عملية الترسيب، ومن ثم أصبح الجهدالقطبى فى مركز الحبيبات مساويا الجهدالقطبى على الحدود بينها، وكلاهما أكثر أنودية من الجهد القطبى للجسيات المترسبة.

الجهد بين الحدود الفاصلة للحبيبات والحبيبات نفسها ، ومن ثم تقل حدة التآكل إلى حد بعيد ، لدرجة يمكن معها إهاله . ولكن إذا وضعت السبيكة بصورتها الراهنة في محلول إلكتروليتي ، فإن التآكل سوف ينشأ بين المكونات و بين المعدن الأساسي .

ويعطى الجدول (٥) عدداً من قيم الجهود القطبية التي تكثر الحاجة إليها عملياً ، في حالة سبائك الألومنيوم التجارية . ويلاحظ أن إضافة المنجنيز أو المغنسيوم والسيليكون ، بنسبة وجودهما في المركب الكيميائي مغه س ، لا يغير كثيراً من الجهد القطبي للسبيكة . فبينا يعمل النحاس في المحلول الجامد على خفض قيمة الجهد القطبي ، يعمل كل من المغنسيوم والزنك في المحلول الجامد على رفعه .

وفى سبائك الألومنيوم والمغنسيوم ، التى تحتوى على كية من المغنسيوم ، تتعدى حد ذائبيته العظمى ، يصبح المكون الذى يحتوى على الألومنيوم والمغنسيوم أنودياً (بمثابة قطب موجب) بالنسبة إلى المحلول الجامد المتكون من الألومنيوم والمغنسيوم .

وتحت بعض الظروف الحاصة ، قد ينشأ الترسب بصورة متصلة فى بعض المناطق ، سواء على الحدود الفاصلة بين الحبيبات أو خلال مستويات الانزلاق التى نشأت خلال تشوه لدن تعرضت له السبيكة . وإذا وجدت ظروف مواتية ، فإن نوعاً من التآكل سوف ينشأ خلال الجسيات المترسبة ، وفى وجود إجهادات شد مؤثرة عند سطح السبيكة ، فإن بنيان المعدن سوف يتعرض للانهيار والدمار ، نتيجة لصدوع وشروخ نشأت بفعل هذا التآكل ، ويبين الشكل (١١٧) رسماً توضيحياً للله يحدث البنيان الدقيق السبيكة .



شکل (۱۱۷)

رسم توضيحى للبنيان المجهرى لسبيكة من الألومنيوم والمغنسيوم (١٠٪ مغنسيوم) تمت درفلتها على البارد . توجد المناطق المتصلة من الجسيات الأنودية التى ترسبت على الحدود بمن الحبيبات ومستويات الانزلاق .

ولقد تأكدت أهمية العلاقات الكهروكيميائية فى مجال ميكانيكية تآكل المعادن نتيجة لتأثير الإجهادات المختلفة ، إذ أمكن بتوصيل تيار كهربائى كاثودى ، منع انهيار سبيكة فى محلول ، حيث تتعرض لإجهادات تآكل فعالة .

جنول (ه) يبين الجهود القطبية المحاليل الجامدة للألومنيوم ، ومكوناته

الجهد، بالفولت. ۱ و عیاری مقیاس کالومیل	طول الجامدأو المكون	<u>.</u>
• \ -	(مغه لوم)	عث (لر – مخ)
١, • ٤	(مغ – خ ۲)	β (خ-خ)
1,• Y	محلول جامد	لــو ٤٪ خ
.,47	محلول جامد	سو ۱٪ خ
• ,	محلول جامد	لـو ٤٪ مغ
· · · , A o —	(من لوړ)	∞ (لو – من)
·, \ \ -		كومنيوم
٠,٨٣	مغې س) محلول جامد	و + مغ + س (۱٪
*, A \	محلول جامد	-و ۱٪ س
., 4 -	محلول جامد	لدو ٤٪ نح
٠,٥٦	(ح لوم)	∞ (لو – ح)
•,•• —		حديد
٠,٥٣		سو - نح (نح لوm)
·, ٢٦		سيليكون
• , Y •		بحساس

قيست هذه الجهود القطبية في محلول مائى يتألف من ٥٣ جرام من كلوريد الصوديوم + ٣ جرام
 من يدم أم (فوق أكسيد الهيدروجبن / لكل لمتر .

عوامل أخرى تؤثر على تأكل المعدن:

فيا سبق ، تم شرح كيفية نشوه مناطق موضعية ذوات جهود قطبية أكثر أنودية عن مواضع أخرى في بنية السبيكة ، نتيجة لترسب مكونات وأصناف جديدة على الحدود الفاصلة بين الحبيات البلورية السبيكة ، ومن ثم تؤدى إلى تدهور وانهيار بنية المعدن . ولكن أثبتت الجرة العملية والمعملية ، أن ترسب أصناف جديدة لا يكون دائماً السبب الوحيد لتدهور بنية المعدن ، ولكن ثمة مكونات أخرى غير معروفة حتى الآن ، يجرى ترسبها ، ونؤثر هى الأخرى بشكل أو بآخر ، وتؤدى فى النهاية إلى تدهور بنية المعدن . كما أنه من الممكن افتراض نشو مناطق على الحدود الفاصلة بين الحبيبات تعانى من إجهادات مفرطة ، نتيجة عدم انتظام البلورات بها ، مما يؤدى فى النهاية إلى خلق فروق فى الجهود القطبية بينها وبين كتلة الحبيبات ككل . من ناحية أخرى ، يجب أن يؤخذ فى الإعتبار التغير الحجمى الذى يطرأ على المكونات المتراكة على الحدود الفاصلة بين الحبيبات عند ترسب أصناف جديدة ، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى خلق إجهادات إضافية تساعد الحبيات عند ترسب أصناف جديدة ، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى خلق إجهادات إضافية تساعد على إحداث التآكل .

تآكل سبائك الألومنيوم:

أكثر سبائك الألومنيوم عرضة للتآكل نتيجة للإجهادات المختلفة ، تلك السبائك التي تحتوى على عناصر تتسم بذائبية كبيرة في الحالة الصلبة عند درجات الحرارة العالية ، ولمكن يقل تذاوبها في الألومنيوم عند درجات الحرارة المعتادة ، مما ينجم عنه ترسب الفائض سها بشكل أو بآخر ، فيضطرب الاتساق البلوري للسبيكة ، وتتولد إجهادات تعمل على تآكل بنية السبيكة ، من هذه العناصر ، النحاس ، والماغنسيوم ، والزنك .

وفي مثل هذه السبائك ، يتأثر التركيب البنياني لها إلى حد بعيد ، بعمليات المعاملة الحرارية ، ومعدل النبريد أثناء التسقية ، والتعتيق سواء كان طبيعياً أو اصطناعياً . وفي بعض سبائك الألومنيوم ، خاصة سبائك الألومنيوم والنحاس ، يتوفف تأثير التعتيق الاصطناعي على إجراء التسقية السابقة . وليس التعتيق الطبيعي أي تأثير يذكر على قابلية سبائك الألومنيوم والنحاس التآكل نقيجة للإجهادات المتولدة ، لمكن تأثيره على قابلية سبائك الألومنيوم والمعنسيوم المطروقة (القابلة التشكيل) ليس هيئاً ، لا سيا إذا احتوت هذه السبائك على أكثر من ه , ٤ ٪ من و زبها من المعنسيوم . ويلزم لحذه الحجموعة ، فترة طويلة قد تبلغ شهوراً ، بل قد تصل إلى بضع سنين ، قبل أن تترسب بعض المكونات بالقدر الذي يؤدي إلى خلق إجهادات محسوسة وفعالة ، تزيد من تعرض المعدن التآكل والانهيار . ولذلك فإن كثيراً من المعلومات المتوافرة عن سبائك الألومنيوم والمغنسيوم ، تكون مشوشة ، ولا يمكن التعويل عليها بصورة قاطعة

من ناحية أخرى ، قد يؤدى سلوك السبيكة خلال تدرضها لتشوه لدن ، إلى التعجيل بترسب موضعي لبعض المكونات ، كما قد يؤدى أيضاً إلى توزيع الإجهادات المتخلفة ، ومن ثم انتظامها .

ومن المستصوب تناول مختلف أنواع السبائك الألومنيومية بالمناقشة والتمحيص ، فيما يختص بتعرضها وتقبلها لظاهرة التآكل نتيجة الإجهادات المختلفة ، مع تقصى الأسباب التي تؤدى إلى ذلك .

الألومنيوم: لا يتعرض الألومنيوم النقى ، أو النقى تجارياً ، للتآكل نتيجة إجهادات داخلية . ولكن بالرغم من ذلك ، فإن الألومنيوم عالى النقاوة الذي يحتوى على ٥٩٩٠٪ من الألومنيوم على الأقل ، يبدى ميلا للتآكل داخل حبيباته البلورية في وسط من حمض الهيدروكلوريك تحت ظروف من المعاملة الحرارية ، حيث يؤدى كل ذلك إلى أنودية (التحول إلى جهد أعلى) الحدود الفاصلة بين الحبيبات البلورية للألومنيوم في وجود هذا الحمض . وللأسف ليست هناك تعليلات وافية ، أو تفسيرات شافية لهذه الظاهرة .

سبائك الألومنيوم – المنجنيز: للمنجنيز ذائبية منخفضة في الألومنيوم الفلزى ، في الحالة الصلبة . ولمكونات الألومنيوم والمنجنيز نفس الجهد القطبي للألومنيوم العنصري تقريباً ، وعليه فلا يخشى على هذه المجموعة من السبائك من تعرضها للتآكل نتيجة للإجهادات الداخلية .

سبائك الألومنيوم – السيليكون: السيليكون ذائبية منخفضة نسبياً فى الألومنيوم الفلزى فى الحالة الصلبة. كما أن معدل ترسب الأصناف الجديدة فى هذه المجموعة من السبائك، يكون بطيئاً للغاية، ويمكن إهماله. ويعتبر المكون السليكونى بالنسبة للألومنيوم بمثابة مهبط، ولمكن للألومنيوم والمحلول الجامد للألومنيوم والسيليكون جهدين قطبيين متساويين تقريباً. وتستخدم سبائك الألومنيوم والسيليكون بكثرة فى أغراض صناعة المسبوكات عنها فى أغراض التشكيل، ولمكن لم تلاحظ أى نزعة لهذه السبائك للتآكل نتيجة إجهادات داخلية بها.

سبائك الألومنيوم - المغنسيوم: تبلغ ذائبية المغنسيوم في الألومنيوم الفلزى عند درجة حرارة اليوتكي حوالي ١٥٪، ولكن لا تزيد الذائبية عند درجة الحرارة المعتادة على ٢٪. ويعتبر مكون الألومنيوم المغنسيوي أكثر أنودية مقارناً بكل من الألومنيوم الفلزى والمحلول الجامد للألومنيوم والمغنسيوم . والسبائك الثنائية التي تحتوى على أكثر من ٥٤٪ من المغنسيوم نزعة واضحة التآكل ، نتيجة تخلف إجهادات داخلية بها ، خاصة بعد تشغيل هذه السبائك على البارد . ويمكن الحصول على نتائج طيبة بإضافة مثبطات للتآكل كالمنجنيز والكروم لتزيل الإجهادات الداخلية التي تعانى منها البغية البلورية السبيكة .

سبائك الألومنيوم - المغنسيوم - السيليكون: عند وجود عنصرى المغنسيوم والسيليكون في سبائك الألومنيوم المفيدة للأغراض التجارية بنسبة وجودهما في المركب مغه س (سليسيد المغنسيوم) لا يتأثر الجهد القطبي السبيكة عند تعرضها العديد من عمليات المعاملة الحرارية. ولذلك فإن العديد من سبائك الألومنيوم التشكيلية ، التي تحتوى على عنصرى المغنسيوم والسيليكون بنسبة وجودهما في المركب مغه س أهمية خاصة لمقاومتها الجيدة المتآكل.

سبائك الألومنيوم - السهليكون - المغنسيوم: هناك مجموعة هامة من سبائك الألومنيوم الحاصة بالمسبوكات تحتوى على ٥ - ٧٪ من السيليكون ، وحوالى ٥٠٥٪ من المغنسيوم ، وتتميز هذه المجموعة من السبائك بمفاومة عالية للتآكل ، كما لم يلاحظ أى ميل لها لإحداث إجهادات داخلية بها . وبإضافة حوالى ٥٠١٪ من النحاس إلى هذه السبائك ، تزداد مقاومة الشد لها ، ولمكن ذلك يكون على حساب مقاومتها للتآكل ، فتنخفض قليلا .

سبائك الألومنيوم - النحاس - تناولنا فيها سبق ، دراسة سبائك الألومنيوم والنحاس ، وهذا القسم من السبائك لا تتأثر مقاومته للتآكل إذا جرت تسقيته سريعاً ، أو إذا تعرض لإزمان طبيعي . لكن مقاومة هذه المجموعة من السبائك للتآكل ، تقل كثيراً إذا ما أعيد تسخيها ، أو عتقت اصطناعياً ، مهدف الحصول على أقصى متانة ممكنة .

سبائك الألومنيوم – النحاس – المغنسيوم: عموماً ، يمكن القول بأن مسلك هذه المجموعة من السبائك يشبه إلى حد بعيد ، مسلك سبائك الألومنيوم – النحاس ، فيا خلا تأثير عنصر المغنسيوم على الخواص المميزة لها عند التعتيق إزمانياً . ومن ثم فإن مقاومتها للتآكل لا تتأثر بتبريدها سريعاً ، ولكن تقل هذه المقاومة عند إعادة تسخينها .

سبائك الألومنيوم – النحاس – المغنسيوم – السيليكون : في هذه المجموعة من السبائك ، يعمل عنصر السيليكون الموجود بكية تفيض عن وجوده لتكوين المركب (مغه س)، على سرعة استجابتها للتعتيق الاصطناعي . وبتسقية هذه السبائك سريعاً ، لا تتأثر مقاومتها للتآكل . ولكن عنذ تسقيتها ببطء ، ثم تعريضها للتعتيق الطبيعي ، أو تسقيتها سريعاً ، تم تعريضها للتعتيق الاصطناعي ، فإن مقاومتها للتآكل تقل كثيراً .

سبائك الألومنيوم - الزنك: لهذه المجموعة من السبائك قابلية ملحوظة للتآكل، وقد عرفت نقطة الضعف هذه في وقت مبكر ، ويعزى ذلك إلى الذائبية الكبيرة لعنصر الزنك في الألومنيوم لتكون مكونات منهما ، هذه المكونات تكون بمثابة أنود بالنسبة لفلز الألومنيوم النتي ، وعليه يحدث التآكل . ولهذا السبب فليست لسبائك الألومنيوم الغنية بالزنك أهمية تجارية تذكر .

سبائك الألومنيوم - الزنك - المغنسيوم: تتسم هذه السبائك مع غيرها من الإضافات الأخرى عتانة كبيرة ، تجعلها صالحة للاضطلاع بالعديد من المهام فى الحياة العملية . ومع ذلك فقد جرى تطوير هذه السبائك فى أضيق الحدود لزيادة مقاومتها التآكل والتصدع . وفى السنوات الأخيرة المنصرمة ، جرى تطوير هذه السبائك ميتالورجياً بالتحكم والاختيار الصحيحين لمكونات الزنك والمغنسيوم ، إلى جانب بعض الإضافات من النحاس وغيره من العوامل المثبطة التآكل كالكروم ، عا أدى إلى تحسين مقاومتها التآكل لدرجة كبيرة .

الباب الثـان ميتالورجيا مساحيق الإلومنيوم

ميتالورجيا المساحيق ، هو فن إنتاج مساحيق الفازات ، ثم الاستفادة بها في صناعة أشياء نافعة من أجهزة وأدوات معدنية يمكن استخدامها .

و بتطبيق هذه الطريقة المستحدثة ، يمكن الحصول على منتجات جاهزة ومشكلة من مسحوق أحد الفلزات النقية ، أو من مخلوط لمساحيق عدد من الفلزات ، بواسطة السكبس ثم التلبيد ، دون المرور بمرحلة العمر ، ثم تشكيل الفلز المنصهر .

ولميتالورجيا المساحيق ميزة خاصة ، إذ يمكن بواسطتها إنتاج مواد تتألف من عدد من الفلزات أو سبائكها ، التي لا تتسابك إطلاقاً مع بعضها بعضاً ، وهي في حالة الانصهار ، فثلا يمكن الحصول على قاطعات التلامس في الأغراض الكهربائية من التنجستن الصلب الذي يقاوم التآكل ، ومن الفضة اللينة ذات الموصلية الكهربائية العالية . وتشبه هذه العملية في جوهرها تكنولوجيا صناعة السيراميك ، لذلك يطلق أحياناً على منتجات ميتالورجيا المساحيق اسم « السيراميك الفلزى » .

ومن الممكن ، بكبس وتلبيد مخاليط المساحيق المعدنية مع مساحيق المواد غير المعدنية كالأسبستوس ، والميسكا ، وأكاسيد المعادن ، الحصول على مواد احتكاكية من السيراميك الفلزى ذوات عوامل احتكاك كبيرة ، وتستعمل في صناعة القابضات القرصية ، وأحذية الفرامل .

و بواسطة ميتالورجيا المساحيق ، أمكن حل مشاكل الإنتاج الصناعي القطع المعدة من المعادن المقاومة للانصهار ، التي تزيد درجة حرارتها على ٢٠٠٠م ، وفي الوقت الراهن تصنع معدات القص العالية الإنتاجية على أساس كربيدات مقاومة للانصهار ، لهما صلادة عالية ، وباستخدام مركبات كيميائية تقاوم الانصهار ، وتصمد أمام درجات الحرارة العالية ، تمت صناعة المواد للإنصهار والحرارة التي تستخدم بكثرة في تجهيز التوربينات وفي الطاقة الذرية .

و باستخدام الأكاسيد الدقيقة الطحن كأحد مركبات شحنة المساحيق ، أمكن الحصول على مواد جديدة متينة ومقاومة للحرارة أسامها الألومنيوم والحديد والنيكل وغيرها من الفلزات الأخرى .

ولقد كان لاستخدام ميتالورجيا المساحيق في صناعة مختلف المنتجات حسنات كثيرة ، منها الاقتصاد في المعدن المستخدم ، وخفض تكاليف المنتجات الجاهزة إلى حد بعيد .

وللحصول على منتجات من الألومنيوم النقى أو من سبائكه ، بتطبيق ميتالورجيا المساحيق ، يلزم الآتى :

- « ه الحصول على مسحوق الألومنيوم أو مساحيق سبائكه .
- كبس المساحيق للحصول على منتجات نصف جاهزة تبعاً للشكل والأبعاد المطلوبة .
- تلبيد القطع المكبوسة للمصول على متانة أكبر ، وخواص فيريقية وكيميائية معينة .

ومن ثم يمكن الحصول على منتجات مشكلة من مسمعوق الألومنيوم أو سبائكه ، لاستخدامها في أغراض عديدة ، حربية ومدنية .

طرق الحصول على مسحوق الألومنيوم وسبائكه:

عوماً ، توجد طرق متعددة للحصول على مسحوق للألومنيوم أو لسبائكه ، وتنقيم هذه الطرق إلى طرق ميكانيكية وطرق كيميائية . ولكن أكثر الطرق شيوعاً في حالة الألومنيوم ، هي الطرق الميكانيكية ، إذ أن تطبيق الطرق الكيميائية يستلزم استعدادات وتجهيزات معينة ، بالإضافة إلى تكاليفها الباهظة ، ويرجع ذلك إلى فعالية الألومنيوم ونشاطه كيميائياً ، خاصة بالإضافة إلى تكاليفها الباهظة ، ويرجع ذلك إلى فعالية الألومنيوم ونشاطه كيميائياً ، خاصة نزعته القوية للتأكسد والاتحاد بقوة بكثير من العناصر الأخرى خاصة غاز الأكسيجين .

ومن أكثر الطرق الميكانيكية استخداماً للحصول على مسحوق الأنومنيوم ، ما يلي :


- ١ سحق قطع الألومنيوم في طواحين مناسبة ، كالطاحونة الدوا.ية .
 - ٢ تحبيب الألومنيوم المنصهر .
 - ٣ طريقة التذريـة .
 - ع طريقة الأقسراس.

١ - معنى الألوبنيوم في طاحونة دوامية :

تتركب الطاحونة الدوامية (كما في الشكل رقم ١١٨) من هيكل معدني يبطن بصلب يقاوم التآكل ، وتدور داخلها مروحتان في اتجاهين متضادين بسرعة تصل إلى ٢٠٠٠ دورة في الدقيقة ، فتتكون داخل الطاحونة تيارات هوائية على هيئة دوامات عنيفة، ويشحن الألومنيوم في شكل أسكلاك مقصوصة أو قطع صغيرة ، في قم الشحن ، حيث تنجذب قطع الألومنيوم بواسطة الدوامات الهوائية ، ويصطلم بعضها ببعض ، ونتيجة التصادم المتواصل ، ينسحق الألومنيوم (أو سبائكه) إلى رقائق صغيرة تتراوح أبعادها بين ٥٠ ، ٢٠٠ ميكرون . ومن ناحية أخرى ، تعمل تيارات الهواء المناد عمل حبيات المعدن إلى وعاء الاستقبال ، حيث تترسب الحبيبات المكبيرة في القاع وتعاد ثانية لسحقها مرة أخرى إلى الأبعاد المطلوبة ، أما الحبيبات الدقيقة، فتتجه إلى خزان خاص لتجميعها .

ولحل مشاكل ارتفاع درجة الحرارة داخل الطاحونة ، وما يصاحب ذلك من مشاكل خاصة ، تعرض حبيبات الألومنيوم التأكسد نتيجة لعمليات السحق السريعة ، يمرر تيار من الماء بغرض التبريد حول جسم الطاحونة . وقد يستدعى الأمر فى بعض الأحيان ، إمرار تيار من غاز خامل فى خزان التجميع .

وتستخدم الطاحونة الدوامية بكفاءة عالية لسحق سبائك الألومنيوم القصيفة . ومن أهم مميزات استخدام الطاحونة الدوامية في الصناعة للحصول على مسحوق الألومنيوم وسبائكه ، ما يتمتع به المسحوق الناتج من نقاوة عالية ، إذ أن الأجسام الطاحنة هي نفس القطع التي يراد سحقها ، كما تتميز المساحيق المنتجة في هذه الطاحونة ، بقابليتها الجيدة الكبس والتلبيد .




٢ - تحبيب الألومنيوم المنصهر:

تتلخص عملية الحصول على مسحوق الألومنيوم بواسطة تحبيب الفلز المنصهر ، في صب المصهور عند درجة حرارة أعلى قليلا من نقطة انصهاره ، على هيئة تيار رفيع إلى المساء .

ويبين الشكل رقم (١١٩) رسماً توضيحياً للطريقة ، حيث يصب مصهور الألوبنيوم من البودقة إلى مجرى خاص ، ليندفع على سير متصل يتحرك بسرعة بالاستعانة بموتور كهربائى ،

وتتسبب حركة السير السريعة فى تقطيع تيار الألوبنيوم المنصهر الرفيع ، ويسقط على هيئة قطرات دقيقة الحجم فى حوض به ماء ، فتتجمد القطرات سريعاً مكونة مسحوقاً . بعد ذلك يجفف هذا المسحوق ثم ينخل .



شكل (١١٩) رسم توضيحي لوحدة تحبيب الالومنيوم المنصهر

١ - بودقة بها مصهور الألومنيوم المنصهر
 ٣ - سير متصل
 ٥ - فتحة التفريغ
 ٥ - فتحة التزويد بالماء

٣ - طريقة التذرية:

لإنتاج مسخوق الألومنيوم بطريقة التذرية ، يصهر الألومنيوم ، وترفع درجة حرارته للدرجة أعلى من نقطة انصهاره، ثم يصب المصهور في وعاء من الصلب مبطن بمادة عازلة الحرارة ، به فتحة جانبية قرب القاع ، تركب عليها فوهة التذرية . ويفتح صمام الهواء المضغوط حول الفوهة ، مع إمرار الألومنيوم المنصهر خلال الفتحة الجانبية ، فيندفع الألومنيوم دذاذاً ، ويتجمد إلى مسحوق دقيق .

علريقة الأقراص :

فى هذه الطريقة ، يصهر الألوبنيوم ثم يصب فوق قرص يدور بسرعة عالية ، ويوجد أسفله حوض به ماء بارد ، وبملامسة قطرات الألوبنيوم لسطح القرص الدوار ، يتناثر المصهور بفعل القوة الطاردة المركزية على شكل شرائح وشظايا رقيقة ، تجمع وتشحن فى طواحين مناسبة لسحقها .

تكنولوجيا كبس المساحيق:

يتم إنتاج المواد وقطع المساحيق المعدنية على مراحل عدة مثل الكبس والتلبيد والمعالجات الإضافية وغير ذلك . وأهم هذه العمليات هي عمليات الكبس والتلبيد .

ويقصد بعملية كبس المساحيق ، العملية التي نحصل بواسطتها من المسحوق المعدنى على جسم متين نسبياً (قطع نصف مشكلة وقوالب وغيرها) له أبعاد مطابقة لأشكال وأبعاد المنتجات الجاهزة .


وحتى تتم عملية الكبس على الوجه الأمثل ، يجب أن تعد الشحنة من المساحيق إعداداً خاصاً ، ثم تقدر بعد ذلك الكمية المطلوبة منها ، وتشحن في قالب الكبس ، وتجرى بعد ذلك عملية الكبس .

وتعتبر عملية إعداد الشحنة ، وخلط المساحيق ، من أهم العمليات فى إنتاج المنتجات ذات التركيب المعقد ، وغالباً ما يؤثر إعداد الشحنة على الحواص النهائية للمنتجات الجاهزة .

وتدمرض المساحيق لعملية تخمير لتلديها ، حتى يمكن التخلص من التصلد الناتج عن التشغيل على البارد ، ولتقليل التأكسد ، وكذلك لتحدين تجانس الحواص الفيزيقية والكيميائية المساحيق السبيكية . ويؤدى التلدين عادة عند درجات حرارة عالية إلى تكبير حجم الجديات والحبيبات نتيجة لتلبيدها جزئياً . لذلك فإنه من المستصوب إجراء عمليات تلدين وتفتيت متكررة عند درجات حرارة منخفضة التخلص من التصليد الناتج عن التفتيت .

ولحلط المساحيق ، تستخدم طواحين الكور ، أو الحلاطات المخروطية ، أو الحلاطات المتأرجحة .

وأكثر معدات الحلط المستخدمة في الصناعة ، هي الحلاطات المتأرجعة والحلاطات المخروطية .
ويوضح الشكل رقم (١٢٠) رسماً تخطيطياً لحلاط متأرجح ، وهو يتكون من هيكل أسطواني
له محور دوران غير متمركز كما في الشكل ، وعند دوران الحلاط بعد شعنه حول محوره غير
المتمركز ، ينشأ احتكاك شديد بين جسيات المساحيق نتيجة لتقاذفها وتدافعها بفعل القوة الطاردة
المركزية ، ونتيجة لسقوطها على بعضها لدورانها حول محور لا متمركز ، وبذلك تتم عملية الحلط.



شكل (١٢٠) خلاط متأرجح

و تتم تعبئة براميل الخلاطات على مختلف أنواعها بشعنات من المساحيق ، لا تزيد على ٣٠ ـ و تتم تعبئة براميل . ويدور الجسم الأسطوانى بسرعة تتراوح بين ٤٠ ، ٢٠ دورة فى الدقيقة . ويتوقف زمن الخلط على طبيعة مركبات المخلوط وعلى نوع عملية الخلط .

ومن الممكن أن يكون الحلط جافاً أو مبتلا ، ولكن ثبت عملياً بالتجربة أنه عند إعداد شحنة من مساحيق متفاوتة في و زنها النوعي – بشكل ملحوظ – ، فإن المساحيق الجافة لا يتجانس خلطها حتى لو استغرقت عملية الحلط مدة طويلة ، لذلك تكون المنتجات المصنوعة من هذه الشحنات غير متجانسة في التركيب الكيميائي ، مما يقلل من خواصها الميكانيكية والكيميائية الفيزيقية .

ويستخدم الكحول الأبيض أو البنزين أو المياه المقطرة، أو الجليسرين أو ما شابه ذلك، كوسط سائل يوضع مع المساحيق في الخلاطات . ويحقق الحلط المبتل، الحصول على مخاليط أدق وأكثر تجانساً في توزيعها .

وفى بعض الحالات ، يجرى تحبيب المساحيق ، بتجميع جسيماتها المتناهية الصنر فى تجميعات بأساليب مناسبة ، حتى تزداد سيوبتها عند شعن قوالب الكبس ، وتتحسن قابلية القطع للتشكيل عند كبسها .

ولتحقيق هذا الغرض ، تضاف مواد لاصقة عند تحبيب المساحيق المعدة المكبس ، وتعمل هذه المواد كزلقات لجسيات الشعنة ، فتسهل از لاقها بالنسبة لبعضها بعضاً عند الكبس . فضلا عن ذلك فإن لهذه المواد اللاصقة دوراً آخر لا يقل أهمية ، فهى تعمل على زيادة التصاق الجبيات بعضها إلى بعض خاصة عند الكبس ، بما يزيد كثيراً من متانة المكبوسات ، ويحقق حفظ شكل وجودة القطع اللازمة العمليات التالية ، وبالطبع يجب أن تخضع هذه المواد اللاصقة لمواصفات خاصة ، حتى يمكن الوفاء بمهامها ، فيجب أن تتستع بسيولة كافية ، وتكون لها خاصية الانتشار السريع على أسطح جسيات المسحوق عند الحلط . وفي نفس الوقت ، تعمل على حفظ شكل القطع نصف المشكلة عند العمليات التائية ، كا يجب ألا تتفاعل المادة المضافة مع مركبات الشعنة نصف المشكلة عند العمليات التائية ، كا يجب ألا تتفاعل المادة المضافة مع مركبات الشعنة وألا تكون قابلة للانفجار .

طرق كبس مساحيق الألومنيوم وسبائكه :


يتم كبس المساحيق بطرق متعددة أهمها :

- ١ الكبس في اتجاه واحد.
 - ٢ الكبس من الطرفين.
- ٣ كبس الأشكال ألم عدة
- ع الكبس الهيدروستاتيكي .

- ه درفلة أو طرق المساحيق في أغلفة على الساخن
 - ٦ -- درفلة المساحيق إلى شرائط .
- ٧ كبس المساحيق بالبثق إلى أسلاك أو مواسير .

١ - الكبس في اتجاه واحد:

يستخدم الكبس في اتجاه واحد ، لإعداد المنتجات بسيطة الشكل ، عندما لا يزيد طول (أو ارتفاع) المنتج على ضعف قطره (أو سمكه أو عرضه) ، مثل كبس الجلب السميكة ، وقطع التلامس الكهربائي . ويبين الشكل (١٢١) رسماً توضيحياً لطريقة الكبس في اتجاه واحد . وفي هذه الطريقة يتم شحن المسحوق (أو خليط المساحيق) في قالب الكبس ، الشكل (أ) ، ثم تبدأ عملية الكبس بالضغط على الكباس ، وتحويله إلى منتج جاهز ، أو إلى قطعة نصف مشكلة كما في الشكل (ب) ، ثم يزاح الثقل بعد ذلك ، ويوضع قالب الكبس على حلقة خاصة ، ثم يضغط ثانية على الكباس الذي يخرج القطعة المكبوسة من قالب الكبس ، كما في الشكل (ج). ويعيب طريقة الكبس في اتجاه واحد ، عدم تجانس كثافة المكبوسات طوليا ، لذلك لا تصلح هذه الطريقة لكبس القطع الطويلة .




شكل (۱۲۱) رسم توضيحي يبين كبس مسحوق الألومنيوم في اتجاه واحد (۱) شحن المسحوق إلى قطع (۱) شحن المسحوق إلى قطع

(ح) تخليص القطع المنتجة من المكبس

۱ - قاعدة ۲ - غلاف المكبس
 ۵ - مسحوق الألومنيوم
 ۲ - قاعدة المكبس
 γ - سحوق الألومنيوم

ويبين الشكل رقم (١٢٢) مقطعاً في أسطوانة صنعت من المساحيق المكروسة ، وجرى نقسيمها عند شعنها في المكبس إلى جرعات متساوية بواسطة رقائق نحاسية . ويتضبح من الشكل

أن الطبقات لم تزد كثافة فحسب ، بل إنها قد تقمرت أيضاً ، كما أن كثافة الطبقات على طول العينة تكون غير مناثلة ، فتقل من أعلا إلى أسفل ، كما تزداد من مركز التقعر إلى المحيط . ويحدث العكس بالنسبة للطبقات الدنيا ، حيث تزداد الكثافة من المحيط إلى المركز . ويعزى ذلك إلى احتكاك جسيمات المساحيق مع أسطح القالب في أثناء عملية الكبس ..



شكل (۱۲۲) رسم توضيحي يبين توزيع الكثافة في مقطع القطعة المكبوسة (الكبس في اتجاه و احد)


٢ -- المكبس من الطرفين:

تستخدم طريقة الكبس من الطرفين للحصول على منتجات يكون طولها ضعف عرضها تقريباً ، أو عندما يكون القطعة شكل يتعذر معه الحصول على كثافة متجانسة بطول القطعة عند استخدام طريقة الكبس في اتجاه واحد .

ويبين الشكل (١٢٣) رسما تخطيطيا لطريقة الكبس من الطرفين (الكبس في اتجاهين) ، وفي هذه الطريقة ، تشحن المساحيق في قالب الكبس ، حيث تكون قاعدته هي الكباس الأسفل ، ثم يثبت الكباس العلوى (الشكل ١٢٣ أ) ويسلط الضغط على الكباسين العلوى والأسفل ، وبذلك يتم كبس المسحوق خلال طرفي قالب الكبس (الشكل ١٢٣ ب) . وبعد إتمام عملية الكبس، يخرج المكبوس (الشكل ١٢٣) و بهذه الطريقة نحصل على مكبوسات متجانسة الكثافة نسبيا.

٣ - كبس الأشكال المعقدة:

لكبس قطع ذوات أشكال معقدة ، أبعادها غير متساوية فى اتجاه محور الكبس ، تعد قوالب الكبس يراعى فيها إمكانية الكبس المتجانس المساحيق فى المقاطع المختلفة ، وذلك باستخدام عدة كباسات تتحرك ذاتيا .



شكل (١٢٣) رسم توضيحي لطريقة الكبس من الطرفين

(١) سكب مسحوق الألومنيوم ووضع الكباس (ب)كبس المسحوق إلى منتجات


(ح) تخليص المنتجات

ويوضح الشكل (١٢٤) مبادئ هذه الطريقة التي تحقق الضغط بقيم مختلفة على سائر أجزاء المسحوق المحتلفة .

وعموما يمكن القول بأن تطبيق هذه الطريقة محدود نسبيا ، ويرجع ذلك إلى صعوبة تصميم وارتفاع ثمن قالب الكبس ، وضرورة استخدام مكابس ذات قدرة عالية ، وأيضا بسبب قلة انسياب المساحيق .

٤ - الحبس الهيدروستاتيكي :

تستخدم طريقة الكبس الهيدروستاتيكي للمصول على قطع نصف مشغلة غير دقيقة الأبعاد . وقد تعرف هذه الطريقة أيضا باسم طريقة الكبس من جميع الاتجاهات (من جميع الجوانب). وتتلخص هذه الطريقة في تسليط ضغط على غلاف مملوه بالمسحوق من جميع جوانبه ، بواسطة سائل ، ونتيجة لذلك يمكن الحصول على منتجات متجانسة تتميز بانتظام الكثافة في كل جسم المكبوس .



شكل (١٢٤) كبس قطع معقدة الشكل من مسحوق الألومنيوم باستخدام عدة كباسات ١ – غلاف المكبس ٢ – الكباسات ٣ – مسحوق الألومنيوم

ويمتاز الكبس الهيدروستاتيكي بإكساب المنتجات كثافة عالية ومتجانسة ، وبعدم ظهور الشروخ الطبيعية ، أو الشقوق والعيوب الأخرى التي تنتج عن الطرق العادية للكبس ، كما يتميز ببساطة الجهاز المستخدم ، وعدم الحاجة إلى استخدام قوالب كبس غالية ، كما أنه يمكن بواسطة الكبس الهيدروستاتيكي ، كبس قطع ثقيلة الوزن ، يستحيل كبسها بطرق الكبس العادية .


وفى الوقت الحاضر ، توجد معدات للكبس الهيدروستاتيكى ، يمكن بواسطتها الحصول على قطع يصل قطرها إلى ٦٠٠ مليمتر ، وارتفاعها إلى أكثر من متر ، ويزيد وزنها على نصف طن.

ويبين شكل (١٢٥) رسما تخطيطيا لجهاز الكبس الهيدروستاتيكي .

وتعتبر صعوبة الحصول على أبعاد قريبة من الأبعاد المطلوبة فى المكبوسات ، من العيوب الرئيسية لعملية الكبس الهيدروستاتيكى ، كذلك يلزم إجراء عمليات ميكانيكية لاحقة للحصول على منتجات نهائية .

ه - درفلة أو طرق المساحيق في أغلفة على الساخن :

يستخدم التشكيل على الساخن ، للحصول على منتجات ذات كثافة عالية . ويتم ذلك بواسطة الدرفلة أو الطرق المساحيق وهي معبأة في أغلفة خاصة . وهذه الطريقة يجرى تطبيقها للحصول على قطع نصف مشغلة من المساحيق ، هي في حقيقها عملية كبس لجميع جوانب القطعة . وتتلخص العملية في وضع شحنة المساحيق في وعاء قابل الطرق ومحكم الإغلاق ، ثم تسخين الشحنة إلى درجة حرارة عالية ، دون نقطة انصهارها ، ثم تجرى الدرفلة أو الطرق على مراحل .



شكل (١٢٥) رسم توضيحي لجهاز الكبس الهيدروستاتيكي لمسحوق الألومنيوم ١ – مضخة ضغط عال ٢ – وعاء ٣ – مسحوق الألومنيوم ٤ – غلاف مرن ٥ – مانومتر ٢ – غطاء

وفى العادة ، يجرى إخراج المنتج من الغلاف بسهولة لعدم تلاحم أو تسابك المسحوق مع مادة الغلاف .

و بتطبيق هذه الطريقة ، يمكن الحصول على سبائك تخليقية للألومنيوم مع غيره من العناصر التي يصعب تسابكه معها في الحالة المنصهرة . وتتميز هذه العناصر بإكساب الألومنيوم مقاومة عالية للتآكل ، لعدم ترسب أصناف (أطوار) جديدة ، فا زالت هذه السبائك التخليقية مخاليط ميكانيكية لمساحيق مكوناتها وليست مركبات كيميائية اندماجية .

وتتميز هذه الطريقة بعزل المساحيق تماما عن الغازات المختلفة كالأكسيجين و الرّروجين وغير هما ، مما يبعد عن القطع المنتجة أخطار التأكسد وتغلغل الغازات خلال بنية المعدن ، وما يترتب على ذلك من آثار ضارة .

٣ - درفلة المساحيق إلى شرائط:


يمكن تطبيق هذه الطريقة فى الحالات التى لا تكون فيها دقة الأبعاد ذات أهمية أو لى .

ولإجراء درفلة المساحيق إلى شرائط ، فإنها تشحن فى الوعاء (١) من الشكل (١٢٦) ، حيث تسقط المساحيق فى شق بين درفيلين أفقيين يدوران فى اتجاهين متضادين ، وبعبور المساحيق الشق (أو الممر) بين الدرفيلين ، فإنها تتكابس فى هيئة شريط متاسك ، لا يلبث أن يقابل مجموعة منالدرافيل الأخرى تعمل على توجيهه ليأخذ وضعا أفقيا ، ثم يولج فى فرن لتلبيده حراريا، أو يلف مباشرة دون تلبيد على هيئة لفات ، ومن الممكن أن تتم درفلة المساحيق إلى شرائط على البارد أو على الساخيق .

ويجرى تلبيد الشرائط المكبوسة داخل أفران متواصلة التشغيل فى جو من غاز الهيدروجين حتى لا تتأكسد، ثم يجرى تلدينها بعد ذلك.

ومن الممكن إجراء عملية التلبيد كهربائيا بالاستعانة بأجهزة تماس ، حيث يمرر تيار كهربائى مباشرة خلال الشريط ، فترتفع درجة حرارته ويتلبد ، ثم يتعرض لعملية تلدين مناسبة بعد ذلك .

(التلبيد عملية يتم خلالها تسخين الجزء المراد تلبيده حتى ينصهر جزئياً فيتماسك عند تبريده)



٧ - كبس المساحيق بالبثق إلى أسلاك أو مواسير :


تتلخص فكرة الكبس بالبثق ، في إمرار شحنة المساحيق – المعدة للكبس ، بعد تجهيزها وإضافة مواد مزلقة تساعد على زيادة اللدونة إليها – تحت ضغط مرتفع خلال فتحة البثق ، حيث يتم تكثيف المسحوق نتيجة للاحتكاك مع سطح فتحة البثق .

ويتميز الكبس بالبثق ، بالنسبة لطرق الكبس العادية ، بإمكانية الحصول على منتجات ذات كثافة متجانسة وبنسبة كبيرة بين أبعادها ، الطولية والمستعرضة .

ويوضح الشكل (١٢٧) رسما تخطيطيا لهذه الطريقة .

العلاقة بين ضغط الكبس وكثافة المنتجات:

أظهرت دراسة عملية الكبس ، أن زيادة كثافة المساحيق المكبوسة تحدث بانتظام كبير عند زيادة الضغط عن حد معين . في أولى مراحل الكبس، تؤدى أقل زيادة في ضغط الكبس



شكل (۱۲۷) رسم توضيحي يبين طريقة الكبس بالبثق إلى أسلاك أو مواسير:

۱ - دافعة الكباس ۲ - كباس
۳ - وعاء فولاذي ٤ - جزء مخروطي ٥ - غلاف قالب الكبس
۹ - قطعة مكبوسة نصف جاهزة ٢ - مسحوق الألومنيوم

إلى زيادة ملحوظة فى كثافة المساحيق . أما فى المرحلة التالية ، فلا تؤدى زيادة ضغط الكبس إلى ازدياد يذكر فى الكثافة ، كما هو مبين فى الرسم البيانى التوضيحي بالشكل (١٢٨) .

و يمكن تفسير هذه العلاقة بين الكثافة وضغط المكبس ، بأنه في البداية عند التأثير بضغوط صغيرة ، يحدث التكثيف أساسا نتيجة للإزاحة النسبية لجسيات المسحوق ، وتنتشر هذه الإزاحة النسبية لجسيات تحت تأثير مضغط المكبس في جسم القطعة بصورة غير متجانسة . فتزاح الحسيات الموجودة في أوضاع ملائمة داخل المسام المجاورة باحتكاك ملحوظ مع بعضها بعضا ، لذلك فإن سرعة إزاحة الحسيات في اتجاه الكبس يساوى تقريبا سرعة إزاحة الكباس ، أما سرعة إزاحة الجسيات الموجودة في اتصال وثيق مع بعضها بعضا ، وخاصة الحسيات الملامسة لسطح قالب الكبس ، فتكون أبطأ كثيرا . وينحصر الشغل المبذول في هذه المرحلة أساسا في التغلب على قوى الاحتكاك والتنافر بين الجسيات .

ومع زيادة كثافة المنتجات وزيادة ضغط الكبس ، يبدأ تشوه جسيمات المسحوق نفسها . وفي هذه المرحلة يبذل جزء ملحوظ من الشغل في التغلب على الاحتكاك بين جسيمات المسحوق وأسطح قالب الكبس .

ومع زيادة الضغط ، فى مراحل الكبس التالية ، تتكون تجميمات للجسيات مع تنعيم وتهذيب أسطح الجسيات نفسها . ويتركز الشغل المبذول فى هذه المرحلة فى صورة إجهادات مختلفة .

العلاقة بين كثافةالقطع المنتجة بالكبس لمسحوق الألومنيوم وضغط الكبس:


مراحل الكبس:

(۱) المرحلة الألول (ب) المرحلة الثانية ضغط الكبس

تأثير ضغط الكبس على متانة المنتجات:

تتغير متانة المنتجات بصورة غير منتظمة مع تغير ضغط الكبس، (الشكل ١٢٩) وفي المرحلة الأولى التي تناظر أقل ضغط ممكن، تزداد المتانة بسرعة أعل من سرعة زيادة الضغط، وفي المرحلة الثانية عند الضغط المتوسط تزداد المتانة متناسبة مع الضغط، وفي المرحلة الثالثة عند تسليط ضغط مرتفع تزداد المتانة ببطء شديد.

وتؤثر الشوائب تأثيرا بالغا على متانة المنتجات ، فمند وجود نسبة عالية من الشوائب على صورة أكاسيد ، تقل متانة المنتجات بصورة ملموسة . ويعزى ذلك إلى زيادة صلادة الطبقة السطحية تجسيهات مع نقص شديد في لدونتها .



شكل (١٢٩) العلاقة بين متانة القطع المنتجة بالكبس لمسحوق الألومنيوم وضغط الكبس:

مراحل الكبس: (أ) المرحلة الأولى (ب) المرحلة الثانية

(-) المرحلة الثالثة

كبس مساحيق الألومنيوم على الساخن:

عند كبس مساحيق الألومنيوم (وسبائكه) على البارد ، يستهلك معظم الضغط المسلط في تشويه جسيات المساحيق . وزيادة لدونة جسيات المساحيق تعمل على خفض الطاقة المستخدمة في عملية الكبس بشكل ملحوظ ، كما تزيد من كثافة ومتانة المنتجات . وكبس مساحيق الألومنيوم على الساخن ، من شأنه أن يؤدى إلى خفض الطاقة المبذولة المكبس ، كما يعمل على تلبيد المساحيق آنيا ، مما يساعد فى الحصول على منتجات تتمتع بخواص متازة من حيث المتانة والمطيلية والموصلية الكهربائية ، بالإضافة إلى دقة الأبعاد .

ويؤدى رفع درجة الحرارة عند الكبس على الساخن ، إلى تحسين الحواص الميكانيكية ، مع تسليط ضغط أقل .

ويعتبر خفض زمن التلبيد من أهم سمات طريقة الكبس على الساخن .

ويبين الجدول التالى ، رقم (٦) ، درجات الحرارة وزمن التلبيد اللازمين للوصول إلى نفس الحواص فى حالتى الكبس على الساخن ، والكبس ثم التلبيد ، على انفراد . كما يبين زمن التسخين ، ودرجة الحرارة عند التابيد فى حالة الكبس على الساخن والبارد لمساحيق الألومنيوم .

(٩)	J	جدو
•	•	•	•	+

س على البار د	التلبيد بعد الكب	الساخن	الكبس على	نقطة الانصهار
زمن التسخين بالدقيقة	در جة الحرارة	ز من التسخين بالدقيقة	در جة الحرارة هم	
10	£ A Y	۰,۷٥	£ Y Y	4 0 %

ويفسر الانخفاض الكبير فى زمن التلبيد - كما هو موضح بالجدول - مع الحصول على كثافة عائية للمنتجات ، بأنه نتيجة لتأثير قوى الضغط الحارجي عند الكبس على الساخن ، حيث تساعد جسيمات المسحوق عند درجات الحرارة العالية على زيادة أسطح التلامس فيا بينها ، كما تنساب بسهولة ويسر فى شتى الاتجاهات ، وفى أغلب الأحيان يحدث انصهار جزئى لبعض جسيمات المسحوق عند أسطح تلامسها ، بسبب احتكاكها مع بعضها بعضا ، الأمر الذى يساعد على سرعة عمليات الانتشار الكيميائى بين جزئيات المسحوق ، وتسابكها ميتالورجيا متى كان ذلك متاحا .

تصنيع قطع السيراميك الفلزى التي تقاوم الحرارة من مساحيق الألومنيوم وأكسيده :

انتشر مؤخرا استخدام قطع السير اميك الفلزى المصنوعة من مساحيق الألومنيوم المزودة بنسبة من الأكسيد فى الصناعة ، لما تتميز به هذه السبائك من خواص ، منها قلة الوزن النوعى ، والمتانة واللونة العاليتين ، والمقاومة الكبيرة للتآكل بأنواعه .

وقد أجريت تجارب لدراسة إعداد قطع من مساحيق الألومنيوم ، واستخدمت في التجارب مساحيق الألومنيوم تم إعدادها عن طريق تذرية المعدن المنصهر ، بالتركيب الكيميائي التالي :

ميليكون	%·,v1
سعديد	7. • , 1 ٢
منجنيز	٧.٠,٠٦
نحاس	%·,·*
ز نك	۲.۰,۰۳
أكسيد ألومنيوم	% * ,••
ألومنيوم	% 4 v , • •

ومن هذه التجارب ، تبين أنه يمكن الحصول على قطع مصنوعة من مساحيق الألومنيوم بكثافة نسبية ٩٩٪ بواسطة الكبس تحت ضغط ٥-٨ طن/سم ٢ ثم تلبيد المنتجات . ومن الممكن الحصول على أكبر متانة من التلبيد عند درجة حرارة ٥٦٠٠م لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة .

ولمنتجات السير اميك الفلزى الذى يدخل فى تركيبها أكسيد الألومنيوم بنسبة تصل إلى ١٥ – ١٧٪ أهمية صناعية كبيرة ، فهى تتميز بمقاومة عالية للحرارة . ومتانة ممتازة عند درجات الحرارة المرتفعة ، ومن ثم يمكن استخدامها لصناعة القطاعات المكبوسة ، والمواسير ، والصفائح والمطروقات المختلفة كالكباسات ، وريش مضخات الطائرات .

استخدامات أخرى لمساحيق الألومنيوم وسبائكه:

بالإضافة إلى استخدام مساحيق الألومنيوم وسبائكه فى إنتاج المكبوسات وغيرها من المنتجات التي تستخدم في شي المجالات ، هناك عدة استخدامات هامة لها ، منها :

ي عمل الدهانات فضية اللون : يمزج المسحوق مع المكونات الأخرى للدهان ، ثم تجرى عليه عدة عمليات كيميائية ملائمة ، للحصول على الدهان في شكله النهائي . ويستخدم الدهان في طلاء المعدات التي يراد وقايتها من المؤثرات الحوية ، أو لعكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس . كما يستخدم هذا الدهان على نطاق واسع في طلاء المستودعات البترولية . وعربات السكك الحديدية ، وأعمدة الإنارة وغيرها .

ي عامل مختزل في صناعة الصلب: يستخدم مسحوق الألومنيوم كعامل اختزال في صناعة الصلب، فتضاف نسبة من المسحوق إلى الصلب المنصهر في البودقة لاختزال أكاسيد الحديد المتكونة، ولإزالة الأكسيجين الموجود بالمصهور.

به الثرميت : الثرميت مخلوط من مسحوق الألومنيوم وأكسيد الحديد . وعند رفع درجة حرارة هذا المخلوط إلى درجة معينة ، ينشط الألومنيوم كيميائيا ، حيث يقوم بانتزاع

الأكسيجين من أكسيد الحديد ، وينتج عن ذلك أكسيد الألومنيوم ومصهور الحديد الفلزى ، مع انطلاق كمية لا بأس بها من الحرارة تعمل على صهر الحديد المختزل . طبقا للمعادلة الآتية :

عند درجة حرارة اكسيد حديد + الومنيوم + حديد + حرارة . مرتفعــــة

وفى بعض الأحيان ، تضاف إلى مخلوط أكسيد الحديد ومسحوق الألومنيوم ، كيات صغيرة من بعض الفلزات الأخرى ، مثل النيكل والمنجنيز ، للحصول على سبائك معينة من الصلب . ويستخدم الثرميت في لحام الممادن ، وفي صنع القنابل الحارقة . وكان فوتين أول من اكتشف تفاعل هذا المخلوط عام ١٨٩٤ ، وتمكن العالم الألماني دكتور هانز جولد شميث من الاستفادة من هذا التفاعل في لحام قضيبين من الصلب بواسطة الصلب المنصهر الناتج .

وهناك طريقة أخرى مبتكرة تعتبر تعديلا للطريقة الأولى ، ويطلق عليها « طريقة كادويل » ، على اسم مكتشفها ، وفيها يستخدم فى المخلوط الثرميتي أكسيد النحاس بديلا عن أكسيد المحول على النحاس المنصهر الذي يستخدم فى لحام الكابلات الكهربائية .

ولإجراء عملية اللحام بالثرميت ، يوضع مخلوط مسعوق الألومنيوم والأكسيد المعدنى في بودقة حرارية ، وبعد إشعال الخليط وتكون المعدن المنصهر ، يصب هذا المعدن من فوهة البودقة إلى حيز سبق إعداده حول حافتى القطعتين المراد لحامهما ، فينصهر بالتالى جزء من الحافتين نتيجة للحرارة الشديدة ، وبتجمد منطقة المعدن المنصهر تتلاحم القطعتان وتتهاسكان .

ويستخدم الثرميت أيضا في صنع القنابل الحارقة ، حيث تكون الحرارة المتولدة كافية لإضرام الحريق فيها تقع عليه من أهداف معادية . وقد تتكون القنبلة من أسطوانة من المغنسيوم محشوة بالثرميت . ويوجد عند طرفها الأسفل مادة متفجرة تشتعل بمجرد اصطدام القنبلة بالهدف ، فتشعل بدورها خليط الثرميت الذي يؤدى إلى اشتعال المغنسيوم ، وتكون الحرارة المتولدة من الصلب المنصهر والمغنسيوم كافية لإشعال حرائق خطرة .

وا _ الالومنيوم ج ا

مغر						ſ		۱۱ ے لامنا ہ			7							
٦							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>.</u>	<u> </u>		. _						يد.	1
نن	قل 9	^	ن ۷	۳	0					رالانتقالية	العثامه					بیر د	ث ٣	,
ج <i>و</i> ۱۸	کان ۱۷	کب ١٦	ونر ۱۵	سن 1٤	لو ۱۳		(<u> </u>				<u> </u>				مغ. ۱۲	من 11	*
کبن	بر.	سنل ۳٤	ز ۳۳	بر ۳۲	41	٤.	<i>غ</i> ۲۹	الك (الم	کو ۲	۳ ۲٦	من 80	کر ٤٦	۲۶ انا	27	C1,	6. R	بو ۱۹	•
نز	۷	تيل ۵۹	نت ۵۱	1) 0-	ند ٤٩	کر ۱۸	<i>ن</i> ٤٧	بلر ٤ ٦	3 3	تم 11	ڪٽ 14	مو ٤ ٢	نیب ۱۶	کن • غ	یتر ۳۹	بت ۲۸	بىي ۲۷	۵
٨٦	15	بل ۸٤	بز ۸۳	As.	ا لا الا	<u>ه</u>	ز ۷۹	بد ۷۸	٠,١	۲ ۲۷	نیم ۷۵	ئن ۷٤	۲	هف ۷ ۲	۷۱-۵۷ الفلزات الأرمنية النادرة	٦ ۵٦	سز ٥٥	1
L,,,,_,	<u> </u>	<u></u>						<u> </u>							۱۰۲ - ۸۹ المتسلسلة الكركنينية	۸۸	فر ۸۷	V
								الغادرة	ت الأ	الفلزا				i				
	لت ۷۱	يت ٧٠	79	ببو ۸	هر ٦٧	يس ٦٦	تر 16	جر ٦٤	3 .	سعم ۲۲	ت ٦١	نیو 1۰	یس ۹۵	بسر ۵۸	لن ۷۵			
	۱۰۴	ند	۱۰۱	\ \	49	کف ۹۸	بك 4٧	41	3	باو 4٤	نب ۹۳	یر بر	بت 41	ثر ۹۰	کت ۸۹			

الملحق (۲) العناصر الكيميائية ورموزها

<u> </u>	الرمــ			<u></u>	الر مــ	f#	
أفرنجى	عربی	العنصر	مسلسل	افر مجى	عربي	العنصر	
Po	بل	بولوٺيوم	YY	Y	ہر	إتريوم	1
Bk	بك	بيركليوم	7 /	Er	بير	اربيوم	*
Be	بير	بير يليوم	44	Ar	جو	أرجون	٣
Tb	تر	تربيوم	۲٠	Os	•	أزميوم	ŧ
Tc	تك	تكتينوم	41	At	متا	أستاتين	•
Te	تل	تليوريوم	3	Ac	کت	أكتينيوم	
Ta	៤	تنتاليوم	22	A!	ً لو	ألومنيوم	Y
W	تن	تنجسن	7 8	Am	مر	امريسيوم	
Ti	تی	تيتانيوم	70	Sb	ئت	أنتيمون	4
Tl	l t	ثاليوم		In	ند	انديوم	۱.
Th	ٹر	ثوريوم	44	Eu	ب	اوربيوم	
Tm	ثل	ثوليوم	4.4	0		أكسيجين	
Ga	ب	جاليوم	٣4	Yb	يت	ایر بیرم	14
G4		جدو لينيوم				أيريديوم	
Ge		جر-انيوم				اينشتينيوم	
Fe	ح	حديد	£ Y	Ba		باديوم	
Zn	خ	خار مسين	£ Y	Pd		بالاديوم	
Dy	یس	دسبر و زيوم	ŧŧ	Pr		بر اسيو ديصيوم	
Au	خ	ذهب	ŧ o	Pa		بروتكتينيوم	
Ra		ر ادر ن		ŧ		بسسروم	
Ra		راديوم				بر و میشو م	
Pb		رمسامس				بزموت	
Rb		روبيديوم		4		بلاتين	
Ru	ثم	ر و ثنیسوم	4 •	Pu		بلوتونيوم	
Rh	ض	ر و ضیوم وینیوم	01	K	بو	بوتاسيوم	7 •
Re	نيم	رينيوم	٧٥	B	ب	بورون	77

	الرم			<u> </u>	الرم		
افر نجی	عربی	العنصير	مسلسل	افر بجی	الر مـ عربی	العنصر	مسلسل
Cl	کل	كلور	٧4	Hg		زئبق	٥٢
Co	کو	كوبلت	۸.	Zr	کن	ذركونيوم	o t
Cm	7	كوريدم	۸۱	As	ز	زر نیخ	
La	لن	لانثانوم	٨٢	Xe	نو	زينسون	٦٥
Lu	لت	لوتبيشيوم	۸۳	Sr	ست	ستر نشيوم	øγ
Lw	ٺر	لورنسيوم	٨ŧ	Ce	سر	سريسوم	OA
Li		ليثيوم	1	•		سزيوم	
Mg	مخ	مغنسيوم	٨٦.	Sc		سكانديوم	
Md	مفي	مندلفيوم				سلينيوم	
Mn	من	منغنيز	۸۸	Sm	•	مماريوم	
Mo	مو	موليبدين	۸٩	Si	س	سيليكون	77
Np	نب	نبتونيوم	4 •	Na	ص	صوديوم	3 7
N	ن	نتر و جین			li.	فاناديوم	7.0
Cu	نح	نحاس			ف	فضسة	17
No	نل	نوبليوم	'•	E .	فل	فلسور	٦٧
Ni	نڭ	نيكل	4.8	Fm	فم	فرميسوم	A F
Nb	ٽيب	نيوبيوم	4 0	Fr	فر	فرنسيوم	
Nd	نيو	نيوديميوم		1		فوسفور	
Ne	نن	نيسون		1		قصدير	
Hf	هٺ	هفنيوم				كاليفورنيوم	
He	هی	هليوم				کبر یت	
Ho	هو	هولميوم		•		كدميوم	
H	يد	هيدر و جين			4	كربون	V •
I	ي	يود	1 • Y	Cr	کر	کروم	7.7
U	يو	يورانيوم	1 • 4	Kr	کن	كريبتون	VV
				Ca	کا	کریبتون کلسیوم کلسیوم	V A

الملحق (٣) تأثير بعض الكياويات على الألومنيوم وسبائكه

التصنيف :

الكباويات التي تنتمي إلى الفسم وأو : لا يتأثر الألومنيوم بدرجة خطيرة بهذه الكباويات عند درجات الحرارة المتادة وفي غياب العوامل التي تعمل على تعقيد الموقف ، مثل الشوائب الأكالة في هذه الكباويات أو التأثير الجلفاني الذي ينتج عن اتصال فلزين غير متشابهين .

الكماويات التى تنتمى إلى القسم «ب» : يجب عدم استخدام الألومنيوم إلا بعد إجراء تجارب عليه والتأكد من صلاحيته في هذه الغلر وف .

الكيهاويات التي تنتمي إلى القسم «×» : لا يمكن استخدام الألومنيوم بصورة مرضية إلا إذا كانت هناك ظروف خاصة عند الاستخدام ، وحتى في هذه الحالة فإنه يجب تجربته .

أينًا أو سى باستخدام الألومنيوم (١) ، أو أجيز محاولة استخدام (ب) ، فإن التوصيات تشير ضمنا إلى الكيهاويات المركزة (١٠٠٪) إلا إذا نص على غير ذلك ، وأينًا أو سى بعدم استخدام الألومنيوم (×) ، فإن التوصيات تتضمن الكيهاويات عند أية درجة تركيز .

التصنيف	ل غير عضوية	۱ - عوا
*	محاليل حمض البوريك ١-٥٪	
پ	حسف الكروميك (النقى) (بأى تركيز)	
×	حمض الهيدروكلوريك	أحماض غير عضوية
×	حمض الهيدروفلوريك ١ ٢٠٪	
پ	حمض النريك	
×	حمض الفوسفوريك	
ب	حمض الكبريتيك	
پ	حمض الكبريتسوز	
	الأمونيا، غاز أو سائل	
٠	فلوريــد الأمنيوم (بأى تركيز)	
پ	هيدروكسيد الأمونيوم الوزن النوعي ٨٠٨	الأمونيا ومركبات الأمونيوم
Ļ	أملاح الأ.رنيوم (معظمها)	
	كبريتيـــد الأمونيوم (بأى تركيز)	#


		خين المحمود البيث بالتكاوي و شاك شاكلتا به التكال عبيد الكريث الكالي عاماً فيهودون بهذا في وجد من مورود
ُ ب	أملاح حمضية	
1	البيكر بونات القاعسدية للفلزات	
×	الكربونات القاعدية للفلزات (بأى تركيز)	
×	الهيدروكسيدات القاعدية للفلزات (بأى تركيز)	₩' Y
ب	الحسرمسينات (بأى تركيز)	
·	محاليل البوركس ١ – ٣ ٪	
×	البرومسيدات	
×	الكلوريدات (جميعها)	
ب	الكرومات (أغلبها) بأى تركيز	
×	فلمينات الزنبق	
×	أملاح الفلزات الثقيلة (معظمها)	أملاح الفلزات
×	الهیدروکسیدات (أغلبها) بأی ترکیز	وهيدروكسيداتها
×	الأيسرديسدات	
×	أملاح الزئبق	
ب	النترات (جميعها)	
1	البر و منجنات (معظمها) بأى تركيز	
×	الفوسفاتات (معظمها) بأى تركيز	
×	هیدروکسید البوتاسیوم (بأی ترکیز)	
•	نتريد البوتاسيوم	
ب	الملح (كلوريد الصوديوم)	
×	حيدروكسيد الصوديوم (بأي تركيز)	
ب	سليكات الصوديوم (الزجاج المائى) بأى تركيز	-
•	الكبر يتسات	
1	بخيار المياء ١٠٠٠٪	
Ţ	المساء (به کربونات)	
×	المساه (به كلور)	المساء
•	المساء (المقطر)	
Ť	مساء المطر	
₹		3

التصنيف	ر عضویة	۱ – عوامل غیر
×	عاليسل القصر	
×	الفلــور	
ب	فوق أكسيد الهيدروجين ٢-٣٠٪	
†	كبريتيد الهيدروجين	
ب	حسبر (حدیدی) ۲۰۰۰٪	عوامل غير عضاوية مختلفة
×	الزئيسق	
٠	غازات نتر و جينية ٢٠٠٠٪	
	الأكسيجين	
	السكبريت	
•	ثانى أكسيد الكبريت	
التمينيف	سوية	۲ عو امل عف
	حمنس الحليك	
•	حمض الكربوليك (الفينول)	
•	الأحماض الدهنية	
ţ	حمض الكربونيك	أحماض عضوية
Ļ	أحماض الفواك	
Ų	أحماض عضوية (معظمها)	
<u> </u>	كسول بوثيل	
ىپ	كحول إيثيل	كحسولات
ب	كعول ميثيلي (۲۰۰۰٪)	
ميه	كعولات أعل	
×	أنيلين ، سائل	
ب	أنثر اسسين	
×	أنثر اسمين حمض الأنثر انيك	قطران الفحم ومشتقاته

التصنيف	يه ا	۲ عوامل عضو
•	بـــنزين	
ب	كسريزول	
ب	نفتالسين	
	فينول (حمض الكربوليك)	
,	تولوین	
•	البيرة ١٠٠٠٪	
•	الزبد ۱۰۰۰٪	
•	دهـــون (خالية من الأحماض)	
ب	عصير الفواكه	مسواد غسذائية
•	جیلاتین (بأی ترکیز)	
•	زيسوت نباتية	
•	محاليل سكرية بأى تركيز (خالية من الإحماض)	
	ا كميل	
	أسفلت	
•	زيوت الخروع	
1	جازو لين (خالى من الرصاص)	
ب	جازو لین (به رصاص)	
1	شحم (خالى من الأحماض)	
•	زيت الباكم الهيدرو ليكية	
1	الهيدروكربو نات	
†	السكير و سسين	زیوت ، شخوم ، شموع ،
•	زيت بذر الكتان	ومنتجات زيوت البترول
†	زيت حيوانى (خالى من الأحماض والكلوريدات)	
Ī	زيت معدني (خالي من الكلوريدات)	
•	زيت نباتى (خالى من الكلوريدات)	
*	مشتقات البترول (خالية من الكلوريدات)	
•	قــار	
1	شمع (خالى من الأحماض)	

1	استلدهايد	برای باید و در بروستان بروزه به با فیصده در پیش به باید و به از نظامه بای ده شکاری فیندگاری به داده به به به ب
†	آسیتون (بأی ترکیز)	
1	أستيلين	
ب	كافسور	-
•	ثانی کبرینید المکربون	
•	ثانى أكسيد الكربون	
1	أول أكسيد الكربون	
ب	رابع كلوريد الكربون (جا ت)	
•	سليولــوز	
×	كلورنسودم	
	الكوبال (صمغ راتنجي)	•
	أثسير	
ب	خلات الإيثيل (جافة)	
	كلوريد الإيثيل (جاف)	عوامل عضوية مختلفة
ب	بروميد الإيثيلين	
ب	جليكول الإيثلين	
· ب	الفورمالدهيد (بأى تركيز)	
Ţ	غياز الإضاءة	
<u>ب</u> •	صمعغ ، غراء (بأى تركيز)	
}	جلیسر ی <u>ن</u>	
Ļ	حسبر (صباغسة)	
×	کلوریــد المیثیل تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
•	نتر و جلیسرین	
ب •	مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
1	مطاط ومواد لاحمة له	
ب و	محاليل الدباغسة	
; T	رابع كلوريد الإيثلين (جاف)	
1	زیت الربنتینسا	
	اليـوريا	

الملحق () الملحق (المرادي المرادي المرادي المحتوم منحنيات الإنزان الحرادي المجموعات ثنائية لسبائك الالومنيوم



يتضح من الشكل أن علاقات الاتزان في المنطقة بين ٢٠–٣٠٪ الومنيوم لم يستدل طيها نماماً . وخلال تبريد سريع يتحول الصنف β إلى واحد من ثلاثة أصناف شبه مستقرة .


ذائبية النحاس في الألومنيوم في الحالة الصلبة : ٤,١٪ عند ٥٠٥٠م ، ٢,٢٪ عند ٥٥٥٠م ، و١٪ عند ٥٠٥٠م ، و١٪ عند ٥٠٠٠ م

ذائبية الألومنيوم في النحاس في الحالة الصلبة : ٨٪ عند ٥٩٨٥م ، ه٨٨٪ عند ٥٩٠٩م ، ٩٨٪ عند ٥٩٠٩م ، ٩٠٪ عند ٥٩٠٠م .

السبائك التي تقع عند طرق منحني الاتزان لهما أهمية اقتصادية ، ومن ثم فن المستصوب رسم طرق هذا المنحني بشيء من التفصيل .


تحتوى سبائك برونز الألومنيوم (الغنية بالنحاس) على نسب تتر اوح بين ١٦٠٤٪ من الالومنيوم مع - أو بدون - عناصر سبيكة أخرى أهمها الحديد أو الحديد والنيكل .

وتحتوى سبائك الالومنيوم في هذه المحموعة على نسبة تتراوح بين ١٢-١٥٪ من النحاس ، بالرغم من أن سبائك الالومنيوم القابلة للتشكيل لا تحتوى – عادة – على أكثر منه /منالنحاس . وتتعرض سبائك الألومنيوم التي تحتوى على النحاس (سواء القابلة للتشكيل أو سبائك المسبوكات) قمعاملة الحرارية بهدف تحسين خواصها الميكانيكية .



(لو - ح) ألومنيوم - حديد


يتضح من الشكل البيانى أن الصنف θ والذى يناظر تقريبا الصيغة ح لوم ، يتحول إلى الصيغة ح لوم درجة حرارة أقل قليلا من $0.7 \cdot 0$ م. تصل ذائبية الحديد فى الألومنيوم النقى إلى حوالى $0.7 \cdot 0$ عند درجة حرارة اليوتكتى ($0.7 \cdot 0$ م) ، وتقل بانخفاض درجة الحرارة .



(لُو - نك) الومنبوم - نيد

يستخدم النيكل عنصر سبيكيا يضاف إلى الألومنيوم وسبائكه ، خاصة السبائك التي تحتوى على المغنسيوم والسيليكون . ويؤدى وجود النيكل إلى زيادة متانة هذه السبائك عند درجات الحرارة العالية ، كما يؤدى إلى تقليل معامل التمدد الحرارى ، ولكن تقل مقاومة السبيكة نتيجة لإضافة هذا العنصر التآكل الكيميائي إلى حد ما . وتستخدم كثير من سبائك الألومنيوم التي تحتوى على النيكل في صناعة المزدوجات الحرارية . من منحى الاتزان الحرارى ، يتضح أن ذائبية النيكل في الألومنيوم في حالة الصلابة هي كما يلي :

۱۰٫۰۰۶ عند ۲۰٫۰۰۹ مند ۲۰۰۰۹ مند ۲۰۰۰۹ مند ۲۰۰۰۹ مند ۲۳۷




(لو-كد) ألومنيوم -كد ميوم

لم تحظ هذه المجموعة الثنائية بالأهتمام المناسب لدى الباحثين ، وأن كان قد تم رسم منحى الاتزان لهذه المجموعة ، إلا أن كثير ا من تفاصيله لم تحدد بدقة كافية .

ووجد أن ذائبية الكادميوم فى الألومنيوم فى حالة الصلابة منخفضة وتبلغ ١٪ عند درجة حرارة اليوتكنى (٢٤٩م ٥) . ولكن فيها بختص بذائبية الألومنيوم فى الكادميوم فى حالتى الصلابة والانصهار ، فهى غير متاحة ، وعلى الأرجح فهى متناهية الصغر .


و يوصى باستخدام الكادميوم فى سبائك الألومنيوم للحام ، وفى سبائك الألومنيوم التى تستخدم فى المحام ، وفى سبائك الألومنيوم سهل القطع .



(لو-كا) ألومنيوم - كلسيوم

نسبة تذاوب الكلسيوم فى حالة الصلابة منخفضة وتبلغ ٢٠,٠٪ عند ٥٦٠٠م ، وتزداد بحدة حتى تهلغ ٢٠,٨٪ عند ٢١٦٥م . وطبقا للمعلومات المتاحة ، فإن الصنف B يناظر الصيغة الكيمائية لوم كا ، وإن كان قد أشير حديثا إلى أن الصيغة الأكثر تأكيدا هى لوم كا .

وليس لسبائك الألومنيوم – الكلسيوم أية أهمية تجارية . ومع ذلك يستخدم الكلسيوم تجاريا كعنصر سبيكي ثانوي في سبائك الديورالومين ، بهدف تحسين قابليتها للتشغيل على الساخن .




(لو–ق) ألومنيوم – قصدير

لم يتم التوصل إلى قيمة محددة لذائبية عنصر القصدير في الألومنيوم في حالة الصلابة . و لكن يمكن القول – بصفة عامة – بأن القصدير شحيح الذوبان في الألومنيوم في هذه الحالة .

و من النتائج الى يؤخذ بها لتذاوب القصدير في الألومنيوم الآتى :

- « هر٠٠٠/ عند ٠٠٠٥ م
- ه بضمة أجزاء من الألف (في المائة) عند درجة حرارة اليوتكتي (٢٢٩°م) .
- تندم ذائبية القصدير في الألومنيوم عمليا عند درجات الحرارة تحت درجة اليوتكني .



(لو-كر) ألومنيوم - كروم

بين الشكل ذلك الجزء من منحى الاتزان لو – كر الذى تم استقصاؤه بدرجة كافية الصنف B – الذى يوجد فى حالة اتزان مع المحاليل الننية بالألومنيوم – صيغته كر لول وجد أن ذلك الصنف يتكون نتيجة تفاعل بريتكنى يتم بين مصهور وصنف جامد غى بالكروم عند درجة حرارة بين ٧٦٠–٨٠٠٠م ، ولم يلاحظ هذا التفاعل فى السبائك التى تحتوى حتى ٢٪ من الكروم .

وهناك القليل من سبائك الألومنيوم التي تحتوى على كيات قليلة من الكروم (١,٠٠٠٪). وفي بعض السبائك تحدث إضافة الكروم تحسينا ملحوظا للمقاومة للتآكل الكيميائي .

* * *

المعاملات الحوازية ليعض سبائك الأليبنيوم ضائعة اا اللحن (ه)

7 4	ハイナミハ・	Y	·(の十つて・		
Y ~	・・十七十・	~~	¥	* 十十七・	~~	*
Y	ハイナベン・		•(の十十さ		
1		لاتعامل حراريا		十十4.	- -₹	.(
**** ×	17十21.	~).	0十代6.	~	
Y >	17+21.	~	.(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
۲ مر	77十%1.	-4	٠(0+4%.	~	
7	17十~1.		·(0 	~ -	
¥ 		لا تعامل حراريا		> → ★ * • •	1	· (
.{		لا تعامل حراريا		۸±۳٤٠	~ →	
	(0)	(197)		(0)	(19)	
	التشريب الحراري	الحرارى		التشريب ألحرارى	الحرارى	
·\	در جسه مراره	ا زمن التشريب	معالما التبريد	در جسة حرارة	زمن التشريب	معسدل التبريد
	الرلا-لنظرية السبيك	كة بمدالمعاملة الحرارية		ثانيا – لإزالة آثار	التشغيل عسلي البارد	
					الكوالية فالمواطنة والمتالية والمتال	والمراجعة


تبريد هو آني

یبر د الغرن بمعسدل ۳۰۰ م/ساعة حتی ۳۲۰ ۵م تبرید هواتی حتی ۳۲۰ م ثم التشریب الحراری لمدة ۶ ساعات عند ه @ E

1				•
			T + 1T0	~
(1) · · · ·	*** - ***	(*)	* + - · · ·	
*				>
7 - 7		لا تمامل حر اريا		لا تعامل حر اريا
*	010 - 170			>
*	0 Y 1 0 1 ·	ما، بارد	* +	
*	072 - 017	الم المرد		
بطنمه				
× × ×	••••	بارد		
· • •	٠٠٠ - ١٠٠	ساء بارد		
*	1	بارد .	7 4	
1	0)	مساه بارد	•	
				-
			* + 1VV	>
7	••>	ماء بارد (۲)	_	•
*		٧ تعامل حراريا		لا تعامسل حراريا
·(لا تعامل حر اريا		لا تعامل حر اريا
	(0)		(0)	(12)
	ارة المتدرين		درجة سرارة التمتيق	زمن التعتيسق
•	تافا – لتدويب ا	لکونات فی محلول	رايما - التمتي	ت (بالإزمان)
				والمراجعة

١ – يجب ألا يبدأ الترسيب بالمعاملة الحرارية حتى ٢٤ ساعة على الأقل بعد إتمسام تنويب ٢ – يجب ألا يبدأ الترسيب بالمعاملة الحرارية حتى ٢٤ ساعة على الأقل بعد إتمسام تنويب ٢ – يستخدم المساء الساخن لتسفية المطروقات الثقيلة .


7 ~	~	*	* •		Y		1 - 4
*	<		**	#	¥ ~	-4 -4-	
*	٠,		•	a	Y		17 1
¥ 	≺		**	e	7	-4 -4	
¥ ~	{ •		*	*	Y		
بنين							
	- 1		**		Y		17 7
>	- ~		-4	er	¥ <		17 - 7
,	~		~*		γσ		
*	ţ	1		, 	γ ~~		- T
	٠,٠ ×		-8				
<u>.</u>	ک ا	·, * 10, · ^	· 1703710	اکتر من ۱۲۵۰		لمر ۾ ره	اکنو من ه
		-	السمك	السمك	السبيكة	السملك	السملك
تحدوين حملون	، من المحورات	و الزين بالدقيقة	ابله المشافيل « باستناه	والمطروفات "		همصول على محلول من (الزمن	ن المساعة)
7	=			_			




الشكل ١: تركيب بنيان يشبه تركيب المصبوبات (المسبوكات) ، تكون بفعل التبريد السيكة الألومنيوم ٤ ح، ويتضح في العينة المجهرية المكونات المختلفة في توزيع غير منتظم . (غير منعش) .




الشكل ٢ : تركيب بنياق يشبه تركيب المصبوبات (المسبوكات) ، تكون بمعل التبريسه السكل ٢ : ويتضح في العينة التوزيع السريع بطرق الصب المباشر لسبيكة الألومنيوم ٤ - ، ويتضح في العينة التوزيع غير المنتظم لمختلف مكوناتها . منعشة بحمض الكبريتيك ٢٠٪ .



الشكل ٣ : تركيب بنيانى يشبه تركيب المصبوبات (المسبوكات) ، تكون بفعل التبريسة السريع بطرق الصب المباشر لسبيكة الألومنيوم ٨ ح ، ويتضبع في العينسة المكونات المختلفة في توزيع غير منتظم (غير منعش).




الشكل 1: تركيب بنياني يشبه تركيب المصبوبات (المسبوكات) ، تكون بفعل التبريسه السكل 1: تركيب بنياني يشبه تركيب المباشر لسبيكة الألومنيوم ٨ ح، ويتضح في العينسة المحرنات المختلفة في توزيع غير منتظم . منعشة بهيدروكسيد الصوديوم ١٠٪.



الشكل ه: التركيب البنيانى لعينة من سبيكة الألومنيوم (ب) بعد درفلتها ، منمشة بحمض الشيدروكلوريك والهيدروفلوريك .




الشكل ٦ : التركيب البنياني لعينة من سبيكة الألومنيوم (ب) بعد تلديها (تخميرها) . منمشة بحمض الهيدروكلوريك والهيدروفلوريك .




الشكل ٧ : المظهر المجهرى لعينة من سبيكة الألومنيوم ٨ ج مكسية بطبقة أ وتم تلدينها بطريقة سليمة ، وفي هذه العينة يظهر المكون الدقيق ألومنيد النحاس ، وتوزيعه المنتظم خلال كل المقطع .




الشكل ٨ : المظهر المجهرى لعينة من سبيكة الألومنيوم ٨ ج مكسية بطبقة من الالومنيوم الشكل ٨ : المظهر المجهرى لعينة من سبيكة الألومنيوم النق ، وتم تلدينها بطريقة غير سليمة ، ويرى بوضوح التوزيع الردئ للمكون الومنيد النحاس . هذا التركيب ينتج عنه حواص تشكيلية غير جيدة .




الشكل ٩ : عينة مجهرية لمقطع سبيكة الألومنيوم ٨ ج ، وفيها يتضح الترسيب خلال الحدود الشكل ٩ : الحبيبية (الحدود الفاصلة بين الحبيبات) نتيجة للتسخين لدرجة حرارة عالية ، وتبريد بطي خلال عماية التلدين . منمشة بحمض الهيدروفلوريك ٥٠٥٪ .




الشكل ١٠ : عينة جهرية توضح التركيب البنياني لسبيكة الألومنيوم ٥ ح تمت معاملتها حراريا ، ويتضح من العينة عدم تذاوب بعض المكونات (أساسا ألومنيد النحاس) التي تظهر باللون الأبيض خارج المحلول في العينة المجهرية .




الشكل ١١ : عينة مجهرية لسببكة ٥ - ، بتركيب بنيانى نمطى ، نتيجة لإجراء المعاملة المحاملة الحرارية بطريقة سليمة .




الشكل ١٢ : عينة مجهرية للسبيكة ٥ - ، يتضح فيها التركيب البنيانى نتيجة معاملتها حراريا بطريقة غير سليمة ، ويتضح في العينة بعض المناطق التي تعرضت للانصهار على الحدود الحبيبية نتيجة التعرض لدرجة حرارة عالية .




الشكل ۱۳ : عينة مجهرية السبيكة ٥ ح ، عومنت حراريا بطريقة خاطئة ، وفيها يتضبح انصهار مناطق اليوتكي ، وأيضاً خلال الحدود الحبيبية نتيجة التعرض لدرجة حرارة عالية .




الشكل ١٤ : نفس العينة السابقة (السبيكة ه ح) ، بعد تكبير الجزء الذي يحتوى على مناطق منصهرة نتيجة تعرضها لدرجة حرارة مفرطة أثناء المعاملة الحرارية .



الشكل و من النجاس وغيره من المكونات الأخرى خلال طبقة الألومنيوم الشكل و من المكونات الأخرى خلال طبقة الألومنيوم التي تكسى بها السبيكة (٨ح) وتمذلك نتيجة لمعامنه حرارية أجريت بطريقة سليمة.



الشكل ١٦ : انتشار العناصر السبيكية كالنحاس وغيره من المكونات الأخرى ، يبلغ أقصاه خلال طبقة الألومنيوم النقية التي تكسى بها السبيكة ٨ ح.
وتسبب حفظ العينة تحت درجة حرارة المعاملة الحرارية لفتره طويلة في تكوين هذا التركيب البنياني غير المرغوب.



الشكل ١٧ : تركيب بنيانى نتج عن قسقية السبيكة ٨ ح ، بعد إذابة مكوناتها فى محلول متجانس ويلاحظ فى هذا التركيب اضفاء التباين الشدند فى حجم الحبيبات البلورية له وترسيب المكونات مع الحدود الحبيبية .



الشكل ١٨ : تركيب بنيانى يوضح تأثير المعاملة الحرارية فى فرن جوه غير مناسب ميتالورجيا ، حيث يحتوى على نواتج الاحتراق أو وجود بخار الماء بإفراط . عينة من السبيكة تأثرت بالتأكسد عند درجة حرارة عالية

الملحق (٧) أوزان القطاعات الأساسية لمنتجات الألومنيوم

فى الجداول التالية ، اتخذت الكثافة ٧و٢جم/سم ، وهى متوسط كثافتى الألومنيوم النقى والألومنيوم النقى والألومنيوم النقى والألومنيوم النقى تجاريا ، أساسا للأوزان .

ونظرا لوجود تباین فی کثافة سبائك الألومنیوم المختلفة ، نقیجة للتغیر فی نوعیة وکیة الإضافات السبیکیة ، مما یؤدی إلی وجود اختلافات فی الأوزان ، لذلك فن المهم الرجوع إلی الجدول التالی الذی یضم السبائك التشکیلیة الواردة فی هذا الکتاب ، وهی سبائك المجموعة (ج) ، وأمام كل سبیكة منها معامل حسابی هو النسبة بین الکثافة تلك السبیكة إلی الکثافة ۲٫۷ و بضر به هذا المعامل فی الوزن المدون بالجداول أی قرین قطاع بعینه ، نعصل عل وزن هذا القطاع إذا كان مصنوعا من السبیكة المناظرة . ویتراوح المعامل الحسابی بین ۹۹۲، الذی یناظر الکثافة کان مصنوعا من السبیكة المناظرة . ویتراوح المعامل الحسابی بین ۹۹۲، الذی یناظر الکثافة ۲٫۲۸ السبیكتین (۲۰) ، وبین ۱۰۰۶ الذی یناظر الکثافة ۲٫۲۸ السبیكتین (۲۰) ، (۲۰) .

المعامل الحسابي	الكنافة	السبيكة	المعامل الحسابي	الكافة	السبيكة
.,997	۲,٦٩	÷ 1.	1,.11	۲,۷۳	* \
.,997	Y,74	÷ 11	1,.22	۲,۸۲	÷ 4
.,994	Y,7A	÷ 17	1, . 2 .	4,41	٣ ج
.,947	4,79	٠ ١٣	1,.44	۲,۸	÷ \$
.,444	Y,7 £	٠ ١٤	1,.44	۲,۲۸	-
١,٠٠٠	٧,٧	١٥ ج	1,088	4,44	÷ 1
1,044	Y۰۸	- 17	1,080	٧,٨	← ∨
1,	۲,۸۲	÷ 17	1,. 47	۲,۷۷	→ ∧
			1,- 27	Y, V4	÷ 4

الشرائط والألسواح

الجدول (أ)

السمك	وزن وحدة المساحات	مساحة وحدة الأوزان
	كجم/متر ٢	متر ۲ / کجم
μ 1	•,•• ٢٧	TV• ,\$
*	•,••• \$	1007
٣	·,· · ٨ ١	174,20
٤	,• \ • A	44,7
٥	., . 1 .	٧٤,•٨
٦	.,.١٦٢	٦١,٧٣
٧	·, · \ A 4	0 7,4 1
*	٢ 1 ٦	1 " , Y •
4	٠, ٠ ٢ ٤ ٣	£ 1,10
١.	.,	* Y > * £
1.4	.,	۳٠, ۸ ٦
1 &	· , • ٣٧٨	Y 7 , £ 7
17	٠,٠٤٣٢	TT,10
1.8	٠,٠٤٨٦	Y•,0A
۲.	·, · · 2 ·	1 4,0 4
۲.	·,· \ \ ·	1 7,70
£ •	٠,١٠٨٠	4, ۲٦
٥.	.,140.	٧,٤١
• 7	.,\\\	7,17
٧.	.,144.	۰,۲۹
٨٠	., ٢١٦.	٤,٦٣
4 •	٠,٢٤٣٠	4,14
1 • •	.,	٠,٧٠
1.0 •	.,	Υ, ξ ٧
7 • •	· , o t · ·	۱,۸۰


الجدول المربع (ب) بالديسيمتر .

ا سم ۲ سے ۲٫۷ جرام ۲ جرام ۱ جرام ۱ جرام ۱ جرام ۱ جرام ۱ جرام ۱ بوحدات الميكرون عوفى الجدول (أ) والجدول (ب) عن الحط الأفقى الفاصل ، ثم أدرج في باقى الجدول (ب) بالمليمترات . ٢ - حسبت المساحة لوحدة الأوزان في الجدول (أ) بالمتر المربع ، بينا حسبت في

الجدول (ب)

مساحة وحدة الأوزان	وزن وحدة المساحات	السمك
ديسمتر مر بع/ كجم	کجم/متر ۲	
124,10	٠,٦٧٥٠	Y 0 •
۱۲۳,٤٧	*, * 1 * *	۳
4 7 , 7	, • A • •	£ • •
٧٤,٠٨	1,40.	* *
٦١,٧٣	1,77.	٠.٠
07,41	1,84.	Y • •
£7, T.	۲,۱٦٠٠	۸
٤١,١٦	۲,٤٣٠٠	4
**,	۳,۷۰۰	۱ ملیمتر
۱۸,0۰	α, έ • • •	*
17,70	۸,۱۰۰۰	*
4, 4 1	1 • • * •	ŧ
٧,٤١	17,0	•
7,17	17,7	*
4,74	۰. ۱۸٫۹	Y
٤,٦٣	۲۱,٦	٨
£,1 Y	٣٤,٣	4
٧,٧	*Y,*	\
٣,٠٨٦	44,2	۱۲
۲,٦٤٦	47 , A	١ ٤
۲,۳۱۰	٤٣,٢	17
Y, • • A	£ A , 4	1 /
1,00	o ŧ ,•	۲.
١,٦٨٤	۰۹,٤	Y Y
1,024	٦٤,٨	Y \$

الأسياخ المستديرة



وزن وحدة الأطوال (كجم/ متر)	مساحة المقطع (م ^۲)	القطر (ق) (م)
•,•• ٢ ١ ٢	٠,٧٨٥	1
.,	1,171	١,٢
·,·· £ Y Y	1,777	1,0
•,••	Y,0 & 0	۸, ۱
·,·· \	٣,١٤٢	*
.,970	4,575	۲,۱
٠,٠١٠٣	۰۳٫۸۰۱ .	۲,۲
.,.114	1,100	٧,٣
.,. 1 * *	£ , 0 Y £	۲,٤
.,. 1 4 4	٤,٩٠٩	٧,٥
•,•1 & ٣	0,4.4	۲,۲
.,	۲ ۳۷, ه	٧,٧
.,.177	7,101	٨, ٢
.,. 174	٦,٦٠٠	۲,۹
.,.141	٧,٠٦٩	*
•,•¥1V	A, • & Y	٣,٢
.,	4,371	۲,0

(تابع) الأسياخ المستديرة

وزن وحدة الأطوال (كجم/متر)	مساحة المقطع (م ٢)	القطر (ق) (م)
۰,۰۳۰٦	11,78	٣,٨
۰,۰۳۳۹	17,07	ŧ
.,	۱۳,۸۰	ŧ, Y
.,	10,4.	ŧ,o
• , • & ٨ ٩	۱۸,۱۰	ŧ,A
·, · • ٣ ·	14,44	•
., - 7 2 1	۲۳,۷٦	٠,٠
.,. ٧٦٣	YA, YV	7
٠,٠٨٩٦	۳۳,۱۸	٦,٥
•, 1 • \$	۳۸,٤٨	Y
.,114	££,1A	٧,٥
.,144	۰۰,۲۷	A
.,108	٥٦,٧٥	A,a
.,144	74,74	4
.,141	۸۸٫۰۷	4,0
•, ٢ ١ ٢	٧٨,٥٤	١.
٠,٢٣٤	۸٦,0٩	1.,0
·, ۲ • ٧	90,04	1 1
• , ۲ λ •	1.4	11,0
۰,۳۰۵	117,1	1 4
• , * * 1	1 7 7,7	۱۲,۰
.,٣٥٨	177,7	1 4
•, ٣ ٨ ٦	1 6 47 , 1	14,0
٠,٤١٦	1.47,4	3 £
•, \$ \$ 7	170,1	1 £ , •

(تابع) الأسياخ المستديرة

وزن و حدة الأطوال (كجم/متر)	مساحة المقطع (م ٢)	القطر (ق) (م)
• , { ٧ ٧	۱۷٦,٧	1 0
۰,۰۹	٧٫٨٨	10,0
۰,0 ٤٣	۲۰۱,۱	17
٠,٥٧٧	Y 1 7 , A	17,0
٠,٦١٣	Y Y Y , •	۱۷
٠,٦٤٩	Y 2 . , a	۱۷,۰
٠,٦٨٧	Y 0 £ , 0	١٨
٠,٧٦٦	787,0	11
٠,٨٤٨	٣12, ٢	· Y •
٠,٩٣٥	T & 7 , £	41
۱,۰۳	۳۸۰,۱	Y Y
1,17	٥, ٥	**
1,44	£ 0 Y , £	Y
١,٣٣	٤٩٠,٩	70
۱٫٤٣	۰۲۰,۹	Y 7
1,00	٥٧٢,٦	**
1,77	٦١٠,٨	* *
1,74	77.0	Y 4
1,41	٧٠٦,٩	۳.
Y,1V	۸۰٤,۲	Y Y
۲,۳۱	٧,٥٥٨	**
Y, £ 0	4 • ٧ , 4	T £
۲,٦٠	477,1	۳.
٧,٧٠	\ \ \	٣٦
٣,•٦	1148	۳۸


(تابع) الأسياخ المستديرة

وزن و حدة الأطوال (كجم/متر)	مساحة المقطع (م ^۲)	القملر (ق) (م)
۲,۲۲	1140	Y 4
Y, Y4	1 Y • Y	* •
4 ,7 £	1440	£ Y
ŧ,Y٩	1 - 4 -	ŧ •
₹ ,٨ ٩	181.	* £ A
۰,۳۰	1474	• •
۰,۷۳	Y 1 Y 2	• Y
٦,٤١	***	• •
٦,٦٥	7 2 7 7	٥٦
٧,٦٣	***	₹•
۸, ٤١	4114	ጎ የ
4,01	Y 0 Y £	**
۱۰,٤	7 3 A 7	Y •
11,4	2210	∀ •
۱۳,۳	a • Y £	A •
١٠,٣	e TY	A ø
۱۷٫۷	7404	4.
11,1	V • A •	40
Y 1 , Y	Y A .	1 • •
Y 0 , Y	40.4	11.
۲۰,۰	3 1 4" 1 •	17.
Ψο, λ	1777	14.
£ 1,7	10445	١ ٤ ٠
£ V , V	1777	١.
۳ و ۶ ه	Y • 1 • 3	17.

(تابع) الأسياخ المستديرة

و زن و حدة الأطوال (كجم/متر)	مساحة المقطع (مم٢)	القطر (ق) (م)
٦١,٣	Y Y 7 7 A	1 V •
٦٨,٧	Yetty	۱۸۰
٧٦,٦	7 A T o T	14.
۸ ٤ ,۸	T1	Y • •
44,0	T	Y 1 •
1.7,7	7 A + 1 T	Y T •
117,7	£ 1 = £ A	Y * •
177,7	20779	Y & •
144,0	£ 4 • A V	Y

الزوايا المتساوية وغير المتساوية




وزن وحدة الأطسوال (كجم/م)	مساحة المقطع (سم ٢)	الأبعاد (بالمليسر) ع×ب×س
٠,٠٧٦٤	٠,٢٨٣	1,0×1·×1·
.,. 4	٠,٣٦٦	Y ×1 • ×1 •
• , 1 Y Y	•, \$ • 1	Y, 0 × 1 + × 1 +
.,177	•, { * * *	1,0×1·×۲·
.,108	.,0 % %	YX1 • XY •
.,184	۰,۷۰۱	Y, 0×1 +×Y •
.,117	۰,٤٣٣	1,0×10×10
.,104	.,	YXIOXIO
.,144	• , ٧ • ١	Y,0×10×10
٠,١٣٧	۰,۰۰۸	1,0×10×1.
۰٫۱۸۰	., 444	YX10XY.
• ,	·, A Y ٦	Y, OXYOXY .
٠,٢٣٤	٠,٨٦٦	TX10XT.
., ۲۹۲	١,٠٦	Y, OXIOXT.
٠,٣٤٣	۱,۲۷	TX10XT.
·, Y · Y	٠,٧٦٦	Y×Y •×Y •
• , T @ Y	.,404	Y,0×Y•×Y•
۲۰۳۰	1,17	****
٠, ٢ • ٦	.,478	*****
• , ٣ ٢ ٤	1,4.	Y,0XY+XT+

(تابع) الزوايا المتساوية وغير المتساوية

وزن وحدة الأطسوال	مساحة المقطع	الأبعاد (بالمليمتر)
(کجم/م)	(سم۲)	ع×ب×س
٠,٣٨٣	١, ٤ ٢	****
• , • •	۰ ۸٫۱	£×4.×4.
٠,٣١٤	1,17	******
•, ٣٩٢	1,20	Y,0×Y•×£•
•, \$ 7 \$	1,77	******
۰,٦٠٨	Y, Y •	£×* * * £ •
•, ٢٦١	.,477	YXYOXYO
٠,٣٢٤	1, 4 •	Y,exyexye
٠,٣٨٣	1, £ Y	TXYOXYO
•, t Y Y	1,01	Y,oxYoxt.
.,	۱,۸۷	TXY ext.
•, ٦٦٢	Y ,	£XY•X£•
• ,	۲۶۸۳	Y,oXYoXo.
·, • A ٦	Y,1 Y	TXY aXa.
•,٧٧•	۷,۸۵	£XY0X0.
٠,٣٩٢	1,20	Y, •× Y •× Y •
•, 2 7 2	1,74	*****
۰,٦٠٨	Y, Y 0	£×* • × * •
., 777	۲,۳۲	*****
• , A Y £	٣,٠٠	1×4.×0.
1, * Y	۳,۷۸	•×* •ו •
•,٧•٧	Y, 7 Y	*****
.,444	ه ۶ و ۳	£×٣•×٦•
1,13	£, Y A	•×*•×1•
• , \$ • 4	1,7	Y,0XT0XT0
· , = t =	Y , • Y	TXTOXTO
.,٧١٦	Y,70	£XToXTo
٠,٨٨٦	٣,٢٨	•×ו×ו
•, 7 7 7	۲,۳۲	TX1.X1.
٠,٨٢٤	۳,۰۰	ŧ×ŧ·×ŧ·

(تابع) الزرايسا المتساوية وغير المتساوية

و زن و حدة الأطسوال (كجم/م)	مساحة المقطع (سم ٢)	الأبعاد (بالمليس) ع×ب×س
١,٠٢	۳,۷۸	•× £ • × £ •
١,٠٤	۵ ۸٫۳	\$×\$ •×* •
1,11	£, VA	•×1××1•
١,٥٣	۰,٦٧	1×1·×1·
1,77	2,70	£×t·×A·
١٫٥٦	۸۷٫۹	o×t·×λ·
۱,۸۵	٦,٨٧	******
٠,٧٧٨	۷,٩٥	*וו
١,٠٤	۳,۸۰	{×*·×*·
1,44	٤,٧٨	*****
٠١,٥٣	۰,٦٧	7×0·×0·
1, 84	٥,•٣	0×0××70
Y,• %	٧,٦٤	YX**X7*
۳,۸۰	۸٠, ۱ ا	1 •× • • × 1 • •
١,٢٦	ه ۴ ر ۱	£X1·X1·
1,07	۰,۷۸	•×*•×*•
۱ ,۸ ه	٦٫٨٧	7×7·×7•
۳,۳۰	17,72	XXX•XX•
£,+V	۱۰,۰۸	1 • × A • × A •
£ , A Y	14,84	1 Y × A • × A •
0,10	14, * *	1 • × A • × 1 T •
٦,١١	YY,%	1 Y × A • × 1 Y •
٧,٤١	Y V,	17×4××17+
۲,۸۲	Y = , Y Y	11×11·×11·
V,11	Y4,04	1 £×1 Y •×1 Y •
۲۰,۸۳	\$ • , Y Y	12×10·×10·




وزن وحسدة الأطسوال (كجم/م)	مساحة المقطع (سم ٢)	الأبعاد (بالمليمتر) ع×ب×س
•,٢٦٢	٠,٩٦٩	YXT•XT•
٠,٣٢٧	1, 1	Y,0×T·×Y•
۰,۳۸۹	٤ ٠ ٠	*****
٠,٣٤٣	1,44	Y× t • × Y •
.,	۱,۰۹	Y, = × £ • × Y •
.,	1,84	TX1.XT.
٠,٣١٦	1,17	7×7·×7
+, 44 \$	1, 27	Y,0×Y•×Y•
•, \$ ٧ •	۱,٧٤	*****
٠,٦١٣	Y, Y V	£XY•XY•
٠,٤٩٧	٤ ٨٫٨	Y,oxtoxT+
.,041	Y,14	TX t o XT •
•,٧٧•	Y, A Y	¿XtoXT.
٠,٧١٣	Y,7 £	******
1,17	£, T T	•×1.×r.
• , £ 7 T	۱,۷۱	Y,oxYoxYo
.,	Y,• £	*X*°X*
., ۷ ۲ ۱	۲,٦٧	£XT0XT.
•, ٦٧٢	۲, ٤٩	***•**
٠,٨٨٣	4,44	٤×٠٠×٣٠

(تابع) القضبان


وزن وحدة الأطسوال	مساحة المقطع	الأبعاد (بالمليمتر)
(کجم/م)	(سم ۲)	ع×ب×س∘
1,1.	٤,٠٧	۰×۰۰×۳۰
•, ٦٣٢	Y, T &	******
* , A Y 4	٣,٠٧	Ł×Ł·×Ł·
۲,۰۳	4.4	•× t •× t •
۱,۰٤	۳,۸۷	£×1·×£·
١,٣٠	£, A Y	4×1+×1+
٧ ٠ ٧	۰,۸۲	•×* • × t •
Y, 1 A	۸,۰۷	V×A • × 1 •
٠,٧٩٤	۲,۹٤	~וו•
٠ ٤٠٠	T , A V	1×0·×0•
۱,۳۰	٤٫٨٢	0×0××0•
3,0 \$	۷۷, ۹	7×0××0
١,٢٦	£,7V	\$×Y•ו•
1	۲ ۸٫۵	•×V·×•
٧,٨٧	٦,٩١	7×7·×•·
Y,Y#	1.,14	Y×1 • • × • •
7,1	۹ ۲٫۸ ه	4×1 · ·×• ·
1,43	£,7Y	\$×*·×*·
١,٥٧	a , A Y	•×1•×1•
1,47	٦,41	1×1•×1•
۲,۱۸	۸٠,٧	7×1•×1•
٣,٧٦	۱۳,۹۲	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
٤,٦٣	17,17	1 · × · Y · × 7 ·
۲,۱۹	۸,۱۱	7×4・×4・
۲,۸۹	1 + , Y Y	******
٠, ٤ ٤	Y + , 1 7	1 •×1 t •×Y •
٦,٤٦	Y W , 4 Y	\
۲,۹٤	1 + 2 A Y	Y×4 •×4 •
۲,۷۱	۰۷,۷۰	4×4××4*
۸,۰۱	Y4,7Y	14×11·×4.
4,1 - 7	* **,41	10×17·×A•
٤,٦٩	14,40	1×1··×1··
0,77	Y • , 4 o	11×1··×1··

القضبان عد (كرمجري)



وزن وحدة الأملسوال	مساحة المقطع	الأبعاد (بالمليس) ع×ب×س×س
(کجم/م)	(Ypu)	
., 214	1,07	YXYXY•Xŧ•
۰,٦٠٨	Y, Y •	TXTXT · X t ·
*, * *	Y , A .	*******
1, • • •	۳,۷۱	¿×¿×٣·×¿·
1, 2 2	٤,٥١	£X£X£·X£·
٠ ه ر ١	0,04	•ו×t•
۰,۸۰۱	۰۱,۳	*****
1,11	1,11	{×{×r·×··
1,44	٤,٩١	\$×\$×\$ •ו •
۱,٦٤	٧,٠٧	0×0×1·×0·
1, 77	2,01	£×£×٣·×٦·
1,0 •	0,0V	۰×۰×۲٠×۲٠
٧,٤٣	0,51	********
1,77	٧,0٧	۰×۰×٤٠×٦٠
Y,	۸,٩٠	1×1×1·
۳,۰۲	11,4	AX7XteXA.
Y, Y £	١٠,١	7×7×2·×1·
٣,٨٠	18,1	1×1×0·×1 •
2,72	1 Y , Y	1×4×0×11
۰,۰۰	۲۰,٦	1 • X Y X 7 • X 1 £
٦,٨٩	Y . , .	11XAXX0X17
٧,٦١	44,4	11×4×4×14
1,14	٣٤,٠	1 YX4XYeXY •

الأسياخ المربعة




وزن وحدة الأطبوال (كبيم/م)	مساحة المقطع (۲ م ۲)	طول الضبلع ل (م)
• , • • •	ŧ	Y
٠,٠٢٤٣	4	*
.,	17,70	۴,۰
•,• & ٣ ٢	17	£
·,·• £ ¥	7.70	ŧ,•
.,. 770	Ya	•
.,	4.4.	•,•
.,.4YY	7" 7	7
*,144	٤٩	Y .
.,144	٦.٤	A
.,	A }	•
•, T Y •	* • •	† •
.,	1 Y 1	11
٠,٣٨٩	7 £ £	1 *
., e Y 4	117	1 4
۸۰۳,۰	YYO	} •
., 341	Yel	17

(تابع) الأسياخ المربعة

وزن وحمدة الأطموال (كجم/م)	مساحة المقطع (٢ م ٢)	طول الفـلع ل (م)
٠,٧٨٠	YAA) Y
٠,٨٧٥	* * *	1 &
• , 4 ¥ <i>ø</i>	4.1	11
۱,۰۸	į • •	Y •
۱,۳۱	£ A £	* *
١,٥٦	• Y \	, Y
١,٨٨	777	* *
1.4 V	V Y 1	YV
Y,1 Y	V Au£	Y A
٧, ٤ ٣	4 • •	₹ •
۲,٧٦	1 • Y £	**
۳,۰۰	1 7 9 7	**
t , o t	1381	2 1
۵,۷۱	Y 1 1 7	£ %
٦,٧٥	Y	•
۸,۱۷	* - Y -	
4,77	* * * *	۲.

الأسياخ المسدسة




وزن و حدة الأطسوال (كجم/م)	مساحة المقطع (م ٢)	البعد ل (م)
• , • ۲ 1 •	٧,٧٩٤	*
٠,٠٣٨٦	۱۳٫۶۱	۳, ۵
.,. **	۱۳,۸٦	ŧ
٠,• ٤٧٣	14,02	ŧ,a
•,••	۲1,%	•
• , • Y • Y	Y % , Y •	٠,٠
•,• A £ T	٣1,1	7
•,110	ŧ Y , ŧ ŧ	Y
•,10•		A
•,١٨٩	۷۰,۱۰	4
٠,٢٣٤	۸٦,٦٠	\$ •
•, ٢٨٣	١٠٤,٨	1 1
• , 444	۱۲٤,٧	1 Y
• , t • A	171,7	١ ٤

(تابع) الأسياخ المسدسة

وزن وحدة الأطسوال (كجم/م)	مساحة المقطع (م ٢)	البعسد ل (م)
٠, ٦٧٦	۲۰۰,۳	۱۷
٠,٨ ٤ ٤	T 1, T	3.5
۱,۱۳	£ 1 4 , Y	* *
۰ ۳ , ۱	£ 4 A , A	Yŧ
۱,۷۰	٦٣١,٣	**
. Y,1 •	٧٧٩,٤	۳.
۲,۳۹	۸۸٦,۸	. YY
۳,۰۳	1177	**
۳,4 ۳	1 2 0 7	٤١
٤,٩٥	١٨٣٣	£ 7
ه ۸٫۵	* 1 7 o	a •
٧,•٧	Y % Y *	
۸, ŧ ۲	T11A	٠.

كرات على شكل 1 (كر عادة)



وزن وحدة الأطوال (كجم/م)	مساحة المقطع (سم ٢)	الأبعاد (بالمليمتر) ع × ب × س × ص
•,4**	Y, 4 Y	*******
۲۲۲	۲٥, ١	£×£×£·×£·
۱٫۰٦	Y,4 Y	TXTXtoXto
1,84	۱۲٫۹	. t×t×t•×t•
1,71	۰,۹۰	o×t×to×to
1,18	£, T Y	******
1,00	4,٧٣	:×:ו·×•·
T > 1	v,11	1×1×0·×0·
1, 77	£,7 V	TXTX**X1.
١,٦٦	٦,١٣	2×2×0·×7·
۱,۸۷	٦,٩٣	£×£×1·×1·
T, a •	4, 77	1×1×1·×1•
Y,1 Y	٧,4٠	· AXY \$X\$
۲,۹۰	۱۰,۷ ٤	7×0×7·×A·
7, • 4	11,22	Y×0×0·×1··
1,1Y	10,44	*********
٣,٩٩	18,74	AXOXOAXIY.
÷ ۹ و ه	Y 1 , A *	4×4×4×11.
۰,۲۷	14,01	4×1×11×1 £ •
٤ ٠,٧	Y V , 4 1	1 • × A × 1 • × 1 1 •
٦,٧٣	Y £ , 4 1	1 • × v × v £ × 1 7 •
· v,• t	Y V , 4 1	1 • X Y X X Y X 1 A •
9,78	T £ , T 0	11×4×4·×۲·

thickening	تغليظ	vibrating screen	منخسل هزاز
trunion	مرتكز دورانى	volatile matter	مادة طيارة
		volt	قـــلط
unit operation	عمليات فيزيقية موحدة	voltage	فلطيسة
unit process	أساليب كيميائية موحدة	workability	قابلية التشغيل
unlimited solu	bility	yield strength	مقاومة الحضوع
	ذائبية غير محدودة		

pouring gate (تباكة)	slip planes انزلاق
powder	تشریب (حراری) soaking
ترسيب – ترسب ب	صودا آش (رماد الصودا) soda ash
precipitator مرسب	ألومينات الصوديوم sodium aluminate
pretectic reaction تفاعل بریتکی	solidification
pulp	علول جامه solid solution
purity نقارة	خاط الحبود solidus
Quartz	solubility
quenching (تبرید سریع)	مذاب
reaction energy التفاعل recovery استمادة المتعادة التبلور إعادة التبلور recrystallization المينة حمراء المينة حمراء المينة حمراء refining انعكاسية reflectivity refractories انعكاسية resistance coil ملف مقاوسة المين عاكس reverberatory electric furnace فرن كهربائي عاكس reverberatory furnance	specific heat squeeze steam digester steam separator steel bar stiffness stiffness stress superheated steam supersaturated suspension synthetic sunction synthetic supersaturated synthetic supersaturated synthetic supersaturated synthetic supersaturated synthetic
الله المراقبة القص عاكس reversible reaction تفاعل عكس تخميص تخميص roasting درفسلة rolling درفسلة seed crystal انعزاليسة segregation انعزاليسة shear strength	taphole فتحة العب tar فتلوان وقطران للاثمة الشد tensile strength مقاوسة الشد three-high mill ماكينة درفلة ثلاثيسة three phase current تيار كهربائي ثلاثي الأطوار (الأوجه) thermite
تلبيد	thickener Lil-in

•

grain refining المبيبات	melting range نطاق انعباری
جرافیت graphite	mercury arc rectifier
طلحن drinding	مقوم قوسی زئبتی
hammer mill	modulus of elasticity
طاحونة مطرقية (طاحونة الشواكيش)	معامل المرونة
heat treatment معاملة حرارية	molecular ratio نسبة جزيئيسة
heavy metal فلز ثقيــل	معدن موثل Monel metal
أنجانس أنجانس	(سبيكة أساسها النحاس والنيكل)
hot working الساخن على الساخن	
hydrated alumina ألومينا متميئة	noble metais معتادن نفيسة
hydroelectric station	nonvariant غــير متنوع
محطمة كهرومائية	
ignition point نقطة الاشتعال	مناجم مكشوفة
	orange peel قشرة البرتقالة
شوائب شوائب المصموات	خامـة معدنية
إنكونل (سبيكة إنكونل) Inconel	أكسى استيليني oxyacetylene
(سبیکة من النیکل و الحدید و البکروم) مدینه میده ده	
ا کهربائی (کهربائی) خث (کهربائی)	circuit على التوازى
غسول حتى induction transformer	خت (نوع ردئ من الوقود) peat
مثبسط (کیمیائی) مثبسط (نیمیائی)	مسنف (طسور) phase
insoluble غير قابل للذوبان	عمود کھربائی – مرکم
intergranular بين الحبيبات	pitch
اوردتــة المحمدة المح	تشره لدن plastic deformation
ارة كامنة كامنة	منصسة
مرشح ورقی	pneumatic piston
یای ورق ، leaf spring	كباس بالهواء المضغوط
limestone حجر جبیری	Poisson's ratio نسبة و بواسون س
ال ا	قطب قطب
السيولة liquidus	polishing تلبيع ، مبقال
خام ردیء الحودة low-grade ore	مساميسة porosity
تزلیسق	جهد تعلى

clamp	قامطية	electrolysis	نحليمل بالكهرباء
classifier	مصنف	electrolytic sol	ution
clay	طفسل		محملول إلكتروليتي
coke کوك	فحم	electrode	إلكتر و د
على البارد cold working	تشغيل	electrolyte	إلىكتر و ليت
complex compound		elongation	استطالة
(کیدیائی) معقسد	مر کب	emissivity	أبتعاثيسة
concentration triangle		equilibrium di	agram
التركيز	مثلث		منحني اتزان حرارى
condenser	مكثف	erosion	تحسات
conveyor	ناقسل	etching	نمش (بمحلول كيميائل)
ize copper rod	قضيب	extrusion	بثسق
كهر وكيميائي corrosion	تآ کل	filtration	. -
crankcase المرفق	علبة	floatation	ترشیسح ت
crushing (خامـة معدنية)	تكسير		تعسويم فلوريدات (أملاح الفلور
لايت cryolite	کر یو ا	fluorspar(Ca F	
crystal	بسلور	naorspan(Ca r	فلورسبار (کا فل،)
crystal pattern بلورى	نميط	flux	عامل صهار (فلکس)
cylinder head الأسطوانات	ر آس	foil	عامل طهار (قیقیة
decomposition	تفكك		ر قیامت
-	إز الة ا	forgeability	قابلية التشكيل بالطرق أو
	انتشار	forging	طرق - حدادة
(احتواء كيميائي digest	هضم (free energy	طاقية مطلقة
ماضم	و عساء	friction	ا حتكاك
l l	مطيلي	fuel furnace	فرن وقود
eddying motion در امیسة	حركة		
electrical conductivity		galvanic corro	تآکل جلفانی sion
ة كهرباثيــة	موصلية	galvanic pile	عمود جلفانی
کهربائیة electric cell	خلية	gas engine	محرك بنزين
electric induction کهربائی	۔ شعب	generator	مولد (كهريائي)

المصطلحات الفنيسة (إنجليزي – عربي)

acidity	 حسنتسبه	autoclave	أو توكلاف
ageing	تعتبق إزمانى	ball mill	طاحو نة ذات كريات
agitator	قلاب – مقلاب		(طاحونة الكور)
alkaline metals	فلزات الإقسلاء	base metal	ر حاصولہ الحاص فلز أساسي
allotropic	متآ صــل – تآصلي	bash	مصهور (المعـــدن)
alumina	ألومينا	bauxite	بوکسایت بوکسایت
(aluminum oxid	e)	Bayer's process	•
	(أكسيد الألومنيوم)	bed-plate	طريعت باير لوح الأساس
aluminum carbi	de	belt conveyor	توج المساس ناقسلة بالسير
	كربيــد الألومونيوم		••
aluminum (meta	llic)	binary system	مجموعة ثنائيسة
	ألومونيوم (فلزي)	brinell number	عدد برينل
aluminum pigs	•	brittle	قصيف
ونيوم	كتل صغيرة من الألوم	calcination	تكليس ، كلسنة
aluminum powd	ler	castability	سبكية (قابلية السباكة)
•	مسحوق الألومونيوم	casting	سباكة (صب)
anode	أنود (مصعبه)	cathode	كاثود (مهيسط)
anodic effect	تأثير أنودى	cation	كاتيون
annealing	تلدين (تخمير)	caustic liquor	سائل قلوى
anthracite		caustic soda	صودا كاوية
سحم)	أنثر اسيت (نوع من الف	(Na OH)	(صأيد)
artificial ageing	-	caustic solution	محلول کاو ہے
	تعتيق إزمانى اصطناعي	chemical comp	ound
ash	رماد		مرکب کیمیائی

,					
			•		
		÷.	•		
	-				

سلسالة الأسس التكنولونية

١ - الكيمياء الصناعية

٧ - أشغال الخشب (النجارة)

٣ - الألكترونيات

٤ - الخرطة

٥ - الأمان الصناعي

٢ - براد التجميع

٧ - هندسة الموتوسيكلات

٨ – النظائر في البحوث و الإنتاج

٩ – تشكيل المعادن بدون قطع

• ١ - الأساسيات الكهر بائية ج ١

١١ - الأساسيات الكهر بالمية ج ٧

٢٧ - هندسة السيارات

١٧ - هندسة الحرارات

٤١ - الحداول الفنية (-)

١٥ – الرسم الهندسي

١٦ - اللحام بالغاز ج١

٧١ - اللحام بالغاز ج ٢

١٨ - اللحام بالغاز ج ٣

١٩ – أشغال المعادن

• ¥ - التركيبات الكهربائية -

١٧ - أشغال قطع المعادن

٢٧ - تكنولوجيا الألومنيوم ج١

(-) نفد وسيعاد طبعه



